

ANEXO II

FORMULÁRIOS

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários considerados no período de setembro de 2013 a setembro de 2014.

Os formulários apresentados correspondem aos formulários tal como submetidos. No posterior tratamento de dados, houve necessidade de pequenas correções, nomeadamente em termos de erros de inserção de coordenadas.

Os formulários correspondentes ao ano de 2013 apresentam diferente formatação, uma vez que foi reajustado o conteúdo dos formulários a preencher em 2014.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência AHA/RIBEIRAS/2013/217

Submetida 08-08-2013 10:47:03 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Miguel da Silva Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_42868_f_4_96893_BASE_FLO.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 8-2-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M -
jusante

Coordenadas Y/P -
jusante

Coordenadas X/M -
montante

Coordenadas Y/P -
montante

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 0656307

Coordenadas Y/P 4360680

Tipo de ocorrência relatada
Instabilidade de talude natural
Instabilidade de infraestrutura
Outros

Descrição da ocorrência Junto estrada regional, numa área urbana segundo planta de condicionantes do PDM, encontra-se um talude, constituído por um muro de pedra sobreposta a 3 metros de uma habitação, que ameaça ruir e apresenta deformação devido demasiada carga por detrás do muro, apresentando bastante fragilidade

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)







Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das
ocorrências


Fragilidade do muro, demasiada carga por detraz do muro.

Propostas de
intervenção

Cosolidificação do muro, com uma parede de betão armado.

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência AHA/RIBEIRAS/2013/218

Submetida 10-09-2013 11:06:14 por João PRFB. Silva

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila das Lajes

Concelho Praia da Vitória

Ilha Terceira

Mapa [c_43967_f_4_80571_Ribeira+dos+Pães+-+Caldeira+das+Lajes.jpeg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira dos Pães

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-3-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 490099

Coordenadas Y/P - jusante 4292785

Coordenadas X/M - montante 490282

Coordenadas Y/P - montante 4292337

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 490282

Coordenadas Y/P 4292337

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência

- A questão em causa está relacionada com o troço final da Ribeira dos Pães, a partir do salto (desnível acentuado) para o interior da caldeira das Lajes;
- Aquando das chuvadas de Março de 2013 a ribeira escoou com um caudal considerável neste ponto e ao invés de seguir o seu percurso natural seguiu pelo caminho de servidão ali existente e ao encontrar os primeiros portões de cerrados espalhou e inundou toda essa área;
- Como resultado, verifica-se que vários cerrados estão cheios de areão e pedras, um troço de cerca de 50 metros da canada (no final, junto ao salto) está intransitável e vários muros de divisão das pastagens estão derrubados (alguns foram derrubados pela água, outros foram derrubados com máquinas para que a água escoasse no sentido do mar e não inundasse uma moradia ali existente).

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Privados








Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências

- A área da caldeira das Lajes por onde passa a ribeira dos Pães é uma área muito plana, pelo que será sempre "alagável" em eventos extremos que originem um escoamento de ponta da ribeira;
- A canada de servidão existente junto ao salto da ribeira é praticamente plana, seguindo ao longo de cerca de metade do seu percurso (cerca de 250m de um total de perto de 500m) a curva de nível dos 10m;
- Os cerrados por onde a ribeira escoaria naturalmente têm muros de pedra que constituem barreira a esse escoamento, levando a que a ribeira siga pelo referido caminho de servidão e espalhando em todos (ou quase todos) os portões que encontra, aumentando a área alagada na foz da ribeira.

Propostas de intervenção

- Solução 1: Garantir o escoamento pelo percurso identificado na carta militar
- Esta solução implica:
 - Limpeza do buraco a jusante do salto, ficando este local a funcionar como uma bacia de retenção de sólidos;
 - Abrir os muros das propriedades no alinhamento do escoamento identificado na carta militar, podendo nesses locais (da abertura dos muros) a vedação ser tipo cerca aberta em vez de muro de pedra;
 - Proceder a uma modelação ligeira do terreno, garantindo um formato em V ou U do leito da ribeira, mas não necessitando de abdicar dessa área de pastagem.
- Vantagens da solução:
 - Garantem-se os acessos pela servidão já existente, que é eficaz;
 - Evita-se a inundação dos terrenos junto ao caminho de servidão;
 - Garante-se um escoamento mais directo e com maior velocidade.
- Nesta solução poderá haver alguma resistência por parte dos proprietários, havendo necessidade de uma explicação forte em reunião entre as entidades (DRA, CMPV e JF) e os proprietários.
- Solução 2: Manter a situação actual
- Esta situação implica:
 - Que haja uma limpeza periódica do buraco a jusante do salto, para garantir a retenção de sólidos;
 - Que eventualmente alguma entidade se disponibilize para a limpeza dos materiais arrastados para as pastagens confinantes com o caminho de servidão, sempre que haja um evento de chuvas extremas;
 - Que eventualmente alguma entidade se disponibilize para a recuperação do caminho de





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/219

Submetida 21-11-2013 16:17:15 por Valter NR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Valter Nuno Rodrigues Medeiros	Vigilante da Natureza - 2ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Ribeiras

Concelho Lajes do Pico

Ilha Pico

Mapa [c_47404_f_4_31980_Grota Mancilhas.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Ribeira das Mancilhas (PIB12 - 02)

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 16-9-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M -
jusante

Coordenadas Y/P -
jusante

Coordenadas X/M -
montante 0394286

Coordenadas Y/P -
montante 4250620

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 0394286

Coordenadas Y/P 4250620

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Uma passagem de acesso a alguns terrenos lavrados e quintas, utilizada por pessoas e gado, situada do lado esquerdo, dentro da grota foi completamente erodida pela passagem da água e a estabilidade do pilar da ponte nessa margem encontra-se comprometida, ficando também vedado o acesso aos referidos terrenos.
Fotos em anexo: IMG_1215.jpg - Afloramento rochoso (canto inferior direito), zona erodida (lado esquerdo) e ponte - Sentido Jusante.
IMG_1216.jpg - zona erodida (canto inferior direito) e afloramento rochoso (lado esquerdo) - Sentido Montante.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)





Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências

A ribeira tem um afloramento rochoso à direita, que direciona o curso de água para a margem oposta, onde existia uma passagem, junto à ponte, para alguns terrenos a montante.

Propostas de intervenção

Reconstrução da passagem com reforço da zona da ponte afetada e rebaixamento do afloramento rochoso para direcionar o curso de água para o vão da ponte.
Reconstrução do muro da margem afetada, numa extensão de cerca de 5 metros.
O rebaixamento do leito na zona do referido afloramento rochoso pode ser efectuado com o apoio da Junta de Freguesia, nomeadamente com recurso a uma retro-escavadora

com martelo pneumático.

A restante intervenção pode ser realizada com recurso aos trabalhadores CTTS e a materiais do SAP.

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



0394286
4250620



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/220

Submetida 21-11-2013 15:47:23 por Paulo RN. Freitas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Paulo Renato Nunes de Freitas	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Lajes do Pico

Concelho Lajes do Pico

Ilha Pico

Mapa [c_47425_f_4_66018_2.bmp](#)

Nome(s) da ribeira Desconhecido

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 1-10-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 26s 0390806

Coordenadas Y/P - jusante 4251395

Coordenadas X/M - montante

Coordenadas Y/P - montante

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	26s 0390806
Coordenadas Y/P	4251395
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Ribeira "A" (concelho das Lajes do Pico - 26s 0390806/4251395) Descrição: Proceder ao corte de vegetação (trabalhadores dos ctts). Ribeira "B" (concelho das Lajes do Pico - 26s 0390821/4251278) Descrição: Obstrução da Ponte (Competência do Município).
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	
Propostas de intervenção	
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/221

Submetida 21-11-2013 15:56:13 por Paulo RN. Freitas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Paulo Renato Nunes de Freitas	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Prainha

Concelho São Roque do Pico

Ilha Pico

Mapa [c_47428_f_4_17170_3.bmp](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Morrão

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 23-10-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 26s 0392827

Coordenadas Y/P - jusante 4259759

Coordenadas X/M -
montante

Coordenadas Y/P - montante

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	26s 0392827
Coordenadas Y/P	4259759
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Ribeira do Murrão (concelho de São Roque do Pico 26s 0392827/4259759) Descrição: Proceder ao corte de vegetação numa extensão de 81 metros e reparação das margens (trabalhadores ctts).
Gravidade	Urgente - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	publico/privado
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	
Propostas de intervenção	
Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/222

Submetida 26-11-2013 11:26:59 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia São Roque do Pico

Concelho São Roque do Pico

Ilha Pico

Mapa [c_47586_f_4_47412_pib 16 nome desconhecido problema na ponte.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Desconhecido

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 25-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 26s 0386406

Coordenadas Y/P - jusante 4262336

Coordenadas X/M - montante

Coordenadas Y/P - montante

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	26s 0386406
-----------------	-------------

Coordenadas Y/P	4262336
-----------------	---------

Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
-----------------------------	---------------------------------

Descrição da ocorrência	Após a limpeza/corte de vegetação verificou-se que a ponte existente no local não só é estreita, como se encontra obstruída e em elevado estado de degradação.
-------------------------	--

Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
-----------	---------------------------------------

Titularidade do(s) terreno(s)	
-------------------------------	--



Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências

Propostas de intervenção

Tendo em conta as dimensões da ponte e a degradação da mesma, julgo ser necessário a reconstrução da mesma (sendo urgente o alargamento da mesma tendo em conta a largura da ribeira).

Prioridade/Urgência

Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata



Legenda

Outras Áreas Naturais e Culturais

-  Outras Áreas Naturais e Culturais (Marítima) - POOC Pico
-  Outras Áreas Naturais e Culturais (Terrestre) - POOC Pico
-  Áreas Agrícolas, Florestais e outros usos - POOC Pico
-  Zona Terrestre de Protecção - POOC Pico

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 386622,4

Y = 4262203





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/223

Submetida 03-12-2013 15:46:38 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47705_f_4_46200_Grota_Gulfeira.png](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Gulfeira

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 669231,21

Coordenadas Y/P - jusante 4091160,635

Coordenadas X/M - montante 669709,287

Coordenadas Y/P - montante 4091497,24

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
-----------------------------	--

Descrição da ocorrência	1-Margens densamente ocupadas por canavial. 2-Margens densamente ocupadas por canavial.
-------------------------	--

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
-----------	--

Titularidade do(s) terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes.
------------------------	---

Propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos
--------------------------	--

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/224

Submetida 03-12-2013 15:47:43 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47699_f_4_43685_Grota_Alamos.png](#)

Nome(s) da ribeira Grota dos Alamos

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 669112,288

Coordenadas Y/P - jusante 4091344,17

Coordenadas X/M - montante 668545,82

Coordenadas Y/P -
montante 4092578,424

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito parcialmente obstruído por canas.
2-Leito obstruído por canas.
3-Arvore caída no leito.
4-Arvore caída no leito.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/225

Submetida 03-12-2013 15:49:01 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47713_f_4_72792_Rib_Praia.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Praia

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 669008,026

Coordenadas Y/P - jusante 4091164,294

Coordenadas X/M - montante 670014,184

Coordenadas Y/P -
montante 4093920,556

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

- 1-Leito obstruído por árvores.
- 2-Leito totalmente preenchido por silvado.
- 3-Árvores caída no leito.
- 4-Árvores caída no leito.
- 5-Árvores caída no leito.
- 6-Árvores caídas e canavial no leito, a obstrui-lo.
- 7-Árvore caída no leito.
- 8-Deste ponto para jusante leito coberto por canavial.
- 9-Árvore caída no leito que provocam a retenção de canas e consecutivamente obstrução por completo do leito.
- 10-Árvore caída e deposito de resíduos que provocam a retenção de canas e consecutivamente obstrução por completo do leito.
- 11-Árvore caída sobre o leito e depósito de resíduos.
- 12-Árvore caída no leito.
- 13-Duas árvores caídas no leito.
- 14-Árvore caída no leito.
- 15-Árvores caídas no leito
- 16-Várias árvores caídas por deslizamento de terras no leito
- 17-Denso canavial a cobrir o leito
- 18-Denso canavial a cobrir o leito
- 19-Árvore caída no leito
- 20-Denso canavial a cobrir o leito
- 21-Denso canavial caído no leito
- 22-Árvores caídas no leito que promovem a retenção de canas e obstrução do leito
- 23-Mancha isolada de denso canavial
- 24-Árvore e canavial que cobre o leito

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/226

Submetida 03-12-2013 15:49:58 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da natureza
Jaime Bairos	Vigilante da natureza
Nelson Moura	Vigilante da natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47707_f_4_84381_Rib_Covas.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Covas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 666884,729

Coordenadas Y/P - jusante 4092546,083

Coordenadas X/M - montante 667565,257

Coordenadas Y/P -
montante 4092568,036

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Margens densamente ocupadas por canavial, leito parcialmente ocupado.
2-Obstrução do leito com canavial.
3-Arvore caída no leito.
4-Arvore caída no leito.
5-Arvore caída no leito, leito obstruído com canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/227

Submetida 03-12-2013 15:50:41 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47709_f_4_68618_Rib_Farroupo.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Farroupo

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 669309,264

Coordenadas Y/P - jusante 4091624,077

Coordenadas X/M - montante 670480,065

Coordenadas Y/P -
montante 4093038,796

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

- 1-Arvore caída no leito.
- 2-Leito coberto por silvado.
- 3-Leito totalmente coberto por vegetação.
- 4-Arvores caídas no leito.
- 5-Arvores caídas no leito.
- 6-Arvores caídas no leito.
- 7-Arvores caídas no leito.
- 8-Linha de água coberta, com árvores caídas.
- 9-Denso silvado, árvore caída no leito.
- 10-Árvores caídas no leito que o interdita
- 11-Árvores caídas no leito que o interdita
- 12-Leito interdito por árvores
- 13-Leito ou parcialmente interrompido pelo derrube de árvores.
- 14-Leito completamente interrompido pelo derrube de árvores.
- 15-Silvado cobrem o leito.
- 16-Árvores caídas sobre o leito.
- 17-Árvores caídas sobre e no leito.
- 18-Silvado e galhos a se desenvolverem par o leito.
- 19-Árvore caída sobre o leito
- 20-Árvores caídas no leito que o interditam

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/228

Submetida 03-12-2013 15:51:30 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47711_f_4_54877_Rib_JoaoLuis.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do João Luis

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 667682,337

Coordenadas Y/P - jusante 4092753,413

Coordenadas X/M - montante 669575,133

Coordenadas Y/P -
montante 4094185,206

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Arvore caída no leito.
2-Arvores caídas no leito
3-Arvores caídas no leito
4-Arvores caídas no leito
5-Arvores caídas no leito
6-Arvores caídas no leito
7-Arvores caídas no leito
8-Arvores caídas no leito.
9-Arvore caída no leito
10-Leito obstruído com canavial e troncos de árvores.
11-Leito obstruído com canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/229

Submetida 03-12-2013 15:52:13 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Almagreira

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47712_f_4_72436_Rib_ParqueCampismo.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Parque de Campismo

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 669683,676

Coordenadas Y/P - jusante 4091028,92

Coordenadas X/M - montante 669889,786

Coordenadas Y/P -
montante 4091402,113

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito obstruído com canavial.
2-Leito obstruído com canavial.
3-Leito parcialmente obstruído com canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/230

Submetida 03-12-2013 15:53:00 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47629_f_4_51802_Rib_Almagrinha.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Almagrinha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 672195,586

Coordenadas Y/P - jusante 4091983,01

Coordenadas X/M - montante 672354,132

Coordenadas Y/P -
montante 4093046,489

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-leito coberto por Hedychium gardenarium
2-arvores caídas no leito
3-densa mancha de fetos, silvado e coberto por arvores
4-leito estreito e coberto por hedychium gardenarium e arvores
5-leito coberto por Hedychium gardenarium
6-arvores caídas no e sobre o leito
7-leito coberto por Hedychium gardenarium
8-arvores sobre o leito
9-leito coberto por arvores, silvado e hedychium gardenarium
10-denso silvado e fetos

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



SANTA BÁRBARA

VILA DO PORTO

ALMAGREIRA

SANTO ESPÍRITO

Ribeira da Almagrinha



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/231

Submetida 03-12-2013 15:53:39 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47648_f_4_41695_Rib_Belavista.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Belavista

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 674702,609

Coordenadas Y/P - jusante 4091109,327

Coordenadas X/M - montante 674460,16

Coordenadas Y/P -
montante 4091382,707

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Para jusante, ao longo do pasto, leito coberto por silvado, canavial.
2-Grande depósito de árvores e terras que por derrocada obstruem o leito. 3-Para
jusante, leito coberto por silvado, fetos e *hedychium gardenarium*.
4-Densa mancha de silvado e troncos de árvores depositadas no leito.
5-Árvore caída no leito que o interdita.
6-Área que sofreu do tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o
interditam.
7-Área que sofreu do tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o
interditam.
8-Área que sofreu do tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o
interditam.
9-Denso canavial sobre o leito.
10-Denso canavial sobre o leito.
11-Grande árvore caída no leito.
12-Afluente totalmente fechada de silvado e fetos.
13-Ao longo do pasto, leito coberto por silvado e árvores.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/232

Submetida 03-12-2013 15:54:16 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47625_f_4_74224_Rib_Gato.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Larache

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 669967,92

Coordenadas Y/P - jusante 4090902,929

Coordenadas X/M - montante 670526,952

Coordenadas Y/P -
montante 4091133,907

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

- 1-Canavial caído, não obstrutivo, sobre o leito.
- 2-Duas derrocadas de material detrítico sobre o leito que o interditam.
- 3-Depósito de material detrítico e denso canavial que interditam o leito (continua até o próximo ponto).
- 4-Interrupção do denso canavial, mas com presença de grandes pedras no leito.
- 5-Três árvores caídas e canavial sobre o leito.
- 6-Denso canavial sobre o leito.
- 7-Grande derrocada de material detrítico no leito, árvore caída e acumulação de canas que interditam o leito.
- 8-Grande depósito de material detrítico e três árvores caídas sobre o leito.
- 9-Grande depósito de pedras, e árvores caídas no leito.
- 10-Grande e denso canavial. Grande derrocada de pedras.
- 11-Fim do denso canavial referido no ponto anterior.
- 12-Fim do percurso por surgir uma grande encosta de difícil transposição. 13-Para montante nota-se a acumulação de grandes pedras e manchas de denso canavial.
- 14-Ponto Referência, caminho regional de Malbusca, para jusante. Leito coberto por silvado e pittosporum undulatum.
- 15-Leito coberto por hedychium gardenarium.
- 16-Leito coberto por silvado.
- 17-Leito coberto por pittosporum undulatum e silvado.
- 18-Leito coberto por densa mancha de silvado.
- 19-Derrocada de pedra no leito e mancha de silvado que o cobre.
- 20-Para montante, continua o leito coberto por silvado, canavial e árvores.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de intervenção Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos

Prioridade/Urgência





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/233

Submetida 03-12-2013 15:55:37 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47627_f_4_91580_Rib_Larache.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Larache 1

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 670524,755

Coordenadas Y/P - jusante 4090475,603

Coordenadas X/M - montante 671846,785

Coordenadas Y/P -
montante 4091519,568

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito coberto por silvado e vegetação trepadeira.
2-Leito coberto por silvado e diversas árvores.
3-Para montante, leito muito coberto por silvado e árvores, caídas sobre e no leito.
4-Continuação das características anteriores.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/234

Submetida 03-12-2013 15:56:19 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47655_f_4_14446_Rib_Pontinha.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Pontinha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 674260,608

Coordenadas Y/P - jusante 4094597,886

Coordenadas X/M - montante 673199,518

Coordenadas Y/P -
montante 4093224,548

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

1-Leito coberto por denso silvado, hedychium gardenarium e árvores caídas.
2-Área onde foi cortada uma mata de criptoméria e os seus resíduos florestais jogados para o leito, obstruindo-o.
3-Leito coberto por denso silvado, fetos, hedychium gardenarium e ramos sobre o leito, até ao próximo ponto.
4-Árvores caídas sobre o leito.
5-Densa e longa mancha de silvado no leito.
6-Imagem Leito coberto por fetos e hedychium gardenarium.
7-Galho de árvores, caídas sobre o leito.
8-Desvio de água já antigo, provocado por deslizamentos de terra, árvore caída e silvado que cobre o leito.
9-Ponto marcado próximo do anterior. Mancha densa e longa, com silvado, canavial, árvores caídas e cortadas no leito.
10-Mancha densa e longa, com silvado, canavial, árvores caídas e cortadas no leito.
11-Galhos cortados e depositados no leito.
12-Leito coberto por silvado, hedychium gardenarium e silvado.
13-Desvio do leito para a pastagem.
14-Para montante densa mancha de silvado, fetos e árvores sobre o leito. Para jusante
15-Desvio de água para a pastagem. Obstrução devida à plantação de inhames e à presença de canavial e silvado no leito.
16-Reunião das águas que a montante sofreram desvio. Para jusante, densa mancha de silvado e feto a cobrir o leito.
17-Leito obstruído por árvores e plantação de inhames.
18-Leito coberto por silvado
19-Árvores que crescem no leito.
20-Árvores e plantação de inhames no leito.
21-Pedras e vedação de propriedade que provocam a retenção de resíduos naturais florestais.
22-Leito coberto por vegetação.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções


Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção

Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/235

Submetida 03-12-2013 15:56:56 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47621_f_4_52336_Rib_Terça.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Terça

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 676619,399

Coordenadas Y/P - jusante 4090533,031

Coordenadas X/M - montante 675583,349

Coordenadas Y/P -
montante 4089855,162

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito não interdito mas totalmente coberto por canavial e silvado.
2-Denso canavial.
3-Denso canavial e silvado.
4-Árvores que cobrem o leito.
5-Árvores que cobrem o leito.
6-Árvores e canavial que cobre o leito.
7-Leito estreito, coberto por árvores e canavial.
8-Canavial até à encosta.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/236

Submetida 03-12-2013 15:57:39 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47674_f_4_48010_Rib_Lagos.Lages.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Laje

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 670526,597

Coordenadas Y/P - jusante 4090475,928

Coordenadas X/M - montante 672053,961

Coordenadas Y/P -
montante 4091071,972

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Para montante, leito coberto por hedychium gardenarium e arvores caídas. Para jusante, no pasto, leito com pedras.
2-Presença de grandes pedras que provocam a retenção de resíduos florestais naturais.
3-Árvores caídas e pedras que interditam o leito.
4-Árvores caídas no leito que o interditam.
5-Acumulação de pedras que elevam o fundo do leito e obstroem a escorrência da água. Árvore caída com pedras que interditam o leito.
6-Árvores caídas no leito e pedras que retém resíduos naturais florestais.
7-Outra linha de água, à direita da anterior. Leito coberto por silvado e ramos.
8-Grandes pedras que provocam a retenção de materiais e interditam o leito. Leito coberto por hedychium gardenarium.
9-Árvores caídas no leito que o interditam.
10-Grandes pedras que podem provocar a retenção de materiais.
11-Árvores caídas sobre o leito que interditam o leito
12-Árvores caídas sobre o leito
13-Leito totalmente coberto por silvado e depósito de resíduos.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/237

Submetida 03-12-2013 15:58:35 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47654_f_4_77983_Rib_Terras.Raposo.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Terras do Raposo

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 674589,435

Coordenadas Y/P - jusante 4090922,756

Coordenadas X/M - montante 674147,314

Coordenadas Y/P -
montante 4090428,133

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Ao longo da pastagem leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial.
2-Ao longo da pastagem leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial.
3-Ao longo da pastagem leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial.
4-Na área florestada, leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial.
5-Denso canavial e silvado que cobre o leito.
6-Denso silvado que fecha o leito por completo
7-Denso silvado que fecha o leito por completo

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/238

Submetida 03-12-2013 15:59:30 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da natureza
Nelson Moura	Vigilante da natureza
Jaime Bairos	Vigilante da natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47644_f_4_57120_Rib_Sto.Antonio.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de Santo António

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 674483,715

Coordenadas Y/P - jusante 4094142,529

Coordenadas X/M - montante 673009,126

Coordenadas Y/P -
montante 4092853,965

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Para montante, em geral o leito está coberto por hedychium gardenarium e por árvores, mas que não o interditam.
2-Leito interdito por hedychium gardenarium e por resíduos florestais.
3-Árvores caídas no leito.
4-Leito coberto por fetos. Árvore caída no leito.
5-Árvores caídas no leito.
6-Leito pouco definido, muito largo.
7-Deposição de resíduos e acumulação de galhos de árvore.
8-Pequena mancha de árvores que cobrem o leito.
9-O leito apresenta silvado e fetos, mas não obstrutivos.
10-Árvores caída no leito que retêm resíduos.
11-Densa mancha de canavial, silvado para jusante.
12-Canavial sobre o leito. Fim do ponto anterior.
13-Retenção de resíduos naturais florestais.
14-Canavial, silvado e hedychium gardenarium sobre o leito.
15-Retenção de resíduos florestais naturais no leito.
16-Retenção de resíduos florestais naturais no leito.
17-Denso canavial sobre o leito.
18-Fim do denso canavial do ponto anterior. Confrontação com afluente.
19-Para montante, na afluente, leito completamente coberto por silvado e denso canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/239

Submetida 03-12-2013 16:01:09 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da natureza
Nelson Moura	Vigilante da natureza
Jaime Bairos	Vigilante da natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47678_f_4_29239_Rib_Maloás.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Maloás

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 672271,866

Coordenadas Y/P - jusante 4088817,087

Coordenadas X/M - montante 672157,6

Coordenadas Y/P -
montante 4090195,201

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Para montante, leito coberto por silvado e árvores (Piconia azorica).
2-Leito coberto por silvado e árvores (Piconia azorica).
3-Extremo da ponte para montante. Silvado a desenvolver-se para o leito.
4-Acumulação de calhau a jusante da ponte que obriga a água a desviar-se para a lateral, o que está a danificar a margem.
5-Silvado e canavial caído no leito.
6-Árvore e canavial caído no leito.
7-Pequena mancha de canavial caído no leito.
8-Para montante, silvado e galhos de árvores que cobrem o leito.
9-Pequena mancha de canavial que cobre o leito.
10-Pequena mancha de canavial e silvado que cobre o leito.
11-Acumulação de calhau rolado.
12-Leito limpo, susceptível de receber resíduos florestais naturais pelo canavial das margens.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/240

Submetida 03-12-2013 16:01:47 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47646_f_4_99215_Rib_Meio.Moio.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Meio Moio

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 674489,958

Coordenadas Y/P - jusante 4094143,586

Coordenadas X/M - montante 674010,994

Coordenadas Y/P -
montante 4092041,465

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito pouco definido e com lenhas, e hedichium gardenarium no seu interior.
2-Leito pouco definido na pastagem.
3-Árvores caídas no leito
4-Árvores caídas no leito.
5-Silvado que cobre o leito ao longo da pastagem.
6-Canavial e hedychium gardenarium que cobrem o leito.
7-Árvores caídas na leito e hedychium gardenarium que o cobre.
8-Continuação do ponto anterior com canavial.
9-Ponto de referência, estrada. Para montante, árvores caídas sobre o leito e canavial.
Para jusante, leito coberto por silvado e fetos.
10-Leito coberto por canavial e vegetação trepadeira.
11-Leito interdito por árvore e silvado
12-Área com perturbação provocada pelo mini tornado ocorrido em Dezembro de 2010. Várias árvores caídas.
13-Área com perturbação provocada pelo mini tornado ocorrido em Dezembro de 2010. Várias árvores caídas.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/241

Submetida 03-12-2013 16:02:56 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Naturteza
Nelson Moura	Vigilante da Naturteza
Jaime Bairos	Vigilante da Naturteza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47656_f_4_44509_Rib_Panasco.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Panasco

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 673064,118

Coordenadas Y/P - jusante 4088982,951

Coordenadas X/M - montante 672434,096

Coordenadas Y/P -
montante 4091077,498

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência


- 1-Para montante da estrada regional da Malbusca, leito coberto por vegetação.
- 2-Leito coberto por silvado e hedichium gardenarium. Derrocada que interdita o leito.
- 3-Leito totalmente coberto por vegetação.
- 4-Canal estreito, coberto por silvado e depósito de resíduos florestais.
- 5-Árvores caídas e resíduos florestais depositados no leito. Grande mancha de hedichium gardenarium.
- 6-Árvores caídas e resíduos florestais depositados no leito. Grande mancha de hedichium gardenarium.
- 7-Árvores caídas e resíduos florestais depositados no leito.
- 8-linha de água coberta, com árvores caídas sobre e no leito. Grande mancha de hedichium gardenarium
- 9-Denso silvado, hedichium gardenarium e árvore caída no leito.
- 10-Árvores caídas no leito que o interdita
- 11-Árvores caídas no leito que o interdita
- 12-Leito interdito pelo derrube de árvores
- 13-Até ao próximo ponto, corresponde à área que foi afectada pelo mini tornado ocorrido em Dezembro de 2010. Leito completo ou parcialmente interrompido pelo derrube de árvores.
- 14-Até ao próximo ponto, corresponde à área que foi afectada pelo tufão que ocorreu em Dezembro de 2010. Leito completo ou parcialmente interrompido pelo derrube de árvores.
- 15-Hedichyum gardenarium e silvado cobrem o leito.
- 16-Árvores caídas sobre o leito.
- 17-Árvores caídas sobre e no leito.
- 18-Silvado e galhos a se desenvolverem par o leito.
- 19-Árvore caída sobre o leito
- 20-Árvores caídas no leito que o interditam
- 21-Leito obstruído por calhau e acumulação de canavial.
- 22-Leito interdito por raízes de árvore, silvado e canavial.
- 23-Leito muito irregular com acumulações de calhau rolado.
- 24-Ponto obstruído por raízes de árvore, acumulação de resíduos naturais florestais e calhau que provocam um desvio na linha de água.
- 25-Ponto onde se reúne um desvio que ocorre a montante.
- 26-Árvores a desenvolverem-se no leito e que o obstroem.
- 27-Leito coberto por árvores e silvado
- 28-Ponto de referência, estrada do Panasco para jusante. Leito coberto por

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.
Propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/242

Submetida 03-12-2013 16:03:39 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da natureza
Jaime Bairos	Vigilante da natureza
Nelson Moura	Vigilante da natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47643_f_4_52930_Rib_Salto.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Salto

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 673871,194

Coordenadas Y/P - jusante 4094868,48

Coordenadas X/M - montante 671343,975

Coordenadas Y/P -
montante 4093588,991

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos
2-Árvore caída no leito e completamente coberto de silvado e hedychium
grandenarium.
3-Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos.
4-Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos.
5-Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos.
6-Canavial sobre o leito.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/243

Submetida 03-12-2013 16:04:06 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47672_f_4_62964_Rib_Lagos.Lages.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira dos Lagos

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 670526,597

Coordenadas Y/P - jusante 4090486,571

Coordenadas X/M - montante 671846,41

Coordenadas Y/P -
montante 4091593,511

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

- 1-Árvore sobre o leito.
- 2-Árvore caída sobre o leito que se encontra coberto por hedychium gardenarium
- 3-Árvore caída no leito.
- 4-Árvore caída no leito.
- 5-Leito totalmente coberto por Hedychium gardenarium, silvado e árvores.
- 6-Leito coberto por silvado, árvores
- 7-Leito coberto por fetos e silvado.
- 8-Leito com pedras franges que o obstroem e totalmente coberto por silvado.
- 9-Leito coberto por silvado e canavial.
- 10-Leito interdito por árvores caídas, retenção de resíduos. Leito coberto por árvores
- 11-Galhos de árvore caídos no leito, margens cobertas de silvado.
- 12-Da cascata para montante, leito coberto de silvado e árvores mas não interdito.
- 13-Leito totalmente coberto por silvado.
- 14-Leito coberto por silvado e hedychium gardenarium.
- 15-Leito entre a estrada regional e a municipal. Embora coberto por canavial, silvado e árvores, não interdita o leito.
- 16-Ocorrência de um desvio da água para o centro da pastagem, onde o leito antigo está preenchido por pedra e depósito de lenhas.
- 17-Para montante, o leito foi transformado em caminho de acesso às parcelas.
- 18-Na outra afluente, mancha de árvores caídas sobre o leito e no leito.
- 19-Leito interdito com depósito de lenhas
- 20-Presença de pedra rolada que provoca a retenção galhos de árvores.
- 21-Árvores caídas sobre e no interior do leito. Presença de pedras que provocam a retenção de resíduos florestais.
- 22-Para montante, leito coberto por hedichyum gardenarium e fetos. Não interdita o leito.
- 23-Densa mancha de silvado que cobre e interdita o leito.
- 24-Continuação do ponto anterior.
- 25-Para jusante do caminho florestal, leito coberto por silvado e árvores, com depósitos isolados de lenhas.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções


Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção

Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/244

Submetida 03-12-2013 16:04:47 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47676_f_4_61851_Rib_Grande.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Grande

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 676361,194

Coordenadas Y/P - jusante 4090922,347

Coordenadas X/M - montante 672309,954

Coordenadas Y/P -
montante 4091833,01

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

- 1-Leito coberto por arvoredos, canaviais e plantação de inhame no leito
- 2-Leito coberto por silvado e canaviais
- 3-Leito coberto por silvado, arvoredos e denso silvado
- 4-Leito irregular, com pedras grandes que podem provocar retenção de resíduos
- 5-Árvoredos que cobrem o leito
- 6-Denso canaviais sobre o leito
- 7-Ponto interdito por retenção de resíduos florestais. Para montante, leito coberto por silvado e árvore.
- 8-Confrontação com afluente, leito coberto de arvoredos e silvado. Depósito de resíduos florestais na margem.
- 9-Árvoredos caídos no e sobre o leito, hedychium gardenarium
- 10-Árvoredos caídos no leito que o interditam.
- 11-Árvoredos caídos no leito que o interditam e hedychium gardenarium que o cobre.
- Situação provocada pelo mini tornado ocorrido em Dezembro de 2010
- 12-Pequena mancha de arvoredos caídos no leito estreito que o interdita. Para montante, denso silvado
- 13-Para montante, leito coberto por silvado hedychium gardenarium e fetos
- 14-Leito com pedras roladas que provocam retenção de resíduos florestais.
- 15-Árvore caída sobre o leito. Para montante denso silvado
- 16-leito totalmente coberto por silvado
- 17-leito totalmente coberto por silvado
- 18-Árvore caída no leito
- 19-Leito coberto por hedychium gardenarium, pequeno canaviais e árvore sobre o leito.
- 20-Para montante da estrada regional. Leito coberto de hedychium gardenarium, não obstrutivo.
- 21-Canaviais e retenção de resíduos.
- 22-Árvore caída no leito e retenção de resíduos. Fetos e hedychium gardenarium que cobrem o leito
- 23-Árvore caída sobre o leito
- 25-Leito coberto por hedichyum gardenarium , silvado, fetos e diversas 24-árvores caídas
- 26-Leito coberto por hedychium gardenarium

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências


Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de intervenção

Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/245

Submetida 03-12-2013 16:05:36 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila do Porto

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47718_f_4_25125_Grota_PedrasSPedro.png](#)

Nome(s) da ribeira Grota das Pedras de São Pedro

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 666477,34

Coordenadas Y/P - jusante 4092244,739

Coordenadas X/M - montante 666169,547

Coordenadas Y/P -
montante 4092676,115

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito obstruído por canavial.
2-Leito obstruído por canavial e tronco de uma árvore.
3-Leito parcialmente obstruído por canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/246

Submetida 03-12-2013 16:06:14 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da natureza
Jaime Bairos	Vigilante da natureza
Nelson Moura	Vigilante da natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila do Porto

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47723_f_4_10145_Rib_Santana.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de Santana

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 662772,186

Coordenadas Y/P - jusante 4096508,626

Coordenadas X/M - montante 665831,553

Coordenadas Y/P -
montante 4094181,692

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito parcialmente obstruído por canavial e silvas.
2-Leito parcialmente obstruído por canavial e silvas.
3-Leito parcialmente obstruído por canavial e silvas.
4-Leito completamente assoreado.
5-Leito completamente assoreado.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução /limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/247

Submetida 03-12-2013 16:07:06 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila do Porto

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47724_f_4_91102_Rib_SDomingos.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de São Domingos

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 666713,066

Coordenadas Y/P - jusante 4092464,039

Coordenadas X/M - montante 666978,816

Coordenadas Y/P -
montante 4094168,728

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Árvore caída no leito.
2-Leito parcialmente obstruído por troncos.
3-Leito obstruído por canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução /limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/248

Submetida 03-12-2013 16:07:43 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila do Porto

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47725_f_4_66709_Rib_VilaPorto.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de São Francisco

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 665105,601

Coordenadas Y/P - jusante 4090480,635

Coordenadas X/M - montante 666764,919

Coordenadas Y/P -
montante 4093533,521

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito parcialmente obstruído por troncos e canavial.
2-Troncos caídos sobre o leito.
3-Tronco caído no leito.
4-Tronco caído no leito.
5-Tronco caído no leito.
6-Deposito de canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/249

Submetida 03-12-2013 16:08:17 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila do Porto

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47721_f_4_68043_Rib_Sancho.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Sancho

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 664856,763

Coordenadas Y/P - jusante 4090507,574

Coordenadas X/M - montante 665941,742

Coordenadas Y/P -
montante 4093131,655

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-A jusante do P1 até ao P2 a linha de água apresenta-se parcialmente obstruída por canal e silvas, carecendo de uma intervenção com recurso a retroescavadora.
2-Leito parcialmente obstruído por canal e silva.
3-Leito parcialmente obstruído por canal.
4-Leito parcialmente obstruído por canal.
5-Leito pouco definido, provável rejeição de águas residuais doméstica para a linha de água.
6-Leito pouco definido, provável rejeição de águas residuais doméstica para a linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/250

Submetida 03-12-2013 16:09:31 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Nelson Bairos	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila do Porto

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47719_f_4_93343_Rib_Poços.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira dos Poços

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 664854,432

Coordenadas Y/P - jusante 4090507,574

Coordenadas X/M - montante 665460,69

Coordenadas Y/P -
montante 4092976,912

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência 1-Leito parcialmente obstruído por canavial.
2-Leito parcialmente obstruído por canavial.
3-Margem infestada por canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários
confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de
água.

Propostas de
intervenção Desobstrução/limpeza e remoção de resíduos

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/251

Submetida 03-12-2013 16:13:37 por Marília B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Santo Espírito

Concelho Vila do Porto

Ilha Santa Maria

Mapa [c_47649_f_4_22436_Rib_Cachaço.png](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Cachaço

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 674706,916

Coordenadas Y/P - jusante 4091109,275

Coordenadas X/M - montante 671908,125

Coordenadas Y/P -
montante 4091949,579

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da
ocorrência

1 - Para montante, o leito apresenta-se pouco profundo e coberto sobretudo por silvado e hedychium gardenarium mas também com alguns galhos em pontos isolados. A jusante, este, encontra-se ainda mais fechado de silvado.
2 - Leito coberto por hedychium gardenarium e duas árvores sobre o leito.
3 - Leito coberto por hedychium gardenarium e alguns ramos de árvore no leito.
4 - Leito coberto por denso silvado e hedychium gardenarium.
5 - Continuação das condições mencionadas no ponto anterior.
6 - Leito coberto por silvado e árvores
7 - Estrada florestal, leito totalmente coberto por silvado e canavial, a montante
8 - Leito totalmente coberto de silvado e fetos
9 - Leito estreito, com retenção de resíduos naturais florestais e coberto por hedychium gardenarium e desno silvado
10 - Leito coberto por denso silvado e ramos de árvore caída no leito
11 - Área afectada pelo tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o interdita.
12 - Para jusante, denso silvado que cobre o leito
13 - Para jusante, denso silvado e ramos que cobrem o leito
14 - Para jusante e montante, leito profundo, coberto por denso silvado.

Gravidade Urgente - Pessoas e bens em risco iminente


Titularidade do(s)
terreno(s)

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.

Propostas de
intervenção Desobstrução, limpeza e remoção dos resíduos.

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/252

Submetida 06-12-2013 19:11:01 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila da Praia

Concelho Santa Cruz da Graciosa

Ilha Graciosa

Mapa [c_48073_f_4_13074_SIGAM-SRIT - Grota do Moiro - São Mateus - Santa Cruz da Graciosa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Moiro

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 6-12-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 415586,695

Coordenadas Y/P - jusante 4322876,084

Coordenadas X/M - montante 414906,19

Coordenadas Y/P -
montante 4321776,964

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 414899.111

Coordenadas Y/P 4321864,272

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência A jusante de um troço com secção estruturada e bem marcada verifica-se um significativo estreitamento da secção da mesma ribeira devido à ocupação da margem e leito por construções e campos agrícolas.

Gravidade Urgente - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s)
terreno(s) Abrange mais de uma propriedade privada.







Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Expansão dos terrenos agrícolas. Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza, alargamento e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 200 metros.
Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
Coordenadas X/M	415043,621
Coordenadas Y/P	4322149,305
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de uma propriedade privada.





Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
------------------------	--

Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 250 metros.
--------------------------	---

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

Coordenadas X/M	415257,335
-----------------	------------

Coordenadas Y/P	4322655,578
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de uma propriedade privada.







Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 600 metros.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



Legenda

— Hidrografia

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 416237

Y = 4321482,3





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/253

Submetida 07-12-2013 15:08:44 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila da Praia

Concelho Santa Cruz da Graciosa

Ilha Graciosa

Mapa [c_48080_f_4_48416_SIGAM-SRIT - Grota da Lombada \(GRB07\) - São Mateus - Santa Cruz da Graciosa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Lombada

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 27-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 416567,007

Coordenadas Y/P - jusante 4322123,458

Coordenadas X/M - montante 416398,695

Coordenadas Y/P -
montante 4321860,633

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 416546,291

Coordenadas Y/P 4322107,921

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência Obstrução do leito da ribeira por resíduos diversos.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno
(s) Abrangerá somente um proprietário





Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular limpeza e manutenção da ribeira
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira no troço confinante com os terrenos alegadamente privados pelo proprietário.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
Coordenadas X/M	416390,927
Coordenadas Y/P	4321918,894
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira devido à existência de vegetação natural e à deposição de sobrantes vegetais/material lenhoso transversalmente à linha da ribeira.
Gravidade	Urgente - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Confinante com canada de uso público e propriedades privadas.



Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências

Irregular manutenção da canada construída no leito da ribeira e com a deposição

do material vegetal cortada em troços do mesmo

Propostas de intervenção Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 200 metros

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



Legenda

-  Estradas
-  Caminhos
-  Edificado
-  Hidrografia

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 417021,5

Y = 4321616,1





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/254

Submetida 09-12-2013 17:44:02 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila da Praia

Concelho Santa Cruz da Graciosa

Ilha Graciosa

Mapa [c_48081_f_4_95850_SIGAM-SRIT - Grota \(GRA12\) - São Mateus - Santa Cruz da Graciosa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira sem nome

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 29-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 417112,564

Coordenadas Y/P - jusante 4321516,344

Coordenadas X/M - montante 417090,206

Coordenadas Y/P -
montante 4321432,71

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 417122,275

Coordenadas Y/P 4321496,754

Tipo de ocorrência
relatada Outros

Descrição da
ocorrência A passagem hidráulica construída sob a estrada regional 1-2.ª Fenais-São Mateus descarrega diretamente para o denominado caminho Velho dos Fenais (CM 1017-2). Risco do corte do caminho em questão pela ação da escorrência superficial de águas pluviais.

Gravidade Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s)
terreno(s) Caminho Municipal



Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências Ausência de passagem hidráulica.

Propostas de
intervenção Execução de conveniente solução técnica.

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 417369,8

Y = 4321305,6





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/255

Submetida 09-12-2013 17:56:27 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Vila da Praia

Concelho Santa Cruz da Graciosa

Ilha Graciosa

Mapa [c_48115_f_4_63507_SIGAM-SRIT - Grota do Sousa \(GRA13\) - São Mateus - Santa Cruz da Graciosa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Sousa (GRA13)

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 27-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 417217,608

Coordenadas Y/P - jusante 4320948,693

Coordenadas X/M - montante 416988,837

Coordenadas Y/P -
montante 4320886,152

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M 417156,712

Coordenadas Y/P 4320942,11

Tipo de ocorrência
relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da
ocorrência Verifica-se que para além da inexistência da passagem hidráulica sob a estrada regional 1-2.ª Carapacho-Fenais, já registada/assinalada no formulário AHA/RIBEIRAAS/2013/041, imediatamente a montante a mesma ribeira encontra-se obstruída por um canavial.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s) Abrange mais de uma propriedade privada.





Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular limpeza e manutenção da ribeira.
------------------------	--

Propostas de	Limpeza e desobstrução da ribeira no troço confinantes com os terrenos alegadamente
--------------	---

intervenção	privados pelo(s) proprietário(s).
-------------	-----------------------------------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--



Portela

Legenda

— Hidrografia

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 417729,5

Y = 4320336,6





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2013/256

Submetida 09-12-2013 18:48:26 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia Luz

Concelho Santa Cruz da Graciosa

Ilha Graciosa

Mapa [c_48122_f_4_23065_SIGAM-SRIT - Grota na Luz - Luz - Santa Cruz da Graciosa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira sem nome

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 28-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliada. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante 414469,953

Coordenadas Y/P - jusante 4319020,459

Coordenadas X/M - montante 414421,312

Coordenadas Y/P - montante 4320086,334

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	414461,494
Coordenadas Y/P	4319037,377
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Área Urbana - Município de Santa Cruz da Graciosa







Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 100 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
Coordenadas X/M	414370,994
Coordenadas Y/P	4319963,274
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Área Urbana - Município de Santa Cruz da Graciosa



Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 100 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
Coordenadas X/M	414414,221
Coordenadas Y/P	4320053,703
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por pedras, vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de uma propriedade privada.



Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências

Ausência de regular manutenção da ribeira.

Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 150 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata



Legenda
— Hidrografia

Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 415220,8
Y = 4318851,5

