



ANEXO II

FORMULÁRIOS

DSRHOT/RIBEIRAS/2014/059 até DSRHOT/RIBEIRAS/2014/089

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários considerados no período de setembro de 2013 a setembro de 2014.

Os formulários apresentados correspondem aos formulários tal como submetidos. No posterior tratamento de dados, houve necessidade de pequenas correções, nomeadamente em termos de erros de inserção de coordenadas.

Os formulários correspondentes ao ano de 2013 apresentam diferente formatação, uma vez que foi reajustado o conteúdo dos formulários a preencher em 2014.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/059

Submetida 18-07-2014 14:24:00 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Achadinha

Concelho Nordeste

Ilha São Miguel

Mapa [c_57118_f_4_80095_Grota do Areeiro ou Rib do Cachaço.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Areeiro ou Rib.^a do Cachaço

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 24-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 650 67

Coordenadas Y/P - jusante 4 190 5

Coordenadas X/M - montante 650 80

Coordenadas Y/P - montante 4 190 2

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 650806

Coordenadas Y/P 4190328

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável
(eis)

Responsáveis pela resolução Diversos Proprietários


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Pesqueiro

Rua Direita

Rua do Ramal

Caminho Fundo

Rua da Canaça

Mangona

Rua da Mangana

ACHADINHA

E.R. 1-1a - Achadinha

E.R. 1-1a - Salga

E.R. 1-1a - Salga

Rua do Valverde

SALGA

Cogumbeiro

Caminho Rural da Grotas

Caminho do Areeiro

Rua do Burgete

Burgete

ACHADA

Travessa da Velga

Lanho

Lombo de El-Rei

Cabeço



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/060

Submetida 18-07-2014 14:33:15 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Achadinha

Concelho Nordeste

Ilha São Miguel

Mapa [c_57119_f_4_10599_Grota da Ponte Velha Achadinha.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Ponte Velha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 24-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 651326

Coordenadas Y/P - jusante 4191088

Coordenadas X/M - montante 650948

Coordenadas Y/P - montante 4189706

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Pesqueiro

Caminho Fundo

Rua da Canada

Rua do Ramal

Rua Direita

Rua da Mangana

Mangona

Rua Nova

Rua do Moínho

ACHADA

ACHADINHA
E.R. 1-1ª - Achadinha

Cogumbeiro

Caminho Rural da Grotas

Caminho do Areeiro

Rua do Burquete

Burquete

Lanho

Lomba de El-Rei



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/061

Submetida 18-07-2014 15:46:51 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_57100_f_4_17613_R1.JPG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca - Afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 654543

Coordenadas Y/P - jusante 4361661

Coordenadas X/M - montante 652730

Coordenadas Y/P - montante 4361664

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653266

Coordenadas Y/P 4361846

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada Depósito de resíduos


Descrição da ocorrência Depósito de resíduos junto da passagem hidráulica do Caminho Municipal, limpeza de alguma vegetação a montante e jusante da passagem.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privado, Municipal

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Limpeza de resíduos: pneus e plásticos agrícolas
Limpeza de vegetação: cana-roca; hortências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de resíduos

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção recolha e dos resíduos, transporte para local adequado.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários
Município
SRRN

Responsáveis pela resolução Município das Lajes, privado, SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 652678

Coordenadas Y/P 4361580

Extensão afetada (metros) 400

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Existência de vegetação, hortências e cana-roca a 150 metros da montante e 250 a jusante deste ponto

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privado, passagem hidráulica do Caminho Municipal

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Falta de limpeza da vegetação pelos proprietários de margens privadas e respetiva manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Limpeza de vegetação pelos proprietários e limpeza vegetação passagem hidráulica pelo Município

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários
Município
SRRN

Responsáveis pela resolução Privados, Município SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

EDO:

Boca da Bahia

653 266, 4 361 816

LAJES DAS FLORES

652 678, 4 361 580

653 961, 4 361 685

654 372, 4 361 711

654 543, 4 361 661





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/062

Submetida 18-07-2014 16:21:36 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Achada

Concelho Nordeste

Ilha São Miguel

Mapa [c_57128_f_4_89178_Grota Cova do Cavalo.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Cova do Cavalo ou Rib.^a dos Caldeirões

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 24-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 652426

Coordenadas Y/P - jusante 4190534

Coordenadas X/M -
montante 652924

Coordenadas Y/P -
montante 4189570

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 652525

Coordenadas Y/P 4190205

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte na zona urbana, para montante da estrada regional a linha de água encontra-se em estado razoável de conservação.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção de vegetação de pequeno porte

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela resolução CMN

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Rua do Moinho

Rua Nova

Rua do Vigário

Rua do Calço

Rua de Santana

Rua do Engenho

Rua da Igreja

Rua das Almas

Santana

Rua do Mestre Inácio

Ranai

SANTANA

Rua das Pedras

Caminho dos Camalhões

E.R. 1-1ª - Santana

ACHADINHA

ACHADA

Estrada Regional - Achada

E.R. 1-1ª - Achadinha

Lanho

Cerrado do Outeiro

Chã do Cerrado



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/063

Submetida 18-07-2014 16:55:53 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Maia

Concelho Ribeira Grande

Ilha São Miguel

Mapa [c_57135_f_4_37531_Rib_da_Cruz_112.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a da Cruz

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 13-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 640945

Coordenadas Y/P - jusante 4187906

Coordenadas X/M - montante 641960

Coordenadas Y/P - montante 4186518

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 641188

Coordenadas Y/P 4187228

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se a existência de material arbóreo de grande porte na linha de água

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção ou queima de material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Proprietário do prédio rústico

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Monte Sapata

Estrada São Sebastião

E.R. 1-1ª

Barqueira

Lajinha

E.R. 1-1ª

Calços da Maia

Calços da Maia

Terra Chã

Rua do Outeiro

Rua dos Quatorze

Cerrado da Cova

Gorreana de Baixo

MAIA

Travessa de Gorreana

Gorreana de Cima

Gorreana

Ponte do Estreito

Barreiros

Ponte da Corretora

Junçal

SÃO BRÁS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/064

Submetida 22-07-2014 17:00:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Maia

Concelho Ribeira Grande

Ilha São Miguel

Mapa [c_57139_f_4_83945_Rib da Cruz 112.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a da Cruz

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 13-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 640945

Coordenadas Y/P - jusante 4187906

Coordenadas X/M - montante 641960

Coordenadas Y/P - montante 4186518

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 641756

Coordenadas Y/P 4186779

Extensão afetada (metros)


Tipo de ocorrência relatada Derrocada
Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se a existência de material arbóreo de grande porte, acácia, que intersesta a linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Desconhece-se

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte, remoção ou queima do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Proprietário

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

641160

Coordenadas Y/P

4187234

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência

Verificou-se perigo de obstrução da linha de água, devido à queda de material arbóreo de grande porte que neste momento encontra-se a interseção a ribeira.

Gravidade

Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte, remoção ou queima do referido material

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Diversos Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)



Monte Sapata

Estrada São Sebastião

E.R. 1-1ª

Barqueira

Lajinha

E.R. 1-1ª

Calços da Maia

Calços da Maia

Terra Chã

Rua do Outeiro

Rua dos Quatorze

Cerrado da Cova

Gorreana de Baixo

MAIA

Travessa de Gorreana

Gorreana de Cima

Gorreana

Ponte do Estreito

Barreiros

Ponte da Corretora

Junçal

SÃO BRÁS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/065

Submetida 23-07-2014 09:46:40 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Maia

Concelho Ribeira Grande

Ilha São Miguel

Mapa [c_57277_f_4_69156_Rib_Cafua.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Cafua ou Rib.^a da Gorreana

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 13-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 640775

Coordenadas Y/P - jusante 4187861

Coordenadas X/M - montante 641191

Coordenadas Y/P - montante 4186249

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 640810

Coordenadas Y/P 4186596

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se perigo de obstrução da linha de água, devido à queda de material arbóreo de médio e grande porte.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Desconhece-se

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à queda de vegetação da margem direita.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte, remoção ou queima de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Diversos Proprietários


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Estrada São Sebastião

E.R. 1-1a

Rua do Outeiro

Calços da Maia

Calços da Maia

Terra Chã

Cerrado da Cova

Gorreana de Baixo

MAIA

Travessa de Gorreana

Rua dos Quatorze

Gorreana de Cima

Ponte do Estreito

Gorreana

Barreiros

Ponte da Corretora

SÃO BRÁS

Junçal

Peneireiro

E.R. 1-1a

Rua João Paulo II



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/066

Submetida 23-07-2014 10:08:33 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Maia

Concelho Ribeira Grande

Ilha São Miguel

Mapa [c_57306_f_4_84754_Grota Sao Pedro.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota de São Pedro (113)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 17-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 641187

Coordenadas Y/P - jusante 4188506

Coordenadas X/M - montante 641155

Coordenadas Y/P - montante 4187550

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 641156

Coordenadas Y/P 4188001

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos Proprietários

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Diversos Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

641152

Coordenadas Y/P

4187927

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência

Necessidade de limpeza de vegetação de pequeno e médio porte

Gravidade

Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Diversos Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Rua de Melo Nunes

Ponta da Maia

Rua da Boa Vista

Rua dos Forros

Rua do Rosário

E.R. 1-1ª

Estrada de São Pedro

Monte Sapata

Calços da Maia

E.R. 1-1ª

Rua do Outeiro

Calços da Maia

Terra Chã

Barqueira

Lajinha

E.R. 1-1ª

Funchal

MAIA

Cerrado da Cova

Gorreana de Baixo

Travessa de Gorreana

Gorreana de Cima

Gorreana

Rua dos Quatorze

Barreiros

Ponte do Estreito

Ponte da Corretora

Junçal

Rebentão do Barro

SÃO BRÁS

Peneireiro



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/067

Submetida 23-07-2014 11:32:52 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57311_f_4_81018_Rib_Tambores.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a dos Tambores/ Amarela/ Barracas/ Sanguinhal

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 17-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 650112

Coordenadas Y/P - jusante 4181901

Coordenadas X/M - montante 647876

Coordenadas Y/P - montante 4181221

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a

melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 648225

Coordenadas Y/P 4181685

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência Verificou-se neste local da ribeira, na zona dos Lameiros, situação de assoreamento junto da margem direita, que realiza a obstrução de parte do leito da linha de água, em aproximadamente 10 metros de comprimento e 3 metros de largura.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Desassoreamento

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material depositado e vegetação, para o não agravamento da situação e consequente livre escoamento do caudal.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Remoção do material	10	3		

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela resolução CM da Povoação

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 648192

Coordenadas Y/P 4181621

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se neste local da ribeira, na zona dos Lameiros, situação de assoreamento junto da margem esquerda, que realiza a obstrução de parte do leito da linha de água, em aproximadamente 50 metros de comprimento e 3 metros de largura.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Desassoreamento

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material depositado e vegetação, para o não agravamento da situação e consequente livre escoamento do caudal.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Remoção do material	50	3		

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela
resolução

CM da Povoação

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)



Pedras de Galego

Estrada Regional Norte

Espigão do Caminho

Fujins

Cerrado da Urze

FURNAS

Caldeiras

Lagoa das Furnas

Estrada Regional Sul

Areiro

Pico do Gaspar

RIBEIRA QUENTE

Canada das Pedras

Rua de Santana

Rua do Parque

Rua das Águas Quentes

Rua do Além

Parque Terra Nostra

Azeias

Queimadas

Lombo Lagoinha

Lombo

Rebentão das Pimentas

Eiríinha

Rua da Palha

Rua Formosa

Furnas

Furnas Norte

Rua das Caldeiras

Caldeiras

Estaleiro

Rua do Estaleiro

Tambores

Cural Fundo

Pico das Caldeiras

Estrada Regional E.P. 22a

Marconas

Fontes

RIBEIRA QUENTE

Funduras



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/068

Submetida 23-07-2014 12:36:09 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57323_f_4_22992_Rib_Furnas_ou_Alegria.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Furnas ou da Alegria

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 18-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 650021

Coordenadas Y/P - jusante 4181994

Coordenadas X/M - montante 648769

Coordenadas Y/P - montante 4183317

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 650027

Coordenadas Y/P 4182369

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se neste local, caminho rural da Chã da Mata, existência de passagem hidráulica realizada com 10 manilhas de um diâmetro, construída pela DRRF. No lado direito dessa passagem hidráulica verificou-se o assoreamento do leito em aproximadamente 20 metros de comprimento e 3 metros de largura, realizando a obstrução de parte da passagem hidráulica (4 manilhas) desta linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) DRRF

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Desassoreamento

Local a intervir Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material depositado, para o não agravamento da situação e consequente livre escoamento do caudal.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Remoção do material	20	3		

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) SRRN

Responsáveis pela resolução DRRF

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 649633

Coordenadas Y/P 4182938

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se neste local, caminho rural da Briosa, existência de uma passagem hidráulica realizada em betão com 7 tubos de P.V.C de 50cm de diâmetro, construída pela DRRF. No lado direito dessa passagem hidráulica verificou-se o assoreamento do leito em

aproximadamente 40 metros de comprimento e 6 metros de largura, realizando a obstrução de parte da passagem hidráulica.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências: Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção: Desassoreamento

Local a intervir: Leito

Descrição geral das propostas de intervenção: Remoção do material depositado e vegetação, para o não agravamento da situação e consequente livre escoamento do caudal

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m ²)
Remoção do material	40	6		

Prioridade/Urgência: Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis): SRRN

Responsáveis pela resolução: DRRF

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



LOMBA DA MAIA

FENAIIS DA AJUDA

LOMBA DE SÃO PEDRO

FURNAS

Estrada Regional Norte

Rebentão das Pimentos

Estaleiro

Funduras

Eirinha

Rua da Palha

Furnas

Rua Formosa

Rua das Caldeiras

Caldeiras

Furnas Norte

Canada da Gafota

Rua do Estaleiro

Avenida Doutor Manuel Arráaga

Estrada Tambores/Queimadas

Estrada Regional
E.R. 2-2a

Areias

Tambores



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/069

Submetida 23-07-2014 14:34:31 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57328_f_4_85957_Grota da Demanda.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Demanda

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 23-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 643463

Coordenadas Y/P - jusante 4175520

Coordenadas X/M - montante 643333

Coordenadas Y/P - montante 4177365

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 643508

Coordenadas Y/P 4175730

Extensão afetada (metros) 1000

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Numa extensão de aproximadamente 1000 metros, verificou-se a existência de vários muros, de diferentes proprietários, destruídos.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos Proprietários

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às intempéries registadas no ano 1986

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de muro

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção Reconstrução de muros

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução Diversos Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 643472

Coordenadas Y/P 4175801

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Descarga de águas residuais

Descrição da ocorrência Verificou-se descarga de águas residuais agrícolas para a linha de água, nomeadamente de um curral de porcos.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) [o responsável foi identificado]

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Descarga direta para a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção Este Serviço de ambiente notificou o responsável pela infração para resolução da mesma.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução [o responsável foi identificado]

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Fornos

Roça Velha

E.R.1-1ª

Cerrado dos Montes

Roça da Figueira

PONTA GARÇA

Estrada Regional

Cancelinha

Moinho de Vento

Canada das Velhas

Canadina

Canada da Ribeira

Rua do Açor

Rua da Brasileira

Rua da Marcelina

Rua da Igreja

Caminho Novo

Sem Denominação

Canada do Grotinho

Canada do Pauzinho

Canada dos Frades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/070

Submetida 23-07-2014 15:41:51 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57341_f_4_11383_Grota do Cinzeiro.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Cinzeiro e Demanda

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 20-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 643846

Coordenadas Y/P - jusante 4175462

Coordenadas X/M - montante 643640

Coordenadas Y/P - montante 4176311

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Moinho de Vento

Ribeira do Cranha

Cancela do Ferreira

Estrada Regional

PONTA GARÇA

Rua da Cooperativo de São Antônio

Rua Professor Eduíno da Terra Vargas

Ponta Garça

Caminho Novo

Rua da Brasileira

Rua da Marcelina

Calvário

Sem Denominação

Carreira do Manuel Inácio

Rua da Igreja

Cinzeiro



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/071

Submetida 23-07-2014 16:07:37 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57345_f_4_19857_Grota da Grancha_Courelas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a Grancha ou Courelas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 20-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 644194

Coordenadas Y/P - jusante 4176579

Coordenadas X/M - montante 643820

Coordenadas Y/P - montante 4176955

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Roça da Figueira

Canada do Pauzinho

Canada dos Frades

Canada do Pico do Galvo

Estrada Regional

Rua da Boa Vista

Cancela do Ferreira

PONTA GARÇA

Moinho de Vento

Senhora das Mercês



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/072

Submetida 24-07-2014 09:32:07 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57346_f_4_23692_Rib Garcia.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a Garcia ou da Grancha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 19-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 644703

Coordenadas Y/P - jusante 4176597

Coordenadas X/M - montante 644640

Coordenadas Y/P - montante 4177694

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 644595

Coordenadas Y/P 4176944

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Descarga de águas residuais

Descrição da ocorrência Descarga de águas residuais agrícolas, nomeadamente de um viteleiro para a linha de água.

Gravidade Muito Grave - Pessoas e bens afetados

Titularidade do(s) terreno(s) [o responsável foi identificado]

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Descarga direta para a linha de água

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Notificação do proprietário da exploração bovina, para resolução da situação.
Este Serviço de Ambiente procedeu à notificação do infrator.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução [o responsável foi identificado]


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



FURNAS

Espinhos

E.R.1-1ª

Roça Velha

Roça da Figueira

PONTA GARÇA

Canada do Pauzinho

Pico do Sousa

Caminho da Gafieira

Amoras

Estrada Regional

Moinho de Vento

Canada dos Frades

Grotas Fundas

Senhora das Mercês

Caminho Novo

Calvário

Rua da Igreja



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/073

Submetida 24-07-2014 11:07:39 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57366_f_4_76258_Rib_Zabomba.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a Zabomba

Extensão da Ribeira avaliada

Data das ocorrências 19-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 644950

Coordenadas Y/P - jusante 4176612

Coordenadas X/M - montante 644820

Coordenadas Y/P - montante 4176760

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Cançada do Pauzinho

Cançada dos Frades

Caminho da Gaiteira

PONTA GARÇA

Cançada do Garcia

Grotas Fundas

Rua dos Frades

Rua da Boa Vista

Senhora das Mercês



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/074

Submetida 24-07-2014 11:14:40 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c 57374 f 4 86279 Grotas das Grotas Fundas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grotas das Grotas Fundas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 19-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 645211

Coordenadas Y/P - jusante 4176700

Coordenadas X/M - montante 645137

Coordenadas Y/P - montante 4176700

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Pico do Sousa

Cachada dos Frades

Cachada do Garcia

PONTA GARÇA

Grotas Fundas

Senhora das Mercês

Caminho da Gaiteira

Acesso Praia da Amora



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/075

Submetida 24-07-2014 11:21:09 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57375_f_4_66528_Espigão_Morto.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Espigão Morto (242)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 12-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 645312

Coordenadas Y/P - jusante 4176674

Coordenadas X/M - montante 645352

Coordenadas Y/P - montante 4177224

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Pico do Sousa

PONTA GARÇA

Grotas Fundas

Senhora das Mercês

Caminho da Gaiteira

Amoras

Acesso Praia da Amora



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/076

Submetida 24-07-2014 13:59:24 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57377_f_4_28323_Rib_Gaiteira.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Gaiteira

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 12-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 645632

Coordenadas Y/P - jusante 4177290

Coordenadas X/M - montante 645629

Coordenadas Y/P - montante 4177374

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 645632

Coordenadas Y/P 4177290

Extensão afetada (metros) 50

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência A CM de Vila Franca do Campo realizou a limpeza da linha de água junto do caminho. Mas a 100 metros das referidas coordenadas verificou-se deslizamentos de vertente que realizou a obstrução do leito desta linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s) Desconhece-se

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material depositado e vegetação arbórea de grande porte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) SRRN

Responsáveis pela resolução SRRN

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



ER 113

Cimo da Gaiteira

Caminho da Gaiteira

Gaiteira

PONTA GARÇA

Pico do Sousa

Amoras

Areias

Acesso Praia da Amora

Grotas Fundas



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/077

Submetida 24-07-2014 15:36:15 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57387_f_4_40168_Rib da Grancha.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a da Grancha (n.º 239)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 20-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 644349

Coordenadas Y/P - jusante 4176516

Coordenadas X/M - montante 643663

Coordenadas Y/P - montante 4178523

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 644349

Coordenadas Y/P 4176516

Extensão afetada (metros) 6

Tipo de ocorrência relatada Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência Deposição de resíduos, RSU's e biodegradáveis na linha de água.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) [o responsável foi identificado]

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Deposição ilegal de resíduos

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de resíduos

Local a intervir Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Notificação do infrator para remoção dos resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução [o responsável foi identificado]

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 643689

Coordenadas Y/P 4177891

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno e grande porte.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Diversos Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Dona Ermelinda

Caminho dos Fornos

Fornos

E.R.1-1ª

Cerrado dos Montes

PONTA GARÇA

Espinhos

Roça da Figueira

Estrada Regional

Moinho de Vento

Canadá das Velhas

Cancelinha

Canadá do Paurzinho

Canadá dos Frades

Senhora das Mercês

Pico do Galvo

Roca Velha



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/078

Submetida 24-07-2014 15:54:20 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57393_f_4_20173_Rib_dos_Saltos_ou_Fojo.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a dos Saltos ou Fojo

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 25-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 648164

Coordenadas Y/P - jusante 4182310

Coordenadas X/M - montante 648111

Coordenadas Y/P - montante 4182540

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Estrada Regional Norte

FURNAS

Rua da Pálha

Canadá das Pedras

Rua de Santana

Rua do Ferreiro

Rua Padre José Jacinto Botelho

Estrada Regional Sul

Rua da Igreja Velha

Rua do Parque



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/079

Submetida 24-07-2014 16:44:27 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57396_f_4_24939_Grota_Caldeiras_ou_Amarela.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota das Caldeiras ou Amarela

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 25-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 649578

Coordenadas Y/P - jusante 4182029

Coordenadas X/M - montante 648976

Coordenadas Y/P - montante 4182505

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Rebentão das Pimentos

Estaleiro

Eiríha

Rua do Estaleiro

Furnas

Outeiro da Formosa

Outeiro das Caldeiras

Cana da Grota

FURNAS

Rua Formosa

Rua dos Tijolos

Estrada Regional Norte

Rua das Caldeiras

Chã das Caldeiras

Caldeiras

Estrada Regional

Furnas Norte

Avenida Pereira Athayde

Chã das Caldeiras

Avenida Doutor Manuel Arriaga

Estrada Tambores/Queimadas

Tambores



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/080

Submetida 24-07-2014 16:53:21 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57397_f_4_32922_Rib Funduras.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a Funduras

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 25-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 650300

Coordenadas Y/P - jusante 4181626

Coordenadas X/M - montante 650496


Coordenadas Y/P - montante 4181809

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



FURNAS

Estrada Regional

Estr. 242ª



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/081

Submetida 24-07-2014 17:06:50 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57398_f_4_91508_Rib_Fojo_e_Amarela.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib Fojo e Amarela

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 25-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 648635

Coordenadas Y/P - jusante 4181876

Coordenadas X/M - montante 647891

Coordenadas Y/P - montante 4182238

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 647891

Coordenadas Y/P 4182238

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno e grande porte e que realiza a obstrução da ribeira para montante das referidas coordenadas.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção de vegetação de pequeno e grande porte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



FURNAS

Rua do Ferreiro

Rua Padre José Jacinto Botelho

Rua de Santana

Rua da Palma

Estrada Regional Sul

Rua da Igreja Velha

Parque Terra Nostra

Rua do Parque

Rua 25 de Abril

Caminho Novo

Rua das Águas Quentes

Parque Terra Nostra

Arelas



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/082

Submetida 24-07-2014 17:25:14 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57399_f_4_70368_Rib_Agrião.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a do Agrião

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 26-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 651606

Coordenadas Y/P - jusante 4178671

Coordenadas X/M - montante 651441

Coordenadas Y/P - montante 4179012

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 651606

Coordenadas Y/P 4178671

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água necessidade de limpeza de vegetação de pequeno e grande porte que realiza a obstrução da ribeira.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção ou queima de vegetação de pequeno e grande porte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 651441

Coordenadas Y/P 4179012

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se obstrução da linha de água que realiza a obstrução da linha de água para montante.

Gravidade

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



RIBEIRA QUENTE

POVOAÇÃO

Senhor dos Afetos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/083

Submetida 25-07-2014 09:50:17 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
António Furtado	VN de 2.ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57410_f_4_20227_Rib do Pelane.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Pelane ou Pelames

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 26-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 654141

Coordenadas Y/P - jusante 4179276

Coordenadas X/M - montante 653388

Coordenadas Y/P - montante 4180211

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 654141

Coordenadas Y/P 4179276

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se para montante, aproximadamente 300 metros, obstrução da linha de água, devido à existência de material arbóreo no leito.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção ou queima de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Lomba do Carro

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

Canada das Vinhas

Canada das Vinhas

Feira de Gado

Feira

Estrada Municipal - Lomba do Pomar

Caminho das Pedras

Estrada Municipal - Lomba do Carro

POVOAÇÃO

Outeiro

Santa Bárbara

Pedras

Bairro da Caridade

Rua D. Maria II

Ramalho

Lomba dos Pós

Estrada Regional Poente

Morro

Povoação

Rua Gonçalo Velho

Chão de Cima

Chão de Baixo

Covas



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/084

Submetida 25-07-2014 11:41:32 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
Dário	Trabalhador no CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57413_f_4_15521_Rib_Poiso_das_Pombas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Poiso das Pombas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 27-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 654308

Coordenadas Y/P - jusante 4179587

Coordenadas X/M - montante 653587

Coordenadas Y/P - montante 4181350

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 654199

Coordenadas Y/P 4179645

Extensão afetada (metros) 20

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Verificou-se instabilidade de muro de suporte, devido ao processo de erosão fluvial verificado na sua base, infraescavação.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Realização das fundações do referido muro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela resolução CM da Povoação

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 654073

Coordenadas Y/P 4179744

Extensão afetada (metros) 20

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se neste local da ribeira, junto à ponte do caminho de acesso à Lomba do Botão, situação de assoreamento junto da margem direita, que realiza parte da obstrução do leito da linha de água, em aproximadamente 20 metros de comprimento e 6 metros de largura.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s)



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Desassoreamento

Local a intervir Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material depositado e vegetação, para o não agravamento da situação e consequente livre escoamento do caudal.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m ²)
------------------	----------------------	-------------	------------	------------------------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela
resolução

CM da Povoação

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

654082

Coordenadas Y/P

4179872

Extensão afetada
(metros)

30

Tipo de ocorrência
relatada

Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência

Obstrução da linha de água, devido à deposição de vegetação, canas da india, no leito da ribeira, numa extensão de 30 metros de comprimento.

Gravidade

Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno
(s)

Desconhece-se

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Deposição ilegal.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de resíduos

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção dos resíduos biodegradáveis.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução O VN procedeu ao contacto com a equipa de Op. dos RH para dar conhecimento da situação.

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653587

Coordenadas Y/P 4181350

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência Verificou-se para montante, aproximadamente 250 metros, necessidade de limpeza, nomeadamente de vegetação de pequeno e grande porte.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Estrada Regional

Ponte do Lombo das Vacas

Estrada Regional

Caminho do Engenho

Canada da Igreja

Canada das Quintas

Estrada Municipal - Lomba do Botão

POVOAÇÃO

Lomba do Botão

Lomba do Carro

Canada das Vinhas

Canada das Vinhas

Estrada Municipal - Lomba do Pomar

Cerrado da Cafua

Estrada Municipal - Lomba do Carro

Caminho das Pedras

pedra

Outeiro

Terra de Escola



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/085

Submetida 25-07-2014 12:03:47 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57422_f_4_38345_Afluente_Rib_Poiso_das_Pombas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Afluente da rib.^a do Poiso das Pombas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 27-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 653771

Coordenadas Y/P - jusante 4181019

Coordenadas X/M - montante 653532

Coordenadas Y/P - montante 4181252

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653532

Coordenadas Y/P 4181252

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se que para montante das referidas coordenadas necessidade de limpeza de vegetação, nomeadamente invasora, que realiza a obstrução da ribeira.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução DSRHOT


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Outeiro Grande

Estrada Regional

Ponte do Lombo das Vacas

Estrada Regional

Caminho do Engenho

Pico Louro

POVOAÇÃO

Estrada Municipal - Lomba do Botão

Lomba do Botão

Estrada Municipal - Lomba do Carro

Lomba do Carro

Canada das Vinhas

Canada das Vinhas

Cerrado da Cafua

Canada dos Serrilhas

Rua Nova





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/086

Submetida 25-07-2014 14:05:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57426_f_4_14921_Rib_dos_Lagos_Afluente.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Afluente da Rib.ª dos Lagos

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 30-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 653922

Coordenadas Y/P - jusante 4182159

Coordenadas X/M - montante 653795

Coordenadas Y/P - montante 4182159

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653922

Coordenadas Y/P 4181897

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência A ribeira neste setor foi impermeabilizada, atualmente verificou-se que a placa do leito da linha de água encontra-se destruída.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Reconstrução ou reorganização do leito.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) SRRN

Responsáveis pela resolução DSRHOT

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653795

Coordenadas Y/P 4182159

Extensão afetada (metros)


Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se que para montante das referidas coordenadas, aproximadamente 100 metros, necessidade de limpeza de vegetação

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção ou queima de vegetação de grande e pequeno porte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Voltas

Caminho das Matas

Auracárias

POVOAÇÃO

Anexo

S/N

Estrada Regional

Estrada Regional



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/087

Submetida 25-07-2014 14:23:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57430_f_4_77019_Rib_lagos_Afluente_Espigão.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.^a dos Lagos - Afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 1-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 654371

Coordenadas Y/P - jusante 4182806

Coordenadas X/M - montante 654371

Coordenadas Y/P - montante 4181322

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653986

Coordenadas Y/P 4182306

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se que para montante das referidas coordenadas necessidade de limpeza de vegetação de grande porte.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção/queima do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m ²)
------------------	----------------------	-------------	------------	------------------------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários
Rede viária
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Ponte da Mata do Felício

Auracárias

Voltas

POVOAÇÃO

Caminho das Matas

Estrada Regional

Caminho do Engenho

Outeiro Grande

Covinhas

Madeira Nova

Ponte do Lombo das Vacas



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/088

Submetida 25-07-2014 15:38:22 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57431_f_4_48502_Ribª do Purgar.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.ª do Purgar

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 2-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 655062

Coordenadas Y/P - jusante 4179893

Coordenadas X/M - montante 655470

Coordenadas Y/P - montante 4182643

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 655062

Coordenadas Y/P 4179893

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se que para montante das referidas coordenadas, aproximadamente 500, necessidade de limpeza de vegetação arbórea.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção/queima do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Município

Responsáveis pela resolução CM da Povoação

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 655154

Coordenadas Y/P 4180606

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência Verificou-se elevada quantidade de material arbóreo no leito da ribeira.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Município

Responsáveis pela resolução CM da Povoação

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 655444

Coordenadas Y/P 4181022

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se material arbóreo no leito da linha de água, situação que se repete para montante das referidas coordenadas.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/089

Submetida 25-07-2014 15:48:50 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Povoação

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57436_f_4_15825_rib.ª dos Bispos.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira dos Bispos

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 3-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 655695

Coordenadas Y/P - jusante 4180587

Coordenadas X/M - montante 656690


Coordenadas Y/P - montante 4182587

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



POVOAÇÃO

Simplicio

Monte

Monte Simplicio

E.R. 2-1ª

Outeiro da Lomba

Chão da Feteira

Bispos

Chão da Feteira

Monte de Baixo

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Gustavo Adolfo de Medeiros

Engenho

POVOAÇÃO

Pico Longo

E.R. 24ª

Nossa Senhora dos Remédios

Rua João Loução

Outeiro da Silva

FAIAL DA TERRA

Rua da Escola

Caminho das Brenhas

E.R. 14ª