

ANEXO II

FORMULÁRIOS

DSRHOT/RIBEIRAS/2014/090 até DSRHOT/RIBEIRAS/2014/126

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários considerados no período de setembro de 2013 a setembro de 2014.

Os formulários apresentados correspondem aos formulários tal como submetidos. No posterior tratamento de dados, houve necessidade de pequenas correções, nomeadamente em termos de erros de inserção de coordenadas.

Os formulários correspondentes ao ano de 2013 apresentam diferente formatação, uma vez que foi reajustado o conteúdo dos formulários a preencher em 2014.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/090

Submetida 25-07-2014 16:01:52 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Faial da Terra

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57437_f_4_49321_Rib Faia Terra.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.ª do Faial da Terra

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 9-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 659125

Coordenadas Y/P - jusante 4178716

Coordenadas X/M - montante 659732

Coordenadas Y/P - montante 4182484

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 659720

Coordenadas Y/P 4181711


Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência Verificou-se para jusante da referida coordenada, aproximadamente 200 metros, material arbóreo no leito da ribeira.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção ou queima de material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Diversos Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/091

Submetida 25-07-2014 16:13:35 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Faial da Terra

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57438_f_4_72789_Grota da Lapa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Lapa

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 10-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 658975

Coordenadas Y/P - jusante 4178997

Coordenadas X/M - montante 659210

Coordenadas Y/P - montante 4179286

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/092

Submetida 25-07-2014 16:19:45 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Água Retorta

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa [c_57440_f_4_39162_Grota da Criação.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Criação

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 10-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 661736

Coordenadas Y/P - jusante 4181168

Coordenadas X/M - montante 661396

Coordenadas Y/P - montante 4181754

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Arasto

ER. 1-10

Ladeiras

Covas

ÁGUA RETORTA

Rua do Marco

Rua do Estanqueiro

Rua da Canada

Rua do Outeiro

Rua Direita

Água Retorta

Rua da Igreja

Rua do Espigãozinho



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/093

Submetida 25-07-2014 16:26:23 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2.ª Classe
António Melo	VN de 2.ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57441_f_4_80100_Grota do Açor.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Açor

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 7-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 642936

Coordenadas Y/P - jusante 4175682

Coordenadas X/M - montante 642995

Coordenadas Y/P - montante 4176203

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Canada das Velhas

PONTA GARÇA

Canadinha

Carreira do Antônio Melo

Cerrado do Mar

Canada da Ribeira

Rua do Açor

Fonte dos Perdigões

Rua da Brasileira

Rua da Misericórdia

Rua da Marcelina

Carreira do Manuel Inácio

Rua da Cooperativo de São Antônio

Rua Professor Eduíno da Terra Vargas

Ponta Garça

Rua da Igreja



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/094

Submetida 25-07-2014 16:42:42 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c 57443 f 4 35684 Grota Meio Moio ou Henrique Joao.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Meio-Moio ou Henrique João

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 7-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 642412

Coordenadas Y/P - jusante 4175680

Coordenadas X/M - montante 642240

Coordenadas Y/P - montante 4176740

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/095

Submetida 25-07-2014 16:56:13 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2.ª Classe
António Melo	VN de 2.ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57446_f_4_67822_Rib_Seca.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib dos Moinhos ou Seca

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 7-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 639146

Coordenadas Y/P - jusante 4176599

Coordenadas X/M - montante 638654

Coordenadas Y/P - montante 4177736

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Quebradas

Passagem

Mão d'Agua

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL)

RIBEIRA SECA

Caminho do Calço

Caminho dos Moirhos

Rua da Paz

Pico D'El Rei

Caminho do Mato

Caminho da Tronqueira

Via Rápida Vila Franca

E.R.1-13

Rua da Cruz

Ribeira Seca

Rua da Palmeira

E.R.1-13

RIBEIRA DAS TAÍNHAS

Canada de Santana



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/096

Submetida 25-07-2014 17:03:14 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
António Furtado	VN de 2.ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia São Miguel (Vila Franca do Campo)

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57448_f_4_86725_Rib.ª Mãe de Água.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Rib.ª Mãe de Água

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 18-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 638095

Coordenadas Y/P - jusante 4177008

Coordenadas X/M - montante 637772

Coordenadas Y/P - montante 4177008

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Passagem

ÁGUA DE ALTO

Pico do Vento

Grota da Mãe d'Água

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL)

Pico D'El Rei

Caminho dos Moinhos

ÁGUA DE ALTO

Terra dos Frades

Parque Industrial

RIBEIRA SECA

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO)

Via Rápida Vila Franca

Rua Pão do Vigário

Rua do Carneiro

Rua de Santo Amaro

Rua Vila do Porto

Canada de Santana

Rua da Paz

Rua da Palmeira

Rua da Cruz

Ribeira Seca

Rua Nova

Figueira do Gasquete

E.R.1-1ª

Santo Amaro

Rua Luís Medeiros Resendes Paiva

Estrada Real

Rua Teófilo Braga

Rua Gonçalo Velho

Rua da Palma

Rua da Cancela

Rua do Baixio

Rua da Calçada

Praia da Vinha Areia

Estrada Nova



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/097

Submetida 28-07-2014 11:18:46 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2.ª Classe
António Furtado	VN de 2.ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ribeira Seca

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57495_f_4_58029_Ribeira_Seca_VFC.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 17-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 639195

Coordenadas Y/P - jusante 4175439

Coordenadas X/M - montante 639524

Coordenadas Y/P - montante 4177315

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 639040

Coordenadas Y/P 4175439

Extensão afetada (metros) 25

Tipo de ocorrência relatada
Instabilidade de talude natural
Instabilidade de infraestrutura


Descrição da ocorrência Verificou-se instabilidade de muro de suporte do logradouro de uma moradia, devido ao processo de erosão fluvial verificado na sua base, infraescavação.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Desconhece-se

REGISTO FOTOGRÁFICO**IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES****CAUSAS**

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Devido às sucessivas intempéries.			
SOLUÇÕES				
Tipo de intervenção	Reforço de muro			
Local a intervir	Margem direita			
Descrição geral das propostas de intervenção	Reconstrução da base do muro.			
Dimensões				
Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo			
RESPONSABILIDADES				
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município			
Responsáveis pela resolução	CM de Vila Franca do Campo			
ORÇAMENTO				
Existe orçamento para a intervenção?	Não			
Valor orçamentado				
Fornecedor				
Inserir documento (se aplicável)				
OCORRÊNCIA				
Coordenadas da ocorrência				
Coordenadas X/M	639524			
Coordenadas Y/P	4177315			
Extensão afetada (metros)				
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução			
Descrição da ocorrência	Verificou-se ao longo do percurso efetuado diversas situações de deposição de material arbóreo, de grande porte, no leito desta linha de água.			
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva			
Titularidade do(s) terreno(s)	Diversos			
REGISTO FOTOGRÁFICO				





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção/queima do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Mãe d'Água

Caminho do Calço

Caminho dos Moinhos

Caminho da Tronqueira

Rua da Paz

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL)

Pico D'El Rei

RIBEIRA SECA

Via Rápida Vila Franca

Caminho do Mato

E.R.1-2ª

Pico d'el Rei

Rua da Cruz

E.R.1-1ª

Ribeira Seca

Rua da Palmeira

Rua das Hortas

Rua dos Piquetes

Avenida da Europa

Rua da Calçada

Rua da Marina

Rua do Jogo

Figueira do Casquete

Rua Nova

Estrada Nova

RIBEIRA DAS TAÍNAS

Grota Laíga

Rua Monte Felix

Rua da Vila

Rua da Igreja

Ribeira das Taíñas

Praia da Vinha Areia

Canada do Raposo



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/098

Submetida 28-07-2014 14:44:07 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2.ª Classe
António Melo	VN de 2.ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ribeira das Tainhas

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57486_f_4_30195_Grota do Dinis.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Dinis

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 15-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 640798

Coordenadas Y/P - jusante 4175621

Coordenadas X/M - montante 641141

Coordenadas Y/P - montante 4176413

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 641014

Coordenadas Y/P 4175955

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água, necessidade de limpeza de vegetação.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO**IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES****CAUSAS**

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
---------------------	----------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação.
--	-------------------------------

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
--------------------------------------	---------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Caminho do Mato

RIBEIRA SECA

Caminho da Tronqueira

São João

RIBEIRA DAS TAÍNHAS

E.R.1-1ª

Caminho dos Fornos

Lazeira

Roegão

PONTA GARÇA

Canal da Galega

Amoreira

Canal das Amoreiras

Rua da Lazeira

Rua da Igreja

Ribeira das Taíñas

Canal do Sampaio

Canal Morgado Soares

Rua Senhora da Vida

Canal da Lomba

Grotta do Araújo

Meio Moio



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/099

Submetida 28-07-2014 15:08:55 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57501_f_4_56081_Ribeira da LAPA.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Lapa

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 11-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 40'

Coordenadas Y/P - jusante 031 05'

Coordenadas X/M - montante 39 41'


Coordenadas Y/P - montante 631 06

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia
- ▲ Vértice Geodésico - POOC Corvo
- Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
- Áreas Balneares
- Áreas de Vocação Recreativa
- Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
- Áreas Agrícolas
- Áreas Florestais
- Áreas Edificadas
- Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
- Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 663156,7

Y = 4393559





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/100

Submetida 28-07-2014 15:30:18 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ribeira das Tainhas

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c 57496 f 4 72112 Grota das Amoreiras.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota das Amoreiras

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 16-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 640606

Coordenadas Y/P - jusante 4175546

Coordenadas X/M - montante 640822

Coordenadas Y/P - montante 4176085

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 640614

Coordenadas Y/P 4175687

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Descarga de águas residuais
Outros


Descrição da ocorrência Verificou-se descarga de águas residuais urbanas diretamente para a linha de água, proveniente de uma habitação, propriedade do Sr. António José Palhinha Costa, sita na Canada do Morgado Soares n.º 1, 9680-506 VFC

Ao longo do percurso percorrido na linha de água verificou-se necessidade de limpeza de vegetação da linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno (s) António José Palhinha Costa, sita na Canada do Morgado Soares n.º 1, 9680-506 VFC

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção Este Serviço de Ambiente procedeu à notificação do responsável pela descarga de águas degradadas para a linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/101

Submetida 28-07-2014 16:10:56 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57522_f_4_68865_Ribeira Cerrado das Vacas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Cerrado das Vacas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 41'

Coordenadas Y/P - jusante 031 06'

Coordenadas X/M - montante 39 41


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

-  Estradas
-  Caminhos
-  Edificado
-  Hidrografia
-  Vértice Geodésico - POOC Corvo
-  Áreas de Projecto - POOC Corvo
-  Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
-  Áreas Balneares
-  Áreas de Vocação Recreativa
-  Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
-  Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
-  Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
-  Áreas Agrícolas
-  Áreas Florestais
-  Áreas Edificadas
-  Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
-  Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 665069,7

Y = 4393363,7





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/102

Submetida 28-07-2014 16:14:04 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ponta Garça

Concelho Vila Franca do Campo

Ilha São Miguel

Mapa [c_57521_f_4_60913_Rib das Patas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Patas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 8-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 641564

Coordenadas Y/P - jusante 4175802

Coordenadas X/M - montante 641954

Coordenadas Y/P - montante 4177097

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a

melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 641564

Coordenadas Y/P 4175802

Extensão afetada (metros) 15

Tipo de ocorrência relatada
Instabilidade de talude natural
Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Verificou-se a destruição de parte de um muro de suporte de um logradouro de uma moradia desabitada.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno
(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Reforço de muro

Local a intervir Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção Reconstrução de muro ou reorganização da margem da linha de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela resolução CM de Vila Franca do Campo

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 641850

Coordenadas Y/P 4176611

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Descarga de águas residuais

Descrição da ocorrência Verificou-se a 100 metros a montante das referidas coordenadas, descarga de águas residuais agrícolas para a linha de água, realizando vários poços no leito com cheiro nauseabundo, com aproximadamente 100 metros de dimensão.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s) Duarte Manuel Rodrigues, Rua Carreira do Meio-Moio n.º57 Ponta Garça, 9680 VFC

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Descarga ilegal

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Outras

Local a intervir

Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Este Serviço de Ambiente procedeu à notificação do responsável para resolução da situação.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Proprietário de exploração bovina

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

641564

Coordenadas Y/P

4175802

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência

No percurso efetuado na linha de água, verificou-se diversas situações de deposição de material arbóreo no leito e resíduos agrícolas.

Gravidade

Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s)

Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido às sucessivas intempéries registadas em anos anteriores.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir Margem esquerda
Leito

Descrição geral das
propostas de intervenção Limpeza e remoção de material arbóreo e resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s)
responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela
resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)



Lazeira

Roegão

PONTA GARÇA

E.R. 1-1ª

RIBEIRA DAS TAÍNHAS

Rua da Lazeira

Rua Senhora da Vida

Outeiro da Senhora da Vida

Carreira Manuel de Deus

Meio Moio

Rua do Meio Moio

canada do Grotinho



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/103

Submetida 28-07-2014 16:42:29 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57519_f_4_55212_Ribeira da Rocinha.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Rocinha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 11-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 41

Coordenadas Y/P - jusante 031 05

Coordenadas X/M - montante 39 41


Coordenadas Y/P - montante 031 05

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/104

Submetida 28-07-2014 17:02:58 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57526_f_4_19593_RRibeira da Ponte.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Ponte

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 41'

Coordenadas Y/P - jusante 031 06'

Coordenadas X/M - montante 39 41'


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia
- Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
- Áreas Balneares
- Áreas de Vocação Recreativa
- Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
- Áreas Agrícolas
- Áreas Florestais
- Áreas Edificadas
- Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
- Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 664218,6

Y = 4394355,2





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/105

Submetida 28-07-2014 17:15:19 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57527_f_4_53696_Ribeira do Vintém.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Vintém

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 41'

Coordenadas Y/P - jusante 031 05'

Coordenadas X/M - montante 39 41'


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia
- Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
- Áreas Balneares
- Áreas de Vocação Recreativa
- Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
- Áreas Agrícolas
- Áreas Florestais
- Áreas Edificadas
- Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
- Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 665149

Y = 4394180,3





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/106

Submetida 28-07-2014 17:25:24 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubéio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57529_f_4_91718_Ribeira do Poço D'Água.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Poço de Água

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 15-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 41'

Coordenadas Y/P - jusante 031 05'

Coordenadas X/M - montante 39 41'


Coordenadas Y/P - montante 031 05

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia
- Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
- Áreas Balneares
- Áreas de Vocação Recreativa
- Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
- Áreas Agrícolas
- Áreas Florestais
- Áreas Edificadas
- Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
- Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 665161
Y = 4394171,4





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/107

Submetida 28-07-2014 17:40:41 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57530_f_4_66544_Ribeira de Entre as Cancelas.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de Entre as Cancelas

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 43'

Coordenadas Y/P - jusante 31 05'

Coordenadas X/M - montante 39 42'


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia
- ▲ Vértice Geodésico - POOC Corvo
- Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
- Áreas Balneares
- Áreas de Vocação Recreativa
- Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
- Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
- Áreas Agrícolas
- Áreas Florestais
- Áreas Edificadas
- Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
- Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 664841,5

Y = 4393517,2





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/108

Submetida 28-07-2014 18:20:46 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio de Fraga Mendonça	Assistente Operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57531_f_4_93664_Ribeira da Picada.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Picada

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante

Coordenadas Y/P - jusante

Coordenadas X/M - montante 39 41'


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



Legenda

- Estradas
- Caminhos
- Edificado
- Hidrografia
- Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
- Áreas Balneares
- Áreas de Vocação Recreativa
- Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
- Áreas de Proteção e Conservação da Natureza (terrestre)
- Áreas de Proteção e Conservação da Natureza (marítima)
- Áreas Agrícolas
- Áreas Florestais
- Áreas Edificadas
- Zona Terrestre de Proteção - POOC Corvo
- Faixa Marítima de Proteção - POOC Corvo

Coordenadas (Canto Inferior Direito)

X = 665149

Y = 4394432,5





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/109

Submetida 28-07-2014 18:34:59 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57532_f_4_54530_Ribeira do Galvão.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Galvão

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 15-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 42'

Coordenadas Y/P - jusante 031 05'

Coordenadas X/M - montante 39 42'


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/110

Submetida 28-07-2014 18:41:46 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57533_f_4_29358_Ribeira da Cancela do Pico.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Cancela do Pico

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 15-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 71'

Coordenadas Y/P - jusante 031 09'

Coordenadas X/M - montante 39 42'


Coordenadas Y/P - montante 031 05'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/111

Submetida 28-07-2014 18:49:37 por Fernando MC. Ferreira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lubélio Mendonça	Assistente operacional

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Corvo

Concelho Vila do Corvo

Ilha Corvo

Mapa [c_57534_f_4_42093_Ribeira da LAPA.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira da Lapa

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 10-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 39 40'

Coordenadas Y/P - jusante 031 05'

Coordenadas X/M - montante 39 41'


Coordenadas Y/P - montante 031 06'

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/112

Submetida 29-07-2014 11:14:28 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	VN Especialista
Adelino Cabral	VN Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Santo António

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57550_f_4_85635_Grota do Lugar ou Erva Má.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Erva Má ou Lugar (451)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 19-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 614093

Coordenadas Y/P - jusante 4190997

Coordenadas X/M - montante 612345

Coordenadas Y/P - montante 4190167

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 612345

Coordenadas Y/P 4190167


Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte, nomeadamente invasora.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO**IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES****CAUSAS**

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
---------------------	----------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
---------------------	--------------------------------

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRRN
--------------------------------------	-----------------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado	
-------------------	--

Fornecedor	
------------	--

Inserir documento (se aplicável)	
----------------------------------	--





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/113

Submetida 29-07-2014 11:49:34 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN Especialista
José Manuel Ferreira	VN Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Santo António

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c 57552 f 4 61715 Grota Lucena \(70\).pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota Lucena (70)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 18-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 614313

Coordenadas Y/P - jusante 4190268

Coordenadas X/M - montante 612174

Coordenadas Y/P - montante 4189035

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 612174

Coordenadas Y/P 4189035

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada
Derrocada
Assoreamento/ObstruçãoDescrição da ocorrência
Verificou-se no percurso efetuado, para montante, necessidade de limpeza de vegetação de grande porte.Gravidade
Grave - Pessoas e bens em risco iminenteTitularidade do(s) terreno(s)
Diversos**REGISTO FOTOGRÁFICO**





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção/queima do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 613662

Coordenadas Y/P 4189966

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de grande porte.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção/queima do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/114

Submetida 29-07-2014 12:09:21 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	VN Especialista
Adelino Cabral	VN Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Santo António

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57553_f_4_78572_Grota do Rosário ou Sardinha.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Rosário ou Sardinha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 19-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 614122

Coordenadas Y/P - jusante 4191077

Coordenadas X/M - montante 611953

Coordenadas Y/P - montante 4190385

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 611953

Coordenadas Y/P 4190385

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, deposição de árvores de grande porte no leito desta linha de água.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção/queima do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Canada do Maranhão
Canada da Chã
Rua do Castigo
Ramal do Jogo

Canada Larga

SANTA BÁRBARA

Paúl

Canada da Cruz

Canada Maria de Fritas

Canada da Fonseca

Rua Lomba dos Melos de Cima

SANTO ANTÓNIO

Caminho da Lomba dos Melos

Canada do Meio Moio

Lomba da Cruz

Rua da Lomba da Cruz de Cima

Canada da Senhora Mariquinhas

Chã da Parede

Caminho da Travessa

Caminho do Bardo

Roça Grande

Chã do Charcão

CAPELAS

Canada da Faustina

Roda do Pico

Canada dos Desoito

Rua do Lucena

Rua do Baleiro

Caminho da Fontinha

E.R.1-1a - Santo António

Caminho Velho

Rua das Terças

Rua do Quarteiro

Beco do Lopes

Rua do Valado

Ponta de Santo António

Roseiras

Carregueira de Cima

Carregueira de Baixo



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/115

Submetida 30-07-2014 11:52:40 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Santo António

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c 57554 f 4 97617 Grota da Pipa.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Pipa (72)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 19-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 613678

Coordenadas Y/P - jusante 4191318

Coordenadas X/M - montante 612957

Coordenadas Y/P - montante 4191106

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 612957

Coordenadas Y/P 4191106

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se ao longo do percurso efetuado diversas situações de deposição de material arbóreo na linha de água e necessidade de limpeza de vegetação invasora.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção ou queima do material arbóreo e vegetação de pequeno porte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 613300

Coordenadas Y/P 4191268

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada Derrocada

Descrição da ocorrência Verificou-se uma situação de derrocada da margem esquerda desta linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção Remoção do material depositado no leito devido à derrocada.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
Rede viária

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 613330

Coordenadas Y/P 4191257

Extensão afetada (metros) 25

Tipo de ocorrência relatada Derrocada

Descrição da ocorrência Verificou-se uma situação de derrocada da margem direita desta linha de água, realizando a obstrução do leito.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)



CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Outras

Local a intervir

Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Remoção do material depositado no leito devido à derrocada.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Desconhece-se

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

Canada da Cruz

Canada Maria de Frias

Canada da Fonseca

SANTO ANTÔNIO

Caminho da Grota da Pipa

Rua Lomba dos Melos de Cima



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/116

Submetida 30-07-2014 14:37:31 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_57609_f_4_93819_R2.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca - Afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 653833

Coordenadas Y/P - jusante 4361650

Coordenadas X/M - montante 653445

Coordenadas Y/P - montante 4361149

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 065362

Coordenadas Y/P 4360966

Extensão afetada (metros) 1000 metros

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Existência de vegetação, hortências e cana-roca entre este ponto e o ponto 653833; 4361650

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Falta de limpeza da vegetação pelos proprietários de margens privadas e respetiva manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Limpeza de vegetação pelos proprietários

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Privados,SRAA

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



653 831 4 361 650

LAYES DAS FLORES

653 445 4 361 149

653 526 4 360 956

653 962 4 360 885



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/117

Submetida 30-07-2014 15:08:54 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_57612_f_4_52685_R3.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca - Afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 065264

Coordenadas Y/P - jusante 4362058

Coordenadas X/M - montante 652589

Coordenadas Y/P - montante 4361667

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 652646

Coordenadas Y/P 4362058

Extensão afetada (metros) 500

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Existência de vegetação, hortências e cana-roca e outras especimes, entre este ponto e o ponto a montante

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privado, passagem hidráulica rede viaria

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Falta de limpeza da vegetação pelos proprietários de margens privadas e respectiva manutenção e limpeza da vegetação na hidráulica rede viária

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Limpeza de vegetação pelos proprietários e limpeza vegetação passagem hidráulica pelo rede viária

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
Rede viária
SRRN

Responsáveis pela resolução

privados, SRAA, Rede Viária

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



652.646 4 362.058

This is an aerial photograph of a rural landscape. A red line representing a road runs diagonally from the top left towards the right. A black dot is placed on this road. The surrounding area consists of various shades of green and brown, indicating different types of vegetation and land use. A green line runs vertically through the left side of the image, and a blue line runs horizontally across the top. The text '652.646 4 362.058' is positioned below the black dot on the road.

LAJES DAS FLORES

652.589 4 361.667

This is an aerial photograph of a rural landscape, similar to the one above. A black dot is placed on a road that runs diagonally from the bottom left towards the right. The surrounding area consists of various shades of green and brown, indicating different types of vegetation and land use. A green line runs vertically through the left side of the image, and a blue line runs horizontally across the bottom. The text '652.589 4 361.667' is positioned below the black dot on the road.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/118

Submetida 31-07-2014 11:08:57 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Pilar da Bretanha

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57652_f_4_41726_Grota da Areia ou Bilhão.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Areia ou Bilhão

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 23-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 606508

Coordenadas Y/P - jusante 419540

Coordenadas X/M - montante 606598

Coordenadas Y/P - montante 4194559

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 606598

Coordenadas Y/P 4194556

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte, nomeadamente invasora.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRRN
--------------------------------------	-----------------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Covas

Rua dos Cinquenta

Rua da Lagoa

Grotta da Figueira

Espigão Grande

PILAR DA BRETANHA

>>Sem Designação>>

Rua João Bom

E.R. 1-1ª - Rua Vista Comprida

Caminho do Pico

Fonte da Lombinha

Casa Telhada

Travessa da Casa Telhada

E.R. 1-1ª - Pilar da Bretanha

Rua da Relvinha

Rua André Borges

Rua do Ferreiro

MOSTEIROS

Rua da Grota da Figueira



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/119

Submetida 31-07-2014 12:16:00 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ajuda da Bretanha

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57659_f_4_11183_Grota do Outeiro \(440\).pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Outeiro

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 23-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 608610

Coordenadas Y/P - jusante 4195829

Coordenadas X/M - montante 608222

Coordenadas Y/P - montante 4195251

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 608222

Coordenadas Y/P 4195261

Extensão afetada (metros)


Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se ao longo do percurso efetuado diversas situações de deposição de material arbóreo no leito e necessidade de limpeza de vegetação nesta linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção de material arbóreo e vegetação de pequeno porte.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Grota da Cova

Caminho da Grota do Tomo

Canada da Lombinha de Baixo

PILAR DA BRETANHA

Canada da Lomba

Canada da Lombinha de Baixo

Lombinha

Travessa do Canto

Rua do Outeiro

Canada das Amoreiras

Rua da Lomba da Bica de Baixo

Rua da Assomada

AJUDA DA BRETANHA

Rua do Meio (de Baixo)

Bretanha

Rua da Lomba da Bica

Amoreiras

Canada da Igreja



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/120

Submetida 31-07-2014 12:35:39 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Pilar da Bretanha

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57664_f_4_43968_Grota da Ponte Nova ou da Água.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Ponte Nova ou da Água

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 23-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 607864

Coordenadas Y/P - jusante 4195947

Coordenadas X/M - montante 607441

Coordenadas Y/P - montante 4194440

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 607441

Coordenadas Y/P 4194440

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de grande e pequeno porte.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas
das ocorrências

Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Corte de material arbóreo

Local a intervir
Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Corte e remoção de vegetação de pequeno e grande porte.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis) Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/121

Submetida 31-07-2014 14:14:10 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Remédios

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c 57665 f 4 56161 Grota 25.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota 25

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 25-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 611384

Coordenadas Y/P - jusante 4193981

Coordenadas X/M - montante 610531

Coordenadas Y/P - montante 4192847

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 610531

Coordenadas Y/P 4192847

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, deposição de árvores de grande porte no leito desta linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.
--	--

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
---------------------	---------------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção/queima do material arbóreo
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários SRRN
---------------------------------------	-----------------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

AJUDA DA BREITANHA

Rua do Santa Galo Cima

REMÉDIOS

Canada do Charcão

Canada do Ara

E.R. 1-1º - Remédios

Rua dos Medeiros (de Cima)

Canada do Araújo

Canada da Lomba dos Carvalhos

Canada das Alminhas

SANTA BÁRBARA

Ramal do Jogo

<<Sem Designação>>



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/122

Submetida 31-07-2014 14:55:40 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ajuda da Bretanha

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57674_f_4_86248_Grota da Garrida \(19\).pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Garrida ou Grande (19)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 2-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 609835

Coordenadas Y/P - jusante 4194884

Coordenadas X/M - montante 609437

Coordenadas Y/P - montante 4194377

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 609437

Coordenadas Y/P 4194377

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte, nomeadamente invasora.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
---------------------	----------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRRN
--------------------------------------	-----------------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Rua da Lomba da Bica

Canada da Igreja

Rua do Saramago
Rua do Porto
Rua da Pacheca

AJUDA DA BRETANHA

Canada da Pacheca

Canada do Pico Vermelho

Rua do Santa Galo Cima

REMÉDIOS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/123

Submetida 31-07-2014 15:05:18 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Remédios

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57679_f_4_90933_Grota do Santa Galo.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Santa Galo

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 2-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 610429

Coordenadas Y/P - jusante 4194430

Coordenadas X/M - montante 610099

Coordenadas Y/P - montante 4194048

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 610099

Coordenadas Y/P 4194048

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte, nomeadamente invasora.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
---------------------	----------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRRN
--------------------------------------	-----------------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Rua do Saramago
Rua do Porto
Rua da Pacheca

Rua do Pico Vermelho
Rua da Covilha

AJUDA DA BRETANHA

Travessa da Covilha

Canada do Pico Vermelho

Rua do Santa Galo Cima

REMÉDIOS

ER 140 - Remédios

Chã dos Remédios

Canada do Charcão

Rua dos Medeiros (de Cima)
Canada do Aratijo



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/124

Submetida 31-07-2014 15:17:35 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ajuda da Bretanha

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c_57680_f_4_76022_Grota da Pacheca \(18\).pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota da Pacheca (18)

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 2-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 609710

Coordenadas Y/P - jusante 4195101

Coordenadas X/M - montante 609526

Coordenadas Y/P - montante 4194827

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 609526

Coordenadas Y/P 4194827

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte, nomeadamente invasora.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
---------------------	----------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação de pequeno porte.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRRN
--------------------------------------	-----------------------

Responsáveis pela resolução	Diversos
-----------------------------	----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Rua da Assomada

Rua da Igreja

Ramal da Ajuda

Rua do Saramago

Rua do Porto

Rua da Pacheca

Rua da Grotta Grande

Rua do Pico Vermelho

E.R. 1-1ª - Rua da Lombinha

Canada da Igreja

Canada da Pacheca

AJUDA DA BRETANHA



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/125

Submetida 31-07-2014 15:43:47 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Santa Bárbara

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa [c 57621 f 4 39110 Grota 77.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Grota 77

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 20-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 613360

Coordenadas Y/P - jusante 4192644

Coordenadas X/M - montante 612212

Coordenadas Y/P - montante 4191838

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 612212

Coordenadas Y/P 4191838

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência

Verificou-se no percurso efetuado, para montante da zona urbana, necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte. Verificou-se duas situações de material arbóreo cortado depositado no leito da ribeira.

Não foi possível submeter imagens.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO**IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES****CAUSAS**

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Corte e remoção de vegetação de pequeno porte e remoção do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/126

Submetida 13-08-2014 16:07:09 por João PRFB. Silva

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia São Pedro (Angra do Heroísmo)

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [c_58122_f_4_58295_Pontos críticos - Ribeira Furnas-Silveira.jpeg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Furnas/Grota do Medo/Silveira

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 13-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 479529

Coordenadas Y/P - jusante 4279270

Coordenadas X/M - montante 479917

Coordenadas Y/P - montante 4281939

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 479917

Coordenadas Y/P 4281939

Extensão afetada
(metros) 50


Tipo de ocorrência
relatada Obras em leitos e margens

Descrição da
ocorrência Neste ponto verifica-se uma obstrução da ribeira com a implantação de um muro de propriedade e edifícios/garagens sobre a mesma (Canada de Santo António n.º 58, Posto Santo). O caudal de ponta de cheia de 100 anos calculado para este ponto é de 18,6 m³/s, não havendo secção suficiente na abertura do muro para o escoamento da ribeira, o que levará à projecção da água para a estrada.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s)
terreno(s) Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Neste ponto verifica-se uma obstrução da ribeira com a implantação de um muro de propriedade e edifícios/garagens sobre a mesma (Canada de Santo António n.º 58, Posto Santo).
--	--

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
---------------------	--------

Local a intervir	Leito
------------------	-------

Descrição geral das propostas de intervenção	Será importante aumentar a secção do canal da ribeira que atravessa o prédio n.º 58 da Canada de Santo António, Posto Santo, abrindo mais o muro, alargando e aprofundando o canal no interior do pátio e demolindo a garagem implantada em cima do canal.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
---------------------	--------------------------------

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
--------------------------------------	---------------

Responsáveis pela resolução	Privado
-----------------------------	---------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 479923

Coordenadas Y/P 4281744

Extensão afetada (metros) 130

Tipo de ocorrência relatada Obras em leitos e margens

Descrição da ocorrência Ao longo deste troço a ribeira passa no fundo de quintais de casas, separados por muros que, em alguns casos, estrangulam a ribeira em caso de escoamento de ponta e poderá causar a acumulação de água a montante com a possível quebra de muros e descarga repentina de grande quantidade de água.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Ao longo deste troço a ribeira passa no fundo de quintais de casas, separados por muros que, em alguns casos, estrangulam a ribeira em caso de escoamento de ponta.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Deverão ser abertas/aumentadas as secções do canal nos muros que dividem as várias propriedades, de forma a evitar a formação de represa em casos de escoamentos de ponta.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo			
RESPONSABILIDADES				
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários			
Responsáveis pela resolução	Privados			
ORÇAMENTO				
Existe orçamento para a intervenção?	Não			
Valor orçamentado				
Fornecedor				
Inserir documento (se aplicável)				
OCORRÊNCIA				
Coordenadas da ocorrência				
Coordenadas X/M	479941			
Coordenadas Y/P	4281621			
Extensão afetada (metros)	25			
Tipo de ocorrência relatada	Obras em leitos e margens			
Descrição da ocorrência	Neste local a SRAM adquiriu e demoliu uma habitação que se encontrava em risco de inundação em caso de escoamento de ponta (Canada de Santo António n.º 36, Posto Santo). Tendencialmente haverá aqui acumulação de água em casos de escoamento extremo, devido à muito reduzida secção da passagem hidráulica a jusante do terreno da SRAM. Neste local a Junta de Freguesia do Posto Santo tem demonstrado interesse em criar um parque de estacionamento, o que, a ser autorizado, deverá ter em conta os factores referidos supra, devendo corrigi-los de modo a não criar riscos desnecessários.			
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos			
Titularidade do(s) terreno(s)	SRAA			
REGISTO FOTOGRÁFICO				



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Tendencialmente haverá aqui acumulação de água em casos de escoamento extremo, devido à muito reduzida secção da passagem hidráulica a jusante do terreno da SRAM.
--	--

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
---------------------	-----------------------------------

Local a intervir	Margem direita Leito
------------------	-------------------------

Descrição geral das propostas de intervenção	A aceitar a pretensão da Junta de Freguesia em criar espaço de estacionamento nesta parcela, deverá ser alargado o canal da ribeira e aumentada a secção da passagem hidráulica, de forma a não "alagar" o terreno em eventos de escoamento extremo e não colocar as viaturas e pessoas em risco.
--	---

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
---------------------	---

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRRN
--------------------------------------	------

Responsáveis pela resolução	SRAA
-----------------------------	------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado	
-------------------	--

Fornecedor	
------------	--

Inserir documento (se aplicável)	
----------------------------------	--

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
---------------------------	--

Coordenadas X/M	479688
-----------------	--------

Coordenadas Y/P	4281087
-----------------	---------

Extensão afetada (metros)	200
---------------------------	-----

Tipo de ocorrência relatada	Inundação
-----------------------------	-----------

Descrição da ocorrência	Neste troço a ribeira foi desviada do seu curso natural através de um canal, sendo reconduzida a um afluente da ribeira, a Oeste, através de um canal muito estreito que passa por cerrados e forma curvas muito apertadas (Canada da Tailhinha, Posto Santo), podendo causar inundação dos terrenos agrícolas.
-------------------------	---

Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
-----------	--

Titularidade do(s) terreno(s)	Privados e públicos
-------------------------------	---------------------

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Neste troço a ribeira foi desviada do seu curso natural através de um canal, sendo reconduzida a um afluente da ribeira, a Oeste, através de um canal muito estreito que passa por cerrados e forma curvas muito apertadas (Canada da Tailhinha, Posto Santo).

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Outras

Local a intervir

Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	O Canal da Canada da Tailhinha deverá ser prolongado de forma a ligar a ribeira directamente ao troço cartografado no final dessa canada, conseguindo-se assim uma ligação mais directa e segura ao canal existente na zona das Bicas de Cabo Verde.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
---------------------	---

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
--------------------------------------	----------------------------

Responsáveis pela resolução	Município
-----------------------------	-----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado	
-------------------	--

Fornecedor	
------------	--

Inserir documento (se aplicável)	
----------------------------------	--

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
---------------------------	--

Coordenadas X/M	479402
-----------------	--------

Coordenadas Y/P	4279884
-----------------	---------

Extensão afetada (metros)	200
---------------------------	-----

Tipo de ocorrência relatada	Inundação
-----------------------------	-----------

Descrição da ocorrência	Por trás do antigo "Centro Juvenil - Pico da Urze" passa o canal da ribeira, em algumas zonas não muito largo e ladeado por muros relativamente baixos, tendo em conta o caudal de ponta de cheia de 100 anos calculado para esta zona ($Q_{p100} = 32,1 \text{ m}^3/\text{s}$). Nesta zona existiam várias grelhas de retenção de sólidos (Fig.14), tendo num dos últimos eventos de chuvadas fortes nesta zona provocado o galgamento da ribeira, devido à colmatação da grelha, formação de represa e alagamento dos terrenos vizinhos (causando estragos consideráveis numa zona de criação de animais de quinta). Uma vez que a jusante deste canal se encontra o Colégio de Santa Clara, onde a ribeira entra numa galeria com secção reduzida (a partir de um certo ponto) e se pretende que haja retenção de sólidos anterior, julgamos que deverá ser equacionada a criação de uma bacia de retenção de sólidos a montante deste troço.
-------------------------	---

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
-----------	--

Titularidade do(s) terreno(s)	Privados
-------------------------------	----------

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Canal da ribeira em algumas zonas não muito largo e ladeado por muros relativamente baixos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de muro

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção Ao longo deste troço alguns muros deverão ser elevados (onde a secção for mais reduzida), devendo também ser estudada a possibilidade da construção de uma bacia de retenção de sólidos nesta zona, removendo assim as várias grelhas que acabam por formar represas em eventos de escoamentos elevados (com arrastamento considerável de materiais sólidos). A bacia poderá ser construída nesta zona ou imediatamente acima da passagem hidráulica do caminho das Bicas de Cabo Verde.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) Proprietários

responsável(eis)	Município
------------------	-----------

Responsáveis pela resolução	Privados e município.
-----------------------------	-----------------------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado	
-------------------	--

Fornecedor	
------------	--

Inserir documento (se aplicável)	
----------------------------------	--

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
---------------------------	--

Coordenadas X/M	479494
-----------------	--------

Coordenadas Y/P	4279689
-----------------	---------

Extensão afetada (metros)	
---------------------------	--

Tipo de ocorrência relatada	Inundação
-----------------------------	-----------

Descrição da ocorrência	No extremo norte do Colégio de Santa Clara encontra-se um muro que será baixo em caso de escoamento de ponta. Num dos últimos eventos de escoamentos elevados o muro do terreno vizinho (no lado oposto) era mais baixo, tendo a ribeira galgado esse terreno e inundado o mesmo. Após essas chuvadas o referido muro foi elevado, ficando actualmente o muro do Colégio numa altura que apresenta algum risco devido ao canal ser estreito e raso neste ponto.
-------------------------	---

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
-----------	--

Titularidade do(s) terreno(s)	Privado - Colégio de Santa Clara
-------------------------------	----------------------------------

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências No extremo norte do Colégio de Santa Clara encontra-se um muro que será baixo em caso de escoamento de ponta.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de muro

Local a intervir Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção Este muro do Colégio de Santa Clara deverá ser elevado num troço de cerca de 15 a 20 metros, até uma zona onde a secção alarga e afunda, deixando de existir perigo de galgamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Privados - Colégio de Santa Clara

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 479573

Coordenadas Y/P 4279446

Extensão afetada (metros) 15

Tipo de ocorrência relatada Obras em leitos e margens

Descrição da ocorrência Na zona sul do Colégio de Santa Clara a ribeira entra numa galeria que inicialmente tem cerca de 1,8mx1,8m, mas estreita no atravessamento do caminho do Pico da Urze e posteriormente ainda volta a estreitar para cerca de 1m de diâmetro, na passagem por baixo do "Café Carioca" (junto ao Império do Pico da Urze), não apresentando boas condições de segurança estrutural nesta última zona.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Caminho municipal - CMAH.

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências: Galeria (ribeira) estreita para cerca de 1 metro de diâmetro na passagem por baixo do café Carioca (junto ao Império do Pico da Urze). Esta galeria encontra-se em muito más condições no troço a partir deste ponto.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção: Outras

Local a intervir: Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção: É muito importante que o troço que se encontra demasiado estrangulado (com cerca de 1 metro de diâmetro e com falta de segurança estrutural), no atravessamento por baixo do café Carioca (junto ao Império do Pico da Urze) seja reconstruído com secção de vazão adequada e condições adequadas de segurança. Em eventos de escoamento elevado esta secção é insuficiente, devendo provocar a elevação no nível da água a montante, na galeria por baixo do colégio de Santa Clara, e vertendo para a estrada do Pico da Urze pela grelha existente na frente do colégio.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência: Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 479550

Coordenadas Y/P 4279428

Extensão afetada (metros) 35

Tipo de ocorrência relatada Obras em leitos e margens

Descrição da ocorrência

Neste troço, com cerca de 50m de comprimento, foram implantados quintais e "casas de arrumos" aparentemente ilegais em cima do canal da ribeira, ficando esta reduzida a uma galeria de pouco mais de 1m de lado, onde se verificam desabamentos das paredes laterais. Neste troço verificam-se algumas descargas de esgotos para o interior da galeria.

Neste troço foi efectuada pelos SAT uma limpeza de entulhos da galeria, que se encontrava obstruída quase totalmente num ponto no seu interior.

No final do troço existe um prédio (implantado sobre o canal da ribeira) cuja obra foi embargada há algumas décadas, mas que nunca foi demolido.

A secção ao longo deste troço é insuficiente para os caudais de ponta de cheia a partir de 10 anos de período de retorno ($Q_{p10}= 16,2\text{m}^3/\text{s}$; $Q_{p20}= 20,6\text{m}^3/\text{s}$; $Q_{p50}= 26,7\text{m}^3/\text{s}$; $Q_{p100}= 32,1\text{m}^3/\text{s}$. Todos estes caudais foram calculados para o ponto crítico 6, a cerca de 200m a montante da entrada na galeria).

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Neste troço, com cerca de 50m de comprimento, foram implantados quintais e "casas de arrumos" aparentemente ilegais em cima do canal da ribeira, ficando esta reduzida a uma galeria de pouco mais de 1m de lado, onde se verificam desabamentos das paredes laterais.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção As construções ilegais deverão ser demolidas de cima do leito da ribeira, permitindo assim ter um canal desobstruído e de fácil inspeção (verificação das condições de limpeza). O canal deverá ser feito em betão, com muro elevado para o lado dos quintais para evitar o avanço dos mesmos para cima da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

ORÇAMENTO

Existe orçamento para
a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

479529

Coordenadas Y/P

4279270

Extensão afetada
(metros)Tipo de ocorrência
relatada

Outros

Descrição da
ocorrência

Neste ponto há uma redução da secção para uma tubagem de 1m de diâmetro (que atravessa a via circular de Angra junto aos postos de combustível da Galp). Neste ponto poderá haver galgamento de parte do caudal para a estrada (via circular), uma vez que o diâmetro é reduzido para um escoamento de ponta.

Gravidade

Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s)
terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Neste ponto há uma redução da secção para uma tubagem de 1m de diâmetro (que atravessa a via circular de Angra junto aos postos de combustível da Galp).

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de Passagem Hidráulica

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção Idealmente esta passagem hidráulica deveria ser duplicada (tubagem com 1m de diâmetro actualmente).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Rede viária

Responsáveis pela resolução Obras Públicas

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

Ribeira Furnas-Silveira



Legenda

- Ribeira da Silveira-Furnas-CORRIGIDA
- Ribeira da Silveira-Furnas
- Bacia hidrografica Fonte da Telha - Silveira
- Bacia hidrográfica do desvio da Foz para as Areias Brancas
- Pontos críticos

Sistema de referência: WGS84
UTM zona 26