# Extrato do relatório INSP-2018-0028 BI-2018-0028

## 1 – Dados gerais da inspeção

#### 1.1 - Inspeção

**Data:** 24/05/2018 **Tipo:** Ação Direta

Tipo de inspeção: Seguimento

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

A inspeção teve como objetivo efetuar o seguimento da inspeção realizada em 12-07-2018 (INSP-2017-0322), no âmbito da campanha de inspeções a instalações sujeitas a licenciamento ambiental, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro.

De modo a garantir a presença e disponibilidade de interlocutor habilitado a prestar os esclarecimentos necessários a inspeção foi previamente comunicada ao operador.

O operador fez-se representar na inspeção pelo Chefe de Central e pelo responsável pela manutenção, os quais forneceram os esclarecimentos pertinentes e facultaram o acesso à documentação relevante.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

#### 1.2 - Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: EDA - Electricidade dos Açores, SA NIPC/NIF: 512012032

Sede/morada: Rua Francisco Pereira Ataíde, n.º 1

Código Postal: 9504-535 Freguesia: Ponta Delgada (São Sebastião)

Concelho: Ponta Delgada Ilha: Ilha de São Miguel

#### 1.3 – Estabelecimento inspecionado

Nome: Central Termoelétrica do Caldeirão

Endereço: Rua Bento Dias Carreiro

**Código Postal:** 9600-050 **Freguesia:** Pico da Pedra

Concelho: Ribeira Grande Ilha: Ilha de São Miguel

CAE Principal: Produção de electricidade de origem térmica 35112

Licença Ambiental: LA n.º 2/2015/DRA

Enquadramento PCIP: 1.1 Instalações de combustão, incluindo as destinadas ao aproveitamento de biomassa,

com potência calorífica de combustão superior ou igual a 50 MW

Coordenadas UTM: X: 622 072 m Y: 4 182 432 m (sistema de referência WGS84; zona 26)



Figura 1: Localização do estabelecimento inspecionado.

# 2 - Requisitos enquadradores da inspeção

A inspeção teve como objetivo verificar a conformidade da instalação de acordo com os seguintes requisitos:

Tema		Enquadramento legal vigente em 2019
$\boxtimes$	Gestão da água	Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro de 2005 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro
$\boxtimes$	Gestão de resíduos	Decreto Legislativo Regional nº 29/2011/A, de 16 de novembro  Decreto Legislativo Regional nº 42/2012/A, de 1 de junho  Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro
$\boxtimes$	Produção e utilização de substâncias perigosas	Regulamento (CE) nº 1907/2006, de 18 de dezembro Regulamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de dezembro Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de outubro Decreto-lei n.º 220/2012, de 10 de outubro



#### REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

	Emissões atmosféricas	Decreto Legislativo Regional nº 32/2012/A, de 13 de julho Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho
	Gases fluorados com efeito de estufa	Regulamento (UE) nº 517/2014, de 16 de abril Decreto-Lei nº 145/2017, de 30 de novembro
	Substâncias que empobrecem a camada de ozono	Regulamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de setembro Decreto-Lei nº 85/2014, de 27 de maio
	Ruído	Decreto Legislativo Regional nº 23/2010/A, de 30 de junho
$\boxtimes$	Licença ambiental	LA n.º 2/2015/DRA; Retificação (16/08/2016); 1.º Aditamento (05/03/2018)

## 3 – Conclusões sobre a conformidade com os requisitos legais e com a licença

Foi identificada a seguinte situação irregular:

a) Incumprimento da obrigatoriedade de identificar os contentores de resíduos de "borras" provenientes dos sistema BILGE por nome e código LER, nos termos da alínea f) do artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, o que constitui contraordenação ambiental leve, nos termos da alínea f), ii), do número 1 do artigo 229.º do mesmo diploma, punível com coima de €2 000 a €36 000 nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 114/20015, de 28 de agosto.

Foi ainda identificada a seguinte situação suscetível de melhoria:

b) O pavimento na zona de receção de combustíveis possui algumas zonas degradadas que comprometem a impermeabilização do mesmo, potenciando a infiltração de águas oleosas no solo.

### 4 - Medidas adotadas

Na sequência da inspeção foram adotadas as seguintes medidas:

Medida		Observações
	Auto de notícia	
$\boxtimes$	Notificação para regularização	Relativamente à irregularidade da alínea a) e à melhoria da alínea b).
	Outras	