

ANEXO VII

FORMULÁRIOS DA EROSÃO HÍDRICA

Formulários do controlo da erosão hídrica das bacias de retenção em ribeiras, no qual é identificado o estado da infraestrutura, o estado de conservação e o tipo de intervenção.

São ainda indicados o número de desassoreamentos efetuados, volumes extraídos e custos associados.



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/003

Submetida

12-04-2022 14:31:29 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante da Natureza Principal
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Porto Formoso

Concelho

Ribeira Grande

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Bacia de retenção da Ribeira do Lugar

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

638495

Coordenadas Y/P

4187006

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias	

BACIA
Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento

Descrição da intervenção	

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	
Data dos desassoreamentos	
Entidade executante	
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/004

Submetida

12-04-2022 14:35:56 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante da Natureza Principal
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Porto Formoso

Concelho

Ribeira Grande

Ilha

São Miguel

Mapa

[mapa.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Bacia de retenção da Ribeira do Lugar

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

638557

Coordenadas Y/P

4187294

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/005

Submetida

21-07-2022 09:11:41 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante da Natureza Principal
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Santa Bárbara

Concelho

Ribeira Grande

Ilha

São Miguel

Mapa

[mapa.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Bacia de retenção - Ribeira do Vilão

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

629232

Coordenadas Y/P

4184488

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento Corte de vegetação
Descrição da intervenção	Desassoreamento da bacia de retenção.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano
Data dos desassoreamentos
Entidade executante
Valor da despesa
Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/006

Submetida 22-07-2022 13:44:41 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Bacia de Retenção do Salto do Funil

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 646075

Coordenadas Y/P 4180140

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Gabiões
--	---------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias	Em geral está em bom estado, cumprindo a sua função. No entanto, a rede de suporte das pedras dos Gabiões num futuro próximo carece de manutenção.
--	--







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	2
---	---

Data dos desassoreamentos	Novembro de 2021 e Fevereiro de 2022
---------------------------	--------------------------------------

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por desassoreamento (m3)	Total de 39m3
--	---------------



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/007

Submetida

12-08-2022 13:20:57 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira do Rosal

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

647317

Coordenadas Y/P

4179264

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

2 vezes

Data dos desassoreamentos

fevereiro e maio de 2022

Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	cerca de 100 m3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/008

Submetida

12-08-2022 13:32:12 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira do Rosal

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

647297

Coordenadas Y/P

4178999

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
------------------------------	-----------------------

Tipo de intervenção	Desassoreamento
----------------------------	-----------------

Descrição da intervenção	Desassoreamento
---------------------------------	-----------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	2 vezes
--	---------

Data dos desassoreamentos	fevereiro e maio 2022
----------------------------------	-----------------------

Entidade executante	Meios próprios
----------------------------	----------------

Valor da despesa	
-------------------------	--

Volume retirado por desassoreamento (m3)	cerca de 100 m3
---	-----------------



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/009

Submetida

12-08-2022 13:40:21 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira do Rosal

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

647227

Coordenadas Y/P

4178836

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

A malha de rede está danificada necessita de reparação



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

2 vezes

Data dos desassoreamentos

fevereiro e maio 2022

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

cerca de 100 m3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/010

Submetida

12-08-2022 13:47:33 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira do Rosal

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

647180

Coordenadas Y/P

4178635

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

A malha de rede necessita de reparação





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

2 vezes

Data dos desassoreamentos

fevereiro e maio 2022

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

cerca de 100 m3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/011

Submetida 12-08-2022 13:52:56 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Ribeira do Rosal

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 647098

Coordenadas Y/P 4178619

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

a malha de rede em ambas as zonas necessitam de reparação, pois as pedras estão soltas.





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1 vez
---	-------

Data dos desassoreamentos	outubro 2021
---------------------------	--------------

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por desassoreamento (m3)	cerca de 199 m3
--	-----------------



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/012

Submetida

12-08-2022 13:56:31 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira do Rosal

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

647028

Coordenadas Y/P

4178859

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

A rede de malha necessita de reparação



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/dessassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1 vez

Data dos desassoreamentos

outubro 2021

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

cerca de 76 m3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/013

Submetida

24-08-2022 14:54:29 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia de Jesus Andrade Nogueira	VN
Paulo Renato Nunes Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

São Caetano

Concelho

Madalena

Ilha

Pico

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira Grande 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

376596

Coordenadas Y/P

4254396

Sistema de referência

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	
BACIA	
Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro	
Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	2
Data dos desassoreamentos	
Entidade executante	Meios próprios Contratação externa
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	600



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/014

Submetida

24-08-2022 14:57:31 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Paulo Renato Nunes Freitas	VN
Lídia de Jesus Andrade Nogueira	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

São Caetano

Concelho

Madalena

Ilha

Pico

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira Grande 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

376642

Coordenadas Y/P

4254602

Sistema de referência

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	
BACIA	
Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro	
Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	3
Data dos desassoreamentos	
Entidade executante	Meios próprios Contratação externa
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	300



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/015

Submetida

24-08-2022 15:04:00 por Lúcia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcia de Jesus Andrade Nogueira	VN
Paulo Renato Nunes Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

São Caetano

Concelho

Madalena

Ilha

Pico

Mapa

[c 229630 f 4 99628 ribeira grande 3.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Ribeira Grande 3

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

376709

Coordenadas Y/P

4255040

Sistema de referência

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	
BACIA	
Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro	
Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	3
Data dos desassoreamentos	
Entidade executante	Meios próprios Contratação externa
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	1200



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/016

Submetida

26-09-2022 12:10:52 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Bacia de Retenção do Salto do Alemão

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

645989

Coordenadas Y/P

4180343

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento Corte de vegetação
Descrição da intervenção	Necessita de um desassoreamento; Corte e controlo de vegetação infestante.
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	2
Data dos desassoreamentos	Novembro 2021 e fevereiro 2022
Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	cerca de 66 m3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/017

Submetida

26-09-2022 12:15:35 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Bacia de Retenção do Salto da Inglesa (Montante)

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

646089

Coordenadas Y/P

4181377

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

Agosto 2022

Entidade executante**Meios próprios**

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)**Não foi possível determinar**



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/018

Submetida 27-09-2022 14:00:14 por Luis MS. Cravinho

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN 1º
Carolina Teixeira	VN 2º

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Fajã Grande

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [Ribeira Grande a montante.JPG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Grande a montante

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 651136

Coordenadas Y/P 4366503

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Carece de obras

Muro da margem esquerda

Carece de obras

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

Necessário obras de melhoramento e reforça da estrutura existente.





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano 0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/019

Submetida

27-09-2022 14:17:12 por Luis MS. Cravinho

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN 1º
Carolina Teixeira	VN 2º

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Fajã Grande

Concelho

Lajes das Flores

Ilha

Flores

Mapa

[Ribeira Grande a jusante.JPG](#)

Nome(s) da ribeira

Ribeira Grande a jusante

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

651066

Coordenadas Y/P

4366570

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Estão a concluir os trabalhos de reforço do açude
Distribuição SGC0100/2021/4537





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	Setembro 2022
Entidade executante	Contratação externa
Valor da despesa	0
Volume retirado por desassoreamento (m3)	



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/020

Submetida

27-09-2022 14:23:16 por Luis MS. Cravinho

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN 1º
Carolina Teixeira	VN 2º

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Fajãzinha

Concelho

Lajes das Flores

Ilha

Flores

Mapa

[Fajãzinha.JPG](#)

Nome(s) da ribeira

Fajãzinha

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

650374

Coordenadas Y/P

4366187

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/021

Submetida 30-09-2022 09:12:39 por José AB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Adriano Brasil da Silva	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Velas

Concelho Velas

Ilha São Jorge

Mapa [Bacia retenção Beira.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Grolão

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 395550

Coordenadas Y/P 4284499

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Remoção de resíduos
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

Com recurso a maquina de roçar, corte da vegetação envolvente.
Com recurso a máquina giratória, desassoreamento e remoção de resíduos.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/022

Submetida

30-09-2022 09:39:31 por José AB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Adriano Brasil da Silva	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Ribeira Seca

Concelho

Calheta de São Jorge

Ilha

São Jorge

Mapa

[Bacia de retenção estrada de acesso à Fajã dos cubres.pdf](#)

Nome(s) da ribeira

Bacias de retenção, estrada de acesso à fajã dos Cubres

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

415611

Coordenadas Y/P

4277257

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

Carece de desassoreamento e limpeza





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Remoção de resíduos

Descrição da intervenção

Desassoreamento e remoção de resíduos.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/023

Submetida 30-09-2022 10:01:00 por José AB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Adriano Brasil da Silva	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ribeira Seca

Concelho Calheta de São Jorge

Ilha São Jorge

Mapa [Bacia de retenção nº 2, estrada de acesso à fajã dos cubres .pdf](#)

Nome(s) da ribeira Bacias de retenção, estrada de acesso à fajã dos Cubre

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 415632

Coordenadas Y/P 4277318

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Remoção de resíduos

Descrição da intervenção

Desassoreamento e remoção dos resíduos acumulados no fundo da bacia.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/024

Submetida 30-09-2022 10:40:12 por José AB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Adriano Brasil da Silva	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ribeira Seca

Concelho Calheta de São Jorge

Ilha São Jorge

Mapa [Bacias de retenção, situadas por detrás do parque de estacionamento.pdf](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira que passa por detrás do parque de estacionamento da fajã dos cubres

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 415585

Coordenadas Y/P 4277392

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

Corte de Vegetação e desassoreamento.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/025

Submetida

30-09-2022 14:38:42 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Ribeirinha

Concelho

Angra do Heroísmo

Ilha

Terceira

Mapa

[Grotta da Chouriça.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Canada do Capitão 1/Grotta da Chouriça

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

483562

Coordenadas Y/P

4279340

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia.







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

12 julho de 2022

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

1



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/026

Submetida 30-09-2022 14:39:28 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ribeirinha

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Grotta da Chouriça.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Canada do Capitão 2/Grotta da Chouriça

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 483526

Coordenadas Y/P 4279119

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia.









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

12 julho de 2022

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

0,8



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/027

Submetida 30-09-2022 14:40:18 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Porto Judeu

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Ribeiras do Porto Judeu.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Grota do Tapete

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 488575

Coordenadas Y/P 4278873

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/028

Submetida

30-09-2022 14:41:40 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Ribeirinha

Concelho

Angra do Heroísmo

Ilha

Terceira

Mapa

[Grotta da Chouriça.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Grotta da Chouriça 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

483588

Coordenadas Y/P

4278962

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia.











BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

13 julho de 2022

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

2,5



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/029

Submetida

30-09-2022 14:44:40 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Ribeirinha

Concelho

Angra do Heroísmo

Ilha

Terceira

Mapa

[Grotta da Chouriça.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Grotta da Chouriça 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

483580

Coordenadas Y/P

4278788

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia.











BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
---	---

Data dos desassoreamentos	15 de julho de 2022
---------------------------	---------------------

Entidade executante	Contratação externa
---------------------	---------------------

Valor da despesa	263,90
------------------	--------

Volume retirado por desassoreamento (m3)	4
--	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/030

Submetida 30-09-2022 14:45:33 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Porto Judeu

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Ribeiras do Porto Judeu.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Teste

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 489089

Coordenadas Y/P 4279107

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2022/031

Submetida

30-09-2022 14:46:52 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Agualva

Concelho

Praia da Vitória

Ilha

Terceira

Mapa

[Ribeira da Agualva.jpg](#)

Nome(s) da ribeira

Ribeira da Agualva

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

484344

Coordenadas Y/P

4291259

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	
Entidade executante	
Valor da despesa	2134,40 + 1056,76
Volume retirado por desassoreamento (m3)	200



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/032

Submetida 30-09-2022 14:49:30 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Raminho

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Ribeira Francisco Vieira.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Francisco Vieira 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 471003

Coordenadas Y/P 4293019

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia.





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Contratação externa

Valor da despesa

502

Volume retirado por desassoreamento (m3)

12



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/033

Submetida 30-09-2022 14:51:18 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Raminho

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Ribeira Francisco Vieira.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Francisco Vieira 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 471075

Coordenadas Y/P 4292050

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	agosto de 2022
Entidade executante	Contratação externa
Valor da despesa	600
Volume retirado por desassoreamento (m3)	15



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/034

Submetida 30-09-2022 14:52:54 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia São Bento (Angra do Heroísmo)

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Ribeira de São Bento.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de São Bento 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 482079

Coordenadas Y/P 4280911

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento do açude.











BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	agosto de 2022
Entidade executante	Contratação externa
Valor da despesa	731,20
Volume retirado por desassoreamento (m3)	25



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2022

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2022/035

Submetida 30-09-2022 14:58:11 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia São Bento (Angra do Heroísmo)

Concelho Angra do Heroísmo

Ilha Terceira

Mapa [Ribeira de São Bento.jpg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira de São Bento 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 482052

Coordenadas Y/P 4279939

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento do açude.









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	agosto de 2022
Entidade executante	Contratação externa
Valor da despesa	800
Volume retirado por desassoreamento (m3)	25



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/003

Submetida

14-10-2022 14:09:41 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607437

Coordenadas Y/P

4188678

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/004

Submetida 14-10-2022 14:16:11 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Sete Cidades

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Criações 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 607437

Coordenadas Y/P 4188678

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias

limpeza de lixo





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/005

Submetida

14-10-2022 15:05:20 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 3

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607547

Coordenadas Y/P

4188739

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Gabiões

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/006

Submetida

14-10-2022 15:14:52 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 4

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607626

Coordenadas Y/P

4188776

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

o tanque de transporte de água há anos que estacionou no local





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/007

Submetida

14-10-2022 15:32:16 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 5

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607745

Coordenadas Y/P

4188815

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/008

Submetida

14-10-2022 15:48:34 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 6

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607780

Coordenadas Y/P

4188841

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/009

Submetida

14-10-2022 16:10:20 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 7

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607780

Coordenadas Y/P

4188841

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

erosão na descarga, necessita de uma soleira





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

desassoreada
erosão na descarga, necessita de uma soleira

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/010

Submetida

14-10-2022 16:17:21 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 8

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607859

Coordenadas Y/P

4188882

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/011

Submetida

14-10-2022 16:55:57 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 9

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607905

Coordenadas Y/P

4188904

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/012

Submetida

17-10-2022 09:32:05 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 10

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607964

Coordenadas Y/P

4188915

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/013

Submetida

17-10-2022 10:16:23 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 11

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

607989

Coordenadas Y/P

4188959

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

o caudal não percorre o açude , passa pela esquerda do açude





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/014

Submetida

17-10-2022 10:30:46 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 12

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

608023

Coordenadas Y/P

4188984

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/015

Submetida

17-10-2022 10:39:34 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 13

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

608176

Coordenadas Y/P

4189127

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Carece de obras
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

arranjo de degrau





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/016

Submetida

17-10-2022 10:44:35 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Criações 14

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

608175

Coordenadas Y/P

4189125

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/017

Submetida

17-10-2022 10:59:49 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Desvio vala Sete Cidades

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

605321

Coordenadas Y/P

4191221

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
---------------------	-----

Muro da margem direita	Bom
------------------------	-----

Muro da margem esquerda	Bom
-------------------------	-----

Proteção à descarga	Bom
---------------------	-----

Descrição das obras necessárias







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/018

Submetida

17-10-2022 11:14:48 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Caminho dos 3Km/Rua da Praia

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

606073

Coordenadas Y/P

4190017

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/019

Submetida

17-10-2022 11:49:08 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Água de Alto

Concelho

Vila Franca do Campo

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira da Praia

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

634824

Coordenadas Y/P

4177205

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/020

Submetida

17-10-2022 12:13:50 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Vila de Água de Pau

Concelho

Lagoa

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira de Santiago 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

631155

Coordenadas Y/P

4177205

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Carece de obras
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

arranjo dos dissipadores







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/021

Submetida

17-10-2022 15:58:07 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Salto da Inglesa 1 - Touro 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

645457

Coordenadas Y/P

4181443

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

necessita de soleira para evitar erosão





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/022

Submetida 18-10-2022 10:14:37 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Sete Cidades

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Grota do Inferno 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 608129

Coordenadas Y/P 4191331

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/023

Submetida 18-10-2022 10:25:43 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Sete Cidades

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Grota do Inferno 4

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 608170

Coordenadas Y/P 4191672

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/024

Submetida 18-10-2022 10:40:04 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Sete Cidades

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Grota do Inferno 5

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 608102

Coordenadas Y/P 4191737

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/025

Submetida 18-10-2022 10:46:58 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Sete Cidades

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Grota do Inferno 6

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 608097

Coordenadas Y/P 4191780

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Outras
Descrição da intervenção	bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano
Data dos desassoreamentos
Entidade executante
Valor da despesa
Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2023/026
------------	----------------------

Submetida	18-10-2022 10:50:49 por Lúcio QT. Silva
-----------	---

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo	Observação pontual
-----------------	--------------------

Serviço	Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos
---------	---

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Sete Cidades
-----------	--------------

Concelho	Ponta Delgada
----------	---------------

Ilha	São Miguel
------	------------

Mapa	
------	--

Nome(s) da ribeira	Grota do Inferno 7
--------------------	--------------------

Coordenadas gerais	
--------------------	--

Coordenadas X/M	608097
-----------------	--------

Coordenadas Y/P	4191900
-----------------	---------

Sistema de referência	WGS84
-----------------------	-------

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/027

Submetida

18-10-2022 11:03:15 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Romangos 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

604499

Coordenadas Y/P

4191332

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/028

Submetida

18-10-2022 11:09:01 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Romangos 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

604692

Coordenadas Y/P

4191234

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
-----------------------	-----------------------

Tipo de intervenção	Outras
---------------------	--------

Descrição da intervenção	bacia não existe
--------------------------	------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/029

Submetida

18-10-2022 11:21:29 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Romangos 3

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

604952

Coordenadas Y/P

4191104

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/030

Submetida 18-10-2022 11:29:30 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Sete Cidades

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Romangos 5

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 604845

Coordenadas Y/P 4190825

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/031

Submetida

18-10-2022 11:33:49 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Sete Cidades

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Romangos 4

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

604935

Coordenadas Y/P

4191030

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/032

Submetida

18-10-2022 11:38:55 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Salto da Inglesa 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

646758

Coordenadas Y/P

4181263

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/033

Submetida

18-10-2022 14:31:18 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Ribeira do Rosal 6

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

647028

Coordenadas Y/P

4178595

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/034

Submetida 18-10-2022 14:34:58 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Furnas

Concelho Vila da Povoação

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Ribeira do Rosal 7

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 646763

Coordenadas Y/P 4178517

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

bacia não existe



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

bacia não existe

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/035

Submetida

19-10-2022 14:24:41 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Vila das Capelas

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Rua do Maranhão/Rua da Saudade

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

615062

Coordenadas Y/P

4188103

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2023/036

Submetida 19-10-2022 15:39:55 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Ajuda da Bretanha

Concelho Ponta Delgada

Ilha São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira Grota da Areia 1

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M 606964

Coordenadas Y/P 4194640

Sistema de referência WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/037

Submetida

19-10-2022 15:51:16 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Ajuda da Bretanha

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Grota da Areia 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

609660

Coordenadas Y/P

4194642

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

deslizamento do talude em enrocamento

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/038

Submetida

19-10-2022 16:13:48 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Ajuda da Bretanha

Concelho

Ponta Delgada

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Grota da Areia 3

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

606829

Coordenadas Y/P

4194774

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
---	-------

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

a água ladea o açude 2





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Outras

Descrição da intervenção

aumentar o açude 2

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2023

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2023/039

Submetida

20-10-2022 12:06:01 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia

Furnas

Concelho

Vila da Povoação

Ilha

São Miguel

Mapa

Nome(s) da ribeira

Salto da Inglesa 2

Coordenadas gerais

Coordenadas X/M

645569

Coordenadas Y/P

4181819

Sistema de referência

WGS84

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias

não se consegue ver o açude



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

não se consegue ver o açude

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)