

ANEXO VII

FORMULÁRIOS DA EROSÃO HÍDRICA

Formulários do controlo da erosão hídrica das bacias de retenção em ribeiras, no qual é identificado o estado da infraestrutura, o estado de conservação e o tipo de intervenção.

São ainda indicados o número de desassoreamentos efetuados, volumes extraídos e custos associados.



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/001

Submetida 16-09-2024 09:57:24 por Utilizador

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção Ribeira Grande 1

Coordenada X: -28,41380358; Coordenada Y: 38,42927364

Mapa [Bacia 1.jpg](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão
Enrocamento de pedra

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias	Não existem obras necessárias.
--	--------------------------------





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento
Descrição da intervenção	Remoção de Inertes sobretudo pedras de dimensão considerável.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	2
Data dos desassoreamentos	Ao longo do ano hidriológico
Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	0
Volume retirado por desassoreamento (m3)	200



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/002

Submetida

16-09-2024 10:02:51 por Utilizador

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Grande 2

Coordenada X: -28,41331361; Coordenada Y: 38,43117199

Mapa

[Bacia2.jpg](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Descrição da intervenção	Limpeza de material inerte (pouca quantidade).
DADOS ESTATÍSTICOS	
Número de desassoreamentos efetuados no ano	2
Data dos desassoreamentos	Ao longo do ano hidriológico
Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	0
Volume retirado por desassoreamento (m3)	200



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/003

Submetida

16-09-2024 10:05:55 por Utilizador

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Grande 3

Coordenada X: -28,41262311; Coordenada Y: 38,43512740

Mapa

[Bacia 3.jpg](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento
Descrição da intervenção	Limpeza material inerte.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	0
---	---

Data dos desassoreamentos	Ao longo do ano hidriológico
Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	0
Volume retirado por desassoreamento (m3)	0



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/004

Submetida

16-09-2024 10:35:26 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Nova

Coordenada X: -28,40932773; Coordenada Y: 38,43240052

Mapa

[Bacia Ribeira Nova.png](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

Limpeza de material inerte e corte de vegetação arbustiva.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/005

Submetida

16-09-2024 14:46:30 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Diluvio

Coordenada X: -28,41721914; Coordenada Y: 38,43404457

Mapa

[Bacia.jpg](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	Meses de julho; agosto e setembro.
Entidade executante	Contratação externa
Valor da despesa	0



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/006

Submetida

16-09-2024 14:51:59 por Lúcia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Diluvio

Coordenada X: -28,41721914; Coordenada Y: 38,43404457

Mapa

[Açude 2.jpg](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

Meses de julho; agosto e setembro

Entidade executante

Valor da despesa

0

Volume retirado por desassoreamento (m3)

40



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/007

Submetida

16-09-2024 14:55:52 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	VN
Paulo Renato Freitas	Paulo Renato Freitas

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Pico

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Diluvio

Coordenada X: -28,41721914; Coordenada Y: 38,43404457

Mapa

[Açude 3.jpg](#)

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	meses julho; agosto e setembro
Entidade executante	
Valor da despesa	0
Volume retirado por desassoreamento (m3)	150m3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/008

Submetida

20-09-2024 16:57:38 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Lugar 1 - Porto Formoso

Coordenada X: -25,42575300; Coordenada Y: 37,82271100

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/009

Submetida

23-09-2024 16:24:16 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira de Santiago 2

Coordenada X: -25,51175783; Coordenada Y: 37,72434863

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/010						
Submetida	24-09-2024 15:32:53 por Lúcio QT. Silva						
1. IDENTIFICAÇÃO							
Identificação do serviço e responsáveis							
Tipo de registo	Observação pontual						
Serviço	Direção Regional do Ambiente e Ação Climática						
Identificação do(s) observador(es)							
<table><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr><tr><td>Lúcio Quental Tavares Silva</td><td>Assistente Técnico</td></tr></table>				Nome	Categoria	Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico
Nome	Categoria						
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico						
2. LOCALIZAÇÃO							
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL							
Ilha	São Miguel						
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Caminho dos 3km/da Praia						
Coordenada X: -25,79429300; Coordenada Y: 37,85143921							
Mapa							
3. DESCRIÇÃO							
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO							
INFRAESTRUTURA							
Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão						
Estado							
Descarregador\açude	Bom						
Muro da margem direita	Bom						

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/011

Submetida

23-09-2024 16:34:45 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Lugar 2 - Porto Formoso

Coordenada X: -25,42652684; Coordenada Y: 37,82004374

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/012

Submetida

26-09-2024 12:20:23 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Desvio vala Sete Cidades/Posto do Leite

Coordenada X: -25,80266358; Coordenada Y: 37,86237583

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/013

Submetida

26-09-2024 12:25:13 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Rua Maranhão/Rua da Saudade

Coordenada X: -25,69244522; Coordenada Y: 37,83310217

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/014					
Submetida	26-09-2024 12:32:24 por Lúcio QT. Silva					
1. IDENTIFICAÇÃO						
Identificação do serviço e responsáveis						
Tipo de registo	Observação pontual					
Serviço	Direção Regional do Ambiente e Ação Climática					
Identificação do(s) observador(es)						
<table><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr><tr><td>Lúcio Quental Tavares Silva</td><td>Assistente Técnico</td></tr></table>			Nome	Categoria	Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico
Nome	Categoria					
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico					
2. LOCALIZAÇÃO						
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL						
Ilha	São Miguel					
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Grotta do Contador - Arrifes					
Coordenada X: -25,70606000; Coordenada Y: 37,78189600						
Mapa						
3. DESCRIÇÃO						
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO						
INFRAESTRUTURA						
Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão					
Estado						
Descarregador\açude	Carece de obras					
Muro da margem direita	Carece de obras					

Muro da margem esquerda

Carece de obras

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/015

Submetida

26-09-2024 13:42:24 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Roseiras

Coordenada X: -25,80707867; Coordenada Y: 37,86069924

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/016

Submetida

26-09-2024 14:42:09 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Vilão - Santa Bárbara

Coordenada X: -25,53209038; Coordenada Y: 37,79846120

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/018

Submetida

26-09-2024 14:53:04 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Salto do Funil

Coordenada X: -25,34144700; Coordenada Y: 37,75683500

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/019

Submetida

26-09-2024 14:57:36 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Salto da Inglesa 1/Touro 1

Coordenada X: -25,34849413; Coordenada Y: 37,76875885

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/020

Submetida

26-09-2024 15:01:02 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Salto da Inglesa 2/Touro 2

Coordenada X: -25,34714756; Coordenada Y: 37,77212859

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/021

Submetida

26-09-2024 15:08:31 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira de Santiago 1

Coordenada X: -25,51275279; Coordenada Y: 37,72679457

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/022

Submetida

26-09-2024 15:21:39 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota da Areia - Montante

Coordenada X: -25,78348239; Coordenada Y: 37,89299322

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/024

Submetida

26-09-2024 15:42:57 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Sanguinhal - Foz

Coordenada X: -25,79372800; Coordenada Y: 37,86860300

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Carece de obras

Muro da margem esquerda

Carece de obras

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/025

Submetida

26-09-2024 15:46:27 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Sanguinhal - Montante

Coordenada X: -25,79431000; Coordenada Y: 37,86916800

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/026

Submetida

26-09-2024 15:50:20 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Túnel das Sete Cidades

Coordenada X: -25,79091100; Coordenada Y: 37,87598300

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/027

Submetida

26-09-2024 16:33:59 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno - Foz

Coordenada X: -25,77141400; Coordenada Y: 37,86912800

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/029

Submetida

26-09-2024 16:46:56 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Fontenário

Coordenada X: -25,77900300; Coordenada Y: 37,86049200

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/030

Submetida

27-09-2024 09:29:17 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno 2

Coordenada X: -25,77039166; Coordenada Y: 37,86431437

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/031

Submetida

27-09-2024 09:32:15 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno 6

Coordenada X: -25,77102769; Coordenada Y: 37,86708788

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/032

Submetida

27-09-2024 09:36:52 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno 7

Coordenada X: -25,77100973; Coordenada Y: 37,86816920

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/033

Submetida

27-09-2024 09:41:33 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno 2

Coordenada X: -25,77039166; Coordenada Y: 37,86431437

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/034

Submetida

27-09-2024 09:43:07 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno 6

Coordenada X: -25,77102769; Coordenada Y: 37,86708788

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/035

Submetida

27-09-2024 09:44:42 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno 7

Coordenada X: -25,77100973; Coordenada Y: 37,86816920

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/036

Submetida

27-09-2024 09:51:33 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Cerrado das Freiras - Norte

Coordenada X: -25,77458800; Coordenada Y: 37,86282500

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/037

Submetida

27-09-2024 09:53:57 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Cerrado das Freiras - Sul

Coordenada X: -25,77489400; Coordenada Y: 37,86231500

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/038

Submetida

27-09-2024 10:03:08 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal - Foz

Coordenada X: -25,32767000; Coordenada Y: 37,75031300

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/039

Submetida

27-09-2024 11:00:30 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal 1

Coordenada X: -25,32782616; Coordenada Y: 37,74882951

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Outras
Descrição da intervenção	Arranjar proteção á descarga.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano
Data dos desassoreamentos
Entidade executante
Valor da despesa
Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/040

Submetida

27-09-2024 11:09:16 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal 2

Coordenada X: -25,32810681; Coordenada Y: 37,74644522

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

Arranjar proteção á descarga.





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/041

Submetida

27-09-2024 11:18:37 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal 3

Coordenada X: -25,32893406; Coordenada Y: 37,74498795

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

Arranjar rede.





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/042

Submetida

27-09-2024 11:42:53 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal 4

Coordenada X: -25,32950823; Coordenada Y: 37,74317560

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Carece de obras

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

Arranjar rede.





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção


Referência	RERA/EROSAO/2024/043				
Submetida	27-09-2024 11:46:23 por Lúcio QT. Silva				
1. IDENTIFICAÇÃO					
Identificação do serviço e responsáveis					
Tipo de registo	Observação pontual				
Serviço	Direção Regional do Ambiente e Ação Climática				
Identificação do(s) observador(es)					
<table><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr><tr><td>Lúcio Quental Tavares Silva</td><td>Assistente Técnico</td></tr></table>		Nome	Categoria	Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico
Nome	Categoria				
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico				
2. LOCALIZAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL					
Ilha	São Miguel				
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Ribeira do Rosal 5				
Coordenada X: -25,33044161; Coordenada Y: 37,74305364					
Mapa					
3. DESCRIÇÃO					
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO					
INFRAESTRUTURA					
Refere-se ao material com que a bacia é feita	Gabiões				
Estado					
Descarregador\açude					
Muro da margem direita					

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/044

Submetida

27-09-2024 11:52:14 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal 6

Coordenada X: -25,33124065; Coordenada Y: 37,74284867

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/045

Submetida

27-09-2024 11:54:52 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira do Rosal 7

Coordenada X: -25,33426297; Coordenada Y: 37,74218847

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/046																				
Submetida	27-09-2024 13:06:55 por Pedro DS. Aguiar																				
1. IDENTIFICAÇÃO Identificação do serviço e responsáveis																					
Tipo de registo	Vistoria periódica																				
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira																				
Identificação do(s) observador(es)																					
<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pedro DS. Aguiar</td><td>Técnico Superior</td></tr><tr><td>José HSM. Teixeira</td><td>Encarregado Operacional</td></tr><tr><td>José GG. Oliveira</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Luís AM. Costa</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Márcio EG. Martins</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>José AG. Rocha</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Nelson O. Pacheco</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Fábio MV. Ponte</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Carlos AL. Cabral</td><td>Assistente Operacional</td></tr></tbody></table>		Nome	Categoria	Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior	José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional	José GG. Oliveira	Assistente Operacional	Luís AM. Costa	Assistente Operacional	Márcio EG. Martins	Assistente Operacional	José AG. Rocha	Assistente Operacional	Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional	Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional	Carlos AL. Cabral	Assistente Operacional
Nome	Categoria																				
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior																				
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional																				
José GG. Oliveira	Assistente Operacional																				
Luís AM. Costa	Assistente Operacional																				
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional																				
José AG. Rocha	Assistente Operacional																				
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional																				
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional																				
Carlos AL. Cabral	Assistente Operacional																				
2. LOCALIZAÇÃO																					
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL																					
Ilha	Terceira																				
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Canada do Capitão 1																				
Coordenada X: -27,18893891; Coordenada Y: 38,66248321																					
Mapa																					
3. DESCRIÇÃO																					
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO																					
INFRAESTRUTURA																					

Refere-se ao material com que a bacia é feita		Betão Enrocamento de pedra
Estado		
Descarregador\açude		Bom
Muro da margem direita		Bom
Muro da margem esquerda		Bom
Proteção à descarga		Bom
Descrição das obras necessárias		Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
-----------------------	-----------------------

Tipo de intervenção	Desassoreamento Remoção de resíduos Corte de vegetação
---------------------	--

Descrição da intervenção	
--------------------------	--

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
---	---

Data dos desassoreamentos	1 de outubro de 2024
---------------------------	----------------------

Entidade executante	Contratação externa
---------------------	---------------------

Valor da despesa	200 + IVA
------------------	-----------

Volume retirado por desassoreamento (m3)	2
--	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/047
Submetida	27-09-2024 13:11:02 por Pedro DS. Aguiar
1. IDENTIFICAÇÃO Identificação do serviço e responsáveis	
Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
José AG. Rocha	Assistente Operacional
Bruno MS. Bernardo	Assistente Operacional
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	
Ilha	Terceira
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Canada do Capitão 2

Coordenada X: -27,18934744; Coordenada Y: 38,66049093

Mapa

3. DESCRIÇÃO
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feitaEnrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessáriasLimpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao Carece de intervenção

Tipo de intervenção Desassoreamento
Remoção de resíduos
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano 1

Data dos desassoreamentos 1 de outubro de 2024

Entidade executante Contratação externa

Valor da despesa 200 + IVA

Volume retirado por desassoreamento (m3) 2



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/048
Submetida	27-09-2024 13:14:09 por Pedro DS. Aguiar
1. IDENTIFICAÇÃO Identificação do serviço e responsáveis	
Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
José AG. Rocha	Assistente Operacional
Bruno MS. Bernardo	Assistente Operacional
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	
Ilha	Terceira
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Grota da Chouriça 1

Coordenada X: -27,18863113; Coordenada Y: 38,65907722

Mapa
3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO
--

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao Carece de intervenção

Tipo de intervenção Desassoreamento
Remoção de resíduos

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano 1

Data dos desassoreamentos 2 de outubro de 2024

Entidade executante Contratação externa

Valor da despesa 120 + IVA

Volume retirado por desassoreamento (m3) 1.5



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/049
Submetida	27-09-2024 13:17:41 por Pedro DS. Aguiar
1. IDENTIFICAÇÃO	
Identificação do serviço e responsáveis	
Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
José AG. Rocha	Assistente Operacional
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional
Herberto NS.Neves	Assistente Operacional
Carlos AL. Cabral	Carlos AL. Cabral

2. LOCALIZAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	
Ilha	Terceira
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Grota da Chouriça 2

Coordenada X: -27,18871896; Coordenada Y: 38,65750901

Mapa

3. DESCRIÇÃO
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO


INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
-----------------------	-----------------------

Tipo de intervenção	Desassoreamento Corte de vegetação
---------------------	---------------------------------------

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
---	---

Data dos desassoreamentos	2 de outubro de 2024
---------------------------	----------------------

Entidade executante

Valor da despesa	275 + IVA
------------------	-----------

Volume retirado por desassoreamento (m3)	4
--	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/050

Submetida 27-09-2024 13:20:11 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Grota do Tapete

Coordenada X: -27,13131187; Coordenada Y: 38,65838960

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão

Estado

Descarregador\açude Bom

Muro da margem direita Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/dessassoreada
-----------------------	---------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de dessassoreamentos efetuados no ano	1
--	---

Data dos dessassoreamentos	Julho 2024
----------------------------	------------

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por dessassoreamento (m3)	2
---	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/051

Submetida 27-09-2024 13:22:38 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Ribeira do Teste

Coordenada X: -27,12540790; Coordenada Y: 38,66046881

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão

Estado

Descarregador\açude Bom

Muro da margem direita Bom

Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

Julho 2024

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

3,5



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/052

Submetida

27-09-2024 13:28:02 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira da Agualva - Bocana

Coordenada X: -27,18022014; Coordenada Y: 38,76990845

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Gabiões
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção











BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento Remoção de resíduos
Descrição da intervenção	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	3 de Outubro de 2024
Entidade executante	Contratação externa
Valor da despesa	2250 + IVA
Volume retirado por desassoreamento (m3)	200



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/053

Submetida 27-09-2024 13:31:42 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Ribeira Francisco Vieira 1

Coordenada X: -27,33386380; Coordenada Y: 38,78543109

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
-----------------------	-----------------------

Tipo de intervenção	Desassoreamento Corte de vegetação
---------------------	---------------------------------------

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
---	---

Data dos desassoreamentos	4 de Outubro de 2024
---------------------------	----------------------

Entidade executante

Valor da despesa	750 + IVA
------------------	-----------

Volume retirado por desassoreamento (m3)	17
--	----



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/054

Submetida 27-09-2024 13:34:47 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Ribeira Francisco Vieira 2

Coordenada X: -27,33299421; Coordenada Y: 38,77670127

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao Carece de intervenção

Tipo de intervenção Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano 1

Data dos desassoreamentos 4 de Outubro de 2024

Entidade executante

Valor da despesa (incluido no valor de FV 1)

Volume retirado por desassoreamento (m3) 10



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/055

Submetida 27-09-2024 13:41:10 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Ribeira das Doze

Coordenada X: -27,35749010; Coordenada Y: 38,72078405

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Carece de obras

Descrição das obras necessárias

Reforço da proteção à descarga.









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao	Carece de intervenção
Tipo de intervenção	Desassoreamento Outras
Descrição da intervenção	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção (Feita pelo SAACT) Reparação da proteção à descarga.

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
Data dos desassoreamentos	Julho 2024
Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	2



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/056												
Submetida	27-09-2024 13:46:34 por Pedro DS. Aguiar												
1. IDENTIFICAÇÃO Identificação do serviço e responsáveis													
Tipo de registo	Vistoria periódica												
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira												
Identificação do(s) observador(es)													
<table><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr><tr><td>Pedro DS. Aguiar</td><td>Técnico Superior</td></tr><tr><td>José HSM. Teixeira</td><td>Encarregado Operacional</td></tr><tr><td>José GG. Oliveira</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Luís AM. Costa</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Márcio EG. Martins</td><td>Assistente Operacional</td></tr></table>		Nome	Categoria	Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior	José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional	José GG. Oliveira	Assistente Operacional	Luís AM. Costa	Assistente Operacional	Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
Nome	Categoria												
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior												
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional												
José GG. Oliveira	Assistente Operacional												
Luís AM. Costa	Assistente Operacional												
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional												
2. LOCALIZAÇÃO													
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL													
Ilha	Terceira												
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Ribeira das Onze												
Coordenada X: -27,35618462; Coordenada Y: 38,71838306													
Mapa													
3. DESCRIÇÃO													
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO													
INFRAESTRUTURA													
Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão												

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	
Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção	



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/dessassoreada
-----------------------	---------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de dessassoreamentos efetuados no ano	1
--	---

Data dos dessassoreamentos	Julho 2024
----------------------------	------------

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por dessassoreamento (m3)	1
---	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/057

Submetida

27-09-2024 14:02:43 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira das Dez

Coordenada X: -27,35089641; Coordenada Y: 38,71373981

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	
Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção	



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

2

Data dos desassoreamentos

Janeiro e Julho 2024

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/058

Submetida

27-09-2024 14:09:52 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira das Nove

Coordenada X: -27,34181121; Coordenada Y: 38,70920859

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/059												
Submetida	27-09-2024 14:11:41 por Pedro DS. Aguiar												
1. IDENTIFICAÇÃO Identificação do serviço e responsáveis													
Tipo de registo	Vistoria periódica												
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira												
Identificação do(s) observador(es)													
<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pedro DS. Aguiar</td><td>Técnico Superior</td></tr><tr><td>José HSM. Teixeira</td><td>Encarregado Operacional</td></tr><tr><td>José GG. Oliveira</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Luís AM. Costa</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Márcio EG. Martins</td><td>Assistente Operacional</td></tr></tbody></table>		Nome	Categoria	Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior	José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional	José GG. Oliveira	Assistente Operacional	Luís AM. Costa	Assistente Operacional	Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
Nome	Categoria												
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior												
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional												
José GG. Oliveira	Assistente Operacional												
Luís AM. Costa	Assistente Operacional												
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional												
2. LOCALIZAÇÃO													
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL													
Ilha	Terceira												
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Grota das Oito												
Coordenada X: -27,33280885; Coordenada Y: 38,70787012													
Mapa													
3. DESCRIÇÃO													
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO													
INFRAESTRUTURA													
Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão												

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/060

Submetida

27-09-2024 14:15:00 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira das Sete

Coordenada X: -27,33199442; Coordenada Y: 38,70795669

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	
Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção	





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

3



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/061

Submetida 27-09-2024 14:16:10 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Grota Manuel Vieira

Coordenada X: -27,32391586; Coordenada Y: 38,70249628

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	



BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

0

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/062

Submetida

27-09-2024 14:40:49 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira Canada da Praia

Coordenada X: -27,31523384; Coordenada Y: 38,70092948

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado		
Descarregador\açude		Bom
Muro da margem direita		Bom
Muro da margem esquerda		Bom
Proteção à descarga		Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	1
---	---

Data dos desassoreamentos	Março 2024
---------------------------	------------

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por desassoreamento (m3)	2
--	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/063

Submetida

27-09-2024 14:42:44 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira das Cinco

Coordenada X: -27,31348334; Coordenada Y: 38,70085087

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	2
---	---

Data dos desassoreamentos	janeiro e Março 2024
---------------------------	----------------------

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por desassoreamento (m3)	5
--	---



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/064
Submetida	27-09-2024 14:46:47 por Pedro DS. Aguiar
1. IDENTIFICAÇÃO Identificação do serviço e responsáveis	
Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
José AG. Rocha	Assistente Operacional
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional
Herberto NS.Neves	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	
Ilha	Terceira
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Ribeira do Mouro

Coordenada X: -27,30600712; Coordenada Y: 38,69949616

Mapa

3. DESCRIÇÃO
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção







BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

2

Data dos desassoreamentos

janeiro e Março 2024

Entidade executante

Meios próprios

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)

3,5



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência	RERA/EROSAO/2024/065																						
Submetida	27-09-2024 14:55:58 por Pedro DS. Aguiar																						
1. IDENTIFICAÇÃO																							
Identificação do serviço e responsáveis																							
Tipo de registo	Vistoria periódica																						
Serviço	Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira																						
Identificação do(s) observador(es)																							
<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Categoria</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pedro DS. Aguiar</td><td>Técnico Superior</td></tr><tr><td>José HSM. Teixeira</td><td>Encarregado Operacional</td></tr><tr><td>José GG. Oliveira</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Luís AM. Costa</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Márcio EG. Martins</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>José AG. Rocha</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Nelson O. Pacheco</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Fábio MV. Ponte</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Herberto NS.Neves</td><td>Assistente Operacional</td></tr><tr><td>Carlos AL. Cabral</td><td>Carlos AL. Cabral</td></tr></tbody></table>		Nome	Categoria	Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior	José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional	José GG. Oliveira	Assistente Operacional	Luís AM. Costa	Assistente Operacional	Márcio EG. Martins	Assistente Operacional	José AG. Rocha	Assistente Operacional	Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional	Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional	Herberto NS.Neves	Assistente Operacional	Carlos AL. Cabral	Carlos AL. Cabral
Nome	Categoria																						
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior																						
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional																						
José GG. Oliveira	Assistente Operacional																						
Luís AM. Costa	Assistente Operacional																						
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional																						
José AG. Rocha	Assistente Operacional																						
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional																						
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional																						
Herberto NS.Neves	Assistente Operacional																						
Carlos AL. Cabral	Carlos AL. Cabral																						
2. LOCALIZAÇÃO																							
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL																							
Ilha	Terceira																						
Nome da ribeira/Bacia de retenção	Ribeira das Duas																						
Coordenada X: -27,29399008; Coordenada Y: 38,69694413																							
Mapa																							
3. DESCRIÇÃO																							
ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO																							
INFRAESTRUTURA																							

Refere-se ao material com que a bacia é feita	Betão Enrocamento de pedra
Estado	
Descarregador\açude	Bom
Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Carece de obras
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção Acidente de carro danificou estrutura





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao	Limpa/desassoreada
-----------------------	--------------------

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	4
---	---

Data dos desassoreamentos	dezembro 2023 ; janeiro março e julho de 2024
---------------------------	---

Entidade executante	Meios próprios
---------------------	----------------

Valor da despesa	
------------------	--

Volume retirado por desassoreamento (m3)	40
--	----



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/066

Submetida

27-09-2024 15:03:07 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior
José HSM. Teixeira	Encarregado Operacional
José GG. Oliveira	Assistente Operacional
Luís AM. Costa	Assistente Operacional
Márcio EG. Martins	Assistente Operacional
José AG. Rocha	Assistente Operacional
Nelson O. Pacheco	Assistente Operacional
Fábio MV. Ponte	Assistente Operacional

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira da Ponte (Brava)

Coordenada X: -27,28679737; Coordenada Y: 38,69497079

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita

Bom

Muro da margem esquerda

Bom

Proteção à descarga

Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano	4
Data dos desassoreamentos	dezembro 2023 ; janeiro março e julho de 2024
Entidade executante	Meios próprios
Valor da despesa	
Volume retirado por desassoreamento (m3)	50



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência RERA/EROSAO/2024/067

Submetida 27-09-2024 15:06:58 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção Ribeira de São Bento 1 - Arco

Coordenada X: -27,20631028; Coordenada Y: 38,66785197

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude

Bom

Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom
Descrição das obras necessárias	Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

1

Data dos desassoreamentos

4 de Outubro de 2024

Entidade executante

Contratação externa

Valor da despesa

1000 +IVA

Volume retirado por desassoreamento (m3)

15



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/068

Submetida

27-09-2024 15:08:50 por Pedro DS. Aguiar

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Vistoria periódica

Serviço

Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro DS. Aguiar	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

Terceira

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Ribeira de São Bento 2 - Reguinho

Coordenada X: -27,20602503; Coordenada Y: 38,67661199

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Enrocamento de pedra

Estado

Descarregador\açude


Bom

Muro da margem direita	Bom
Muro da margem esquerda	Bom
Proteção à descarga	Bom

Descrição das obras necessárias

Limpeza e desassoreamento da bacia de retenção









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao Carece de intervenção

Tipo de intervenção Desassoreamento
Corte de vegetação

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano 1

Data dos desassoreamentos 4 de Outubro de 2024

Entidade executante Contratação externa

Valor da despesa 1000 +IVA

Volume retirado por desassoreamento (m3) 15



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/069

Submetida

27-09-2024 16:11:04 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota do Inferno - Canto dos Carneiros

Coordenada X: -25,77109400; Coordenada Y: 37,86853100

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/070

Submetida

27-09-2024 16:14:29 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Salto do Alemão

Coordenada X: -25,34714756; Coordenada Y: 37,77212859

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão
Gabiões

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Limpa/desassoreada

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/071

Submetida

27-09-2024 16:17:03 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Grota da Areia - Jusante

Coordenada X: -25,78688400; Coordenada Y: 37,89540900

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Betão

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias









BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)



Controlo da erosão hídrica em ribeiras 2024

Formulário para registo do estado das bacias de retenção

Referência

RERA/EROSAO/2024/072

Submetida

27-09-2024 16:20:36 por Lúcio QT. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis

Tipo de registo

Observação pontual

Serviço

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lúcio Quental Tavares Silva	Assistente Técnico

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Ilha

São Miguel

Nome da ribeira/Bacia de retenção

Peninsula

Coordenada X: -25,78170200; Coordenada Y: 37,85822300

Mapa

3. DESCRIÇÃO

ESTADO GERAL DA BACIA DE RETENÇÃO

INFRAESTRUTURA

Refere-se ao material com que a bacia é feita

Estado

Descarregador\açude

Muro da margem direita

Muro da margem esquerda

Proteção à descarga

Descrição das obras necessárias





BACIA

Espaço vazio para acumulação de materiais a montante do açude/d Descarregadouro

Estado de conservacao

Carece de intervenção

Tipo de intervenção

Desassoreamento

Descrição da intervenção

DADOS ESTATÍSTICOS

Número de desassoreamentos efetuados no ano

Data dos desassoreamentos

Entidade executante

Valor da despesa

Volume retirado por desassoreamento (m3)