SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

RERA 2018

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores



OUTUBRO DE 2018

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 1

Enquadramento legal 2

Objetivos e Metodologia

Recolha da informação 4

Histórico/Ponto da situação relatórios anteriores 6

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

Equipa 7

Extensão avaliada 8

Avaliação geral 9

Controlo da erosão hídrica 14

SÍNTESE POR ILHA

Corvo
Flores
Graciosa
Pico
Santa Maria
São Jorge
São Miguel
Terceira

ANEXO I - Ocorrências

ANEXO II – Relatórios sem ocorrências a registar

ANEXO III – Formulários

ANEXO IV – Gravidade das ocorrências

ANEXO V – Histórico

ANEXO IV - Cartas

INTRODUÇÃO

O Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores (RERA) é desenvolvido desde 2012 pela Direção Regional do Ambiente (DRA). À semelhança dos anos anteriores, com este relatório anual, pretende-se fazer uma análise generalizada sobre o estado dos cursos de água regionais, incidindo na identificação de situações de risco ou que necessitam de manutenção, constituindo um suporte e orientação para o planeamento de ações prioritárias.

Durante um período alargado, é promovido um levantamento extensivo por parte dos Serviços de Ambiente de Ilha, principalmente pelo corpo de Vigilantes da Natureza da DRA, que percorrem vários quilómetros da rede hidrográfica, muitas vezes em zonas de difícil acesso.

Este trabalho complementa as ações de manutenção regular dos troços de cursos de água, desenvolvidas pelas equipas operativas da Secretaria Regional da Energia Ambiente e Turismo (SREAT)/ DRA. Estas equipas, afetas à Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território (DSRHOT) ou aos Serviços de Ambiente de Ilha, integram várias dezenas de trabalhadores, entre assistentes operacionais e pessoal integrado em programas ocupacionais. A DSRHOT conta com 99 colaboradores afetos a estas tarefas, dos quais 28 Assistentes Operacionais nos seus quadros, e os restantes provenientes dos programas ocupacionais. Os trabalhadores são distribuídos por diversas zonas, onde diariamente procedem a diversas operações de manutenção, que envolvem limpezas de vegetação, corte de madeiras, remoção de resíduos, pequenas obras de consolidação, e desobstruções. Sempre que se verificam situações excecionais, os recursos são mobilizados e agrupados em locais onde há maior urgência de intervenção.

Pontualmente, algumas situações são resolvidas pela DRA através de empreitadas, por serem de maior complexidade técnica e financeira, ou por excederem as obrigações legais dos proprietários.

O levantamento anual dá prioridade aos locais tendencialmente mais problemáticos e com ocorrências registadas nos anos anteriores, atendendo à sua natureza, historial e localização, especialmente no que respeita à salvaguarda de pessoas e bens. Embora em grande parte das situações identificadas a responsabilidade de resolução seja de outras entidades (públicas e privadas), a DRA assegura com esta avaliação as suas responsabilidades e competências em termos de fiscalização.

No presente relatório integra-se, pela primeira vez, um capítulo dedicado ao levantamento das medidas estruturais e respetiva manutenção. Futuramente, será feita uma monitorização anual do estado das infraestruturas promovidas pela SREAT/DRA.

ENQUADRAMENTO LEGAL

A gestão, proteção, conservação e monitorização dos recursos hídricos, avaliação da quantidade de água disponível e garantia da preservação da sua qualidade constituem atribuições orgânicas da atual **Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo** [**Secretaria Regional dos Recursos Naturais** - *alínea l) do Art.º 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto*], atribuições prosseguidas pela **Direção Regional do Ambiente** [*alínea n) do n.º2 do Art.º 34.º: "Exercer as competências legalmente atribuídas à autoridade nacional da água e à Região Hidrográfica dos Açores a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro*], através da **Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território** (DSRHOT, *Art.º 40.º*).

A gestão dos recursos hídricos tem o seu principal enquadramento legal nas Leis n.º 54/2005 de 15 de novembro (*Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos*), alterada pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto e n.º 58/2005, de 29 de dezembro (*Lei da Água*), alterada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, a nível nacional, e a nível comunitário na Diretiva n.º 2000/60 CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 (*Diretiva-Quadro da Água, DQA*).

Considerando a titularidade, nas parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas, é da responsabilidade do respetivo proprietário a manutenção do bom estado de conservação dessas parcelas, sendo que quaisquer obras afetas à conservação, correção, regularização, desobstrução e limpeza carecem de autorização prévia [*n.º 3 do Art.º 21.º da Lei n.º 54/2005*].

No Art.º 33.º da Lei da Água são enumeradas as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, bem como as condições em que determinadas atividades podem ser enquadradas neste conceito, sendo ainda clarificadas as competências para a execução das mesmas.

1—As medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas compreendem, nomeadamente:

a) Limpeza e desobstrução dos álveos das linhas de água, por forma a garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos em situações hidrológicas normais ou extremas;

b) Reabilitação de linhas de água degradadas e das zonas ribeirinhas;

c) Prevenção e protecção contra os efeitos da erosão de origem hídrica;

d) Correcção dos efeitos da erosão, transporte e deposição de sedimentos, designadamente ao nível da correcção torrencial;

e) Renaturalização e valorização ambiental e paisagística das linhas de água e das zonas envolventes;

f) Regularização e armazenamento dos caudais em função dos seus usos, de situações de escassez e do controlo do transporte sólido;

g) Criação de reservas estratégicas de água, quando e onde se justifique;

h) Amortecimento e laminagem de caudais de cheia;

i) Estabelecimento de critérios de exploração isolada ou conjugada de albufeiras.

(…)

5- As medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica devem ser executadas sob orientação da correspondente ARH, sendo da responsabilidade:

a) Dos municípios, nos aglomerados urbanos;

b) Dos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos;

c) Dos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão dos recursos hídricos na área, nos demais casos.

Nota: ARH – Administração de Região Hidrográfica, competência assumida na RAA pela DRA, conforme a respetiva orgânica

Embora estas competências estejam reforçadas na Lei da Água, já se encontravam definidas no Art.º 21.º da Lei n.º 54/2005:

> ***Artigo 21.º***
> ***Servidões administrativas sobre parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas***
> *1—Todas as parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas às servidões estabelecidas por lei e nomeadamente a uma servidão de uso público, no interesse geral de acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, da navegação e da flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes.*
> *2—Nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respectivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes.*
> *3—Os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em bom estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que respeita à execução de obras hidráulicas necessárias à gestão adequada das águas públicas em causa, nomeadamente de correcção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza.*
> *4—O Estado, através das administrações das regiões hidrográficas, ou dos organismos a quem estas houverem delegado competências, e o município, no caso de linhas de água em aglomerado urbano, podem substituir-se aos proprietários, realizando as obras necessárias à limpeza e desobstrução das águas públicas por conta deles.*

A Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2003/A, de 19 de junho, reforçou a importância da realização da avaliação anual do estado das ribeiras regionais como instrumento de planeamento.

O RERA está contemplado no PGRIA (Decreto Legislativo Regional n.º 20/2016/A, de 10 de outubro), através da medida PV09 – Elaboração do Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores (RERA), cujo efeito expectável constitui a garantia das condições de escoamento natural das ribeiras.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Os objetivos deste relatório são os seguintes:

- Avaliar anualmente o estado geral das ribeiras dos Açores
- Identificar possíveis situações de risco
- Identificar necessidades de intervenção
- Identificar responsabilidades de intervenção
- Definir prioridades de resolução
- Avaliar a evolução interanual do estado geral das ribeiras dos Açores
- Inventariar as medidas estruturais e respetiva manutenção promovidas pela DRA

RECOLHA DA INFORMAÇÃO

A recolha de informação foi concentrada no tempo através da realização de uma campanha anual de avaliação, associada a um sistema de registo capaz de:

- Agilizar a comunicação interna das situações a reportar
- Tornar consistentes e coerentes as descrições das ocorrências e, desta forma, torná-las comparáveis
- Facilitar o processo de análise e de decisão, ao serem recolhidas as informações essenciais, com definição de prioridades e grau de urgência, eventualmente possibilitando a pré-orçamentação das medidas propostas
- Elaborar relatórios periódicos sobre o estado dos cursos de água regionais, e relatórios pontuais sobre situações específicas que se venham a justificar
- Permitir alertar mais rapidamente as entidades responsáveis pela resolução das ocorrências

Nos primeiros anos do RERA, na campanha anual, era recolhida informação num espaço temporal definido, por norma de maio a agosto, período com menores caudais e boas condições para percorrer as ribeiras e observar efeitos do período chuvoso antecedente, sem prejuízo das situações que pudessem ocorrer ao longo do ano, indissociáveis da natureza dinâmica dos escoamentos, erosão hídrica, alterações no solo, crescimento vegetal e transporte hídrico/fluvial, além do resultado de atividades humanas. No presente ano, a recolha e análise de informação decorreu desde o termo do relatório anterior e até 26 de setembro do corrente ano, estabelecendo-se, deste modo, um processo cíclico de avaliação do estado geral das ribeiras.

Cada Serviço de Ambiente de Ilha foi incumbido de proceder ao levantamento das ocorrências existentes na respetiva ilha, e de atualizar o estado das situações identificadas no ano anterior, tendo geralmente envolvido as equipas de Vigilantes da Natureza e alguns técnicos.

A recolha de informação baseia-se na avaliação geral do estado dos cursos de água, sendo a seleção dos locais dependente da disponibilidade de recursos em cada ilha, e da prioridade dada

a locais onde o fator risco é maior. A rede hidrográfica regional é bastante densa, perfazendo uma extensão total de cerca de 7000 quilómetros, distribuída por mais de 700 bacias hidrográficas, pelo que, com os recursos disponíveis, o levantamento efetuado corresponde a uma amostragem, com tendência a ser enviesada negativamente pela prioridade dada aos locais historicamente problemáticos.

Os dados são recolhidos em formulários, resultantes da avaliação de troços de ribeiras realizada por cada Serviço. Cada relatório (formulário) resulta da observação de um local, correspondente a um troço contínuo de ribeira, de extensão variável (desde pontos a troços com vários quilómetros), e delimitado por dois pontos (um a montante e outro a jusante). Este sistema permite identificar claramente a extensão avaliada e evita confusão entre afluentes da mesma ribeira, uma vez que cada troço será registado em relatório separado. Assim, podem ser apresentados vários relatórios relativos à mesma ribeira, respeitantes a troços distintos da mesma. Ao longo do troço, podem ser registadas, de forma individualizada, várias ocorrências.

Os formulários são integrados numa base de dados que suporta a organização e síntese para efeitos de análise, encaminhamento e a elaboração do presente relatório. Independentemente da síntese geral resultante da análise conjunta dos dados, salienta-se que cada local mantém a sua singularidade e as generalizações são consideradas sempre com reservas, face à especificidade das soluções, problemas e riscos característicos de cada local.

A quantidade de informação, aliada à grande diversidade de ocorrências e à consequente dificuldade de sintetizá-las, leva a um trabalho de melhoria contínua do sistema de registo da informação, de modo a ser retirado o máximo de informação pertinente. Assim, desde o início do RERA, na lógica da melhoria permanente das metodologias para dar resposta às questões essenciais, vão sendo introduzidas anualmente algumas alterações ao sistema de registo de informação (formulários), ao nível da sua organização, formatação, e em alguns dos seus conteúdos.

Um aspeto essencial desta avaliação consiste na identificação das entidades com responsabilidades para resolução por tipo de ocorrência, recorrendo às disposições legais sobre a titularidade dos recursos hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro) e a utilização dos mesmos (Lei n.º 58/2005, de 31 de dezembro; Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio), e já sintetizadas acima, no enquadramento legal.

Em termos de análise direta dos resultados, salienta-se que se mantiveram os princípios de classificação da gravidade e da prioridade das ocorrências adotados nos anos anteriores (Tabelas I e II).

Tabela I – Classificação da gravidade das ocorrências detetadas.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
Muito Grave	Pessoas e bens afetados
Grave	Pessoas e bens em risco iminente
Médio	Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Pouco grave	Situação pontual, sem riscos imediatos

Tabela II – Classificação da prioridade/urgência de resolução das ocorrências detetadas.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
Muito Urgente	Necessita de intervenção imediata
Urgente	Riscos a curto prazo
Médio	Gravidade moderada, resposta a médio prazo
Pouco urgente	Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

Por outro lado, a responsabilidade de resolução é tipificada nos termos da Tabela III, sendo o(s) responsável(eis) identificado(s) sempre que possível (eventualmente, se no âmbito da fase de avaliação não for possível aprofundar em detalhe, no formulário é indicado apenas o tipo de responsável).

Tabela III – Classificação da responsabilidade de resolução

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
Proprietário	Situações manifestamente imputáveis aos proprietários, nomeadamente em termos de recuperação de infraestruturas particulares ou de obrigação pontual de manutenção ou estabilização de margens privadas
Município	Situações de manutenção ou intervenção geral, identificadas no interior das áreas urbanas, conforme delimitadas nos Planos Diretores Municipais
Rede viária	Situações relacionadas com as infraestruturas viárias, onde há responsabilidades a atribuir à entidade que gere a via em causa
SREAT/DRA	Situações de manutenção ou intervenção geral, extensas e localizadas fora dos aglomerados urbanos

HISTÓRICO/PONTO DA SITUAÇÃO RELATÓRIOS ANTERIORES

Sendo de primordial importância a segurança de pessoas e bens, a DRA desenvolve ações ao longo do ano nos cursos de água regionais. Estas ações incluem as empreitadas de obras públicas desenvolvidas pela DRA e as ações de manutenção periódica, quer as relativas às ações de limpeza, desobstrução e manutenção das condições de escoamento dos cursos de água naturais, em particular a montante das zonas urbanas, quer as relativas ao desassoreamento das bacias de retenção, desenvolvidas pelas equipas de trabalho permanente afetas à DSRHOT e/ou aos Serviços de Ambiente de Ilha.

A sucessão de relatórios anuais poderia sugerir um simples acumular de informações, sem que fosse efetivamente refletido o grande esforço de resolução das ocorrências. Assim, desde 2014 foi adicionado ao RERA o registo do ponto de situação das ocorrências de relatórios anteriores, anotando-se as ocorrências resolvidas, as que se mantêm ou agravaram.

Atendendo à diversidade de ocorrências, gravidade e urgência, envolvendo diferentes entidades com competências na sua resolução, e às limitações de meios, algumas situações, essencialmente menos graves/urgentes, podem transitar desde a avaliação anterior sem evolução ou resolução. Nestes casos, é registado o ponto de situação, e importa salientar que muitos correspondem a situações cuja resolução constitui competência de outras entidades ou de particulares.

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

EQUIPA

A avaliação do estado dos cursos de água envolveu vigilantes da natureza, técnicos superiores (incluindo diretor de serviços de ambiente de ilha), assistentes técnicos/operacionais e estagiários. O preenchimento dos formulários teve, sempre que necessário, apoio suplementar em gabinete de alguns técnicos (Tabela IV).

Tabela IV – Equipa envolvida na avaliação do estado das ribeiras e no preenchimento dos formulários.

Corvo	Rui Pimentel	Vigilante da Natureza
Faial	Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza
Flores	Luís Cravinho	Vigilante da Natureza
	Luís Serpa	Técnico Superior
Graciosa	Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
	Luís Aguiar	Vigilante da Natureza
Pico	Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
	Eduardo Silveira	Vigilante da Natureza
	José Carlos Goulart	Técnico Superior
	Lídia Nogueira	Vigilante da Natureza
	Paulo Freitas	Vigilante da Natureza
	Sónia Silva	Vigilante da Natureza
Santa Maria	Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
São Jorge	Diana Braga Enes	Vigilante da Natureza
	Fábio Mendes	Vigilante da Natureza
	Rui Sequeira	Diretor dos SASJ
São Miguel	Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
	Afonso Melo	Vigilante da Natureza
	André Almeida	Estagiar T
	Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
	António Furtado	Vigilante da Natureza
	António Melo	Vigilante da Natureza
	António Pavão	Encarregado Operativo
	Carlos Silva	Encarregado Operativo
	David Teves	Vigilante da Natureza
	Guilherme Pacheco	Vigilante da Natureza
	Herculano Medeiros	Encarregado Operativo
	Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza
	João Feleja	Vigilante da Natureza
	João Sousa	Vigilante da Natureza
	José Ferreira	Vigilante da Natureza
	Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza
	José Pimentel	Encarregado Operativo
	Kenny Alves	Vigilante da Natureza
	Mário Melo	Encarregado Operativo
	Miguel Medeiros	Vigilante da Natureza
Terceira	João Silva	Técnico Superior
	Paula Gil	Vigilante da Natureza
	Mariana Rocha	Vigilante da Natureza

O presente relatório foi coordenado e elaborado pela Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território, da Direção Regional do Ambiente (Tabela V).

Tabela V – Equipa envolvida na elaboração do presente relatório.

Coordenação e relatório final	DSRHOT	
Suporte informático, sistema de registo e base de dados	José Machado Carlos Medeiros Patrícia Costa	Worktim Técnico Superior Assistente técnico
Suporte em Sistemas de Informação Geográfica	Sandra Mendes	Técnica Superior
Elaboração e Revisão do relatório	Carlos Medeiros Dina Medeiros Mário Veiros Raquel Cymbron Sandra Mendes Renato Verdadeiro	Técnico Superior Diretora de Serviços Técnico Superior Técnica Superior Técnica Superior Técnico Superior
Apoio técnico e avaliação das situações	José Gouveia Andrade Luis Rodrigues Mário Veiros	Hidrometrista Especialista Principal Técnico Superior Técnico Superior


EXTENSÃO AVALIADA

Foram avaliadas ribeiras em todas as ilhas, embora com estratégias diversas de avaliação. Os Serviços de Ambiente de algumas ilhas optaram por vistorias sistemáticas à maioria dos cursos de água. Noutras ilhas, as avaliações foram dirigidas a locais tradicionalmente problemáticos, e noutras ainda em resposta a reclamações específicas nesta matéria.

O presente relatório abrange 416 registos efetuados entre setembro de 2017 e setembro de 2018 (Tabela VI), respeitantes a 257 novos levantamentos (relatórios) e 159 avaliações do ponto da situação relativamente a formulários anteriores (histórico).

Tabela VI – Formulários/registos submetidos em 2018

Ilha	Relatórios	Histórico
Corvo	10	0
Faial	0	9
Flores	4	0
Graciosa	2	5
Pico	10	8
Santa Maria	27	13
São Jorge	3	11
São Miguel	191	105
Terceira	10	8
TOTAL	257	159



A avaliação realizada envolveu cerca de 627 km de extensão de ribeiras (425 km de novas avaliações e cerca de 202 km de avaliações do ponto da situação relativo aos troços com


ocorrências). No total, a avaliação feita em 2018 (novos formulários e histórico) envolveu 187 bacias hidrográficas distintas.

AVALIAÇÃO GERAL

Como referido acima, a estratégia de avaliação variou entre as ilhas, com reflexo na abrangência dos locais avaliados. Na Tabela VII, constata-se que em oito ilhas foram apresentados novos formulários, dos quais 72% registaram ocorrências. Destaca-se a inexistência de ocorrências nos troços avaliados na ilha do Corvo. Salienta-se ainda que na avaliação mais sistemática realizada na ilha de São Miguel, em 27% dos troços percorridos não existiram ocorrências a registar, percentagem equiparada a 2015 (26% em 2015, 7% em 2016, 42,5% em 2017).

Tabela VII – Formulários de 2018 com ocorrências.


Ilha	Com ocorrências	Sem ocorrências	Total Ilha
Corvo		10	**10**
Faial			**0**
Flores	4		**4**
Graciosa	2		**2**
Pico	10		**10**
Santa Maria	27		**27**
São Jorge	3		**3**
São Miguel	139	52	**191**
Terceira	1	9	**10**
TOTAL	**186**	**71**	**257**





Na Tabela VIII é possível constatar que o número de ocorrências relatadas no presente ano é um dos menores dos últimos anos, embora o número total de relatórios (416) seja superior à média anual de 2014 a 2018 (362). A proporção relativa aos diferentes graus de gravidade atribuídos manteve-se sensivelmente a mesma que nos anos anteriores, embora com uma diminuição nas categorias de maior gravidade.


Tabela VIII – Gravidade das ocorrências, por ilha (dados de 2014 a 2018)


Ilha	Pouco Grave					Médio					Grave					Muito Grave					Total Ilha				
ano	2014	2015	2016	2017	**2018**	2014	2015	2016	2017	**2018**	2014	2015	2016	2017	**2018**	2014	2015	2016	2017	**2018**	2014	2015	2016	2017	**2018**
Corvo																									
Faial	1		1			4		1			3			1		2			1		10		2	2	
Flores	11	20	39	8	**3**	7	9	15	6	**3**			4		**1**			1			18	29	59	14	**7**
Graciosa	12	1			**2**	10					4										26	1			**2**
Pico					**1**	6	3	2		**5**	2	3	1		**5**	2	2				10	8	3		**11**
Santa Maria					**4**	56	1			**19**	2										59	1			**23**
São Jorge	1	5	1		**1**					**1**	1	3		1	**1**						2	8	1	1	**3**
São Miguel	23	13	9	18	**5**	80	101	113	71	**148**	11	22	74	63	**72**	1	5	13	10	**2**	115	141	209	162	**220**
Terceira	3	5	1		**3**	3	5	12		**6**	1	2	19		**1**		2				7	14	32		**10**
Totais	51	44	51	26	**19**	166	119	143	77	**182**	25	30	98	65	**80**	5	9	14	11	**2**	247	202	306	179	**283**











São consideradas neste quadro apenas as ocorrências às quais foi atribuído grau de gravidade nos formulários preenchidos.

Relativamente às situações reportadas no RERA, constata-se que um elevado número de situações foi resolvido por parte dos serviços afetos à SREAT (Tabela IX). Estes dados resultam da análise de 159 formulários de ponto da situação apresentados em 2018, embora no ano anterior tenham sido apresentados 108 relatórios com ocorrências.

Não obstante, entre as situações relatadas anteriormente (inclui situações reportadas entre 2013 e 2018) e revistas em 2018, e da análise dos formulários de ponto da situação, verifica-se que cerca de 50% se mantêm (81 ocorrências), sendo de salientar que várias situações constituem responsabilidades municipais e/ou particulares. Por outro lado, há encaminhamento às equipas operativas da DSRHOT quando são locais da sua responsabilidade e é possível intervencionar com os meios e recursos existentes.

Tabela IX – Ponto da situação em 2018 das ocorrências registadas no RERA (contagem de relatórios).

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SREAT/DRA	Outros			
Faial	9	0	0	0	0	**9**
Flores						**0**
Graciosa	5	0	0	0	0	**5**
Pico	0	8	1	0		**9**
Santa Maria	0	13	0	0	0	**13**
São Jorge	8	0	1	0	2	**11**
São Miguel	52	53	1	0	0	**106**
Terceira	7	1	0	0	0	**8**
Total	**81**	**75**	**3**	**0**	**2**	**161**

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela VI

Na ilha de S. Jorge foram identificadas 2 situações recorrentes, as quais estão associadas ao corte de vegetação.

A submissão de formulários com ocorrências consideradas urgentes ou muito urgentes levou ao seu encaminhamento imediato para as entidades responsáveis pela resolução e/ou encaminhamento para as equipas operativas da DSRHOT.

À semelhança do ano transato, a maioria das ocorrências identificadas em 2018 (Tabela X) corresponde a assoreamentos, obstruções e a derrocadas, situações muitas vezes decorrentes do normal desenvolvimento vegetal e da dinâmica fluvial, nomeadamente do transporte de caudais sólidos e que exigem manutenção regular.

Nove ocorrências correspondem a situações de instabilidade de infraestruturas, sejam muros de contenção ou passagens hidráulicas, que implicam a atenção e a manutenção por parte dos respetivos proprietários e/ou entidades responsáveis.

O depósito ou abandono de resíduos continua a ter representatividade (18,6%) nas ocorrências registadas, evidenciando questões de falta de civismo e que podem implicar em última análise

atentados à segurança de pessoas e bens quando abandonados em cursos de água. O depósito de resíduos, a descarga de águas residuais e a realização de obras em leitos e margens dizem respeito a ações perpetradas por cidadãos e/ou entidades diretamente lesivas à integridade e funcionalidade das correntes, com possíveis consequências para terceiros, podendo inclusivamente contribuir para a génese de algumas das restantes ou novas ocorrências.

Tabela X – Tipos de ocorrências identificadas em 2018.

Ilha	Inundação	Derrocada	Instabilidade de talude natural	Instabilidade de infraestrutura	Assoreamento/ Obstrução	Depósito de resíduos	Descarga de águas residuais	Obras em leitos e margens	Outros	Total Ilha
FAI										**0**
FLO	1	1	1	1	4	1			4	**7**
GRA					2					**2**
PIC	1	1	2	3	6			2	2	**11**
SMA					26	24			27	**27**
SJO			1	1	3					**3**
SMI		10	2	4	182	45	1		7	**230**
TER	5				5				1	**10**
Total Tipo	**7 (1,9%)**	**12 (3,2%)**	**6 (1,6%)**	**9 (2,4%)**	**228 (60,6%)**	**70 (18,6%)**	**1 (0,3%)**	**2 (0,5%)**	**41 (10,9%)**	**290**

Nota: Há ocorrências que se enquadram simultaneamente em vários tipos. O número de ocorrências analisado neste quadro resulta naquelas às quais foi identificado o tipo de ocorrências nos formulários preenchidos.

Quanto à urgência de resolução (Figura 1), verifica-se que as ocorrências de prioridade moderada e as que possam implicar riscos a curto prazo representam cerca de 90%. Por outro lado, as ocorrências que necessitam de intervenção imediata e classificadas como "Muito urgente" representam 1,5% das ocorrências do total regional de 2018. Estas últimas foram assinaladas nas ilhas das Flores, Pico e São Miguel (Figura 2).




Figura 1 – Distribuição das prioridades de resolução resultantes da avaliação realizada em 2018.




Figura 2 – Distribuição das prioridades de resolução por ilha resultantes da avaliação realizada em 2018.

A responsabilidade de resolução de ocorrências apresentada resulta do indicado nas avaliações no campo, sem prejuízo de eventuais revisões em algumas das situações concretas. Para a

resolução das ocorrências identificadas em 2018 (Tabela XI), verifica-se em cerca de 17% das ocorrências, foi sugerida a intervenção da SREAT/DRA, associada aos trabalhos regulares de manutenção assegurados por esta Direção Regional.

Atendendo aos tipos de problemas identificados, verifica-se a sugestão frequente da resolução conjunta entre entidades e particulares, em todas as ilhas onde foram sugeridas as respetivas responsabilidades.

Das 223 ocorrências em que não foi determinada responsabilidade no levantamento de campo, a SREAT/DRA está a desenvolver esforços na resolução das situações de maior urgência, sendo posteriormente avaliada a responsabilidade das restantes, caso a caso.

Tabela XI – Responsabilidades de resolução das ocorrências identificadas em 2018. Os valores apresentados constituem o total das ocorrências com envolvimento proposto na resolução, mesmo conjunta. Entre parêntesis, são indicadas as ocorrências de competência atribuída exclusivamente a cada um dos tipos de intervenientes.

Ilha	Proprietários	Município	Rede Viária	SREAT/DRA	(não atribuída)	Total Ilha*
Corvo						**0**
Faial						**0**
Flores	6 (0)	3 (1)		6 (0)		**7**
Graciosa	2 (0)		2 (0)			**2**
Pico	1 (0)	3 (2)	1 (0)	6 (3)	3	**11**
Santa Maria	26 (0)			26 (0)	1	**27**
São Jorge	2 (2)	1 (1)				**3**
São Miguel	4 (4)	1 (1)		7 (7)	219	**230**
Terceira	5 (2)	4 (0)	8 (2)	4 (0)		**10**
Total	**46** 15,9%	**11** 3,8%	**11** 3,8%	**49** 16,9%	**223** 76,9%	**290**

*** Atendendo às responsabilidades conjuntas indicadas, o total de ilha será tendencialmente menor que a soma das colunas e indica o número de ocorrências nas quais foi indicada responsabilidade de resolução. As percentagens correspondem ao total de ocorrências em que cada entidade/grupo de entidades terá responsabilidades, mesmo que partilhadas. As responsabilidades apresentadas correspondem às atribuídas nos levantamentos, sem prejuízo de validações posteriores a fazer caso a caso.**

Durante o período da campanha de avaliação, sempre que foram identificadas ocorrências com prioridade de resolução elevada (“Urgente” ou “Muito Urgente”), foi feita a imediata comunicação direta às entidades com responsabilidades para a sua resolução.

Na sequência do presente relatório, será dado conhecimento das restantes situações a cada entidade, e será desenvolvido o planeamento anual da SREAT/DRA nesta matéria.

CONTROLO DA EROSÃO HÍDRICA

A erosão hídrica, sendo geralmente um fenómeno natural, pode ser consideravelmente acelerada devido a ações antrópicas, com consequentes desajustamentos no uso do solo, tanto em áreas de floresta e de agricultura como em zonas urbanas e de lazer, estando, por isso, cada vez mais, no centro de algumas preocupações da Região.

O fenómeno da erosão hídrica é muito grave na Região, decorrendo do escoamento superficial potenciado, por sua vez, pelo regime pluviométrico, pelo tipo de ocupação do solo e pelo tipo de formações litológicas existentes, constituídas na generalidade por materiais não consolidados. Estas características, conjuntamente com inadequados padrões de uso do solo, contribuem para o aumento do potencial erosivo provocando situações que frequentemente têm estado na origem de inúmeras ocorrências, algumas delas com consequências desastrosas.

O estudo dos fenómenos erosivos e transporte de poluentes de origem hidráulica é indissociável do conhecimento das condições de escoamento ao longo das encostas e dos cursos de água, pelo que as intervenções destinadas ao seu controlo são orientadas no sentido de restringir a torrencialidade e o controlo, total ou parcial, da dinâmica do escoamento, que se reflete no processo de erosão e no transporte de grande quantidade de material sólido, que poderá por em causa a segurança de pessoas e bens.

Os prejuízos causados pela erosão podem ser avultados, citando – se, a título de exemplo, a perda de solos adequados à agricultura, a destruição de terrenos e bens neles existentes, o aumento da produção de sedimentos, o assoreamento e a instabilização dos cursos de água, a maior frequência de inundações e os desequilíbrios ecológicos com efeitos nefastos no bem-estar das populações.

O controlo da erosão hídrica apresenta – se, assim, de particular importância, tendo em consideração as consequências significativas que podem resultar deste tipo de fenómenos, nomeadamente o aumento da probabilidade de arrastamento de sedimentos para os cursos de água constituindo um risco para a segurança de pessoas e bens, bem como perda de solo, recurso natural imprescindível, quer em matéria de proteção do ambiente e da gestão dos recursos hídricos e edáficos, como do controlo da poluição difusa, visto os sedimentos constituírem agente privilegiado na retenção e transporte de poluentes nos meios hídricos.

O controlo da erosão hídrica requer uma atuação conjunta no espaço fluvial e no espaço interfluvial, ou seja, nos cursos de água, especialmente nos de carácter torrencial, e nas encostas das bacias hidrográficas. Estes dois espaços, devido às características distintas que apresentam, requerem métodos diferentes de intervenção para se atingirem estados de equilíbrio ambientalmente aceitáveis.

Embora a prevenção seja sempre a melhor estratégia, promovendo práticas de uso dos solos e práticas agrícolas e florestais adequadas, até se consolidarem as medidas de compatibilização do uso do solo capazes de diminuir a suscetibilidade do mesmo, é necessário implementar

medidas de proteção, quer de recuperação de áreas e infraestruturas danificadas, quer para diminuição da vulnerabilidade de elementos expostos a eventuais futuros eventos.

As intervenções em cursos de água com vista à correção torrencial (obras de correção torrencial) destinam –-se ao controlo, total ou parcial, da dinâmica do escoamento. Esse controlo reflete –se nos processos de erosão, transporte e deposição do material sólido. Com tais obras, pode –se contribuir para um equilíbrio de âmbito mais generalizado, evitando danos causados pelas cheias, aumentando a proteção das povoações situadas nas zonas urbanas localizadas a jusante dos cursos de água e diminuindo os riscos de inundação de explorações agrícolas.

Os açudes de correção torrencial, ou bacias de retenção, são obras simples e de eficácia mais imediata para a resolução desta situação. Estes são constituídos por pequenas obras transversais ao escoamento, permeáveis, as quais definem albufeiras de acumulação de sedimentos. A sua função reside no estabelecimento de pontos fixos ao longo dos cursos de água impedindo o seu aprofundamento e na extração de material sólido quando a albufeira se encontra em fase adiantada de assoreamento e posterior transporte para locais seguros.

A DRA tem, ao longo do tempo, efetuado intervenções precisas com recurso a açudes em betão estrutural ou ciclópico, açudes em gabiões e colchões "Reno" e açudes em enrocamento de pedra basáltica de 30 KN com núcleo em "ToT", dependendo a sua escolha da classificação litológica do subsolo. Assim, para zonas onde há desprendimento e arrastamento de pedras e calhaus de maior dimensão tem-se recorrido a açudes em betão (Figuras 3 e 4).




Figura 3 – Bacia de retenção em betão para calhaus e pedras de grandes dimensões.




Figura 4 – Desenho tipo de bacia de retenção em betão.

Para caudais sólidos pomíticos ou piroclásticos é comum recorrer-se a bacias construídas em gabiões e colchões "Reno", dada a sua boa permeabilidade.




Figura 5 – Desenho tipo de bacia de retenção em gabiões.

Em zonas onde o leito da ribeira se encontra muito encaixado provocando erosão nas bases dos taludes naturais, a opção de construção da bacia de retenção recai sobre de uma bacia em enrocamento de basalto com o núcleo em "ToT". Este tipo de bacia de retenção não é desobstruível e estabiliza os taludes marginais promovendo a subida da cota do leito.




Figura 6 – Bacia de retenção em gabiões para contenção da erosão dos taludes.

Ao longo dos anos, o recurso à implementação de medidas estruturais no planeamento estratégico das bacias hidrográficas, que visam a correção e/ou prevenção dos problemas decorrentes de cheias em zonas urbanas a jusante, compreende obras de engenharia, nomeadamente a construção de bacias de retenção, cujo principal objetivo é o retardamento do fluxo e consequentemente a redução de caudal e velocidade das águas. A Tabela XII apresenta a listagem das bacias de retenção construídas de 2000 até 2018 e a sua representação espacial consta da Figura 7.

Tabela XII –Listagem das bacias de retenção promovidas pela DRA de 2000 a 2018.

Ilha	Ribeira	Freguesia	Concelho	X/M	Y/P	Ano de construção
São Miguel	Salto da Inglesa (montante)	Furnas	Povoação	646089	4181377	2017
São Miguel	Salto da Inglesa (jusante)	Furnas	Povoação	646758	4181263	2017
São Miguel	Salto do Alemão	Furnas	Povoação	645989	4180343	2007
São Miguel	Salto do Funil	Furnas	Povoação	646075	4180140	2007
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	647317	4179264	2000
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	647297	4178999	2000
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	647227	4178836	2000
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	647180	4178635	2000
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	647098	4178619	2007
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	647028	4178595	2007
São Miguel	Ribeira do Rosal	Furnas	Povoação	646763	4178517	2007
São Miguel	Salto da Inglesa 1	Furnas	Povoação	645425	4181430	2018
São Miguel	Salto da Inglesa 2	Furnas	Povoação	645542	4181785	2018
São Miguel	Criações	Sete Cidades	Ponta Delgada	608115	4189056	2006
São Miguel	Criações	Sete Cidades	Ponta Delgada	608030	4188979	2006
São Miguel	Criações	Sete Cidades	Ponta Delgada	607943	4188908	2006
São Miguel	Criações	Sete Cidades	Ponta Delgada	607869	4188871	2006
São Miguel	Criações	Sete Cidades	Ponta Delgada	607747	4188829	2006
São Miguel	Criações	Sete Cidades	Ponta Delgada	607603	4188773	2006
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608129	4191331	2011
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608157	4191473	2011
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608167	4191578	2011
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608166	4191672	2011
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608102	4191737	2011
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608097	4191780	2011
São Miguel	Grota do Inferno	Sete Cidades	Ponta Delgada	608097	4191900	2011
São Miguel	Romangos	Sete Cidades	Ponta Delgada	604499	4191332	2000
São Miguel	Romangos	Sete Cidades	Ponta Delgada	604692	4191234	2000
São Miguel	Romangos	Sete Cidades	Ponta Delgada	604952	4191104	2000
São Miguel	Romangos	Sete Cidades	Ponta Delgada	604935	4191030	2000
São Miguel	Romangos	Sete Cidades	Ponta Delgada	604845	4190825	2000
São Miguel	Caminho dos 3km/ da Praia	Sete Cidades	Ponta Delgada	606073	4190017	2008
São Miguel	Desvio vala Sete Cidades	Sete Cidades	Ponta Delgada	605321	4191221	2006
São Miguel	Grota da Areia 1	Pilar da Bretanha	Ponta Delgada	606661	4194897	2016
São Miguel	Grota da Areia 2	Pilar da Bretanha	Ponta Delgada	606960	4194642	2016
São Miguel	Grota da Areia 3	Pilar da Bretanha	Ponta Delgada	606829	4194774	2016
São Miguel	Rua Maranhão/Rua da Saudade	Capelas	Ponta Delgada	615062	4188103	2001
São Miguel	Ribeira do Vilão - Santa Bárbara	Santa Bárbara	Ribeira Grande	629234	4184469	2016

São Miguel	Ribeira do Lugar 1 - Porto Formoso	Porto Formoso	Ribeira Grande	638561	4187288	2012
São Miguel	Ribeira do Lugar 2 - Porto Formoso	Porto Formoso	Ribeira Grande	638488	4187015	2012
São Miguel	Ribeira de Santiago 1	Água de Pau	Lagoa	631067	4176557	2004
São Miguel	Ribeira de Santiago 2	Água de Pau	Lagoa	631155	4176274	2004
Terceira	Ribeira da Agualva	Agualva	Praia da Vitória	484344	4291259	2013
Terceira	Ribeira de São Bento	São Bento	Angra do Heroísmo	482052	4279939	2016
Terceira	Ribeira de São Bento	São Bento	Angra do Heroísmo	482079	4280911	2016
Terceira	Grota de Francisco Vieira	Raminho	Angra do Heroísmo	471075	4292050	2016
Terceira	Grota de Francisco Vieira	Raminho	Angra do Heroísmo	471003	4293019	2016
Terceira	Ribeira do Testo	Porto Judeu	Angra do Heroísmo	489089	4279107	2015
Terceira	Grota do Tapete	Porto Judeu	Angra do Heroísmo	488575	4278877	2014
Terceira	Grota da Chouriça	Ribeirinha	Angra do Heroísmo	483580	4278788	2016
Terceira	Grota da Chouriça	Ribeirinha	Angra do Heroísmo	483588	4278962	2016
Terceira	Canada do Capitão/ Grota da Chouriça	Ribeirinha	Angra do Heroísmo	483526	4279119	2018
Terceira	Canada do Capitão/ Grota da Chouriça	Ribeirinha	Angra do Heroísmo	483562	4279340	2018
São Jorge	Ribeira da Beira	Velas	Velas	395547	4284474	2016
São Jorge	Acesso à Fajã dos Cubres 1	Ribeira Seca	Calheta	415729	4277234	2014
São Jorge	Acesso à Fajã dos Cubres 2	Ribeira Seca	Calheta	415632	4277321	2014
São Jorge	Zona Sul da Fajã dos Cubres 1	Ribeira Seca	Calheta	415591	4277396	2014
São Jorge	Zona Sul da Fajã dos Cubres 2	Ribeira Seca	Calheta	415533	4277403	2014
São Jorge	Zona Este da Fajã dos Cubres	Ribeira Seca	Calheta	415902	4277323	2012
Pico	Ribeira da Areia	Prainha	São Roque do Pico	395918	4257203	2017
Pico	Ribeira Diluvio	São Caetano	Madalena	376306	4254926	2016
Pico	Ribeira Nova	São Caetano	Madalena	376992	4254733	2018
Pico	Ribeira Grande 1	São Caetano	Madalena	376596	4254392	2018
Pico	Ribeira Grande 2	São Caetano	Madalena	376642	4254602	2018
Pico	Ribeira Grande 3	São Caetano	Madalena	376709	4255040	2018
Flores	Ribeira Grande a jusante	Fajã Grande	Lajes das Flores	651066	4366571	2017
Flores	Ribeira Grande a montante	Fajã Grande	Lajes das Flores	651136	4366503	2017
Flores	Fajãzinha	Fajãzinha	Lajes das Flores	650374	4366188	2016




Figura 7 – Distribuição espacial das bacias de retenção construídas pela DRA de 2000 a 2008.

As ações de limpeza desenvolvidas pela DRA/DSRHOT revestem-se de caráter cíclico consistindo no desassoreamento de bacias de retenção, albufeiras de açudes e de estações hidrométricas. Ao longo do ano e nas diversas ilhas, embora com maior incidência nas ilhas de São Miguel, Terceira e do Pico, são removidos milhares de toneladas de produtos dessas infraestruturas.

O volume removido de outubro de 2017 a setembro de 2018 foi de aproximadamente 40 mil m^3. Para a limpeza foram utilizados equipamentos da DRA (mecânico e de transporte) e pessoal operativo. Sempre que se mostrou necessário, recorreu-se a procedimentos de ajustes diretos a firmas da especialidade (Tabela XIII.)

Tabela XIII – Despesas de manutenção das bacias de retenção em 2018.

Ilha	Número de bacias de retenção	Despesa (€)
Flores	3	
Pico	6	
São Jorge	6	10 000,00
São Miguel	42	35 366,00
Terceira	11	
Total	68	45 366,00

Todas as bacias de retenção regionais promovidas pela DRA, à data de 26 de setembro de 2018, encontram-se desassoreadas e em bom estado estrutural.

A monitorização do estado das infraestruturas promovidas pela SREAT/DRA será parte integrante da recolha e tratamento da informação nos próximos relatórios anuais.

RERA 2014-2018

Em 2018, realizou-se a sexta campanha do RERA. Em 2012, o sistema de fichas e relatórios constituiu uma fase inicial, onde se identificaram diversas situações (em duas ilhas, foram apresentados relatórios por ilha, nas restantes, foram remetidas 216 fichas de ribeiras caracterizadas). Desde 2013, a estrutura de formulários foi adotada com alguns ajustamentos anuais, de forma a ser possível melhorar a qualidade da informação recolhida, o que contribui para uma análise e encaminhamento mais eficientes.

Apresenta-se abaixo uma síntese genérica de dados do RERA nas últimas cinco campanhas anuais (2014-2018):

Tabela XII – Síntese do RERA 2014-2018.

	2014-2018
Campanhas anuais	5
Observadores	54
Total Formulários	1808
Novos Formulários	1066
Histórico	742
Bacias Hidrográficas	315
Extensão avaliada	2570 km
Novos Formulários	1857 km
Histórico	713 km
Ocorrências	1139

APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO RERA

Os dados do RERA são sintetizados em seguida sob vários critérios de organização, nomeadamente:

Anexos	Conteúdo
Capítulos-síntese	Síntese dos principais resultados de cada ilha
ANEXO I	Listagem das ocorrências, organizadas por ilha, bacia hidrográfica e freguesia, com identificação da respetiva gravidade, prioridade de resolução e responsabilidade.
ANEXO II	Listagem dos relatórios sem ocorrências, organizados por ilha, bacia hidrográfica e freguesia, com identificação da extensão percorrida
ANEXO III	Formulários do RERA 2018 (Relatórios), ordenados numericamente
ANEXO IV	Contagem da gravidade das ocorrências por relatório, agrupada por ilha
ANEXO V	Formulários de ponto da situação do RERA 2018 (Histórico), ordenados numericamente
ANEXO VI	Cartas da avaliação feita em 2018, por ilha




Figura COR 1 – Extensão avaliada na ilha do Corvo em 2018. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Não foram identificadas ocorrências nos 13 km de ribeiras avaliadas nesta ilha (ANEXOS II e III).

Na ilha do Corvo, foi feita a avaliação regular anual de acordo com os anos anteriores, sendo apresentados os respetivos relatórios, novamente sem ocorrências a registar.




Figura FAI 1 – Extensão avaliada na ilha do Faial em 2018. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Na ilha do Faial foi revisto o ponto da situação dos troços avaliados anteriormente (observações de 2013, 2014 e 2017). Verifica-se que as ocorrências então registadas se mantêm por resolver por parte de outras entidades (Tabela FAI I).

Tabela FAI I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
Faial	9					9

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

FLORES

4 relatórios 0 pontos da situação	4 troços com ocorrências	7 ocorrências





Figura FLO 1 – Extensão avaliada na ilha das Flores em 2018. É apresentada a carta referente às avaliações realizadas em anos anteriores.

Nos 4 relatórios referentes à ilha das Flores foram sinalizadas 7 ocorrências. Em geral, as ocorrências foram consideradas de gravidade média a baixa (Figura FLO 2). Uma ocorrência foi considerada grave, mas de resolução muito urgente, e está associada a uma inundação em terreno particular resultante de obstrução de passagem hidráulica (ANEXOS I e III).

Nestas ocorrências predominam assoreamentos/obstruções. As ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre particulares e entidades, conforme se pode verificar no ANEXO I.



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	6
Município	3
Rede Viária	
SREAT/DRA	9

Figura FLO 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.




Figura GRA 1 – Extensão avaliada na ilha Graciosa em 2018. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Nos 2 relatórios referentes à ilha Graciosa foram sinalizadas 2 ocorrências, ambas consideradas de gravidade baixa e pouco urgente.

Ambas as ocorrências foram relativas a assoreamentos/obstruções. As ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre particulares e entidades, conforme se pode verificar no ANEXO I.



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	2
Município	2
Rede Viária	
SREAT/DRA	

Figura GRA 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.

Na ilha Graciosa foi revisto o ponto da situação dos troços avaliados anteriormente (observações de 2013). Verifica-se que estas, genericamente responsabilidade de outras entidades, mantêm-se por resolver (Tabela GRA I – Anexo V).

Tabela GRA I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
Graciosa	5					5

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

PICO

10 relatórios 8 pontos da situação	10 troços com ocorrências	11 ocorrências





Figura PIC 1 – Extensão avaliada na ilha do Pico em 2018. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Nos 10 relatórios referentes à ilha do Pico foram sinalizadas 11 ocorrências. Em geral, as ocorrências foram consideradas graves e médias (Figura PIC 2). Contudo, nas 5 ocorrências consideradas graves, a sua resolução foi considerada urgente e muito urgente, e estão associadas à estabilidade de taludes e infraestruturas (ANEXOS I e III).

Nas ocorrências de menor gravidade predominam assoreamentos/obstruções. As ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre particulares e entidades, conforme se pode verificar no ANEXO I.



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	1
Município	3
Rede Viária	1
SREAT/DRA	6

Figura PIC 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.

Relativamente à avaliação de ocorrências identificadas anteriormente, no decurso do período de avaliação, foram todas resolvidas (Tabela PIC I).

Tabela PIC I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SREAT/DRA	Outros			
Pico	0	8	1			9

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III





Figura SMA 1 – Extensão avaliada na ilha de Santa Maria em 2018. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Nos 27 relatórios referentes à ilha de Santa Maria foram sinalizadas 23 ocorrências. Nestas predominaram as ocorrências de gravidade média (Figura PIC 2).

As ocorrências com maior representatividade foram os assoreamentos/obstruções, a par do depósito de resíduos. As ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre particulares e a SREAT/DRA, conforme se pode verificar no ANEXO I.



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	26
Município	
Rede Viária	
SREAT/DRA	26

Figura SMA 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.

Na ilha de Santa Maria foi revisto o ponto da situação em treze troços avaliados anteriormente, os quais foram todos resolvidos com recurso às equipas de trabalho afetas aos Serviços de Ambiente de Santa Maria (Tabela SMA I).

Tabela SMA I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
Santa Maria		13				13

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

SÃO JORGE

3 relatórios 0 pontos da situação	3 troços com ocorrências	3 ocorrências




Figura SJO 1 – Extensão avaliada na ilha de São Jorge em 2018. Abaixo, são apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

No caso da ilha de São Jorge foram apresentados 3 relatórios, cada um deles com uma ocorrência. Duas das ocorrências foram consideradas de gravidade média e baixa. A ocorrência classificada como grave (Figura SJO 2) decorre de instabilidade de uma infraestrutura e de talude natural. A responsabilidade de resolução é dos proprietários e do município, respetivamente (ver ANEXOS I e III).



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	2
Município	1

Figura SJO 2 – Urgência de resolução da ocorrência identificada.

Relativamente à avaliação de ocorrências identificadas anteriormente, uma das ocorrências reportadas em 2018, a qual foi classificada como grave, foi resolvida pelo Município. No caso dos restantes anos, oito permanecem por resolver (Tabela SJO I), estas com competências atribuídas aos proprietários e/ou município. As 2 ocorrências de caracter recorrente prendem-se com corte de vegetação, ou seja, ações de manutenção regular.

Tabela SJO I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SREAT/DRA	Outros			
São Jorge	8		1		2	11

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

SÃO MIGUEL

191 relatórios 105 pontos da situação	122 troços com ocorrências	227 ocorrências




Figura SMI 1 – Extensão avaliada na ilha de São Miguel em 2018. Abaixo, são apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Na ilha de São Miguel foram apresentados 191 relatórios, correspondentes maioritariamente a vistorias periódicas a troços extensos (mais de 150 metros). Em 27% dos relatórios, não havia ocorrências a relatar. Nos restantes foram atribuídos graus de prioridade a 218 ocorrências, uma das quais considerada de resolução muito urgente associada a assoreamento e obstrução (Figura SMI 2), e setenta e três classificadas como urgentes, sendo as restantes enquadráveis na normal manutenção dos cursos de água (ANEXO III).



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	4
Município	
Rede Viária	0
SREAT/DRA	7
(não atribuída)	219

Figura SMI 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.

A maioria das ocorrências são problemas de assoreamento/obstrução e de derrocadas, embora ainda seja elevado o número de ocorrências relacionadas com o depósito de resíduos.

As ocorrências de maior urgência tiveram encaminhamento imediato, para notificação aos responsáveis pela sua resolução, incluindo o conhecimento das equipas operativas nos casos em que a SREAT/DRA assume a manutenção.

Parte das ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre diversas entidades, conforme se pode verificar no ANEXO I.

Relativamente à avaliação das ocorrências identificadas anteriormente cerca de metade foi resolvida, contudo valor idêntico continua por resolver.

Tabela SMI I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
São Miguel	52	53	1			106

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

TERCEIRA

10 relatórios 8 pontos da situação	1 troço com ocorrências	10 ocorrências





Figura TER1 – Extensão avaliada na ilha Terceira em 2018. Abaixo, são apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

No caso da ilha Terceira, dos 10 relatórios elaborados, apenas 1 identifica 10 ocorrências. (ANEXO II), maioritariamente classificadas como de gravidade média. Apenas a uma das ocorrências é atribuída classificação grave.



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	5
Município	4
Rede Viária	8
SREAT/DRA	4

Figura TER 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.

Na ilha Terceira, foram apresentados 8 formulários de ponto da situação de ocorrências anteriores, das quais 7 mantêm-se e 1 foi resolvida (Tabela TER I).

Tabela TER I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
São Miguel	7	1				8

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

As responsabilidades pela resolução destas ocorrências variam entre Proprietários, Municípios, Rede Viária, e a SREAT/DRA.

ANEXO I

Ocorrências

O presente anexo constitui a listagem dos formulários com ocorrências, ordenados por bacia hidrográfica e freguesia, com indicação da prioridade de intervenção e tipos de entidades responsáveis pela resolução.

São apresentados dados das bacias hidrográficas, conforme constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica Açores.

ANEXO I - Relatórios com ocorrências

Governo dos Açores

2018

RERA Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

Flores

LAJES DAS FLORES

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

FLB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,50	28,10	38,60	46,80	55,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/170	Lajes das Flores	Médio	Médio	Proprietário(s), Município e SREAT
RERA/2018/170	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Município
RERA/2018/170	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s), Município e SREAT
RERA/2018/170	Lajes das Flores	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

SANTA CRUZ DAS FLORES

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

FLB24

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,20	11,30	15,60	19,00	22,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/777	Cedros	Grave	Muito Urgente	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/213	Cedros	Pouco grave		Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. do Moirato

FLB8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,70	9,30	12,90	15,80	18,80	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/001	Santa Cruz	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/001	Santa Cruz	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Graciosa

SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Bacia Hidrográfica Grota da Ribeira

GRB5

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,20	5,90	8,40	10,40	12,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/123	Luz	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e Rede Viária

Graciosa

SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

GRB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,20	7,30	10,20	12,40	14,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/122	Vila da Praia	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e Rede Viária

Pico

LAJES DO PICO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

PIA5

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/179	Lajes do Pico	Grave	Muito Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

PIA25

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/778	Ribeirinha	Grave	Urgente	Município

SÃO ROQUE DO PICO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

PIA32

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/776	Prainha	Grave	Muito Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

PIA28

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/003	Santo Amaro	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT

Pico

SÃO ROQUE DO PICO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

PIA9

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/218	São Roque do Pico	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

PIB16

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,30	4,30	5,70	6,80	7,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/779	São Roque do Pico	Grave	Urgente	Rede Viária e SREAT
RERA/2017/779	São Roque do Pico	Grave	Urgente	Município

Bacia Hidrográfica Rib. dos Fetais

PIB17

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,90	11,70	15,40	18,40	21,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/780	São Roque do Pico	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. de Dentro

PIB6

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	39,50	51,50	67,80	80,40	93,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/004	São Roque do Pico	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/005	São Roque do Pico	Médio	Médio	Município e SREAT
RERA/2018/006	São Roque do Pico	Médio	Médio	(não atribuído)

Santa Maria

VILA DO PORTO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MAA18

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/200	Almagreira	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/197	Almagreira		Médio	Proprietário(s) e SREAT

Santa Maria

VILA DO PORTO

Bacia Hidrográfica Rib. da Praia

MAB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,10	15,30	19,60	23,10	26,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/199	Almagreira	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/198	Almagreira	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. do Salto

MAB13

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,40	14,40	18,50	21,70	25,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/208	Santa Bárbara		Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/207	Santa Bárbara	Médio		Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. do Amaro

MAB4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,30	18,00	23,10	27,00	31,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/209	Santa Bárbara		Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/210	Santa Bárbara	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. Funda

MAB5

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,80	7,30	9,50	11,10	12,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/212	Santa Bárbara	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/211	Santa Bárbara	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MAA18

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/195	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Santa Maria

VILA DO PORTO

Bacia Hidrográfica Rib. do Salto

MAB13

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,40	14,40	18,50	21,70	25,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/191	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/194	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. de Sto. António

MAB14

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,30	9,30	11,90	14,00	16,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/185	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/196	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/187	Santo Espírito		Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. Grande

MAB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,80	14,80	18,90	22,10	25,40	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/183	Santo Espírito	Médio		Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/190	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MAB16

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,30	3,00	3,80	4,50	5,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/188	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira do Panasco

MAB17

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,10	2,70	3,50	4,10	4,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/184	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Santa Maria

VILA DO PORTO

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MAB18

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,00	3,80	4,90	5,80	6,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/186	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MAB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,70	7,30	9,40	11,10	12,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/192	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/189	Santo Espírito	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. de S. Francisco

MAB11

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	18,60	23,30	29,60	34,50	39,60	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/182	Vila do Porto	Médio	Pouco urgente	(não atribuído)
RERA/2018/181	Vila do Porto	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2018/180	Vila do Porto	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. dos Poços

MAB9

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,00	7,60	9,70	11,30	13,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/206	Vila do Porto	Médio		Proprietário(s) e SREAT

São Jorge

CALHETA DE SÃO JORGE

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

JOA22

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/002	Ribeira Seca	Grave	Urgente	Município

VELAS

São Jorge

VELAS

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

JOA31

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/216	Rosais	Médio	Médio	Proprietário(s)

Bacia Hidrográfica (bacias endorreicas)

JOE2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/215	Santo Amaro	Pouco grave	Médio	Proprietário(s)

São Miguel

LAGOA

Bacia Hidrográfica Ribeira Chã

MIB77

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,60	26,00	33,20	38,70	44,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/166	Ribeira Chã	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/166	Ribeira Chã	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Porto

MIB79

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,50	17,10	21,90	25,60	29,40	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/157	Rosário	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/157	Rosário	Médio	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/157	Rosário	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/157	Rosário	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota das Pedras

MIB28

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,70	3,40	4,40	5,10	5,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/162	Santa Cruz	Grave		(não atribuído)

São Miguel

LAGOA

RERA/2018/162	Santa Cruz	Grave	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/162	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do João Luís

MIB30

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,60	5,90	7,60	8,90	10,30	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/161	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/161	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/161	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Seca

MIB48

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	8,00	10,30	12,00	13,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/158	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/158	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/158	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/158	Santa Cruz	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB29

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,40	4,30	5,60	6,50	7,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/163	Vila de Água de Pau	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/163	Vila de Água de Pau	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Santiago/Ferreiro

MIB78

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	18,30	23,30	30,00	35,20	40,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/165	Vila de Água de Pau	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/164	Vila de Água de Pau	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/164	Vila de Água de Pau		Urgente	(não atribuído)

NORDESTE

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica Ribeira da Achada

MIB11C

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,60	30,70	38,70	44,90	51,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/252	Achada	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Caldeirões

MIB67

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	59,90	75,30	95,40	110,70	126,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/245	Achada	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/226	Achada	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/245	Achada		Médio	(não atribuído)
RERA/2018/226	Achada	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/250	Achada	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Caldeirões

MIB67

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	59,90	75,30	95,40	110,70	126,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/251	Achadinha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira do Cachaço

MIB68

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,00	25,10	31,80	36,90	42,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/243	Achadinha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/249	Achadinha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/243	Achadinha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA33

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,40	11,70	14,80	17,10	19,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/029	Algarvia	Médio	Pouco urgente	(não atribuído)

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica Ribeira da Mulher

MIB59

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,40	43,00	54,30	63,00	71,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/037	Algarvia	Médio	Médio	SREAT
RERA/2018/037	Algarvia	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. Despe-tequetesuas

MIB60

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	47,20	59,10	74,60	86,60	98,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/248	Algarvia	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA37

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,50	14,30	18,00	20,80	23,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/244	Lomba da Fazenda	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/244	Lomba da Fazenda	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira das Coelhas

MIB106

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	38,70	49,10	57,00	65,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/247	Salga	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira da Salga

MIB93

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	43,10	54,00	68,30	79,30	90,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/246	Salga	Médio	Pouco urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA32

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,40	5,50	7,10	8,30	9,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/034	Santana	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

NORDESTE

RERA/2018/034	Santana	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira da Achada

MIB11C

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,60	30,70	38,70	44,90	51,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/036	Santana	Médio	Médio	SREAT
RERA/2018/036	Santana	Médio	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA34

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/030	Santo António de Nordestinho	Pouco grave	Pouco urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. de Sto. António

MIB61

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	42,70	53,40	67,50	78,30	89,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/032	São Pedro de Nordestinho	Pouco grave	Pouco urgente	(não atribuído)

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA98

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/153	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA99

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/152	Ajuda da Bretanha	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota dos Diogos

MIB11

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,80	9,80	11,30	12,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/151	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota das Amoreiras

MIB3

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,80	5,90	7,40	8,60	9,80	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/146	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/146	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/146	Ajuda da Bretanha	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/145	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota Grande

MIB4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,50	10,50	13,20	15,30	17,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/143	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/143	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/143	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Grotinha

MIB5

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,00	5,00	6,20	7,20	8,30	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/144	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/144	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/144	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB107

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,10	3,80	4,80	5,60	6,30	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/041	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/041	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIB41

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,70	5,70	7,20	8,40	9,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/043	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB82

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,70	9,70	11,20	12,80	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/042	Candelária	Médio	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/042	Candelária	Pouco grave	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/042	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/042	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB83

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,50	3,10	3,90	4,50	5,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/040	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/040	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIB84

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,30	5,30	6,60	7,70	8,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/048	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/048	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/049	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/049	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/049	Candelária	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA76

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/169	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/169	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/169	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Figueira

MIB33

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,30	10,30	12,90	15,00	17,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/156	Covoada	Médio	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/156	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Brasil

MIB34

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,70	9,60	12,00	13,90	15,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/214	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/214	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/214	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/214	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/214	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA77

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/020	Feteiras	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/018	Feteiras	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota das Lajes

MIB35

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,00	14,80	18,50	21,40	24,40	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/021	Feteiras	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB38

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,70	12,00	15,00	17,30	19,60	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/023	Feteiras	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/022	Feteiras	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/024	Feteiras	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB39

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,70	11,90	14,90	17,20	19,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/027	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Baldaia

MIB40

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	10,40	12,80	16,00	18,50	21,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/028	Feteiras	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Lombinha

MIB80

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,70	5,80	7,30	8,50	9,60	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/019	Feteiras	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA93

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,40	10,30	13,00	15,00	17,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/054	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB42

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,60	6,90	8,60	10,00	11,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/051	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/051	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/051	Ginetes	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB43

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,00	2,50	3,20	3,70	4,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/050	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB45

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,40	7,80	9,90	11,40	13,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/052	Ginetes	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/052	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB46

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,00	16,10	20,10	23,30	26,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/044	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/045	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota das Camarinhas

MIB47

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,20	11,30	14,20	16,40	18,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/046	Ginetes	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/046	Ginetes	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA95

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/178	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/177	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Loural/Lameiro

MIB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,80	9,80	11,40	13,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/172	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/172	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/173	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/173	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Grota dos Milhafre

MIB8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,10	8,80	11,00	12,70	14,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/176	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/174	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/175	Mosteiros	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Loural/Lameiro

MIB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,80	9,80	11,40	13,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/171	Pilar da Bretanha	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/171	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Bilhão

MIB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,30	6,60	8,30	9,60	10,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/154	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/154	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/155	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/155	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/155	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/155	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota de Água

MIB9

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,40	6,60	8,30	9,60	11,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/147	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/147	Pilar da Bretanha	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA103

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,30	5,40	6,80	7,90	9,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/141	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/140	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB10

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,60	6,90	8,70	10,00	11,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/139	Remédios	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/139	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/139	Remédios	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/139	Remédios	Muito Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota das Lajes

MIB100

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,30	16,30	20,40	23,60	26,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/138	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/138	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota dos Diogos

MIB11

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,80	9,80	11,30	12,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/142	Remédios	Muito Grave	Muito Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/142	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

VIA105

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,20	6,40	8,00	9,20	10,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/150	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/149	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/148	Santa Bárbara	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

VIA106

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,70	8,30	10,40	12,00	13,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/135	Santa Bárbara	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/135	Santa Bárbara	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/135	Santa Bárbara	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Negro

MIB85

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,20	17,40	21,80	25,20	28,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/136	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/136	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/137	Santa Bárbara	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/137	Santa Bárbara	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA106

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,70	8,30	10,40	12,00	13,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/217	Santo António	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA107

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,50	4,30	5,40	6,30	7,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/100	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/101	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA111

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,00	6,20	7,80	9,10	10,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/103	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/103	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB37

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	10,00	12,40	15,40	17,80	20,20	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/095	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Grota da Pipa

MIB6

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,50	1,80	2,30	2,70	3,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/099	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/099	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Sardinha/Lugar

MIB7

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,20	15,10	18,80	21,70	24,70	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/097	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/097	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/096	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/098	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/097	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira da Grancha

MIB86

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,40	3,00	3,80	4,40	5,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/102	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/102	Santo António	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB46

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,00	16,10	20,10	23,30	26,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/053	São Sebastião (Ponta Delgada)	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/053	São Sebastião (Ponta Delgada)	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Sete Cidades- Azul

MIE1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	51,40	63,20	78,80	90,80	103,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/055	Sete Cidades	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/055	Sete Cidades	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/047	Sete Cidades	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2018/047	Sete Cidades	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/047	Sete Cidades	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/055	Sete Cidades	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Morro

MIB13

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,60	8,20	10,30	11,90	10,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/093	Vila das Capelas	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB87

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,10	37,30	46,80	54,00	61,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/071	Vila das Capelas	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/072	Vila das Capelas	Médio	Urgente	(não atribuído)

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB17

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,70	9,70	12,40	14,40	16,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/084	Maia	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/081	Maia	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Giesta

MIB19

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,30	6,70	8,50	9,90	11,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/080	Maia	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Grande

MIB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	39,00	50,00	58,50	67,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/016	Matriz (Ribeira Grande)	Médio	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/086	Matriz (Ribeira Grande)	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/074	Porto Formoso	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. do Chiqueiro

MIB51

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,50	38,40	48,80	56,80	64,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/076	Porto Formoso	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Foros

MIB88

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,80	28,60	36,30	42,20	48,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/073	Porto Formoso	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Seca

MIB98

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,00	34,20	43,90	51,40	59,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/091	Ribeira Seca	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/094	Ribeira Seca	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira das Gramas

MIB50

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	35,10	44,10	55,80	64,70	73,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/079	Ribeirinha		Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Seca

MIB98

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,00	34,20	43,90	51,40	59,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/088	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/087	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

RERA/2018/088	Santa Bárbara	Grave	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Foros

MIB88

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,80	28,60	36,30	42,20	48,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/082	São Brás	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira do Paiva

MIB89

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,50	18,20	23,10	26,90	30,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/069	São Brás	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/070	São Brás	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/070	São Brás	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/069	São Brás	Médio	Médio	(não atribuído)

VILA DA POVOAÇÃO

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB22

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,40	34,40	43,70	50,90	58,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/203	Água Retorta	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. do Faial da Terra

MIB112

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	98,60	123,10	155,10	179,70	204,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/201	Faial da Terra	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira Quente

MIB114

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	116,50	146,10	184,70	214,10	244,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/056	Furnas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/059	Furnas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/058	Furnas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/057	Furnas	Pouco grave	Pouco urgente	(não atribuído)

São Miguel

VILA DA POVOAÇÃO

RERA/2018/067	Furnas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/067	Furnas	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/067	Furnas	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/067	Furnas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/068	Furnas	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. do Poiso dos Pombos

MIB108

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	16,20	20,30	25,90	30,10	34,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/222	Povoação	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. da Povoação

MIB113

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/219	Povoação	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/223	Povoação	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/223	Povoação	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. de Pelanes

MIB70

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,20	30,50	38,90	45,50	52,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/224	Povoação	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB71

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,20	16,80	21,50	25,20	28,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/220	Povoação	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. da Povoação

MIB113

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/221	Remédios	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2018/221	Remédios	Grave	Médio	(não atribuído)

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA64

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/159	Água de Alto	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Barro

MIB27

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,10	14,00	17,80	20,80	23,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/168	Água de Alto	Grave		(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. da Praia

MIB74

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	32,60	41,00	52,10	60,70	69,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/160	Água de Alto	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/160	Água de Alto	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/160	Água de Alto	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2018/160	Água de Alto	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA51

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/066	Ponta Garça	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA52

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/120	Ponta Garça	Grave	Urgente	Proprietário(s)
RERA/2018/121	Ponta Garça	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA53

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/124	Ponta Garça	Médio	Médio	Proprietário(s)

Bacia Hidrográfica Rib. da Grancha

MIB94

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,30	34,30	43,60	50,70	57,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/065	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT
RERA/2018/064	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA54

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/133	Ribeira das Tainhas	Médio		Proprietário(s)
RERA/2018/134	Ribeira das Tainhas	Médio		(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira das Tainhas

MIB97

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	39,20	49,10	62,10	71,90	81,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/125	Ribeira das Tainhas	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. Seca

MIB115

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	46,80	58,80	74,50	86,50	98,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/128	Ribeira Seca	Médio	Pouco urgente	(não atribuído)
RERA/2018/128	Ribeira Seca	Médio	Médio	Proprietário(s)

Terceira

PRAIA DA VITÓRIA

Terceira

PRAIA DA VITÓRIA

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

TEA15

PGRH-Acores Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2018/017	Fontinhas	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s), Município, Rede Viária e SREAT
RERA/2018/017	Fontinhas	Médio	Médio	Rede Viária e SREAT
RERA/2018/017	Fontinhas	Médio	Médio	Município e Rede Viária
RERA/2018/017	Fontinhas	Médio	Médio	Proprietário(s)
RERA/2018/017	Fontinhas	Médio	Médio	Proprietário(s)
RERA/2018/017	Fontinhas	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e Rede Viária
RERA/2018/017	Fontinhas	Grave	Urgente	Município, Rede Viária e SREAT
RERA/2018/017	Fontinhas	Médio	Médio	Rede Viária
RERA/2018/017	Fontinhas	Médio	Médio	Rede Viária
RERA/2018/017	Fontinhas	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s), Município, Rede Viária e SREAT

ANEXO II

RELATÓRIOS SEM OCORRÊNCIAS A REGISTAR

O presente anexo constitui a listagem dos formulários de avaliação em que não houve ocorrências a registar, com indicação da extensão percorrida.

São apresentados dados das bacias hidrográficas, conforme constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica Açores.

ANEXO II - Relatórios sem ocorrências

Governo dos Açores

2018

RERA
Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

Corvo

VILA DO CORVO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA3

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/112	Corvo	1220 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/113	Corvo	899 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA6

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,10	3,10	4,70	5,70	7,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/108	Corvo	653 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA7

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/105	Corvo	1178 metros

Bacia Hidrográfica Rib. Entre Cancelas

COB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,20	1,80	2,60	3,00	4,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/110	Corvo	1734 metros

Corvo

VILA DO CORVO

Bacia Hidrográfica Rib. do Poço da Água

COB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,20	1,80	2,60	3,00	4,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/109	Corvo	1017 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COB3

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,80	2,60	3,70	4,30	5,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/106	Corvo	1886 metros
RERA/2018/107	Corvo	1157 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Lapa

COB4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,70	3,90	5,60	6,40	8,40	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/104	Corvo	1980 metros

Bacia Hidrográfica Rib. das Picadas

COB8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,30	2,00	2,90	3,30	4,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/111	Corvo	1448 metros

São Miguel

LAGOA

Bacia Hidrográfica Rib. das Barreiras

MIB76

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	10,30	13,00	16,60	19,40	22,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/167	Ribeira Chã	1880 metros

NORDESTE

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Caldeirões

MIB67

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	59,90	75,30	95,40	110,70	126,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/238	Achada	1979 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA29

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,30	10,50	13,40	15,70	18,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/228	Achadinha	1654 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA33

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,40	11,70	14,80	17,10	19,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/225	Algarvia	888 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de João de Herodes

MIB10a

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,30	25,30	32,00	37,10	42,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/239	Lomba da Fazenda	1029 metros

Bacia Hidrográfica Grota da Giesta

MIB63

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,00	17,50	22,10	25,70	29,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/230	Lomba da Fazenda	2367 metros
RERA/2018/241	Lomba da Fazenda	2367 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Araiado

MIB64

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	23,60	29,50	37,30	43,20	49,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/227	Lomba da Fazenda	1407 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA40

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/038	Nordeste	935 metros

Bacia Hidrográfica Grota da Cancela

MIB65

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,80	16,00	20,30	23,60	27,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/232	Nordeste	678 metros
RERA/2018/231	Nordeste	737 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB66

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,50	30,60	38,70	44,90	51,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/039	Nordeste	1016 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA27

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/233	Salga	545 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira do Folhado

MIB58

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	18,30	22,90	28,80	33,40	38,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/242	Santana	838 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de Sto. António

MIB61

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	42,70	53,40	67,50	78,30	89,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/031	Santo António de Nordestinho	1587 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA35

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,30	9,10	11,60	13,40	15,30	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/033	São Pedro de Nordestinho	984 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de Sto. António

MIB61

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	42,70	53,40	67,50	78,30	89,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/035	São Pedro de Nordestinho	1122 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira de Água

MIB62

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	28,70	35,80	45,20	52,50	59,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/240	São Pedro de Nordestinho	1057 metros

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Grota de Santa Luzia

MIB36

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,90	14,70	18,30	21,20	24,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/025	Feteiras	531 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB39

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,70	11,90	14,90	17,20	19,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/026	Feteiras	1135 metros

RIBEIRA GRANDE

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica Ribeira Grande

MIB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	39,00	50,00	58,50	67,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/090	Conceição (Ribeira Grande)	4034 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB57

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,10	5,10	6,50	7,60	8,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/234	Fenais da Ajuda	1417 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira Mato da Cruz

MIB92

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,10	42,70	54,00	62,60	71,40	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/236	Fenais da Ajuda	459 metros

Bacia Hidrográfica Rib. Funda

MIB91

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	36,30	45,60	57,80	67,10	76,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/237	Lomba da Maia	2215 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira Mato da Cruz

MIB92

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,10	42,70	54,00	62,60	71,40	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/235	Lomba de São Pedro	1687 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira da Salga

MIB93

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	43,10	54,00	68,30	79,30	90,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/229	Lomba de São Pedro	1468 metros

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB54

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,10	6,40	8,20	9,60	11,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/083	Maia	1134 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira Grande

MIB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	39,00	50,00	58,50	67,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/092	Matriz (Ribeira Grande)	3877 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira do Pico

MIB16

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,00	13,90	17,80	20,90	24,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/078	Porto Formoso	336 metros
RERA/2018/077	Porto Formoso	321 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Chiqueiro

MIB51

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,50	38,40	48,80	56,80	64,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/089	Porto Formoso	460 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Lime

MIB52

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	16,10	20,30	26,00	30,30	34,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/075	Porto Formoso	480 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Foros

MIB88

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,80	28,60	36,30	42,20	48,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/085	São Brás	1234 metros

São Miguel

VILA DA POVOAÇÃO

Bacia Hidrográfica	Rib. do Faial da Terra					
MIB112	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	98,60	123,10	155,10	179,70	204,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/193	Faial da Terra	460 metros

Bacia Hidrográfica	Rib. da Povoação					
MIB113	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/202	Remédios	3058 metros

Bacia Hidrográfica	Ribeira Quente					
MIB114	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	116,50	146,10	184,70	214,10	244,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/060	Ribeira Quente	5113 metros

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica	Rib. das Três Voltas					
MIB75	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	16,70	21,00	26,70	31,20	35,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/204	Água de Alto	1576 metros

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA51	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/061	Ponta Garça	259 metros
RERA/2018/062	Ponta Garça	200 metros

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA52

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/116	Ponta Garça	965 metros
RERA/2018/117	Ponta Garça	315 metros
RERA/2018/115	Ponta Garça	1695 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA53

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/119	Ponta Garça	1198 metros

Bacia Hidrográfica Rib. Grande

MIB10 1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	32,80	41,10	52,00	60,30	68,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/118	Ponta Garça	1760 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira da Vila

MIB72

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,50	28,20	35,60	41,20	46,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/131	Ponta Garça	2191 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Grancha

MIB94

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,30	34,30	43,60	50,70	57,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/114	Ponta Garça	556 metros
RERA/2018/063	Ponta Garça	1046 metros

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica Rib. das Patas

MIB95

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,80	12,20	15,40	17,80	20,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/126	Ponta Garça	1506 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA54

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/132	Ribeira das Tainhas	656 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB96

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,80	11,00	14,00	16,30	18,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/130	Ribeira das Tainhas	1496 metros

Bacia Hidrográfica Rib. Seca

MIB11 c

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	46,80	58,80	74,50	86,50	98,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/129	Ribeira Seca	1385 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Mãe de Água

MIB24

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	15,10	19,10	24,30	28,30	32,40	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/127	São Miguel (Vila Franca do Campo)	3397 metros

Terceira

ANGRA DO HEROÍSMO

Terceira

ANGRA DO HEROÍSMO

Bacia Hidrográfica Rib. de S. Roque

TEB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	17,80	23,70	31,60	37,80	44,20	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/014	Altares	4300 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Lapa

TEB24

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,00	31,60	41,90	49,80	58,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/012	Altares	3842 metros
RERA/2018/013	Altares	5609 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

TEB20

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/009	Feteira	8558 metros

Bacia Hidrográfica Grota do Tapete

TEA20

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/008	Porto Judeu	3969 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira das Nove

TEB22

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,00	18,60	24,90	29,70	35,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/007	Santa Bárbara	3839 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Gato

TEB11

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,70	9,00	12,20	14,60	17,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/015	Serreta	2078 metros

Terceira

ANGRA DO HEROÍSMO

Bacia Hidrográfica Rib. de Além

TEB13

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,50	7,30	9,80	11,80	13,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/010	Serreta	2878 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Lapa

TEB27

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,40	16,60	22,40	26,90	31,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2018/011	Serreta	3342 metros

ANEXO III

FORMULÁRIOS

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários considerados no período de setembro de 2017 a setembro de 2018.

Os formulários apresentados correspondem aos formulários tal como submetidos. No posterior tratamento de dados, houve necessidade de pequenas correções, nomeadamente em termos de erros de inserção de coordenadas, os quais não estão aqui representados.

No cabeçalho dos formulários de situações com desenvolvimentos posteriores, é indicada a referência da respetiva sequência.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/776
Submetida	07-12-2017 08:21:18 por Carlos ER. Bettencourt

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	v.n
Lidia Nogueira	v.n

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Prainha
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Desconhecido
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	6-12-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	392176
Coordenadas Y/P - jusante	4260357
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	392176
Coordenadas Y/P	4260357
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Situação Referente a : RERA/2016/384, Rera/2017/540
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Local a intervir

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/777
Submetida	07-12-2017 10:30:52 por Luis MS. Cravinho

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Cedros
Concelho	Santa Cruz das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_148054_f_4_39031_Mapa.JPG
Nome(s) da ribeira	Afluente da Ribeira do Cascalho, FLB24
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	4-12-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658059
Coordenadas Y/P - jusante	4371058
Coordenadas X/M - montante	657980
Coordenadas Y/P - montante	4371136

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	657980
Coordenadas Y/P	4371136
Extensão afetada (metros)	150
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	A precipitação forte que ocorreu no dia 05/12/2017, causaram uma enxurrada, consequente assoreamento e galgamento/arrastamento das material solido pelas águas para zona do antigo estaleiro do Castanheira na zona Cascalho, desviando as águas para estrada Regional. Na deslocação ao local, consegui apurar que numa linha de água, afluente da Ribeira do Cascalho a montante do antigo estaleiro, houve derrocada e arrastamento de bastante material sólido para o referido afluente, sendo que este afluente encontra-se intervencionado com uma passagem hidráulica que atravessa toda a extensão da zona do estaleiro. O material solido obstruiu entrada da PH referida, alagou e transportou bastante material solido para interior do estaleiro (encontra-se ao abandono) e fizeram a sua saída pelo portão do estaleiro, atravessando a estrada regional e direção ribeira do cascalho. Sendo que a ocorrência foi resolvida provisoriamente pela serviços SRTOP, desviando as águas ao longo do estaleiro em direção a ribeira.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Soc. Ferragens do Boqueirão

REGISTO FOTOGRÁFICO




































IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de desobstrução/limpeza, derrocada a montante e arrastamento de material sólido.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção do material sólido da entrada da PH e linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/778
Submetida	04-01-2018 11:22:59 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeirinha
Concelho	Lajes do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_150005_f_4_21591_Planta+Localização.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Fundo
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	15-12-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	404714
Coordenadas Y/P - jusante	4255139
Coordenadas X/M - montante	404717
Coordenadas Y/P - montante	4255127

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	404714
Coordenadas Y/P	4255127
Extensão afetada (metros)	inferior a 30 metros
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	A situação ocorrida localiza-se na linha de água Ribeira do Fundo, freguesia de Ribeirinha, concelho de Lajes do Pico, dentro do aglomerado urbano. Trata-se de uma situação de desprendimento de rochas da base do talude da margem para o interior do leito da ribeira e consequente desmoronamento do muro de suporte em pedra solta que faz delimitação da propriedade privada com a linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Escavação das correntes de água na margem da ribeira.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Execução de dois muros de suporte, escavação para a implementação e execução.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Execução de um muro de suporte	22	0.60	1	
Execução de um muro de suporte	10	0.60	4	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	DRA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Sim
Valor orçamentado	9.175 euros
Fornecedor	BarbasConstroi
Inserir documento (se aplicável)	c_150005_f_4_33334_Orçamento.jpg

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/779
Submetida	08-01-2018 14:24:00 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Roque do Pico
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_150298_f_4_93823_Ribeira Sêca.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira Sêca
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-1-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	386427
Coordenadas Y/P - jusante	4262947
Coordenadas X/M - montante	386399
Coordenadas Y/P - montante	4262344

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	386399
Coordenadas Y/P	4262344
Extensão afetada (metros)	330
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	a Ponte a montante está a abater do lado esquerdo, sendo necessário o corte de vegetação nas margens e leito num comprimento de 550 metros.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	não existe propriedades privadas - estrada Florestal.

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção da vegetação e cedência da ponte/caminho.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além do corte de vegetação, o reforço daa ponte lado esquerdo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Corte de vegetação	330	5	2.20	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária SREAT
Responsáveis pela resolução	SAP e Serviços Florestais

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	386427
Coordenadas Y/P	4262947
Extensão afetada (metros)	200
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	corte de vegetação no leito e margens do troço da ribeira
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Não têm

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza de vegetação	200	2		

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	SAP

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/780
Submetida	08-01-2018 14:45:13 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Roque do Pico
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_150307_f_4_15459_MAPA Ribeira Fetais.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Fetais
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-1-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	386505
Coordenadas Y/P - jusante	4261996
Coordenadas X/M - montante	386115
Coordenadas Y/P - montante	4261473

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	386308
Coordenadas Y/P	4261996
Extensão afetada (metros)	700
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Limpeza de vegetação
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Não existe

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de Manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e corte de vegetação arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza e corte de vegetação arboreo	700	4.5		

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	SAP

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2018/001
Submetida	10-01-2018 12:32:56 por Luis MS. Cravinho

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza
Luis Serpa	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Santa Cruz das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_150452_f_4_43764_mapa.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Barqueiros
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	5-1-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	659939
Coordenadas Y/P - jusante	4368489
Coordenadas X/M - montante	659939
Coordenadas Y/P - montante	4368489

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1


Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	659939
Coordenadas Y/P	4368489
Extensão afetada (metros)	10
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Derrocada de cerca de 6 metros do muro de pedra seca, da margem esquerda, bem como erosão da base do talude a montante e jusante deste ponto.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Paulo Castro

REGISTO FOTOGRÁFICO


Zona de derrocada


Saida do aqueduto




6 metros extensão
cerca de 2 metros
altura
Erosão base
talude









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Existência de uma pequena curva na linha de água que provoca maior erosão na base do taludo bem como saída de aqueduto de águas pluviais caminho municipal e consequentemente fragilidade e derrocada do mesmo.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção de pedras do leito da linha de água, construção de novo muro de sustentação do terreno para ribeira, consolidação da base do restante muro nas duas margens.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	proprietários; SREAT

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2018/002
Submetida	15-01-2018 16:17:22 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretos dos SASJ

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Calheta de São Jorge
Ilha	São Jorge
Mapa	c_150596_f_4_32766_Mapa.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Fajã dos Vimes
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	11-1-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	418990
Coordenadas Y/P - jusante	4271549
Coordenadas X/M - montante	418990
Coordenadas Y/P - montante	4271549

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	418990
Coordenadas Y/P	4271549
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Em resultado da queda de rochas da falésia, encontra-se um depósito de pedra no espaço imediatamente a montante da ponte, bem como no espaço de vão desta, o que poderá causar obstrução às águas da ribeira e, consequentemente, danificar mais ou menos gravemente a ponte. Por outro lado, a própria ponte apresenta alguma degradação na sua base e no seu interior, por falta de manutenção das partes estruturais da ponte. Concluindo, deverá o dono da ponte (Município da Calheta) ser notificado no sentido de providenciar, com brevidade, a desobstrução e limpeza do espaço de vão da ponte e dos espaços confinantes, especialmente a montante, bem como de providenciar a manutenção das partes estruturais da ponte.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Infra-estrutura municipal

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução e limpeza do espaço de vão da ponte e dos espaços confinantes, especialmente a montante, bem como de providenciar a manutenção das partes estruturais da ponte.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Município da Calheta

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2018/003
Submetida	25-01-2018 14:55:11 por Carlos ER. Bettencourt

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Amaro
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_151628_f_4_58166_Nova Imagem de Mapa de Bits (2).bmp
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Salto
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-1-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Existe em 2 locais obstrução do leito natural da Ribeira do Salto, nomeadamente: A - 26S 0400836 4256223 B - 26S 0400869 4256374
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Propriedades Privadas

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Uso da ribeira como passagem, falta de limpeza da vegetação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e posteriormente reposição da margem nos dois locais

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2018/004
Submetida	01-03-2018 08:53:06 por Carlos ER. Bettencourt

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Roque do Pico
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_154856_f_4_47351_Nova Imagem de Mapa de Bits.bmp
Nome(s) da ribeira	SEM NOME
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	28-2-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	385869
Coordenadas Y/P - jusante	4262728
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	385869
Coordenadas Y/P	4262728
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	O leito encontra-se repleto de invasoras (roca de velha), sendo que a mesma é em simultâneo canada e verifica-se necessário retificar o desvio.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	

Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	DRA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2018/005
Submetida	01-03-2018 09:01:00 por Carlos ER. Bettencourt

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Roque do Pico
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_154857_f_4_85901_Nova Imagem de Mapa de Bits.bmp
Nome(s) da ribeira	Sem nome
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	28-2-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	385028
Coordenadas Y/P - jusante	4262530
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	385028
Coordenadas Y/P	4262530
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	O leito encontra-se repleto de invasoras (roca de velha e acácias), sendo que foi realizado uma passagem pela junta/município que encontra-se obstruída.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	privado

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	o município e a junta realizaram a limpeza das manilhas e o SAP a limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município SREAT
Responsáveis pela resolução	DRA/Junta/Municipio

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2018/006
Submetida	01-03-2018 09:06:06 por Carlos ER. Bettencourt

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Roque do Pico
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_154858_f_4_73548_3.bmp
Nome(s) da ribeira	Sem Nome
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	28-2-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	384939
Coordenadas Y/P - jusante	4262523
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	384939
Coordenadas Y/P	4262523
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	O leito encontra-se repleto de invasoras (roca de velha e acácias), sendo que foi realizado uma passagem pela junta/município que encontra-se obstruída.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	

Descrição geral das propostas de intervenção	O SAP assegurará a limpeza de vegetação e o município/junta a desobstrução das manilhas tendo em conta que é que construíram as mesmas

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	DRA/Junta/Municipio

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/007
Submetida	08-05-2018 13:18:45 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164369_f_4_41169_BH - Ribeira das Sete.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Sete
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	469098
Coordenadas Y/P - jusante	4282652
Coordenadas X/M - montante	471572
Coordenadas Y/P - montante	4284886

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/008
Submetida	08-05-2018 13:28:55 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Judeu
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164371_f_4_10492_BH - Grota do Tapete.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Tapete
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	489274
Coordenadas Y/P - jusante	4277599
Coordenadas X/M - montante	487334
Coordenadas Y/P - montante	4280481

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/009
Submetida	08-05-2018 13:34:13 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silba	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteira
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164373_f_4_64077_BH - Grota da Feteira.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Feteira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	487756
Coordenadas Y/P - jusante	4277535
Coordenadas X/M - montante	484389
Coordenadas Y/P - montante	4284423

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/010
Submetida	08-05-2018 13:38:56 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Serreta
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164374_f_4_96920_BH - Ribeira de Além.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Além
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	468327
Coordenadas Y/P - jusante	4289805
Coordenadas X/M - montante	470477
Coordenadas Y/P - montante	4288715

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/011
Submetida	08-05-2018 13:43:22 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Serreta
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164376_f_4_97092_BH - Ribeira das Lapas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	468605
Coordenadas Y/P - jusante	4290723
Coordenadas X/M - montante	470930
Coordenadas Y/P - montante	4288871

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/012
Submetida	08-05-2018 13:48:06 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Altares
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164377_f_4_81660_BH - Ribeira da Luz.jpeg
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	474546
Coordenadas Y/P - jusante	4293959
Coordenadas X/M - montante	474538
Coordenadas Y/P - montante	4290362

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/013
Submetida	08-05-2018 14:34:21 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Altares
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164382_f_4_38712_BH - Ribeira da Lapa.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	475473
Coordenadas Y/P - jusante	4293835
Coordenadas X/M - montante	474506
Coordenadas Y/P - montante	4289571

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/014
Submetida	08-05-2018 14:40:30 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Altares
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164383_f_4_45532_BH - Ribeira de São Roque.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira de São Roque
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	473832
Coordenadas Y/P - jusante	4293907
Coordenadas X/M - montante	473848
Coordenadas Y/P - montante	4290186

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/015
Submetida	08-05-2018 14:48:34 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Serreta
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_164384_f_4_64629_BH - Ribeira do Gato.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Gato
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	468201
Coordenadas Y/P - jusante	4289300
Coordenadas X/M - montante	469743
Coordenadas Y/P - montante	4288474

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/016
Submetida	29-05-2018 15:11:30 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Matriz (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_167248_f_4_15197_troço montante salto cabrito.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Grande, salto do cabrito
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	632516
Coordenadas Y/P - jusante	4184280
Coordenadas X/M - montante	633318
Coordenadas Y/P - montante	4183982

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores tombadas a obstruir o leito da linha de água. Foi efetuado uma denúncia referente a madeira tombada na linha de água a formar efeito dique. As situações encontram-se entre a ponte pedonal marcada pelas coordenadas de montante e a cascata do salto do cabrito. Na denúncia alertam para o perigo da situação, devido ás pessoas usufruírem a linha de água por baixo das cascata do salto do cabrito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/017
Submetida	18-06-2018 15:48:23 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fontinhas
Concelho	Praia da Vitória
Ilha	Terceira
Mapa	c_164604_f_4_66003_BH - Ribeira do Marques.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Marques
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	6-12-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	491862
Coordenadas Y/P - jusante	4292041
Coordenadas X/M - montante	489302
Coordenadas Y/P - montante	4285989

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	489804
Coordenadas Y/P	4288428
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Inundação da estrada regional e consequente corte de circulação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Estrada regional - Obras Públicas

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica da Estrada Regional 4-2 com secção de vazão reduzida/insuficiente.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de nova passagem hidráulica devidamente dimensionada.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	Obras Públicas

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	490045
Coordenadas Y/P	4288347
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Galgamento da ribeira para a estrada regional 4-2
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Estrada Regional - Obras Públicas

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica assoreada a montante.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento do leito num troço a montante e na PH, tendo em conta a secção de vazão calculada para o Qp100.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	Obras Públicas

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	490129
Coordenadas Y/P	4288662
Extensão afetada (metros)	90
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Galgamento da ribeira para o caminho municipal 1031, resultando no corte da circulação bem como corte do acesso a 3 habitações. O acesso a essas habitações é feito pelo leito da ribeira ao longo de 90 metros.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Público - Ribeira

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ribeira serve também de acesso a 3 habitações e a terrenos agrícolas e a passagem hidráulica tem secção reduzida/insuficiente.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de nova passagem hidráulica devidamente dimensionada e reformulação/construção de acesso às 3 habitações.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município Rede viária
Responsáveis pela resolução	Câmara Municipal de Praia da Vitória

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	490422
Coordenadas Y/P	4289366
Extensão afetada (metros)	150
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Inundação de caminho agrícola e galgamento ocupando 1 faixa de rodagem da Via Rápida Regional. Inundação de vários terrenos agrícolas a montante e a jusante da estrada.

Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Estrada Regional - Obras Públicas

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagens hidráulicas (uma com 2 manilhas de 90cm de diâmetro e outra com uma manilha de 90cm de diâmetro) com secção insuficiente. Assoreamento da secção de jusante da PH Leste.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de bacia de retenção de sólidos a montante, betonagem de cerca de 150 metros de estrada agrícola (atualmente em terra) a montante da VRR, betonagem de 100 metros de caminho agrícola a jusante da VRR, desassoreamento das PHs e do leito da ribeira no troço a jusante da VRR (extensão de 150 metros).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município Rede viária SREAT

Responsáveis pela resolução	Obras Públicas, CMPV (caminhos agrícolas), DRA (troço da ribeira e orgão de retenção)

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	490935
Coordenadas Y/P	4288723
Extensão afetada (metros)	150
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Galgamento da ribeira para a estrada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Diversas passagens hidráulicas pequenas (acessos a prédios privados) com secção reduzida devido ao assoreamento.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento das PH's, garantindo secções de vazão para o Qp100.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Privados

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 6

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	490653
Coordenadas Y/P	4288479
Extensão afetada (metros)	100
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Galgamento da ribeira para a estrada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Diversas passagens hidráulicas pequenas (acessos a prédios privados) com secção reduzida devido ao assoreamento.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento das PH's, garantindo secções de vazão para o Qp100.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Privados

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 7

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	491323
Coordenadas Y/P	4289290
Extensão afetada (metros)	200
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Galgamento da linha de água para terrenos agrícolas adjacentes e inundação numa área alargada a montante e a jusante da PH da Via Rápida Regional, tendo cortado a circulação na estrada que liga à freguesia das Fontinhas (ER 4-2).
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados e públicos (caminho agrícola, PH da VRR)

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Canal da ribeira com cerca de 150 metros de comprimento encontra-se assoreado e mais elevado que terrenos adjacentes; Ribeira descarrega em caminho agrícola; PH's da VRR com secção insuficiente (2 manilhas de 90); A jusante da VRR a ribeira encontra-se descontinuada.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras

Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento e reforço das paredes do canal da ribeira ao longo de 150 metros; construção de uma bacia de retenção junto ao caminho agrícola de montante da VRR; betonagem da zona depressiva do caminho agrícola, criando uma zona de retenção para fazer face à reduzida capacidade de vazão da PH; criação de um poço absorvente de dimensão considerável a jusante da PH da VRR.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária SREAT
Responsáveis pela resolução	Governo Regional

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 8

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	490318
Coordenadas Y/P	4288245
Extensão afetada (metros)	200
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Inundação da Estrada Regional 4-2 e circulação cortada.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados e Estrada Regional

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Encosta do graben tem comportamento de linha de água (apesar de não cartografada) nesta zona.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de PH e criação de condições para o escoamento através dos pastos de jusante até à ligação com a linha de água cartografada a Leste (a cerca de 700 metros de distância da PH).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município Rede viária SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 9

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	490893
Coordenadas Y/P	4287917
Extensão afetada (metros)	150
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Inundação da Estrada Regional 4-2 e circulação cortada.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados e Estrada Regional

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Encosta do graben tem comportamento de linha de água (apesar de não cartografada) nesta zona.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Criação de condições para o escoamento através dos pastos de jusante até à ligação com a linha de água cartografada a Oeste (a cerca de 700 metros de distância da PH).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município Rede viária SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 10

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	491511
Coordenadas Y/P	4287584
Extensão afetada (metros)	500
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Inundação da Estrada Regional 4-2 e circulação cortada.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados e Estrada Regional

REGISTO FOTOGRÁFICO


FLOR DO C
77-64-OJ



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Encosta do graben tem comportamento de linha de água (apesar de não cartografada) nesta zona.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Criação de infraestruturas de retenção e infiltração da água ao longo deste curso.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Rede viária
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/018
Submetida	19-06-2018 12:04:01 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169397_f_4_51720_Ribeira da Fonte 166.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Fonte (166)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607940
Coordenadas Y/P - jusante	4183606
Coordenadas X/M - montante	608863
Coordenadas Y/P - montante	4184379

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608863
Coordenadas Y/P	4184379
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de resíduos, existe a necessidade de limpeza de vegetação e corte de vegetação arbórea.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/019
Submetida	19-06-2018 12:29:43 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169401_f_4_33404_Grota do Ramal 450.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Ramal 450
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607423
Coordenadas Y/P - jusante	4184228
Coordenadas X/M - montante	608394
Coordenadas Y/P - montante	4184776

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608214
Coordenadas Y/P	4184707
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Queda de árvores e abandono de resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além de corte de material arbóreo, é necessário limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/020
Submetida	19-06-2018 12:48:48 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169403_f_4_76885_162.pdf
Nome(s) da ribeira	162
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607489
Coordenadas Y/P - jusante	4184122
Coordenadas X/M - montante	608011
Coordenadas Y/P - montante	4184448

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607552
Coordenadas Y/P	4184168
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/021
Submetida	19-06-2018 13:07:59 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169404_f_4_48411_Grota dos Lajes 449.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dps Lajes 449
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607175
Coordenadas Y/P - jusante	4184522
Coordenadas X/M - montante	607888
Coordenadas Y/P - montante	4184979

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607888
Coordenadas Y/P	4184979
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/022
Submetida	19-06-2018 13:35:06 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169406_f_4_64274_Grota dos biscoitos 60.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos biscoitos 60
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605679
Coordenadas Y/P - jusante	4185274
Coordenadas X/M - montante	607443
Coordenadas Y/P - montante	4186688

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607443
Coordenadas Y/P	4186688
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/023
Submetida	19-06-2018 13:57:46 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169409_f_4_78227_60, Grota dos biscoitos.pdf
Nome(s) da ribeira	60, Grota dos biscoitos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605679
Coordenadas Y/P - jusante	4185274
Coordenadas X/M - montante	607419
Coordenadas Y/P - montante	4186627

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606399
Coordenadas Y/P	4185954
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de resíduos, também tem a necessidade de limpeza de vegetação e o corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/024
Submetida	19-06-2018 14:12:04 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169410_f_4_94072_Grota dos biscoitos.60.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos biscoitos 60
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605679
Coordenadas Y/P - jusante	4185274
Coordenadas X/M - montante	605897
Coordenadas Y/P - montante	4185435

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605679
Coordenadas Y/P	4185274
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Para além de limpeza de resíduos, tem necessidade de limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/025
Submetida	19-06-2018 14:23:12 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169411_f_4_32175_63 Grota Santa Luzia.pdf
Nome(s) da ribeira	63 Grota Santa Luzia
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606497
Coordenadas Y/P - jusante	4184619
Coordenadas X/M - montante	606956
Coordenadas Y/P - montante	4184779

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/026
Submetida	19-06-2018 14:45:37 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169414_f_4_62366_58, Grota Martins.pdf
Nome(s) da ribeira	58 Grota Martins
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605134
Coordenadas Y/P - jusante	4185669
Coordenadas X/M - montante	605737
Coordenadas Y/P - montante	4186378

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/027
Submetida	19-06-2018 15:00:26 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169418_f_4_32893_58, Grota Martins.pdf
Nome(s) da ribeira	58 Grota Martins
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605134
Coordenadas Y/P - jusante	4185669
Coordenadas X/M - montante	605737
Coordenadas Y/P - montante	4186378

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605737
Coordenadas Y/P	4186379
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Derrocada.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/028
Submetida	19-06-2018 15:28:19 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
Afonso Melo	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169426_f_4_99050_57 Grota da Baldaia.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Baldaia 57
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604555
Coordenadas Y/P - jusante	4185957
Coordenadas X/M - montante	605314
Coordenadas Y/P - montante	4186901

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604673
Coordenadas Y/P	4186118
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos, plásticos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/029
Submetida	20-06-2018 11:40:07 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169521_f_4_84852_Grota da Quinta.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Quinta
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655885
Coordenadas Y/P - jusante	4190526
Coordenadas X/M - montante	656026
Coordenadas Y/P - montante	4190267

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	656026
Coordenadas Y/P	4190267
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma intervenção corte de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/030
Submetida	20-06-2018 12:02:49 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169530_f_4_98056_Grota do Calvo.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Calvo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	656990
Coordenadas Y/P - jusante	4191156
Coordenadas X/M - montante	656884
Coordenadas Y/P - montante	4189920

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	656884
Coordenadas Y/P	4189920
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linda de água, verificou-se que a mesma necessita de uma intervenção corte de vegetação.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/031
Submetida	20-06-2018 13:45:13 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169534_f_4_48509_Ribeira do Espigao.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Espigao
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	657781
Coordenadas Y/P - jusante	4190725
Coordenadas X/M - montante	657360
Coordenadas Y/P - montante	4189491

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/032
Submetida	20-06-2018 13:59:58 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169535_f_4_59302_Ribeira de São Pedro.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira de São Pedro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658105
Coordenadas Y/P - jusante	4190622
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	658105
Coordenadas Y/P	4190622
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma se encontra com madeiras caídas no leito, precisando de uma intervenção.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/033
Submetida	20-06-2018 15:06:29 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169546_f_4_68147_Ribeira da grota da bica.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da grota da Bica
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658570
Coordenadas Y/P - jusante	4190887
Coordenadas X/M - montante	658631
Coordenadas Y/P - montante	4189931

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/034
Submetida	21-06-2018 10:59:55 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santana
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169641_f_4_96181_Santana Feteira Grande e Pequena.pdf
Nome(s) da ribeira	Santana Feteira Grande e Pequena
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654061
Coordenadas Y/P - jusante	4190874
Coordenadas X/M - montante	654189
Coordenadas Y/P - montante	4190499

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	654061
Coordenadas Y/P	4190499
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma limpeza vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	SREAT

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	654189
Coordenadas Y/P	4190499
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma limpeza de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	SREAT
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/035
Submetida	21-06-2018 11:08:04 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169649_f_4_99174_Grota do Burguete.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Burguete
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658285
Coordenadas Y/P - jusante	4190868
Coordenadas X/M - montante	658527
Coordenadas Y/P - montante	4189930

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/036
Submetida	21-06-2018 11:31:02 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santana
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Grota do Engenho Feteira Pequena
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653398
Coordenadas Y/P - jusante	4191076
Coordenadas X/M - montante	653502
Coordenadas Y/P - montante	4190532

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653502
Coordenadas Y/P	4190532
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma limpeza de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653398
Coordenadas Y/P	4191016
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma limpeza de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/037
Submetida	21-06-2018 11:57:00 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169656_f_4_90773_Ribeira da Mulher.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Mulher
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655065
Coordenadas Y/P - jusante	4190158
Coordenadas X/M - montante	655113
Coordenadas Y/P - montante	4183394

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	655065
Coordenadas Y/P	4190158
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma se encontra com madeiras no leito, precisando de uma intervenção.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	655138
Coordenadas Y/P	4183394
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma se encontra com madeiras caídas no leito, precisando de uma intervenção.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/038
Submetida	21-06-2018 12:09:59 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169658_f_4_80416_Grota dos Pelames.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Pelames
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	662976
Coordenadas Y/P - jusante	4188751
Coordenadas X/M - montante	662504
Coordenadas Y/P - montante	4188041

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/039
Submetida	21-06-2018 12:19:59 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169661_f_4_71668_Ribeira da Ponte.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663442
Coordenadas Y/P - jusante	4187360
Coordenadas X/M - montante	662682
Coordenadas Y/P - montante	4186598

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/040
Submetida	21-06-2018 13:48:42 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169665_f_4_94998_Grota da Lombinha.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Lombinha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603799
Coordenadas Y/P - jusante	4186350
Coordenadas X/M - montante	604420
Coordenadas Y/P - montante	4186913

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603799
Coordenadas Y/P	4186350
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos, vegetação e árvores caídas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, corte de material arbóreo e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604420
Coordenadas Y/P	4186913
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Vegetação e abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação, corte de material arbóreo e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/041
Submetida	21-06-2018 14:04:34 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169667_f_4_35442_53.pdf
Nome(s) da ribeira	53
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603545
Coordenadas Y/P - jusante	4186511
Coordenadas X/M - montante	604270
Coordenadas Y/P - montante	4187150

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603545
Coordenadas Y/P	4186511
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Troncos, resíduos verdes no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de resíduos, tem necessidade de limpeza de vegetação, corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	604270
Coordenadas Y/P	4187150
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Troncos caídos, abandono de resíduos, e árvores atravessadas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/042
Submetida	21-06-2018 14:28:18 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169669_f_4_76620_52, Grota da Lomba D'Água.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Lomba D'Água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603281
Coordenadas Y/P - jusante	4186697
Coordenadas X/M - montante	604633
Coordenadas Y/P - montante	4187650

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603281
Coordenadas Y/P	4186697
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de Vegetação e Corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	603986
Coordenadas Y/P	4187276
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, Corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604532
Coordenadas Y/P	4187663
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação, árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604633
Coordenadas Y/P	4187650
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/043
Submetida	21-06-2018 14:42:21 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169673_f_4_78694_Grota da Fonte.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Fonte 51
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603145
Coordenadas Y/P - jusante	4186831
Coordenadas X/M - montante	604623
Coordenadas Y/P - montante	4188010

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604623
Coordenadas Y/P	4188010
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada, vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/044
Submetida	21-06-2018 14:51:20 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estragiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169676_f_4_99475_40.pdf
Nome(s) da ribeira	40
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602071
Coordenadas Y/P - jusante	4188948
Coordenadas X/M - montante	603018
Coordenadas Y/P - montante	4189453

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603018
Coordenadas Y/P	4189453
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas e Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/045
Submetida	21-06-2018 15:03:36 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169677_f_4_70543_Fonte do Sapateiro.pdf
Nome(s) da ribeira	Fonte do Sapateiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602119
Coordenadas Y/P - jusante	4189032
Coordenadas X/M - montante	602944
Coordenadas Y/P - montante	4190569

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602944
Coordenadas Y/P	4190569
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de Resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação , corte de material arbóreo e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/046
Submetida	21-06-2018 15:21:27 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169680_f_4_57180_Grota dos Camarinhos 36.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Camarinhos 36
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	601155
Coordenadas Y/P - jusante	4190209
Coordenadas X/M - montante	602752
Coordenadas Y/P - montante	4191135

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602324
Coordenadas Y/P	4191086
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Troncos no leito e abandono de resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, corte de material arbóreo, desassoreamento, e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602403
Coordenadas Y/P	4191123
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores Atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/047
Submetida	22-06-2018 08:17:19 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Sete Cidades
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169685_f_4_66277_grota dos ramangos 399.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos ramangos 399
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604971
Coordenadas Y/P - jusante	4191155
Coordenadas X/M - montante	605095
Coordenadas Y/P - montante	4192367

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604700
Coordenadas Y/P	4192036
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de resíduos, também tem a necessidade de limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604702
Coordenadas Y/P	4192091
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos, e troncos caídos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de resíduos, tem necessidade de limpeza de vegetação, corte de material arbóreo e desassoreamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605095
Coordenadas Y/P	4192367
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/048
Submetida	22-06-2018 08:36:21 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169736_f_4_10172_Grota Grande 50.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Grande 50
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603430
Coordenadas Y/P - jusante	4187297
Coordenadas X/M - montante	604204
Coordenadas Y/P - montante	4188386

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603757
Coordenadas Y/P	4187821
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abando de resíduos (sacas), e árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, Corte de material arbóreo e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603757
Coordenadas Y/P	4187821
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/049
Submetida	22-06-2018 08:54:16 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169741_f_4_70317_49.pdf
Nome(s) da ribeira	49
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603086
Coordenadas Y/P - jusante	4186910
Coordenadas X/M - montante	603551
Coordenadas Y/P - montante	4187999

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603086
Coordenadas Y/P	4186910
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603157
Coordenadas Y/P	4186973
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além do corte de material arbóreo, também tem necessidade de limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603550
Coordenadas Y/P	4188000
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação, e árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/050
Submetida	22-06-2018 09:08:26 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169745_f_4_29983_Grota do Cerrado 42.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cerrado 44
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602565
Coordenadas Y/P - jusante	4188001
Coordenadas X/M - montante	603763
Coordenadas Y/P - montante	4188710

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603765
Coordenadas Y/P	4188710
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação e árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/051
Submetida	22-06-2018 09:48:40 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169748_f_4_15663_Grota do Tufo 42.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Tufo 42
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602283
Coordenadas Y/P - jusante	4188368
Coordenadas X/M - montante	603608
Coordenadas Y/P - montante	4188827

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603104
Coordenadas Y/P	4188565
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603361
Coordenadas Y/P	4188758
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603608
Coordenadas Y/P	4188827
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos e árvores atravessadas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, corte de material arbóreo e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/052
Submetida	22-06-2018 10:04:43 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169752_f_4_18092_Ribeira das 3 grotas 41.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das 3 Grotas 41
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602155
Coordenadas Y/P - jusante	4188653
Coordenadas X/M - montante	603078
Coordenadas Y/P - montante	4189395

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602251
Coordenadas Y/P	4188753
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603078
Coordenadas Y/P	4189395
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/053
Submetida	22-06-2018 10:50:27 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Sebastião (Ponta Delgada)
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169756_f_4_14233_São Sebastião.pdf
Nome(s) da ribeira	São Sebastião
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602119
Coordenadas Y/P - jusante	4189615
Coordenadas X/M - montante	602119
Coordenadas Y/P - montante	4189032

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602370
Coordenadas Y/P	4189450
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602866
Coordenadas Y/P	4189612
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Troncos e raízes no luto.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação, corte de material arbóreo e desassoreamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/054
Submetida	22-06-2018 11:23:53 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169773_f_4_60108_Cortilhã da Fonte 38.pdf
Nome(s) da ribeira	Cortilhã da Fonte 38
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	601665
Coordenadas Y/P - jusante	4190073
Coordenadas X/M - montante	602538
Coordenadas Y/P - montante	4190726

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602249
Coordenadas Y/P	4190666
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/055
Submetida	22-06-2018 11:59:12 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Sete Cidades
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_169775_f_4_33921_Grota do Inferno 85.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Inferno 85
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	608074
Coordenadas Y/P - jusante	4191982
Coordenadas X/M - montante	608473
Coordenadas Y/P - montante	4189225

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608473
Coordenadas Y/P	4189225
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Troncos no luto e vegetação.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608387
Coordenadas Y/P	4190747
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Troncos de árvores no luto.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608280
Coordenadas Y/P	4190726
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas no luto, derrocada na margem esquerda.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo, e desassoreamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/056
Submetida	25-06-2018 10:33:14 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171963_f_4_99411_Ribeira das Furnas ou alegria.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Furnas ou Alegria
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-4-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650036
Coordenadas Y/P - jusante	4182033
Coordenadas X/M - montante	648649
Coordenadas Y/P - montante	4183219

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	649103
Coordenadas Y/P	4183109
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Ao longo do percurso efetuado verifiquei assoreamento no leito da ribeira em mais ou menos 40 metros de comprimento por 3 e largura, com arvores de medo ponte obstruindo o lírio escorrendo das águas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Chuvas fortes ao longo do inverno.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/057
Submetida	25-06-2018 10:49:57 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171966_f_4_31114_Ribeira da Nossa Senhora.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Nossa Senhora
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648071
Coordenadas Y/P - jusante	4181568
Coordenadas X/M - montante	647269
Coordenadas Y/P - montante	4181875

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	647471
Coordenadas Y/P	4181826
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	No percurso percorrido verifiquei algumas situações de árvores de grande e medio porte perturbadas da margem direita da ribeira não impedindo o lírio escorrendo das águas.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Algumas intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/058
Submetida	25-06-2018 11:02:35 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171971_f_4_67378_Ribeira do Salto do Fogo.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Salto do Fogo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648639
Coordenadas Y/P - jusante	4181884
Coordenadas X/M - montante	647813
Coordenadas Y/P - montante	4182256

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	648154
Coordenadas Y/P	4182305
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	No percurso efetuado verifiquei uma situação de árvores de medio porte caídas do leito da ribeira derrocadas da margem esquerda.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Pelas mesmas intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/059
Submetida	25-06-2018 11:28:09 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171973_f_4_24144_Grota das Caldeiras.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Caldeiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649578
Coordenadas Y/P - jusante	4182029
Coordenadas X/M - montante	648976
Coordenadas Y/P - montante	4182452

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	649028
Coordenadas Y/P	4182411
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	No percurso percorrido verifiquei mais do que uma situação de árvores de grande e médio porte caídas no leito da linha de água proveniente dos ventos e deslizamentos das margens da direita.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/060
Submetida	25-06-2018 11:56:26 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Quente
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171978_f_4_85661_Ribeira da Ribeira Quente.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ribeira Quente
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649975
Coordenadas Y/P - jusante	4177790
Coordenadas X/M - montante	650101
Coordenadas Y/P - montante	4181899

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/061
Submetida	25-06-2018 12:02:04 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171984_f_4_33223_Grotas Fundas.pdf
Nome(s) da ribeira	Grotas Fundas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	645205
Coordenadas Y/P - jusante	4176706
Coordenadas X/M - montante	645117
Coordenadas Y/P - montante	4177033

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/062
Submetida	25-06-2018 12:07:56 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171985_f_4_82755_Grota do Zabomba.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Zabomba
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644948
Coordenadas Y/P - jusante	4176609
Coordenadas X/M - montante	644837
Coordenadas Y/P - montante	4176738

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/063
Submetida	25-06-2018 12:16:31 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171986_f_4_92347_Grota do Cagarro.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cagarro (ou dos castanheiros)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644385
Coordenadas Y/P - jusante	4176566
Coordenadas X/M - montante	644013
Coordenadas Y/P - montante	4177343

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/064
Submetida	25-06-2018 13:05:29 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171988_f_4_14239_Ribeira da Garcia.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Garcia
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644704
Coordenadas Y/P - jusante	4176586
Coordenadas X/M - montante	644648
Coordenadas Y/P - montante	4177713

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	644569
Coordenadas Y/P	4177498
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore de médio porte caída no leito da ribeira, proveniente de um deslizamento da margem esquerda.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ocorrência causada pelas intemperes do passado inverno.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/065
Submetida	25-06-2018 13:24:45 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171996_f_4_73441_Ribeira do Crancha.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Crancha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644297
Coordenadas Y/P - jusante	4176563
Coordenadas X/M - montante	643719
Coordenadas Y/P - montante	4177587

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	643739
Coordenadas Y/P	4177301
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvores de médio porte caídas no leito da ribeira proveniente de um deslizamento da margem direita e esquerda. A maior das coordenadas verifiquei a presença de vegetação densa, que dificultou o relevo, na sua maioria canas, silvados.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ocorrências causadas pelas intemperes do passado inverno.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/066
Submetida	25-06-2018 14:27:53 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_171998_f_4_65678_Ribeira do Espigão Morto.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Espigão Morto
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	645393
Coordenadas Y/P - jusante	4176745
Coordenadas X/M - montante	645388
Coordenadas Y/P - montante	4177234

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	645467
Coordenadas Y/P	4176956
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvores de grande porte caídas no leito da ribeira obstruindo o lírio escorrendo das águas, provenientes de um deslizamento da margem direita, no seguimento do percurso verifiquei outras situações de árvores caídas no leito, onde não foi possível coordenadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ocorrências causadas pelas várias intemperes ao longo dos anos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/067
Submetida	25-06-2018 14:54:00 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172011_f_4_91559_Ribeira dos Tambores.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Tambores
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650112
Coordenadas Y/P - jusante	4181901
Coordenadas X/M - montante	647926
Coordenadas Y/P - montante	4181206

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	649934
Coordenadas Y/P	4182060
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento na margem esquerda obstruindo o leito da ribeira em mais ou menos 15 metros de comprimento por 4 metros de largura, (com erosão na margem direita).
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	De chuvas fortes ao longo dos anos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	649474
Coordenadas Y/P	4181924
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Assoreamento na margem obstruindo o leito da ribeira em mais ou menos 20 metros de comprimento por 4 a 5 metros de largura.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intemperes do inverno.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	649391
Coordenadas Y/P	4181718
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Murro construído em pedra e em betão, onde verificam-se pequenas eclosões dos murros que suponham as serras, destruídos aproximadamente em 30 metros de comprimento por 2 metros de altura.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ocorrências causadas pelas várias intemperes ao longo dos anos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de reforço de muro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	648712
Coordenadas Y/P	4181847
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	No percurso efetuado verifiquei uma situação de árvores de grande porte caída no leito da ribeira, margens esquerda e direita.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Pelas mesmas intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/068
Submetida	26-06-2018 10:21:06 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172080_f_4_70256_Ribeira das Funduras.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Funduras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650306
Coordenadas Y/P - jusante	4181627
Coordenadas X/M - montante	650432
Coordenadas Y/P - montante	4181754

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	650432
Coordenadas Y/P	4181754
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	No percurso efetuado verificou-se a existência de 2 árvores de pequeno e médio porte caídas no leito da ribeira provenientes dos deslizamentos da margem direita.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Últimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/069
Submetida	26-06-2018 13:58:51 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jose Ferreira	Vigilante Natureza
Kenny Alves	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172118_f_4_40405_R_picheleiro.jpg
Nome(s) da ribeira	Picheleiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639857
Coordenadas Y/P - jusante	4187575
Coordenadas X/M - montante	640129
Coordenadas Y/P - montante	4186334

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640144
Coordenadas Y/P	4186603
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Madeira tombada no leito a ribeira. Vegetação nos taludes
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640179
Coordenadas Y/P	4186414
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	tronco no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/070
Submetida	26-06-2018 14:13:10 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Ferreira	Vigilante Natureza
Kenny Alves	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172119_f_4_32712_Grota_orvalho.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do orvalho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639977
Coordenadas Y/P - jusante	4186731
Coordenadas X/M - montante	639968
Coordenadas Y/P - montante	4186405

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640021
Coordenadas Y/P	4186440
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	tronco madeira tombado
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639958
Coordenadas Y/P	4186627
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	muro de moradia partido em risco de cair
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão, movimentação de solo

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	reforço do muro

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
reforço	5	0.20	1	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/071
Submetida	26-06-2018 14:21:36 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Ferreira	Vigilante Natureza
Kenny Alves	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172122_f_4_30659_Grota_cadima_MIB87.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Cadima
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	616099
Coordenadas Y/P - jusante	4188341
Coordenadas X/M - montante	614089
Coordenadas Y/P - montante	4185721

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614532
Coordenadas Y/P	4185384
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Arvore de grande porte com raiz junto caída no leito da ribeira. Desde as coordenadas de montante ate jusante a linha necessita de corte de vegetação nos taludes
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/072
Submetida	27-06-2018 09:32:05 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferrreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172171_f_4_27629_Grota_cemitério_MIB87.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do cemitério
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	615547
Coordenadas Y/P - jusante	4187951
Coordenadas X/M - montante	614136
Coordenadas Y/P - montante	4187656

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614136
Coordenadas Y/P	4187656
Extensão afetada (metros)	1000
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Muita vegetação e madeira na linha de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/073
Submetida	27-06-2018 09:43:40 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172173_f_4_10930_R_Lajes.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Lajes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638971
Coordenadas Y/P - jusante	4187133
Coordenadas X/M - montante	639009
Coordenadas Y/P - montante	4186597

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639023
Coordenadas Y/P	4186745
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Arvore com raiz tombada no leito da ribeira.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/074
Submetida	27-06-2018 09:50:31 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172176_f_4_50256_R_lugar.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota lugar
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638536
Coordenadas Y/P - jusante	4187337
Coordenadas X/M - montante	418636
Coordenadas Y/P - montante	638433

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	638433
Coordenadas Y/P	4186364
Extensão afetada (metros)	200
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação nos talude
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/075
Submetida	27-06-2018 10:07:18 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172178_f_4_72551_R_Lime.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Lime
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	636831
Coordenadas Y/P - jusante	4187254
Coordenadas X/M - montante	636866
Coordenadas Y/P - montante	4186978

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/076
Submetida	27-06-2018 10:27:43 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172180_f_4_33119_r_chiqueiro_seca_salto_.jpg
Nome(s) da ribeira	Chiqueiro salto seco
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	637444
Coordenadas Y/P - jusante	4187357
Coordenadas X/M - montante	637918
Coordenadas Y/P - montante	4186456

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	637948
Coordenadas Y/P	4186756
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	árvore tombada no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/077
Submetida	27-06-2018 11:06:48 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172198_f_4_93321_R_pico.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do pico
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	636660
Coordenadas Y/P - jusante	4187257
Coordenadas X/M - montante	636477
Coordenadas Y/P - montante	4187003

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/078
Submetida	27-06-2018 11:09:06 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172201_f_4_10084_R_pico.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do pico
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	636660
Coordenadas Y/P - jusante	4187257
Coordenadas X/M - montante	636477
Coordenadas Y/P - montante	4187003

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/079
Submetida	27-06-2018 11:29:52 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeirinha
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172203_f_4_51723_ribeira_gramas_MIB50.jpg
Nome(s) da ribeira	Rib das Gramas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	632066
Coordenadas Y/P - jusante	4187917
Coordenadas X/M - montante	633681
Coordenadas Y/P - montante	4185961

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	633452
Coordenadas Y/P	4186261
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Muros de suporte da ponte já se encontram a algum tempo, com instabilidade, devido á água ter retirado o material por baixo do betão.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão e movimentação do solo

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	reforço da infraestrutura.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/080
Submetida	27-06-2018 12:22:28 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172211_f_4_74652_Grota da Laginha.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Laginha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642043
Coordenadas Y/P - jusante	4188284
Coordenadas X/M - montante	642395
Coordenadas Y/P - montante	4187570

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	642395
Coordenadas Y/P	4187570
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma, necessita de limpezas para montante da zona urbana.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	

Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/081
Submetida	27-06-2018 12:52:43 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172216_f_4_95831_Grota da Pedra Queimada.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Pedra Queimada
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641677
Coordenadas Y/P - jusante	4188188
Coordenadas X/M - montante	642089
Coordenadas Y/P - montante	4187228

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	642089
Coordenadas Y/P	4187228
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma, necessita de limpezas para montante e na zona urbana.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	

Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/082
Submetida	27-06-2018 13:21:25 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172217_f_4_65484_R_monizes.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Monizes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638972
Coordenadas Y/P - jusante	4187129
Coordenadas X/M - montante	639210
Coordenadas Y/P - montante	4186710

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639170
Coordenadas Y/P	4186829
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	madeira tombada no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/083
Submetida	27-06-2018 13:22:16 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172218_f_4_65395_Grota de São Pedro.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota de São Pedro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641260
Coordenadas Y/P - jusante	4188081
Coordenadas X/M - montante	641159
Coordenadas Y/P - montante	4187680

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/084
Submetida	27-06-2018 13:38:50 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172223_f_4_95870_Grota de Santo António.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota de Santo António
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641789
Coordenadas Y/P - jusante	4188275
Coordenadas X/M - montante	642229
Coordenadas Y/P - montante	4187571

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	642229
Coordenadas Y/P	4187571
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma, necessita de limpezas para montante e na zona urbana.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/085
Submetida	27-06-2018 13:49:16 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172225_f_4_40560_r_fontes_MIB88.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Fontes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639066
Coordenadas Y/P - jusante	4187092
Coordenadas X/M - montante	639657
Coordenadas Y/P - montante	4186642

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/086
Submetida	27-06-2018 13:59:28 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Matriz (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172226_f_4_50374_R_grande_1_caldeiras.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das caldeiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	630469
Coordenadas Y/P - jusante	4187035
Coordenadas X/M - montante	632968
Coordenadas Y/P - montante	4184592

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	632968
Coordenadas Y/P	4184592
Extensão afetada (metros)	2000
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	vegetação e madeira entre as coordenadas 632968 4184592 e as coordenadas 631109 4186683.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/087
Submetida	27-06-2018 14:30:29 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172231_f_4_46169_ribeira_espigão_MIB98.jpg
Nome(s) da ribeira	Rib espigão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629336
Coordenadas Y/P - jusante	4185495
Coordenadas X/M - montante	629991
Coordenadas Y/P - montante	4183678

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630032
Coordenadas Y/P	4183997
Extensão afetada (metros)	700
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	vegetação e madeira entre as coordenadas acima referidas e as coordenadas 629840 4184578
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/088
Submetida	27-06-2018 14:48:42 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172233_f_4_22246_Ribeira_do_vilão_MIB98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Vilão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629363
Coordenadas Y/P - jusante	4187031
Coordenadas X/M - montante	629454
Coordenadas Y/P - montante	4183687

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629454
Coordenadas Y/P	4183681
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Depósito de resíduos
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	abandono resíduos

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos

Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629435
Coordenadas Y/P	4183746
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	madeira tombada no leito da ribeira
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/089
Submetida	27-06-2018 14:56:50 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172235_f_4_63446_afluente_chiqueiro.jpg
Nome(s) da ribeira	Afluente Ribeira do Chiqueiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	637716
Coordenadas Y/P - jusante	4187128
Coordenadas X/M - montante	637599
Coordenadas Y/P - montante	486716

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/090
Submetida	27-06-2018 15:00:44 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Conceição (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172236_f_4_33728_ribeira_pernada_MIB15.jpg
Nome(s) da ribeira	Rib Pernada
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	630378
Coordenadas Y/P - jusante	4186441
Coordenadas X/M - montante	631938
Coordenadas Y/P - montante	4184409

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/091
Submetida	28-06-2018 12:35:49 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
José ferreira	Vigilante natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172311_f_4_52411_r_caldeira_velha_cruz_MIB98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da cruz / caldeira velha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629520
Coordenadas Y/P - jusante	4185215
Coordenadas X/M - montante	630253
Coordenadas Y/P - montante	4184731

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630253
Coordenadas Y/P	4184731
Extensão afetada (metros)	1000
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	vegetação e material arbóreo nos taludes
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/092
Submetida	28-06-2018 13:17:05 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
José Ferreira	Vigilante natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Matriz (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172318_f_4_95944_R_Grande_salto_cabrito_mib15.jpg
Nome(s) da ribeira	salto cabrito
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629955
Coordenadas Y/P - jusante	4187361
Coordenadas X/M - montante	631934
Coordenadas Y/P - montante	4185184

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/093
Submetida	28-06-2018 13:51:08 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
José Ferreira	Vigilante natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172320_f_4_90687_gorta_morro_MIB13.jpg
Nome(s) da ribeira	grota morro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614224
Coordenadas Y/P - jusante	4189110
Coordenadas X/M - montante	612220
Coordenadas Y/P - montante	4188659

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612220
Coordenadas Y/P	4188659
Extensão afetada (metros)	2000
Tipo de ocorrência relatada	
Descrição da ocorrência	Madeira e vegetação ao longo de toda a linha de água. entre as coordenadas de montante e as coordenadas 614599 / 4189124
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO




20/06/2018 10:28


20/06/2018 10:12



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/094
Submetida	28-06-2018 14:16:16 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Jose Ferreira	Vigilante Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172238_f_4_23516_ribeira_tio_pedro_mib98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Tio Pedro
Extensão da Ribeira avaliada	
Data das ocorrências	19-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629334
Coordenadas Y/P - jusante	4185489
Coordenadas X/M - montante	630725
Coordenadas Y/P - montante	4184016

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630725
Coordenadas Y/P	4184016
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	vegetação e madeira ao longo da linha de água, entre as coordenadas montante e jusante
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/095
Submetida	02-07-2018 10:00:39 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172652_f_4_25723_70 Grota da Lucena.pdf
Nome(s) da ribeira	70 Grota da Lucena
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614326
Coordenadas Y/P - jusante	4190290
Coordenadas X/M - montante	612345
Coordenadas Y/P - montante	4189212

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612650
Coordenadas Y/P	4189285
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de Limpeza de Resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/096
Submetida	02-07-2018 10:13:20 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172733_f_4_57552_71 Grota Lopes.pdf
Nome(s) da ribeira	71 Grota Lopes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614107
Coordenadas Y/P - jusante	4190948
Coordenadas X/M - montante	612522
Coordenadas Y/P - montante	4189886

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614107
Coordenadas Y/P	4190548
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além de ter a necessidade de Limpeza de resíduos, também é preciso um corte de material arbóreo e Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/097
Submetida	02-07-2018 10:27:53 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172760_f_4_30012_451 Grota do Lugar.pdf
Nome(s) da ribeira	451 Grota do Lugar
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614077
Coordenadas Y/P - jusante	4190991
Coordenadas X/M - montante	612486
Coordenadas Y/P - montante	4190168

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613632
Coordenadas Y/P	4190915
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Tem necessidade de Limpeza de Resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612949
Coordenadas Y/P	4190339
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Ao longo do percurso efetuado verificámos muita vegetação e troncos caídos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da Limpeza de vegetação, também tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	617486
Coordenadas Y/P	4190167
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da Limpeza de vegetação, também tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/098
Submetida	02-07-2018 10:35:05 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172782_f_4_25596_452 Grota do Rosário.pdf
Nome(s) da ribeira	452 Grota do Rosário
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613762
Coordenadas Y/P - jusante	4191075
Coordenadas X/M - montante	612254
Coordenadas Y/P - montante	4190668

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612254
Coordenadas Y/P	4190668
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de Resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da Limpeza de Resíduos, também tem necessidade de limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/099
Submetida	02-07-2018 10:44:20 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172793_f_4_51364_72 Grota da pipa.jpg1.pdf
Nome(s) da ribeira	72 Grota da Pipa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614010
Coordenadas Y/P - jusante	4191266
Coordenadas X/M - montante	612449
Coordenadas Y/P - montante	4190830

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612965
Coordenadas Y/P	4191115
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, também tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	612452
Coordenadas Y/P	4190829
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, também tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/100
Submetida	02-07-2018 10:55:25 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172806_f_4_96527_73.pdf
Nome(s) da ribeira	73
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613310
Coordenadas Y/P - jusante	4191495
Coordenadas X/M - montante	613122
Coordenadas Y/P - montante	4191351

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613122
Coordenadas Y/P	4191351
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/101
Submetida	02-07-2018 11:09:25 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172824_f_4_30824_74 Grota da Cruz.pdf
Nome(s) da ribeira	74 Grota da Cruz
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613558
Coordenadas Y/P - jusante	4191732
Coordenadas X/M - montante	612183
Coordenadas Y/P - montante	4191062

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612183
Coordenadas Y/P	4191062
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/102
Submetida	02-07-2018 11:25:38 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172843_f_4_17092_75 Grota da Roseira.pdf
Nome(s) da ribeira	75 Grota da Roseira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613300
Coordenadas Y/P - jusante	4192008
Coordenadas X/M - montante	612171
Coordenadas Y/P - montante	4191273

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612171
Coordenadas Y/P	4191273
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação e árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613297
Coordenadas Y/P	4192013
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, também tem necessidade de corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/103
Submetida	02-07-2018 11:36:38 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	VN
André	Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_172865_f_4_33749_69 Grota do Baleiro.pdf
Nome(s) da ribeira	69 Grota do Baleiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614227
Coordenadas Y/P - jusante	4189943
Coordenadas X/M - montante	613820
Coordenadas Y/P - montante	4189890

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614227
Coordenadas Y/P	4189943
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, também tem necessidade de limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613821
Coordenadas Y/P	4189890
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Abandono de resíduos e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Para além da limpeza de vegetação, tem necessidade de limpeza de resíduos e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/104
Submetida	03-07-2018 14:01:17 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173203_f_4_51831_ribeira da lapa.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663072
Coordenadas Y/P - jusante	4393863
Coordenadas X/M - montante	662058
Coordenadas Y/P - montante	4395372

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/105
Submetida	03-07-2018 14:05:34 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173208_f_4_48480__ribeira cerrado das vacas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cerrado das Vacas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663568
Coordenadas Y/P - jusante	4394469
Coordenadas X/M - montante	662799
Coordenadas Y/P - montante	4395194

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/106
Submetida	03-07-2018 14:09:33 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173209_f_4_21207__ribeira da ponte.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663790
Coordenadas Y/P - jusante	4394577
Coordenadas X/M - montante	662582
Coordenadas Y/P - montante	4395951

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/107
Submetida	03-07-2018 14:12:31 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173210_f_4_88150_c_57519_f_4_55212_ribeira das rocinhas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Rocinhas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663843
Coordenadas Y/P - jusante	4394651
Coordenadas X/M - montante	662981
Coordenadas Y/P - montante	4395249

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/108
Submetida	03-07-2018 14:15:51 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173211_f_4_33760_c_72222_f_4_41452_c_57527_f_4_53696_ribeira do vintm.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Vintém
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664019
Coordenadas Y/P - jusante	4395182
Coordenadas X/M - montante	663494
Coordenadas Y/P - montante	4395496

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/109
Submetida	03-07-2018 14:20:28 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173212_f_4_92995_Ribeira Poço D'Água.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Poço D'Água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664284
Coordenadas Y/P - jusante	4395711
Coordenadas X/M - montante	663360
Coordenadas Y/P - montante	4395887

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/110
Submetida	04-07-2018 14:57:10 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173356_f_4_61636__ribeira entre as cancelas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Entre as Cancelas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664388
Coordenadas Y/P - jusante	4396443
Coordenadas X/M - montante	662814
Coordenadas Y/P - montante	4396562

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/111
Submetida	04-07-2018 15:00:22 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173358_f_4_66669_c_57531_f_4_93664_ribeira do cantinho.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cantinho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664348
Coordenadas Y/P - jusante	4396550
Coordenadas X/M - montante	663163
Coordenadas Y/P - montante	4397071

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/112
Submetida	04-07-2018 15:05:58 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173360_f_4_24982_c_72204_f_4_20752_c_57533_f_4_29358_ribeira da cancela do pico.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Cancela do Pico
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663967
Coordenadas Y/P - jusante	4398065
Coordenadas X/M - montante	662977
Coordenadas Y/P - montante	4397678

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/113
Submetida	04-07-2018 15:08:44 por Rui MD. Pimentel

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_173362_f_4_25236_c_57532_f_4_54530_ribeira do galvao.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Galvão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664220
Coordenadas Y/P - jusante	4397395
Coordenadas X/M - montante	663376
Coordenadas Y/P - montante	4397180

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/114
Submetida	06-07-2018 14:15:58 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173586_f_4_74636_Grota das Courelas.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Courelas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644191
Coordenadas Y/P - jusante	4176568
Coordenadas X/M - montante	643946
Coordenadas Y/P - montante	4176853

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/115
Submetida	06-07-2018 14:48:07 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2º Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173606_f_4_66517_Grota do Caminho Novo.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Caminho Novo (ou do Funchal)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	27-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644043
Coordenadas Y/P - jusante	4176017
Coordenadas X/M - montante	643404
Coordenadas Y/P - montante	4177394

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/116
Submetida	06-07-2018 15:05:19 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173610_f_4_17707_Grota do Calvário.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Calvário
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	27-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643837
Coordenadas Y/P - jusante	4175468
Coordenadas X/M - montante	643639
Coordenadas Y/P - montante	4176308

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/117
Submetida	06-07-2018 15:13:50 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173614_f_4_69382_Grota da Marcalina.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Marcalina
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643420
Coordenadas Y/P - jusante	4175515
Coordenadas X/M - montante	643309
Coordenadas Y/P - montante	4175791

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/118
Submetida	06-07-2018 15:22:11 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173616_f_4_99420_Ribeira da Ponte da Ribeira Grande.jpg
Nome(s) da ribeira	Ponte da Ribeira Grande
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642838
Coordenadas Y/P - jusante	4175801
Coordenadas X/M - montante	643003
Coordenadas Y/P - montante	4176913

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/119
Submetida	09-07-2018 10:23:32 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173787_f_4_35246_Grota Henrique João.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota Henrique João
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642424
Coordenadas Y/P - jusante	4175693
Coordenadas X/M - montante	642243
Coordenadas Y/P - montante	4176723

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/120
Submetida	09-07-2018 10:50:57 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173792_f_4_82255_Grota da Demanda.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Demanda
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643463
Coordenadas Y/P - jusante	4175522
Coordenadas X/M - montante	643478
Coordenadas Y/P - montante	4176309

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	643465
Coordenadas Y/P	4175801
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Descarga de águas residuais
Descrição da ocorrência	Lançamento de águas residuais canalizadas por uma tubagem, proveniente de um curral de suínos, para a linha de água. Localizado na Rua Prof. Eduíno Terras Vargas nº 13, 9680-465. Sendo o Proprietário o Sr. Gabriel Raposo Pacheco, portador do nº de contribuinte: 182 637 824
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Uma propriedade privada

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Descarga de águas residuais para o leito do curso de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Gabriel Raposo Pacheco

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/121
Submetida	09-07-2018 11:02:22 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173795_f_4_64243_Grota do Açor.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Açor
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642936
Coordenadas Y/P - jusante	4175686
Coordenadas X/M - montante	643022
Coordenadas Y/P - montante	4176096

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	643078
Coordenadas Y/P	4176011
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Numa zona mais a montante do curso de água foi verificado uma densa vegetação que bloqueia e dificulta o seu acesso. A vegetação é maioritariamente composta por silvados e outras vegetações da época.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Não foram realizados os trabalhos de manutenção, mais concretamente, o corte de material vegetal.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/122
Submetida	09-07-2018 11:02:58 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila da Praia
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_173781_f_4_82425_Grota do moiro ortof.PNG
Nome(s) da ribeira	Grota do Moiro
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	6-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	415545
Coordenadas Y/P - jusante	4322889
Coordenadas X/M - montante	414908
Coordenadas Y/P - montante	4321782

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	414908
Coordenadas Y/P	4321782
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	1- Muro/ terra de pastagem caiu para dentro do leito da ribeira; 2- Obstrução por vegetação;
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Muro e terra da pastagem caíram para dentro do leito da ribeira;

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza do leito da ribeira

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Retirar pedra/ terra				
Limpeza vegetação				

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Rede viária
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/123
Submetida	09-07-2018 11:32:26 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Luz
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_173801_f_4_61636_Grota da Ribeira ortof.PNG
Nome(s) da ribeira	Grota da Ribeira
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	6-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	414615
Coordenadas Y/P - montante	4319733

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	414615
Coordenadas Y/P	4319733
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por pedra e terra de um muro de uma propriedade/ estrada
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Queda de pedra e terra provenientes de propriedades/ estrada

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	1- Limpeza do leite da ribeira; 2- Retirar pedra que bloqueia passagem de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Desassoreamento				
Limpeza leito da ribeira				

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Rede viária
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/124
Submetida	18-07-2018 16:26:24 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza de 2ª Clasee
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_173789_f_4_91645_Grota das Onze Águas.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Onza Águas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642003
Coordenadas Y/P - jusante	4175791
Coordenadas X/M - montante	641996
Coordenadas Y/P - montante	4176156

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	642004
Coordenadas Y/P	4175907
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	No percurso percorrido verificou-se a presença de vegetação densa, que dificulta e impossibilita o acesso mais a montante. A vegetação na sua maioria é canas, silvados e vegetação característica da época.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Várias propriedades

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Não foram realizados os trabalhos de manutenção. nomeadamente, o corte de material vegetal.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Vários proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/125
Submetida	20-07-2018 10:05:35 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176652_f_4_35533_Ribeira das Taínhas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Taínhas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639887
Coordenadas Y/P - jusante	4175711
Coordenadas X/M - montante	640366
Coordenadas Y/P - montante	4176991

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640366
Coordenadas Y/P	4176991
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Na coordenada mencionada foi verificado a presença de material arbóreo na margem direita e no leito do curso de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Propriedades

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Queda de material arbóreo (árvores) devido aos últimos intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	Vários proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/126
Submetida	20-07-2018 10:11:25 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176657_f_4_85560_Ribeira das Patas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Patas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	5-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641566
Coordenadas Y/P - jusante	4175808
Coordenadas X/M - montante	641961
Coordenadas Y/P - montante	4177104

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/127
Submetida	20-07-2018 10:17:23 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Miguel (Vila Franca do Campo)
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176659_f_4_36298_Ribeiras da Mãe de Água.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Mãe de Água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638057
Coordenadas Y/P - jusante	4175351
Coordenadas X/M - montante	637663
Coordenadas Y/P - montante	4177194

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/128
Submetida	20-07-2018 13:46:31 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza 2ªClasse
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176688_f_4_65223_Ribeira Seca.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639195
Coordenadas Y/P - jusante	4175567
Coordenadas X/M - montante	639212
Coordenadas Y/P - montante	4176949

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639037
Coordenadas Y/P	4175995
Extensão afetada (metros)	15
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Nesta coordenada situa-se um muro de betão que apresenta as suas fundações erodidas em cerca de 15m de extensão, demonstrando uma fraca estabilidade para a carga que suporta. A 200 metros a jusante da coordenada encontramos a mesma situação numa extensão de cerca de 10m.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A erosão das fundações são causadas pela erosão e meteorização da água e dos materiais arrastados nas intemperes passadas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Reconstrução/reforço das fundões do murro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Reconstrução/reforço	15		3	

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639250
Coordenadas Y/P	4176598
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na coordenada mencionada foi encontrado material arbóreo a obstruir o leito do curso de água. Sendo esta mesma ocorrência registada a 50m a jusante da coordenada referida.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Propriedades

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causadas pelos diversos intemperes ocorridos no passado.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material arbóreo que está a obstruir a linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Vários proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/129
Submetida	20-07-2018 14:07:20 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176693_f_4_47835_Ribeira Seca.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Moínhos (afluente da Ribeira Seca)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639146
Coordenadas Y/P - jusante	4176599
Coordenadas X/M - montante	638823
Coordenadas Y/P - montante	4177727

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/130
Submetida	23-07-2018 09:28:14 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176855_f_4_81184_Grota Larga.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota Larga
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639593
Coordenadas Y/P - jusante	4175359
Coordenadas X/M - montante	639860
Coordenadas Y/P - montante	4176600

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/131
Submetida	23-07-2018 09:37:30 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176856_f_4_81851_Ribeira da Senhora da Vida.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Senhora da Vida
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641303
Coordenadas Y/P - jusante	4175745
Coordenadas X/M - montante	641404
Coordenadas Y/P - montante	4177422

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/132
Submetida	23-07-2018 15:06:18 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176905_f_4_25082_Grota das Amoreiras.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Amoreiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640586
Coordenadas Y/P - jusante	4175670
Coordenadas X/M - montante	640820
Coordenadas Y/P - montante	4176100

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/133
Submetida	23-07-2018 15:14:56 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176906_f_4_57624_Grota do Dinis.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Dinis
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640799
Coordenadas Y/P - jusante	4175626
Coordenadas X/M - montante	641152
Coordenadas Y/P - montante	4176399

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	641048
Coordenadas Y/P	4176067
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	No percurso percorrido observou-se um coberto vegetal denso, que dificulta e impossibilita o acesso mais a montante da coordenada mencionada. Sendo a vegetação na sua maioria silvados, canas e outras vegetações características da época.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Propriedades

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção mais propriamente o corte e limpeza do material vegetal.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Ações de manutenção (corte e limpeza do material vegetal).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários

Responsáveis pela resolução	Vários proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/134
Submetida	23-07-2018 15:24:58 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_176908_f_4_67359_Grota da Igreja ou da Galega.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Igreja ou da Galega
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640114
Coordenadas Y/P - jusante	4175817
Coordenadas X/M - montante	640645
Coordenadas Y/P - montante	4176561

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640114
Coordenadas Y/P	4175817
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	A grota apresenta, em todas a sua extensão verificada, nomeadamente entre a sua coordenada jusante e montante, uma vegetação muito densa nas margens e no seu leito, que dificulta o acesso ao longo desta linha de água. Sendo esta vegetação composta por canas, silvados e outras vegetações caraterísticas da época.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção da vegetação existente.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/135
Submetida	27-07-2018 10:34:47 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Sousa	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177302_f_4_16426_76_StBarbara.pdf
Nome(s) da ribeira	n.º 76
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613104
Coordenadas Y/P - jusante	4192193
Coordenadas X/M - montante	611882
Coordenadas Y/P - montante	4191381

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613104
Coordenadas Y/P	4192193
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Necessidade de limpeza da linha de água, dado que existe muita vegetação de pequeno porte.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612073
Coordenadas Y/P	4191456
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Um tronco caído na linha de água e necessidade de limpeza de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e é necessário limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611882
Coordenadas Y/P	4191381
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Necessidade de limpeza de vegetação de pequeno porte.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/136
Submetida	27-07-2018 14:26:42 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177310_f_4_76635_477 grota do negro Sta_Bárbara.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Negro, 477
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612630
Coordenadas Y/P - jusante	4192649
Coordenadas X/M - montante	611124
Coordenadas Y/P - montante	4191493

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611124
Coordenadas Y/P	4191493
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Troncos caídos na linha de água, ramagens e resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e limpeza de resíduos.
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612370
Coordenadas Y/P	4192333
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Raiz de árvore e um eletrodoméstico.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte de material arbóreo e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/137
Submetida	27-07-2018 14:57:17 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177327_f_4_86972_478 Sta_Bárbara.pdf
Nome(s) da ribeira	478
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612295
Coordenadas Y/P - jusante	4192807
Coordenadas X/M - montante	611296
Coordenadas Y/P - montante	4192042

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611800
Coordenadas Y/P	4192266
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Troncos no leito, resíduos e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo e limpeza da vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611296
Coordenadas Y/P	4192041
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/138
Submetida	27-07-2018 15:43:08 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177336_f_4_67374_Remédios - 27, Grota das Lajes.pdf
Nome(s) da ribeira	27, Grota das Lajes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611825
Coordenadas Y/P - jusante	4193824
Coordenadas X/M - montante	611019
Coordenadas Y/P - montante	4193076

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611594
Coordenadas Y/P	4193370
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos verdes.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Corte e abandono de resíduos verdes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611019
Coordenadas Y/P	4193076
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/139
Submetida	27-07-2018 16:24:30 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177339_f_4_63979_25 - Remédios.pdf
Nome(s) da ribeira	25
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611390
Coordenadas Y/P - jusante	4193977
Coordenadas X/M - montante	609814
Coordenadas Y/P - montante	4192613

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610600
Coordenadas Y/P	4193120
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	troncos caídos e resíduos.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610646
Coordenadas Y/P	4193131
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610665
Coordenadas Y/P	4193162
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609814
Coordenadas Y/P	4192614
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos e resíduos verdes.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência | Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/140
Submetida	30-07-2018 11:43:48 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177595_f_4_50953_24 - Remédios.pdf
Nome(s) da ribeira	24
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611265
Coordenadas Y/P - jusante	4194083
Coordenadas X/M - montante	611028
Coordenadas Y/P - montante	4193617

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611028
Coordenadas Y/P	4193617
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/141
Submetida	30-07-2018 11:58:21 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177599_f_4_71505_466 - Remédios.pdf
Nome(s) da ribeira	466
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611088
Coordenadas Y/P - jusante	4194061
Coordenadas X/M - montante	610948
Coordenadas Y/P - montante	4193828

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611018
Coordenadas Y/P	4193846
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de resíduos e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/142
Submetida	30-07-2018 12:20:38 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177603_f_4_74085_Grota dos Diogos - Remédios.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Diogos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610672
Coordenadas Y/P - jusante	4194250
Coordenadas X/M - montante	609743
Coordenadas Y/P - montante	4192566

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610453
Coordenadas Y/P	4193488
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduo (eletrodoméstico)
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609743
Coordenadas Y/P	4192566
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas/atravessadas.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/143
Submetida	30-07-2018 14:59:02 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177624_f_4_14438_19 Grota Grande - Ajuda.pdf
Nome(s) da ribeira	19, Grota Grande
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	609831
Coordenadas Y/P - jusante	4194890
Coordenadas X/M - montante	609587
Coordenadas Y/P - montante	4193234

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609587
Coordenadas Y/P	4193234
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Tronco atravessado.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609821
Coordenadas Y/P	4193961
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação e troncos atravessados.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	E limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609709
Coordenadas Y/P	4194712
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/144
Submetida	30-07-2018 15:16:16 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177627_f_4_32970_15, Grota da Levada - Ajuda.pdf
Nome(s) da ribeira	15, Grota da Levada
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	609166
Coordenadas Y/P - jusante	4195202
Coordenadas X/M - montante	608973
Coordenadas Y/P - montante	4194884

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609123
Coordenadas Y/P	4195008
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas/caídas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608973
Coordenadas Y/P	4194884
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609155
Coordenadas Y/P	4195070
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos e um tronco caído.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/145
Submetida	30-07-2018 15:26:16 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177630_f_4_88698_465, Grota das Amoreiras - Ajuda.pdf
Nome(s) da ribeira	465, Grota das Amoreiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	608615
Coordenadas Y/P - jusante	4195194
Coordenadas X/M - montante	608067
Coordenadas Y/P - montante	4193639

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608615
Coordenadas Y/P	4195194
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduo (pia)
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduo.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/146
Submetida	30-07-2018 15:59:33 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177633_f_4_21086_464, Grota da Lombinha-L. Grande - Ajuda.pdf
Nome(s) da ribeira	464, Grota da Lombinha/Lomba Grande
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	608644
Coordenadas Y/P - jusante	4195928
Coordenadas X/M - montante	608216
Coordenadas Y/P - montante	4195379

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608644
Coordenadas Y/P	4195930
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Troncos caídos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608636
Coordenadas Y/P	4195882
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Tronco atravessado e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608216
Coordenadas Y/P	4195379
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/147
Submetida	30-07-2018 16:28:37 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_177641_f_4_34017_13, Grota de Água - Pilar Bretanha.pdf
Nome(s) da ribeira	13, Grota de Água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	26-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607846
Coordenadas Y/P - jusante	4195956
Coordenadas X/M - montante	607442
Coordenadas Y/P - montante	4194421

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607842
Coordenadas Y/P	4195885
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos e árvores atravessadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos e falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607439
Coordenadas Y/P	4194422
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Troncos caídos e atravessados.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte de material arbóreo e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/148
Submetida	03-08-2018 15:53:01 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178150_f_4_46847__ags_mape28efae696324619a3ae1aa6603e0c22.pdf
Nome(s) da ribeira	78
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612606
Coordenadas Y/P - jusante	4193500
Coordenadas X/M - montante	611888
Coordenadas Y/P - montante	4192750

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611888
Coordenadas Y/P	4192750
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Vegetação e resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos e falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/149
Submetida	03-08-2018 16:01:31 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178154_f_4_93509_79.pdf
Nome(s) da ribeira	79
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	1-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612554
Coordenadas Y/P - jusante	4193681
Coordenadas X/M - montante	612357
Coordenadas Y/P - montante	4193541

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612553
Coordenadas Y/P	4193682
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos e vegetação.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos e falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/150
Submetida	03-08-2018 16:43:47 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178158_f_4_40025_80.pdf
Nome(s) da ribeira	80
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	1-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612422
Coordenadas Y/P - jusante	4193800
Coordenadas X/M - montante	612046
Coordenadas Y/P - montante	4193401

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612421
Coordenadas Y/P	4193800
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/151
Submetida	03-08-2018 17:10:20 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178162_f_4_26591_21.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Canta Galo, 21
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610439
Coordenadas Y/P - jusante	6194439
Coordenadas X/M - montante	610011
Coordenadas Y/P - montante	4193805

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610011
Coordenadas Y/P	4193805
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Vegetação e resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos e falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/152
Submetida	03-08-2018 17:17:27 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178165_f_4_80834_441.pdf
Nome(s) da ribeira	441
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	26-7-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	608111
Coordenadas Y/P - jusante	4195533
Coordenadas X/M - montante	607740
Coordenadas Y/P - montante	4194526

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607927
Coordenadas Y/P	4195105
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Troncos e resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo , limpeza de vegetação e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/153
Submetida	03-08-2018 17:22:48 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178169_f_4_70247_442.pdf
Nome(s) da ribeira	Cortilhã da Igreja, 442
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	2-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607193
Coordenadas Y/P - jusante	4196037
Coordenadas X/M - montante	607211
Coordenadas Y/P - montante	4195883

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607211
Coordenadas Y/P	4195883
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/154
Submetida	03-08-2018 17:31:22 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178170_f_4_60878_463.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Patas, 463
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606477
Coordenadas Y/P - jusante	4195229
Coordenadas X/M - montante	606905
Coordenadas Y/P - montante	4194285

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606528
Coordenadas Y/P	4194616
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação e árvore atravessada
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606906
Coordenadas Y/P	4194281
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Tronco atravessado e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/155
Submetida	06-08-2018 15:38:43 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178547_f_4_25589_462.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Areia, 462
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606516
Coordenadas Y/P - jusante	4195498
Coordenadas X/M - montante	606650
Coordenadas Y/P - montante	4194922

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606516
Coordenadas Y/P	4195498
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606445
Coordenadas Y/P	4195296
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação e troncos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606512
Coordenadas Y/P	4195218
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	


OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606617
Coordenadas Y/P	4194948
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	
Descrição da ocorrência	Vegetação. Proprietária Ana Paula Tomé Lima, residente na Rua Casa Telhada nº29, Pilar da Bretanha com o contacto telefónico 966 858 900. A proprietária reclamou que a sua moradia implementada na margem esquerda da ribeira o caudal transbordou e destruiu parte da sua habitação, conforme fotos em anexo.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/156
Submetida	08-08-2018 09:59:09 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	609894
Coordenadas Y/P - jusante	4183134
Coordenadas X/M - montante	610080
Coordenadas Y/P - montante	4184481

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA


Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610080
Coordenadas Y/P	4184481
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Depósito de Resíduos/ Obstrução de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Depósito de resíduos - Causa Humana (Depósito Clandestino) Obstrução de material arbóreo - Causa Natural

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte do material arbóreo e limpeza dos resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	610079
Coordenadas Y/P	4184354
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610060
Coordenadas Y/P	4184219
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução material material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610054
Coordenadas Y/P	4184098
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstução de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610037
Coordenadas Y/P	4184009
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	
Descrição da ocorrência	Assoreamento por parte de material arbóreo(raiz de árvore)
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e remoção material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 6

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610068
Coordenadas Y/P	4183800
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Derrocada de material arbóreo com resíduos á mistura
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Derrocada de material arbóreo - Natural Resíduos - Depósito clandestino

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e dos resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 7

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610044
Coordenadas Y/P	4183703
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Depósito de resíduos
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Depósito clandestino

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 8

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609974
Coordenadas Y/P	4183533
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Muro de apoio da estrada com fragilidades (a desabar)
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Reforço do muro de apoio á estrada

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 9

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609896
Coordenadas Y/P	4183179
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução de material arbóreo
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/157
Submetida	08-08-2018 11:46:02 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Rosário
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178750_f_4_82814_Groa das arrudas.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Arrudas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	627955
Coordenadas Y/P - jusante	4181095
Coordenadas X/M - montante	625717
Coordenadas Y/P - montante	4178455

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	627964
Coordenadas Y/P	4181099
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	626701
Coordenadas Y/P	4180029
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento de material arbóreo(canas) e linha coberta de vegetação
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação e limpeza de material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	626422
Coordenadas Y/P	4179566
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	625713
Coordenadas Y/P	417846
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/158
Submetida	09-08-2018 08:51:20 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178859_f_4_98202_ribeira secaaa.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	627955
Coordenadas Y/P - jusante	4177789
Coordenadas X/M - montante	629078
Coordenadas Y/P - montante	4178386

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629565
Coordenadas Y/P	4178996
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução/assoreamento por parte de material arbóreo e vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza de vegetação e material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629084
Coordenadas Y/P	4178400
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	628635
Coordenadas Y/P	4178177
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução e assoreamento por parte de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza de material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	628106
Coordenadas Y/P	4178052
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução e assoreamento na linha de água de canas e amterial arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e corte de material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/159
Submetida	09-08-2018 09:00:37 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178862_f_4_75778_grota do pico.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Pico
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	634638
Coordenadas Y/P - jusante	4175444
Coordenadas X/M - montante	634682
Coordenadas Y/P - montante	4176480

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	634622
Coordenadas Y/P	4176494
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de material arbóreo e vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza do material arbóreo e da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/160
Submetida	09-08-2018 09:13:39 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178864_f_4_94384_rib da praiaa.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Praia
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	635103
Coordenadas Y/P - jusante	4175516
Coordenadas X/M - montante	634869
Coordenadas Y/P - montante	4178212

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	634872
Coordenadas Y/P	4178195
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de material arbóreo na linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	634919
Coordenadas Y/P	4177184
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por material arbóreo no meio da linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	634944
Coordenadas Y/P	4176733
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução e assoreamento por material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	634954
Coordenadas Y/P	4176526
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/161
Submetida	09-08-2018 09:25:55 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178868_f_4_11267_Grota Joao Luis.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira João Luis
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	627574
Coordenadas Y/P - jusante	4178078
Coordenadas X/M - montante	628539
Coordenadas Y/P - montante	4179167

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	627591
Coordenadas Y/P	4178070
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de vegetação na linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	628026
Coordenadas Y/P	4178571
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de vegetação no linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	628606
Coordenadas Y/P	4178571
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/162
Submetida	09-08-2018 09:38:22 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178872_f_4_85433_grota das pedras.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Pedras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629225
Coordenadas Y/P - jusante	4176300
Coordenadas X/M - montante	629502
Coordenadas Y/P - montante	4177262

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629223
Coordenadas Y/P	4176307
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629405
Coordenadas Y/P	4177140
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução e assoreamento da linha de água por parte de material arbóreo e de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação e do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630322
Coordenadas Y/P	4178460
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/163
Submetida	09-08-2018 09:46:28 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila de Água de Pau
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178873_f_4_72410_grota dos carvalhos.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota dos Carvalhos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629687
Coordenadas Y/P - jusante	4176159
Coordenadas X/M - montante	630261
Coordenadas Y/P - montante	4177108

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630046
Coordenadas Y/P	4176589
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629686
Coordenadas Y/P	4176162
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/164
Submetida	09-08-2018 09:56:52 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila de Água de Pau
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178874_f_4_55049_ri seca.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca (Água de Pau)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	631066
Coordenadas Y/P - jusante	4175482
Coordenadas X/M - montante	631008
Coordenadas Y/P - montante	4177697

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	631025
Coordenadas Y/P	4177703
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630934
Coordenadas Y/P	4177572
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução/assoreamento da linha de água por parte de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/165
Submetida	09-08-2018 10:02:09 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila de Água de Pau
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178877_f_4_18011_santiago.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Santiago
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	631066
Coordenadas Y/P - jusante	4175482
Coordenadas X/M - montante	631051
Coordenadas Y/P - montante	4177670

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	631039
Coordenadas Y/P	4177396
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/166
Submetida	09-08-2018 10:11:04 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Chã
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178878_f_4_95474_ribeira lnance.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Lance
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	633059
Coordenadas Y/P - jusante	4175302
Coordenadas X/M - montante	632973
Coordenadas Y/P - montante	4176298

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	632938
Coordenadas Y/P	4175398
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Derrocada de um muro que estava sob a entrada do túnel provocando assim obstrução/assoreamento na linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção do muro e se possível a reconstrução do mesmo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	632943
Coordenadas Y/P	4175515
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/167
Submetida	09-08-2018 10:18:12 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Chã
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178880_f_4_81869_c_74239_f_4_29439_ribeira_barreiras_mib76.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Barreiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	633590
Coordenadas Y/P - jusante	4175629
Coordenadas X/M - montante	633447
Coordenadas Y/P - montante	4176719

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/168
Submetida	09-08-2018 10:24:01 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigialnte da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178881_f_4_92783_c_74243_f_4_67028_grota_barro_mib27.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Barro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	635901
Coordenadas Y/P - jusante	4175582
Coordenadas X/M - montante	635377
Coordenadas Y/P - montante	4177157

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	635954
Coordenadas Y/P	4175496
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/169
Submetida	09-08-2018 10:40:01 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_178886_f_4_72334_saramagal.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Saramagal
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610342
Coordenadas Y/P - jusante	4181581
Coordenadas X/M - montante	610334
Coordenadas Y/P - montante	4184004

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610441
Coordenadas Y/P	4182735
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução na linha de água por parte de material arbóreo e vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610411
Coordenadas Y/P	4182607
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de material arbóreo e vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610341
Coordenadas Y/P	4181573
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/170
Submetida	10-08-2018 14:40:47 por Luis MS. Cravinho

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN 2ª Classe
Luis Serpa	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajes das Flores
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_179068_f_4_77094_mapa ribeira seca.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653281
Coordenadas Y/P - jusante	4361827
Coordenadas X/M - montante	656397
Coordenadas Y/P - montante	4360246

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	656210
Coordenadas Y/P	4360596
Extensão afetada (metros)	2
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Estrutura da ponte (leito da ribeira) encontra-se expostos malha de ferro, bem a acumulação de alguns resíduos
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Câmara Municpal das Lajes

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	erosão do betão na estrutura implementada no leito da ribeira, ficando exposto malha de ferro

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de resíduos e colocação de betão sobre a malha ferro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Câmara Municipal

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	656178
Coordenadas Y/P	4360614
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	existência de material arbóreo sobre a ribeira. tronco atravessado na linha de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	queda de árvore

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	corte de material arbóreo que existe atravessado na ribeira, e limpeza de outra vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	654561
Coordenadas Y/P	4361631
Extensão afetada (metros)	2
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	obstrução com material lenhoso o leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	obstrução com material lenhoso, parte do leito da ribeira

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de material arbóreo, ou outra vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653581
Coordenadas Y/P	4361663
Extensão afetada (metros)	500
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	presença de grande quantidade de vegetação
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	falta de limpeza de vegetação grande propagação de invasoras

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza vegetação, no local assinalado bem como no restante extensão da ribeira com menor quantidade.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/171
Submetida	16-08-2018 13:32:55 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180044_f_4_50812_461.pdf
Nome(s) da ribeira	461, Grota do Loural
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606062
Coordenadas Y/P - jusante	4194461
Coordenadas X/M - montante	606164
Coordenadas Y/P - montante	4194219

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606062
Coordenadas Y/P	4194461
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606161
Coordenadas Y/P	4194222
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/172
Submetida	16-08-2018 13:45:06 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180045_f_4_18630_Grota do Lameiro.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Lameiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605889
Coordenadas Y/P - jusante	4193942
Coordenadas X/M - montante	605886
Coordenadas Y/P - montante	4193831

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605886
Coordenadas Y/P	4193831
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	605889
Coordenadas Y/P	4193940
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/173
Submetida	16-08-2018 13:52:59 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180048_f_4_57268_458.pdf
Nome(s) da ribeira	458
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605398
Coordenadas Y/P - jusante	4194213
Coordenadas X/M - montante	605395
Coordenadas Y/P - montante	4193689

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605398
Coordenadas Y/P	4194213
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos e árvore atravessada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605391
Coordenadas Y/P	4193691
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/174
Submetida	16-08-2018 13:57:59 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180050_f_4_59775_457.pdf
Nome(s) da ribeira	457, Grota do Alquerve
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604168
Coordenadas Y/P - jusante	4193985
Coordenadas X/M - montante	605270
Coordenadas Y/P - montante	4193467

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604763
Coordenadas Y/P	4194031
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/175
Submetida	16-08-2018 14:03:25 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180053_f_4_90360_456.pdf
Nome(s) da ribeira	456, Grota da Roça
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604168
Coordenadas Y/P - jusante	4193985
Coordenadas X/M - montante	605135
Coordenadas Y/P - montante	4193440

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605135
Coordenadas Y/P	4193985
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/176
Submetida	16-08-2018 14:09:44 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180054_f_4_28907_454.pdf
Nome(s) da ribeira	454, Grota do Espigão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604168
Coordenadas Y/P - jusante	4193985
Coordenadas X/M - montante	604899
Coordenadas Y/P - montante	4193401

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604899
Coordenadas Y/P	4193401
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada e resíduos(margem direita).
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção e abandono de resíduos.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de vegetação e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/177
Submetida	16-08-2018 14:25:23 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180056_f_4_63847_30.pdf
Nome(s) da ribeira	30, Lomba Grande
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603403
Coordenadas Y/P - jusante	4193054
Coordenadas X/M - montante	603848
Coordenadas Y/P - montante	4192620

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603848
Coordenadas Y/P	4192620
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores atravessadas e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/178
Submetida	16-08-2018 14:38:23 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
André Almeida	Estagiário
Adelino Cabral	VN
Miguel Medeiros	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180062_f_4_61228_28.pdf
Nome(s) da ribeira	28, Grota das Machadas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603991
Coordenadas Y/P - jusante	4193366
Coordenadas X/M - montante	604152
Coordenadas Y/P - montante	4192998

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604152
Coordenadas Y/P	4192998
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Raízes e vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/179
Submetida	22-08-2018 12:37:50 por Sónia SS. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Sónia Silva	vn
Carlos Bettencourt	vn
Paulo Freitas	vn

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajes do Pico
Concelho	Lajes do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_180583_f_4_73681_Ribeira.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Burra
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	14-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	390817
Coordenadas Y/P - jusante	4251419
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	390817
Coordenadas Y/P	4251419
Extensão afetada (metros)	30
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Partir-se-á as rochas maiores com dinamite em pó, usando estas para reforçar as margens da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	DRA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Sim
Valor orçamentado	1396,11?
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	c_180583_f_4_36484_fatura pro forma Marimar.pdf

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/180
Submetida	22-08-2018 13:24:23 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila do Porto
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180562_f_4_30207_RibSFrancisco.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira de São Francisco
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	665105
Coordenadas Y/P - jusante	4090480
Coordenadas X/M - montante	666764
Coordenadas Y/P - montante	4093533

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito parcialmente obstruído por troncos e canavial; 2) Troncos caídos sobre o leito; 3) Tronco caído no leito; 4) Tronco caído no leito; 5) Tronco caído no leito; 6) Deposito de canavial.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	Serviço de Ambiente de Santa Maria

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/181
Submetida	22-08-2018 13:32:59 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila do Porto
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180592_f_4_28322_RibSDomingos.jpg
Nome(s) da ribeira	Riberira de São Domingos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	666713
Coordenadas Y/P - jusante	4092464
Coordenadas X/M - montante	666978
Coordenadas Y/P - montante	4094168

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Árvore caída no leito; 2) Leito parcialmente obstruído por troncos; 3) Leito obstruído por canavial.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	Serviço de Ambiente de Santa Maria

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/182
Submetida	22-08-2018 13:43:45 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila do Porto
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180593_f_4_19745_GrotasPedraSPedro.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Pedras de São Pedro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	666477
Coordenadas Y/P - jusante	4092244
Coordenadas X/M - montante	666169
Coordenadas Y/P - montante	4092676

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito obstruído por canavial; 2) Leito obstruído por canavial e tronco de uma árvore; 3) Leito parcialmente obstruído por canavial.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/183
Submetida	22-08-2018 14:02:50 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180594_f_4_36372_RibGrande.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Grande
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	676361
Coordenadas Y/P - jusante	4090922
Coordenadas X/M - montante	672309
Coordenadas Y/P - montante	4091833

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Ponto interdito por retenção de resíduos florestais. Para montante, leito coberto por silvado e árvore; 2)Confrontação com afluente, leito coberto de arvores e silvado. Depósito de resíduos florestais na margem; 3) Árvores caídas no e sobre o leito, hedychium gardenarium; 4) Árvores caídas no leito que o interditam; 5) Árvores caídas no leito que o interditam e hedychium gardenarium que o cobre. Situação provocada pelo minitornado ocorrido em Dezembro de 2010; 6) Pequena mancha de árvores caídas no leito estreito que o interdita. Para montante, denso silvado; 7) Para montante, leito coberto por silvado hedychium gardenarium e fetos; 8) Leito com pedras roladas que provocam retenção de resíduos florestais; 9) Árvore caída sobre o leito. Para montante denso silvado; 10) Leito totalmente coberto por silvado; 11) Leito totalmente coberto por silvado; 12) Árvore caída no leito; 13) Leito coberto por hedychium gardenarium, pequeno canavial e árvore sobre o leito; 14) Para montante da estrada regional. Leito coberto de hedychium gardenarium, não obstrutivo; 15) Canavial e silvado que cobre o leito; 16) Canavial e silvado que cobre o leito; 17) Árvore caída no leito; 18) Hedychium gardenarium. Retenção de resíduos florestais; 19) Árvore caída sobre no leito; 20) Árvores caídas sobre no leito. 21) Retenção de resíduos florestais; 22) Árvore caídas sobre no leito; 23) Denso canavial sobre o leito; 24) Canavial sobre o leito; 25) Árvores caídas sobre no leito; 26) Árvores caídas sobre no leito; 27) Resíduos florestais caídos da margem; 28) Árvore caídas sobre no leito; 29) Árvores caídas sobre no leito; 30) Árvores caídas sobre no leito; 31) Árvores caídas sobre no leito; 32) Árvores caídas sobre no leito; 33) Árvore e canavial caído sobre o leito; 34) Árvore caída sobre o leito; 35) Árvore caída no leito; 36) Árvores que se desenvolvem no leito e que provocam a retenção de resíduos florestais; 37) Árvores caídas no leito; 38) Junto à ponte, árvores e resíduos florestais sobre o leito; 39) Denso canavial que interdita o leito; 40) Árvore caída sobre o leito; 41) Árvores caídas no leito; 42) Árvores caídas no leito;

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	Serviço de Ambiente de Santa Maria

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/184
Submetida	23-08-2018 08:31:16 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180668_f_4_50572_RibPanasco.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Panasco
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	673064
Coordenadas Y/P - jusante	4088982
Coordenadas X/M - montante	672434
Coordenadas Y/P - montante	4091077

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante da estrada regional da Malbusca, leito coberto por vegetação; 2) Leito coberto por silvado e hedichium gardenarium. Derrocada que interdita o leito; 3) Leito totalmente coberto por vegetação; 4) Canal estreito, coberto por silvado e depósito de resíduos florestais; 5) Árvores caídas e resíduos florestais depositados no leito. Grande mancha de hedichium gardenarium; 6) Árvores caídas e resíduos florestais depositados no leito. Grande mancha de hedichium gardenarium; 7) Árvores caídas e resíduos florestais depositados no leito; 8) Linha de água coberta, com árvores caídas sobre e no leito. Grande mancha de hedichium gardenarium; 9) Denso silvado, hedichium gardenarium e árvore caída no leito; 10) Árvores caídas no leito que o interdita; 11) Árvores caídas no leito que o interdita; 12) Leito interdito pelo derrube de árvores; 13) Até ao próximo ponto, corresponde à área que foi afetada pelo mini tornado ocorrido em Dezembro de 2010. Leito completo ou parcialmente interrompido pelo derrube de árvores; 14) Até ao próximo ponto, corresponde à área que foi afetada pelo tufão que ocorreu em Dezembro de 2010. Leito completo ou parcialmente interrompido pelo derrube de árvores; 15) Hedichyum gardenarium e silvado cobrem o leito; 16) Árvores caídas sobre o leito; 17) Árvores caídas sobre e no leito; 18) Silvado e galhos a se desenvolverem par o leito; 19) Árvore caída sobre o leito; 20) Árvores caídas no leito que o interditam; 21) Leito obstruído por calhau e acumulação de canavial; 22) Leito interdito por raízes de árvore, silvado e canavial; 23) Leito muito irregular com acumulações de calhau rolado; 24) Ponto obstruído por raízes de árvore, acumulação de resíduos naturais florestais e calhau que provocam um desvio na linha de água; 25) Ponto onde se reúne um desvio que ocorre a montante; 26) Árvores a desenvolverem-se no leito e que o obstroem; 27) Leito coberto por árvores e silvado; 28) Ponto de referência, estrada do Panasco para jusante. Leito coberto por árvores e canas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/185
Submetida	23-08-2018 08:41:10 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180669_f_4_23632_RibMeioMoio.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Meio Moio
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	674489
Coordenadas Y/P - jusante	4094143
Coordenadas X/M - montante	674010
Coordenadas Y/P - montante	4092041

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito pouco definido e com lenhas e hedichium gardenarium no seu interior; 2) Leito pouco definido na pastagem; 3) Árvores caídas no leito; 4) Árvores caídas no leito; 5) Silvado que cobre o leito ao longo da pastagem; 6) Canavial e hedychium gardenarium que cobrem o leito; 7) Árvores caídas na leito e hedychium gardenarium que o cobre; 8) Continuação do ponto anterior com canavial; 9) Ponto de referência, estrada. Para montante, árvores caídas sobre o leito e canavial. Para jusante, leito coberto por silvado e fetos; 10) Leito coberto por canavial e vegetação trepadeira; 11) Leito interdito por árvore e silvado; 12) Área com perturbação provocada pelo min tornado ocorrido em Dezembro de 2010. Várias árvores caídas; 13) Área com perturbação provocada pelo min tornado ocorrido em Dezembro de 2010. Várias árvores caídas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/186
Submetida	23-08-2018 08:48:22 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180670_f_4_77286_RibMaloas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Maloás
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	672271
Coordenadas Y/P - jusante	4088817
Coordenadas X/M - montante	672157
Coordenadas Y/P - montante	4090195

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, leito coberto por silvado e árvores (Picconia azorica); 2) Leito coberto por silvado e árvores (Picconia azorica): 3) Extremo da ponte para montante. Silvado a desenvolver-se para o leito; 4) Acumulação de calhau a jusante da ponte que obriga a água a desviar-se para a lateral, o que está a danificar a margem; 5) Silvado e canavial caído no leito; 6) Árvore e canavial caído no leito; 7) Pequena mancha de canavial caído no leito; 8) Para montante, silvado e galhos de árvores que cobrem o leito; 9) Pequena mancha de canavial que cobre o leito; 10) Pequena mancha de canavial e silvado que cobre o leito; 11) Acumulação de calhau rolado; 12) Leito limpo, suscetível de receber resíduos florestais naturais pelo canavial das margens.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/187
Submetida	23-08-2018 09:03:20 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180674_f_4_31997_RIBSAntonio.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Santo Antonio
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	674483
Coordenadas Y/P - jusante	4094142
Coordenadas X/M - montante	673009
Coordenadas Y/P - montante	4092853

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, em geral o leito está coberto por hedychium gardenarium e por árvores, mas que não o interditam; 2) Leito interdito por hedychium gardenarium e por resíduos florestais; 3) Árvores caídas no leito; 4) Leito coberto por fetos. Árvore caída no leito; 5) Árvores caídas no leito; 6) Leito pouco definido, muito largo; 7) Deposição de resíduos e acumulação de galhos de árvore; 8) Pequena mancha de árvores que cobrem o leito; 9) O leito apresenta silvado e fetos, mas não obstrutivos; 10) Árvores caída no leito que retêm resíduos; 11) Densa mancha de canavial, silvado para jusante; 12) Canavial sobre o leito. Fim do ponto anterior; 13) Retenção de resíduos naturais florestais; 14) Canavial, silvado e hedychium gardenarium sobre o leito; 15) Retenção de resíduos florestais naturais no leito; 16) Denso canavial sobre o leito; 18) Fim do denso canavial do ponto anterior. Confrontação com afluente; 19) Para montante, na afluente, leito completamente coberto por silvado e denso canavial.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/188
Submetida	23-08-2018 09:12:04 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180675_f_4_77462_RibPontinha.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Pontinha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	674260
Coordenadas Y/P - jusante	4094547
Coordenadas X/M - montante	673199
Coordenadas Y/P - montante	4093224

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito coberto por denso silvado, hedychium gardenarium e árvores caídas; 2) Área onde foi cortada uma mata de criptoméria e os seus resíduos florestais jogados para o leito, obstruindo-o; 3) Leito coberto por denso silvado, fetos, hedychium gardenarium e ramos sobre o leito, até ao próximo ponto; 4) Árvores caídas sobre o leito; 5) Densa e longa mancha de silvado no leito; 6) Leito coberto por fetos e hedychium gardenarium; 7) Galho de árvores, caídas sobre o leito; 8) Desvio de água já antigo, provocado por deslizamentos de terra, árvore caída e silvado que cobre o leito; 9) Ponto marcado próximo do anterior. Mancha densa e longa, com silvado, canavial, árvores caídas e cortadas no leito; 10) Mancha densa e longa, com silvado, canavial, árvores caídas e cortadas no leito; 11) Galhos cortados e depositados no leito; 12) Leito coberto por silvado, hedychium gardenarium e silvado. 13) Desvio do leito para a pastagem; 14) Para montante densa mancha de silvado, fetos e árvores sobre o leito. Para jusante; 15) Desvio de água para a pastagem. Obstrução devida à plantação de inhames e à presença de canavial e silvado no leito; 16) Reunião das águas que a montante sofreram desvio. Para jusante, densa mancha de silvado e feto a cobrir o leito; 17) Leito obstruído por árvores e plantação de inhames; 18) Leito coberto por silvado; 19) Árvores que crescem no leito; 20) Árvores e plantação de inhames no leito. 21) Pedras e vedação de propriedade que provocam a retenção de resíduos naturais florestais; 22) Leito coberto por vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/189
Submetida	23-08-2018 09:20:44 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vifgilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180677_f_4_70773_RibLareche.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Larache
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	670524
Coordenadas Y/P - jusante	4090475
Coordenadas X/M - montante	671846
Coordenadas Y/P - montante	4091519

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, leito muito coberto por silvado e árvores, caídas sobre e no leito; 2) Leito coberto por silvado e diversas árvores; 3) Leito coberto por silvado e vegetação trepadeira.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/190
Submetida	23-08-2018 09:27:20 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180678_f_4_80269_RibBelavista.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Belavista
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	674702
Coordenadas Y/P - jusante	4091109
Coordenadas X/M - montante	674460
Coordenadas Y/P - montante	4091382

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para jusante, ao longo do pasto, leito coberto por silvado, canavial; 2) Grande deposito de árvores e terras que por derrocada obstroem o leito. Para jusante, leito coberto por silvado, fetos e hedychium gardenarium; 3) Densa mancha de silvado e troncos de árvores depositadas no leito. 4) Árvore caída no leito que o interdita; 5) Área que sofreu do tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o interditam; 6) Área que sofreu do tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o interditam; 7) Área que sofreu do tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o interditam; 8) Denso canavial sobre o leito; 9) Denso canavial sobre o leito; 10) Grande árvore caída no leito; 11) Afluente totalmente fechado de silvado e fetos; 12) Ao longo do pasto, leito coberto por silvado e árvores; 13) Ao longo do pasto, leito coberto por silvado e árvores.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/191
Submetida	23-08-2018 09:37:07 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180681_f_4_10992_RibAlmagrinha.jpg
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	672195
Coordenadas Y/P - jusante	4091983
Coordenadas X/M - montante	672354
Coordenadas Y/P - montante	4093046

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito coberto por Hedychium gardenarium; 2) Árvores caídas no leito; 3) Densa mancha de fetos, silvado e coberto por árvores; 4) Leito estreito e coberto por hedychium gardenarium e árvores; 5) Leito coberto por Hedychium gardenarium; 6) Árvores caídas no e sobre o leito; 7) Leito coberto por Hedychium gardenarium; 8) Árvores sobre o leito; 9) Leito coberto por árvores, silvado e hedychium gardenarium; 10) Denso silvado e fetos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/192
Submetida	23-08-2018 09:48:11 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180682_f_4_77407_RibLagos.Lajes.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Lagos e Lajes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	670526
Coordenadas Y/P - jusante	4090486
Coordenadas X/M - montante	671846
Coordenadas Y/P - montante	4091593

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Ribeira do Lagos 1) Árvore sobre o leito; 2) Árvore caída sobre o leito que se encontra coberto por hedychium gardenarium; 3) Árvore caída no leito; 4) Árvore caída no leito; 5) Leito totalmente coberto por Hedychium gardenarium, silvado e árvores; 6) Leito coberto por silvado, árvores; 7) Leito coberto por fetos e silvado; 8) Leito com pedras franges que o obstroem e totalmente coberto por silvado; 9) Leito coberto por silvado e canavial; 10) Leito interdito por árvores caídas, retenção de resíduos. Leito coberto por árvores; 11) Galhos de árvore caídos no leito, margens cobertas de silvado; 12) Da cascata para montante, leito coberto de silvado e árvores mas não interdito; 13) Leito totalmente coberto por silvado; 14) Leito coberto por silvado e hedychium gardenarium; 15) Leito entre a estrada regional e a municipal. Embora coberto por canavial, silvado e árvores, não interdita o leito; 16) Ocorrência de um desvio da água para o centro da pastagem, onde o leito antigo está preenchido por pedra e depósito de lenhas; 17) Para montante, o leito foi transformado em caminho de acesso às parcelas; 18) Na outra afluente, mancha de árvores caídas sobre o leito e no leito; 19) Leito interdito com depósito de lenhas; 20) Presença de pedra rolada que provoca a retenção galhos de árvores; 21) Árvores caídas sobre e no interior do leito. Presença de pedras que provocam a retenção de resíduos florestais; 22) Para montante, leito coberto por hedichyum gardenarium e fetos. Não interdita o leito; 23) Densa mancha de silvado que cobre e interdita o leito; 24) Continuação do ponto anterior; 25) Para jusante do caminho florestal, leito coberto por silvado e árvores, com depósitos isolados de lenhas. Ribeira das Lajes 1) Para montante, leito coberto por hedychium gardenarium e árvores caídas. Para jusante, no pasto, leito com pedras; 2) Presença de grandes pedras que provocam a retenção de resíduos florestais naturais; 3) Árvores caídas e pedras que interditam o leito; 4) Árvores caídas no leito que o interditam; 5) Acumulação de pedras que elevam o fundo do leito e obstroem a escorrência da água. Árvore caída com pedras que interditam o leito; 6) Árvores caídas no leito e pedras que retém resíduos naturais florestais; 7) Outra linha de água, à direita da anterior. Leito coberto por silvado e ramos; 8) Grandes pedras que provocam a retenção de materiais e interditam o leito. Leito coberto por hedychium gardenarium; 9) Árvores caídas no leito que o interditam; 10) Grandes pedras que podem provocar a retenção de materiais. 11) Árvores caídas sobre o leito que interditam o leito 12) Árvores caídas sobre o leito 13) Leito totalmente coberto por silvado e depósito de resíduos.

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/193
Submetida	23-08-2018 10:10:19 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Faial da Terra
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180685_f_4_72499_Grota da Lapa.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658975
Coordenadas Y/P - jusante	4178997
Coordenadas X/M - montante	659263
Coordenadas Y/P - montante	4179321

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/194
Submetida	23-08-2018 10:35:46 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180687_f_4_53622_RibSalto.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Salto
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	673871
Coordenadas Y/P - jusante	4094868
Coordenadas X/M - montante	671343
Coordenadas Y/P - montante	4093588

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos; 2) Árvore caída no leito e completamente coberto de silvado e hedychium grandenarium; 3) Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos; 4) Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos; 5) Leito irregular, com pedras grandes que podem promover a retenção de resíduos; 6) Canavial sobre o leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/195
Submetida	23-08-2018 10:43:42 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180688_f_4_98018_RibGato.jpg
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	669967
Coordenadas Y/P - jusante	4090902
Coordenadas X/M - montante	670526
Coordenadas Y/P - montante	4091133

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, continua o leito coberto por silvado, canavial e árvores; 2) Derrocada de pedra no leito e mancha de silvado que o cobre; 3) Leito coberto por densa mancha de silvado; 4) Leito coberto por pittosporum undulatum e silvado; 5) Leito coberto por silvado; 6) Leito coberto por hedychium gardenarium; 7) Ponto Referência, caminho regional de Malbusca, para jusante. Leito coberto por silvado e pittosporum undulatum; 8) Fim do percurso por surgir uma grande encosta de difícil transposição. Para montante nota-se a acumulação de grandes pedras e manchas de denso canavial; 9) Fim do denso canavial referido no ponto anterior; 10) Grande e denso canavial. Grande derrocada de pedras; 11) Grande depósito de pedras, e árvores caídas no leito.; 12) Grande depósito de material detrítico e três árvores caídas sobre o leito; 13) Grande derrocada de material detrítico no leito, árvore caída e acumulação de canas que interditam o leito; 14) Denso canavial sobre o leito; 15) Três árvores caídas e canavial sobre o leito; 16) Interrupção do denso canavial, mas com presença de grandes pedras no leito; 17) Depósito de material detrítico e denso canavial que interditam o leito (continua até o próximo ponto); 18) Duas derrocadas de material detrítico sobre o leito que o interditam; 19) Canavial caído, não obstrutivo, sobre o leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/196
Submetida	23-08-2018 10:55:55 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilantes da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180690_f_4_43148_REibFeteirinha.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Feteirinha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	674385
Coordenadas Y/P - jusante	4092982
Coordenadas X/M - montante	674683
Coordenadas Y/P - montante	4091900

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Canavial e retenção de resíduos; 2) Árvore caída no leito e retenção de resíduos. Fetos e hedychium gardenarium que cobrem o leito; 3) Árvore caída sobre o leito; 4) Leito coberto por hedichyum gardenarium , silvado, fetos e diversas árvores caídas; 5) Leito coberto por hedychium gardenarium.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/197
Submetida	23-08-2018 11:01:44 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Almagreira
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180691_f_4_12536_GrtParqueCampismo.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Parque de Campismo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	669683
Coordenadas Y/P - jusante	4091028
Coordenadas X/M - montante	669889
Coordenadas Y/P - montante	4091402

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito obstruído com canavial; 2) Leito obstruído com canavial; 3) Leito parcialmente obstruído com canavial.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/198
Submetida	23-08-2018 11:08:18 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Almagreira
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180693_f_4_65251_Rib_Farroupo.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Farroupo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	669309
Coordenadas Y/P - jusante	4091624
Coordenadas X/M - montante	670480
Coordenadas Y/P - montante	4093038

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Arvore caída no leito; 2) Leito coberto por silvado; 3) Leito totalmente coberto por vegetação; 4) Arvores caídas no leito; 5) Arvores caídas no leito; 6) Arvores caídas no leito; 7) Arvores caídas no leito; 8) Linha de água coberta, com árvores caídas; 9) Denso silvado, árvore caída no leito; 10) Árvores caídas no leito que o interdita; 11) Árvores caídas no leito que o interdita; 12) Leito interdito por árvores; 13) Leito ou parcialmente interrompido pelo derrube de árvores; 14) Leito completamente interrompido pelo derrube de árvores; 15) Silvado cobrem o leito; 16) Árvores caídas sobre o leito; 17) Árvores caídas sobre e no leito; 18) Silvado e galhos a se desenvolverem par o leito; 19) Árvore caída sobre o leito; 20) Árvores caídas no leito que o interditam.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/199
Submetida	23-08-2018 11:14:48 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Almagreira
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180694_f_4_29408_RibPraia.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Praia
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	669008
Coordenadas Y/P - jusante	4091164
Coordenadas X/M - montante	670014
Coordenadas Y/P - montante	4093920

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito obstruído por árvores, 2) Leito totalmente preenchido por silvado; 3) Arvores caída no leito; 4) Arvores caída no leito; 5) Arvores caída no leito; 6) Arvores caídas e canavial no leito, a obstrui-lo; 7) Árvore caída no leito; 8) Deste ponto para jusante leito coberto por canavial; 9) Arvore caída no leito que provocam a retenção de canas e consecutivamente obstrução por completo do leito; 10) Árvore caída e deposito de resíduos que provocam a retenção de canas e consecutivamente obstrução por completo do leito; 11) Árvore caída sobre o leito e depósito de resíduos; 12) Árvore caída no leito; 13) Duas árvores caídas no leito; 14) Árvore caída no leito; 15) Arvores caídas no leito; 16) Varias árvores caídas por deslizamento de terras no leito; 17) Denso canavial a cobrir o leito; 18) Denso canavial a cobrir o leito; 19) Árvore caída no leito; 20) Denso canavial a cobrir o leito; 21) Denso canavial caído no leito; 22) Árvores caídas no leito que promovem a retenção de canas e obstrução do leito; 23) Mancha isolada de denso canavial; 24) Árvore e canavial que cobre o leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha

	de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/200
Submetida	23-08-2018 11:20:26 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Almagreira
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_180696_f_4_19675_GrtGulfeira.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Gulfeira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	669231
Coordenadas Y/P - jusante	4091160
Coordenadas X/M - montante	669709
Coordenadas Y/P - montante	4091497

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Margens densamente ocupadas por canavial; 2) Margens densamente ocupadas por canavial.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/201
Submetida	23-08-2018 13:33:59 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Viglante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Faial da Terra
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180709_f_4_86412_Ribeira do Faial da Terra.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Faial da Terra
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	659124
Coordenadas Y/P - jusante	4178711
Coordenadas X/M - montante	659732
Coordenadas Y/P - montante	4182484

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	659731
Coordenadas Y/P	4181578
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	No leito do curso de água foi verificado uma obstrução de material arbóreo.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Queda da árvore ocorreu nos últimos intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material arbóreo (ações de manutenção e prevenção)

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/202
Submetida	23-08-2018 13:58:28 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180713_f_4_16061_Ribeira dos Bispos.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Bispos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655695
Coordenadas Y/P - jusante	4180587
Coordenadas X/M - montante	656698
Coordenadas Y/P - montante	4182597

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/203
Submetida	23-08-2018 16:18:56 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água Retorta
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180726_f_4_66435_Grota da Criação.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Criação
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661736
Coordenadas Y/P - jusante	4181168
Coordenadas X/M - montante	661386
Coordenadas Y/P - montante	4181754

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	661634
Coordenadas Y/P	4181298
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	A jusante e a montante da coordenada indicada foi verificado a presença de um número elevado de resíduos (pneus, principalmente de grandes dimensões (pneus de máquina)) no leito e margens do curso de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono e posterior arrastamento dos pneus ao longo das últimas intemperes ocorridas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Realização de ações de manutenção e prevenção, nomeadamente a limpeza e remoção dos pneus da linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/204
Submetida	24-08-2018 12:23:42 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_180793_f_4_19248_Ribeira das três voltas (200).jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Três Voltas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/205
Submetida	24-08-2018 12:58:27 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Caldeirão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	636133
Coordenadas Y/P - jusante	4175804
Coordenadas X/M - montante	636244
Coordenadas Y/P - montante	4177219

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	636244
Coordenadas Y/P	4177219
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água coberta por vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/206
Submetida	27-08-2018 13:39:52 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila do Porto
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181038_f_4_82052_RibSancho.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Sancho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664856
Coordenadas Y/P - jusante	4090507
Coordenadas X/M - montante	665941
Coordenadas Y/P - montante	4093131

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	2) Leito parcialmente obstruído por canavial e silva; 3) Leito parcialmente obstruído por canavial; 4) Leito parcialmente obstruída por canavial; 5) Leito pouco definido, provável rejeição de águas residuais domestica para a linha de água; 6) Leito pouco definido, provável rejeição de águas residuais domestica para a linha de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/207
Submetida	27-08-2018 13:49:27 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181039_f_4_42361_RibForno.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Forno
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	672333
Coordenadas Y/P - jusante	4093562
Coordenadas X/M - montante	671080
Coordenadas Y/P - montante	4092964

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, denso silvado e Hedychium gardenarium no leito e coberto por árvores; 2) Leito fechado de silvado e Hedychium gardenarium; 3) Leito fechado de silvado, arvores que se desenvolvem no leito; 4) Mancha de canavial sobre o leito; 5) Mancha de canavial sobre o leito. Para jusante, leito coberto por árvores e silvado mas não obstruído.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/208
Submetida	27-08-2018 13:56:14 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181041_f_4_83132_RibMalhadinha.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Malhadinha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	672488
Coordenadas Y/P - jusante	4094075
Coordenadas X/M - montante	670742
Coordenadas Y/P - montante	4093539

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, leito coberto por silvado, para jusante o leito apresenta-se coberto por conteira; 2) Leito densamente coberto por conteira; 3) Leito obstruído por silvados; 4) Leito parcialmente obstruído por arvores, 5) Leito obstruído por silvados; 6 Leito obstruído por silvados; 7 Leito obstruído por silvados; 8 Leito obstruído por silvados e canavial.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/209
Submetida	27-08-2018 14:04:42 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181043_f_4_49253_RibPocilgas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Picilgas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	671900
Coordenadas Y/P - jusante	4094801
Coordenadas X/M - montante	670511
Coordenadas Y/P - montante	4094073

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante o leito apresenta-se coberto por arvores; 2) Leito obstruído por silvados; 3) Leito fechado de fetos, silvados e arvores; 4) Completamente fechado de silvados; 5) Mancha de silvado, leito transformado em passagem de gado; 6) Leito parcialmente obstruído por arvores, silvados e fetos; 7) Mancha de canavial e silvado; 8) Talude da margem a ceder; 9) Leito parcialmente obstruído por silvado, canavial e arvores.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/210
Submetida	27-08-2018 14:09:39 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181044_f_4_41548_RibBoavista.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Boavista
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	671785
Coordenadas Y/P - jusante	4095008
Coordenadas X/M - montante	670953
Coordenadas Y/P - montante	4094914

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Leito não definido, pastagem; 2) Leito pouco profundo, coberto por silvados; 3) Leito pouco profundo coberto por silvados.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/211
Submetida	27-08-2018 14:14:33 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181046_f_4_26779_RibFunda.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Funda
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	670954
Coordenadas Y/P - jusante	4097011
Coordenadas X/M - montante	670044
Coordenadas Y/P - montante	4096239

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Junto ao caminho, arvores caídas no leito; 2) Arvores caídas no leito; 3) Ramagem de arvores que obstroem o leito; 4) Silvados e ramagem que obstroem o leito.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/212
Submetida	27-08-2018 14:18:35 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_181047_f_4_96868_RibCapitão.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Capitão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	670954
Coordenadas Y/P - jusante	4097011
Coordenadas X/M - montante	670003
Coordenadas Y/P - montante	4096570

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	1) Para montante, o leito apresenta-se parcialmente obstruído por arvores e totalmente fechado de silvado; 2) Para jusante, leito totalmente coberto por arvores.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte dos proprietários confinantes com a linha de agua, e abandono das varias parcelas de terreno limítrofes com a linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/213
Submetida	28-08-2018 09:23:44 por Luis C. Serpa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luís Serpa	TS

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Cedros
Concelho	Santa Cruz das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_181105_f_4_39525_Ribeira do cascalho.PNG
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cascalho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658242
Coordenadas Y/P - jusante	4371111
Coordenadas X/M - montante	657719
Coordenadas Y/P - montante	4371033

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	657822
Coordenadas Y/P	4371007
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução do leito da linha de água por material lenhoso
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Acumular de material lenhoso proveniente de quedas de árvores mais a montante.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de material lenhoso do leito.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	Privados

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/214
Submetida	28-08-2018 10:54:05 por Humberto AM. Ferreira

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Humberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Grota do Brasil
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610673
Coordenadas Y/P - jusante	4181427
Coordenadas X/M - montante	610775
Coordenadas Y/P - montante	4184693

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610775
Coordenadas Y/P	4184693
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da linha de água por parte de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610718
Coordenadas Y/P	4184252
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da linha de água por parte de material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza de material arbóreo e de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611052
Coordenadas Y/P	4183056
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução por parte de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610859
Coordenadas Y/P	4182229
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação a fechar a linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610813
Coordenadas Y/P	4181951
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da linha de água por parte de vegetação
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/215
Submetida	29-08-2018 13:02:45 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Amaro
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_181217_f_4_40788_Mapa.pdf
Nome(s) da ribeira	Bocal da Fonte
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	399110
Coordenadas Y/P - jusante	4280268
Coordenadas X/M - montante	399306
Coordenadas Y/P - montante	4280384

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	399110
Coordenadas Y/P	4280268
Extensão afetada (metros)	250
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento da linha de água devido ao excesso de vegetação no leito
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários proprietários

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação do leito da ribeira

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/216
Submetida	31-08-2018 09:58:25 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Rosais
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_181421_f_4_71535_mapa Serroa.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Serroa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	394117
Coordenadas Y/P - jusante	4285013
Coordenadas X/M - montante	394385
Coordenadas Y/P - montante	4285114

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	394385
Coordenadas Y/P	4285114
Extensão afetada (metros)	316
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento da linha de água devido ao excesso de vegetação no leito
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários proprietários

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação do leito e margens da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/217
Submetida	03-09-2018 10:06:35 por Miguel V. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Miguel Medeiros	Viglante da Natureza
Kenny Alves	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Grota da Moagem
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	21-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613405
Coordenadas Y/P	4192411
Extensão afetada (metros)	6
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Na deslocação ao local verificou-se a instabilidade do talude da linha de água que poderá por em perigo de derrocada a moradia adjacente à ribeira num curto prazo de tempo. A linha água necessita de limpeza e remoção de vegetação, já mencionado no formulário RERA2018/135
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Gabriela Farias

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causas Naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Sugere-se a construção de um muro de forma a travar a erosão que poderá levar à derrocada da moradia.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de muro	6	0,30	3,5	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/218
Submetida	07-09-2018 16:26:53 por Sónia SS. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Sónia Silva	VN
Carlos	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Roque do Pico
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_182105_f_4_34246_Ribeira1.png
Nome(s) da ribeira	Ribeirinha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-9-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	387196
Coordenadas Y/P - jusante	4262139
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	387196
Coordenadas Y/P	4262139
Extensão afetada (metros)	400
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Verifica-se coberto vegetal no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza utilizando os utensílios/ máquinas necessárias para a desobstrução do leito.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza da Vegetação	400	3	3	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	Serviços de Ambiente do Pico

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/219
Submetida	10-09-2018 09:45:02 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_182245_f_4_51523_Ribeiras dos Lagos.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Lagos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654289
Coordenadas Y/P - jusante	4181227
Coordenadas X/M - montante	653989
Coordenadas Y/P - montante	4181227

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653971
Coordenadas Y/P	4182014
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução no leito do curso de água , causado pela queda de árvores , provenientes da margem direita.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causado pelos últimos intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção das árvores.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/220
Submetida	10-09-2018 09:58:22 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_182247_f_4_13733_Ribeira do Agrião.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Agrião
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651606
Coordenadas Y/P - jusante	4178671
Coordenadas X/M - montante	651426
Coordenadas Y/P - montante	4179052

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	651426
Coordenadas Y/P	4179052
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Da coordenada mencionada para jusante, o curso de água encontra-se com uma vegetação densa (sendo na sua maioria canas e silvas) que dificulta e por vezes impossibilita a passagem.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causado pela falta de manutenção, nomeadamente pelo corte e limpeza da vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/221
Submetida	10-09-2018 10:15:37 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_182249_f_4_78309_Ribeira do Purgar.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Purgar
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655054
Coordenadas Y/P - jusante	4179868
Coordenadas X/M - montante	655020
Coordenadas Y/P - montante	4182274

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	655152
Coordenadas Y/P	4180783
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na coordenada foi encontrado uma árvore de médio porte sobre o curso de água, proveniente da margem esquerda da ribeira. Salienta-se que ao longo de todo o percurso efetuado foram encontradas várias situações semelhantes à registada, em zonas mais a montante à coordenada aqui referida.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causadas pelos últimos intemperes

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Realizar o corte e remoção das árvores e vegetações caídas

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	655313
Coordenadas Y/P	4180900
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na coordenada foi encontrado uma árvore de grande porte sobre o leito curso de água e também , na margem direita, obstrução causada pela queda de canas/bambu da índia (Phyllostachys aurea) proveniente da margem direita da ribeira. Salienta-se que a montante dessa coordenada a obstrução por árvores continua a existir noutras coordenadas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causado pelos últimos intemperes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza do material que se encontra sobre o leito da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/222
Submetida	10-09-2018 10:24:44 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_182252_f_4_63523_Ribeira do Poiso dos Pombos.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Poiso dos Pombos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654392
Coordenadas Y/P - jusante	4179600
Coordenadas X/M - montante	653503
Coordenadas Y/P - montante	4181587

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	654192
Coordenadas Y/P	4179652
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Na coordenada referida encontra-se um murro de suporte de terrenos com as suas fundações erodidas, numa extensão de 50m na margem direita.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão das fundações através do caudal do curso de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Reconstrução ou reforço das fundações do murro de suporte

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Reconstrução ou reforço	50	1	1.5	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/223
Submetida	10-09-2018 10:36:02 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_182253_f_4_76549_Afluente da Rib. dos Lagos (Lomba das Vacas).jpg
Nome(s) da ribeira	Afluente da Ribeira dos Lagos (Lomba das Vacas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653924
Coordenadas Y/P - jusante	4181887
Coordenadas X/M - montante	653248
Coordenadas Y/P - montante	4182499

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653746
Coordenadas Y/P	4182125
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	árvore de grande porte caída na margem direita do curso de água
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causada pelos intemperes passados

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653242
Coordenadas Y/P	4182496
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas nesta coordenada e vegetação muito densa (silvas na sua maioria) a montante da coordenada, que impossibilita a passagem.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza da vegetação e material arbóreo em causa

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/224
Submetida	10-09-2018 10:44:21 por João M. Sousa

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Sousa	Vigilante da Natureza Estagiário
António Melo	Vigilante da Natureza da 2ª Classe

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_182257_f_4_34584_Ribeiras dos Palames.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Palames
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-8-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654153
Coordenadas Y/P - jusante	4179202
Coordenadas X/M - montante	653445
Coordenadas Y/P - montante	4180036

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução


ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653687
Coordenadas Y/P	4179715
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores de grande porte caídas na margem direita do curso de água. Mais a jusante da coordenada ocorre a mesma situação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causado pelos intemperes passados

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/225
Submetida	19-09-2018 12:49:07 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183079_f_4_56661_Alg_GrotaFonteVelha.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Fonte Velha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655304
Coordenadas Y/P - jusante	4190500
Coordenadas X/M - montante	655654
Coordenadas Y/P - montante	4189695

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/226
Submetida	19-09-2018 15:19:27 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183089_f_4_83785_Achada_CovadoCavalo.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Cova do Cavalo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652426
Coordenadas Y/P - jusante	4190534
Coordenadas X/M - montante	652525
Coordenadas Y/P - montante	4190205

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	652426
Coordenadas Y/P	4190534
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de Manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	652525
Coordenadas Y/P	4190205
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)
Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/227
Submetida	19-09-2018 15:32:12 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183107_f_4_47217_Fazenda_GrotadaFigueira.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Figueira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661462
Coordenadas Y/P - jusante	4190301
Coordenadas X/M - montante	660832
Coordenadas Y/P - montante	4189432

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/228
Submetida	19-09-2018 15:59:10 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183113_f_4_83639_Achadinha_GrotadaFonteVelha.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Fonte Velha
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651326
Coordenadas Y/P - jusante	4191088
Coordenadas X/M - montante	650984
Coordenadas Y/P - montante	4189706

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/229
Submetida	19-09-2018 16:10:42 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba de São Pedro
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183117_f_4_33079_LombaSãoPedro_GrotadoCalço.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Calço
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648732
Coordenadas Y/P - jusante	4190601
Coordenadas X/M - montante	648790
Coordenadas Y/P - montante	4189252

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/230
Submetida	19-09-2018 16:20:37 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183120_f_4_95797_LombadaFazenda_GrotadoCavaleiro.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cavaleiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	662273
Coordenadas Y/P - jusante	4190117
Coordenadas X/M - montante	660975
Coordenadas Y/P - montante	4188477

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/231
Submetida	19-09-2018 16:43:32 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183128_f_4_14858_Pedreira_GrotadoCinzeiro.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cinzeiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663555
Coordenadas Y/P - jusante	4186308
Coordenadas X/M - montante	663084
Coordenadas Y/P - montante	4186414

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/232
Submetida	20-09-2018 10:15:37 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183220_f_4_84298_Pedreira_GrotadoLoural.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Loural
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663470
Coordenadas Y/P - jusante	4186080
Coordenadas X/M - montante	662641
Coordenadas Y/P - montante	4185572

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/233
Submetida	20-09-2018 10:25:16 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salga
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183222_f_4_29836_Salga_GrotadoSRMelo.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do SR Melo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649773
Coordenadas Y/P - jusante	4190398
Coordenadas X/M - montante	649777
Coordenadas Y/P - montante	4189889

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/234
Submetida	20-09-2018 10:33:32 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fenais da Ajuda
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183223_f_4_53509_FenaisdaAjuda_GrotadosLagos.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Lagos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	647280
Coordenadas Y/P - jusante	4190826
Coordenadas X/M - montante	647445
Coordenadas Y/P - montante	4189725

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/235
Submetida	20-09-2018 11:05:48 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba de São Pedro
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183236_f_4_99123_LombadeSãoPedro_GrotadosProtestantes.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Protestantes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648069
Coordenadas Y/P - jusante	4190651
Coordenadas X/M - montante	648530
Coordenadas Y/P - montante	4189225

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/236
Submetida	20-09-2018 11:48:44 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fenais da Ajuda
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183238_f_4_59226_FenaisdaAjuda_RibeirdaPonteNova.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte Nova
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	1-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648086
Coordenadas Y/P - jusante	4189802
Coordenadas X/M - montante	648087
Coordenadas Y/P - montante	4189197

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/237
Submetida	20-09-2018 14:15:20 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183270_f_4_80961_LombadaMaia_RibeiradosCarneiros.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Carneiros
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	1-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	645600
Coordenadas Y/P - jusante	4188229
Coordenadas X/M - montante	646030
Coordenadas Y/P - montante	4187558

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/238
Submetida	20-09-2018 14:26:36 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183276_f_4_70215_Achada_RibeiradosCaldeirões.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Caldeirões
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652381
Coordenadas Y/P - jusante	4189843
Coordenadas X/M - montante	652395
Coordenadas Y/P - montante	4189102

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/239
Submetida	20-09-2018 14:34:33 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183282_f_4_86394_LombadaFazenda_RibeiradaBaieta.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Baieta
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	660079
Coordenadas Y/P - jusante	4190617
Coordenadas X/M - montante	659811
Coordenadas Y/P - montante	4189725

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/240
Submetida	20-09-2018 14:51:39 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183290_f_4_26255_SãoPedro_Ribeirad'água.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira d'água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	659170
Coordenadas Y/P - jusante	4190449
Coordenadas X/M - montante	659011
Coordenadas Y/P - montante	4189569

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/241
Submetida	20-09-2018 15:00:43 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183307_f_4_20601_LombadaFazenda_RibeiradoArraiado.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Arraiado
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661551
Coordenadas Y/P - jusante	4189049
Coordenadas X/M - montante	660940
Coordenadas Y/P - montante	4188477

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/242
Submetida	20-09-2018 15:15:30 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santana
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183316_f_4_59898_Santana_RibeiradoFolhado.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Folhado
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653909
Coordenadas Y/P - jusante	4190388
Coordenadas X/M - montante	654074
Coordenadas Y/P - montante	4189666

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/243
Submetida	20-09-2018 15:31:51 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183323_f_4_35555_Achadinha_GrotadoAreeiro.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Areeiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650671
Coordenadas Y/P - jusante	4190508
Coordenadas X/M - montante	650809
Coordenadas Y/P - montante	4190264

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	650671
Coordenadas Y/P	4190508
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma limpeza vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de Manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	650809
Coordenadas Y/P	4190264
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de uma limpeza vegetação
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)
Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/244
Submetida	20-09-2018 15:56:10 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183328_f_4_20936_LombadaFazenda_GrotadoEngenho.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Engenho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661006
Coordenadas Y/P - jusante	4190777
Coordenadas X/M - montante	660426
Coordenadas Y/P - montante	4189822

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	661006
Coordenadas Y/P	4190777
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	660426
Coordenadas Y/P	4189822
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada nesta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas vegetação
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)
Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/245
Submetida	20-09-2018 16:16:42 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183333_f_4_56639_Achada_GrotadoPiquinho.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Piquinho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652488
Coordenadas Y/P - jusante	4190453
Coordenadas X/M - montante	653097
Coordenadas Y/P - montante	4189747

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	652488
Coordenadas Y/P	4190453
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653097
Coordenadas Y/P	4189747
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas de vegetação.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)
Responsáveis pela resolução
ORÇAMENTO
Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/246
Submetida	21-09-2018 11:39:16 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salga
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183443_f_4_89062_Salga_RibeiradaSalga.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Salga
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649101
Coordenadas Y/P - jusante	4189873
Coordenadas X/M - montante	649374
Coordenadas Y/P - montante	4189288

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA


Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas, madeiras caídas no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/247
Submetida	21-09-2018 12:04:23 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salga
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183447_f_4_65508_Salga_RibeiradasCoelhas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Coelhas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650033
Coordenadas Y/P - jusante	4190544
Coordenadas X/M - montante	650142
Coordenadas Y/P - montante	4189655

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpezas, madeiras caídas no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/248
Submetida	21-09-2018 12:18:19 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183453_f_4_67934_Algarvia_RibeiradaDespe-te-que-suas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da despe-te-que-suas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	656352
Coordenadas Y/P - jusante	4190394
Coordenadas X/M - montante	656139
Coordenadas Y/P - montante	4189787

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpeza madeiras caídas no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/249
Submetida	21-09-2018 13:43:44 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183465_f_4_28379_Achadinha_RibeiradoCachaço.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cachaço
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650370
Coordenadas Y/P - jusante	4190203
Coordenadas X/M - montante	651050
Coordenadas Y/P - montante	4188543

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma da via rápida até a estrada Regional está limpa, da scut para cima necessita de limpeza madeiras caídas no leito
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/250
Submetida	21-09-2018 14:01:06 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183467_f_4_54654_Achada_RibeiradoJoãoVaz.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do João Vaz
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651886
Coordenadas Y/P - jusante	4189760
Coordenadas X/M - montante	651956
Coordenadas Y/P - montante	4189394

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpeza madeiras caídas no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/251
Submetida	21-09-2018 14:12:52 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183472_f_4_10180_Achadinha_RibeiradoLenho.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Lenho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651415
Coordenadas Y/P - jusante	4189882
Coordenadas X/M - montante	651039
Coordenadas Y/P - montante	4189174

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpeza madeiras caídas no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2018

Referência	RERA/2018/252
Submetida	21-09-2018 14:25:06 por Conta U. Estagiário PNSM

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN
David Teves	VN

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_183476_f_4_43720_Achada_RibeiradoMachado.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Machado
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2018
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653396
Coordenadas Y/P - jusante	4189842
Coordenadas X/M - montante	653521
Coordenadas Y/P - montante	4189252

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada ao longo desta linha de água, verificou-se que a mesma necessita de limpeza madeiras caídas no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/001
Submetida	09-02-2018 08:46:50 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/003
Data da observação	8-2-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	limpeza de vegetação e reposição das margens em dois pontos destintos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	2 dias
Relatório	c_152926_f_4_77252_formulario_151628.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/002
Submetida	20-02-2018 11:07:50 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/002
Data da observação	16-2-2018
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/003
Submetida	02-03-2018 14:47:51 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lídia Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/005
Data da observação	2-3-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA Situação resolvida por outras entidades
Descrição da intervenção	Limpeza de manilhas e vegetação na ribeira, pelo Município, Junta e SAP
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/004
Submetida	02-05-2018 10:30:42 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/471
Data da observação	2-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/005
Submetida	02-05-2018 10:33:41 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/472
Data da observação	2-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/006
Submetida	02-05-2018 10:41:10 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/176
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	3
Data da observação	2-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/007
Submetida	02-05-2018 10:43:39 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/457
Data da observação	2-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/008
Submetida	02-05-2018 10:46:10 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/458
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/009
Submetida	02-05-2018 10:51:40 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/440
Data da observação	2-5-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza de troço da ribeira e construção de nova passagem hidráulica (Grota do Pau Branco)
Meios utilizados	Contratação externa
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/010
Submetida	02-05-2018 10:55:10 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/469
Data da observação	2-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/011
Submetida	04-06-2018 15:58:29 por Mafalda LMSC. Veiros

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/630
Data da observação	30-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/012
Submetida	21-06-2018 11:28:02 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/028
Data da observação	21-6-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte tronco e limpeza de resíduos
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	2
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/013
Submetida	02-07-2018 12:10:32 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/138
Data da observação	12-6-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/014
Submetida	02-07-2018 12:12:10 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/127
Data da observação	12-6-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/015
Submetida	02-07-2018 12:13:16 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/144
Data da observação	8-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/016
Submetida	02-07-2018 12:14:33 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/139
Data da observação	8-5-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/017
Submetida	02-07-2018 12:15:41 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/130
Data da observação	18-6-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/018
Submetida	02-07-2018 12:17:14 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/092
Data da observação	18-4-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/019
Submetida	02-07-2018 12:18:28 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especislista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/774
Data da observação	15-3-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/020
Submetida	02-07-2018 12:19:34 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/775
Data da observação	18-4-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/021
Submetida	02-07-2018 12:31:50 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	V N Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/140
Data da observação	20-6-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/022
Submetida	09-07-2018 09:48:04 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/560
Data da observação	6-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/023
Submetida	09-07-2018 09:51:41 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/561
Data da observação	6-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/024
Submetida	09-07-2018 09:53:35 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/562
Data da observação	6-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/025
Submetida	09-07-2018 09:55:57 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/563
Data da observação	6-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/026
Submetida	09-07-2018 09:59:03 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/564
Data da observação	6-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/027
Submetida	13-07-2018 11:10:09 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/021
Data da observação	6-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e remoção de troncos
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/028
Submetida	13-07-2018 11:14:08 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/045
Data da observação	4-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Remoção lixo (gaveta frigorífico)
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/029
Submetida	13-07-2018 11:16:46 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/022
Data da observação	5-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	2
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/030
Submetida	13-07-2018 11:19:02 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/023
Data da observação	6-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/031
Submetida	13-07-2018 11:21:19 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/027
Data da observação	3-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/032
Submetida	13-07-2018 11:23:21 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/018
Data da observação	10-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/033
Submetida	13-07-2018 11:25:38 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/024
Data da observação	4-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/034
Submetida	13-07-2018 11:33:29 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/019
Data da observação	10-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/035
Submetida	13-07-2018 11:45:02 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/073
Data da observação	11-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/036
Submetida	13-07-2018 11:47:11 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano Pimentel	Assistente Opercional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/074
Data da observação	13-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/037
Submetida	13-07-2018 11:49:47 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/036
Data da observação	10-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/038
Submetida	13-07-2018 11:51:33 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/030
Data da observação	11-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/039
Submetida	13-07-2018 11:53:25 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/037
Data da observação	12-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/040
Submetida	13-07-2018 11:55:09 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/034
Data da observação	9-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	1
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/041
Submetida	31-07-2018 12:25:13 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/218
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	1
Data da observação	31-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/042
Submetida	20-08-2018 13:45:59 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/243
Data da observação	9-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução do leito e margens, com a eliminação e/ou remoção dos residuos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	10
Relatório	c_180359_f_4_18129_DSRHOT_RIBEIRAS_2013_243_RibeiraLagos.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motosseras, motoroçadoras , gasolina, gasoleo, oleo, foices e gadanhas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/043
Submetida	20-08-2018 13:54:09 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/236
Data da observação	9-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução do leito e margens, com a eliminação e/ou remoção dos resíduos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	7
Relatório	c_180374_f_4_40334_DSRHOT_RIBEIRAS_2013_236_RibeiraLaje.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motosseras, motoroçadoras , gasolina, gasoleo, oleo, foices e gadanhas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/044
Submetida	20-08-2018 13:56:08 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/109
Data da observação	9-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução do leito e margens, com a eliminação e/ou remoção dos resíduos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	14
Relatório	c_180375_f_4_72919_DSRHOT_RIBEIRAS_2013_109_RibeiraPoldro.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motosserras, motoroçadoras, gasolina, gasóleo, óleo, foices e gadanhas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/045
Submetida	20-08-2018 13:58:18 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/090
Data da observação	9-7-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução do leito e margens, com a eliminação e/ou remoção dos resíduos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	20
Relatório	c_180376_f_4_12526_DSRHOT_RIBEIRAS_2013_090_Rib.StaBarbara.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motosserras, motoroçadoras, gasolina, gasóleo, óleo, foices e gadanhas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/046
Submetida	20-08-2018 16:24:16 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/020
Data da observação	20-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira (corte vegetação e remoção)
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/047
Submetida	20-08-2018 16:27:55 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/054
Data da observação	20-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução(corte e remoção vegetação)
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/048
Submetida	20-08-2018 16:31:44 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/048
Data da observação	20-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução (corte e remoção vegetação)
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/049
Submetida	20-08-2018 16:34:52 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/043
Data da observação	20-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Limpeza e desobstrução (corte e remoção vegetação)
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/050
Submetida	28-08-2018 13:56:39 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/226
Data da observação	31-12-2014
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	30
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/051
Submetida	28-08-2018 14:00:37 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/228
Data da observação	31-12-2014
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	45
Relatório	c_181143_f_4_24224_228.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/052
Submetida	28-08-2018 14:03:25 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Data da observação	31-12-2016
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	40
Relatório	c_181144_f_4_78565_251.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/053
Submetida	28-08-2018 14:06:38 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/242
Data da observação	31-12-2015
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	25
Relatório	c_181145_f_4_45201_242.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/054
Submetida	28-08-2018 14:09:35 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/235
Data da observação	31-12-2015
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	45
Relatório	c_181146_f_4_53184_235.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/055
Submetida	28-08-2018 14:12:57 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/249
Data da observação	31-12-2015
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	15
Relatório	c_181147_f_4_37700_249.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/056
Submetida	28-08-2018 14:15:50 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/250
Data da observação	31-12-2015
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	10
Relatório	c_181148_f_4_17771_250.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/057
Submetida	28-08-2018 14:20:34 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/065
Data da observação	31-12-2014
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e residuos que obstruiam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	60
Relatório	c_181149_f_4_50451_65.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/058
Submetida	28-08-2018 14:24:08 por Jaime B. Bairos

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Observador(es)

Nome	Categoria
Jaime B. Bairos	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/064
Data da observação	31-12-2014
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte, remoção de madeiras e resíduos que obstruíam a linha de água.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	25
Relatório	c_181151_f_4_24150_AHA_64.pdf

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/059
Submetida	29-08-2018 09:34:18 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/533
Data da observação	28-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/060
Submetida	29-08-2018 09:37:48 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/529
Data da observação	28-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/061
Submetida	29-08-2018 16:38:56 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/528
Data da observação	28-8-2018
Estado	Problema recorrente

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência	RERA/2018/215

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/062
Submetida	30-08-2018 15:00:46 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/758
Data da observação	29-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/063
Submetida	30-08-2018 15:02:42 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/527
Data da observação	29-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/064
Submetida	30-08-2018 15:06:08 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/525
Data da observação	29-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/065
Submetida	30-08-2018 15:45:19 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/526
Data da observação	29-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/066
Submetida	30-08-2018 15:48:35 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/524
Data da observação	24-7-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/067
Submetida	31-08-2018 09:37:31 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/532
Data da observação	29-8-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/068
Submetida	31-08-2018 10:00:14 por Diana RV. Braga

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga Enes	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/531
Data da observação	29-8-2018
Estado	Problema recorrente

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência	RERA/2018/216

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/069
Submetida	31-08-2018 10:49:20 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/121
Data da observação	17-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	5
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/070
Submetida	31-08-2018 10:51:33 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/120
Data da observação	27-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	5
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/071
Submetida	31-08-2018 10:54:55 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Marianoa L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/124
Data da observação	22-8-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	2
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/072
Submetida	20-09-2018 11:51:55 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/220
Data da observação	20-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte e limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	5
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/073
Submetida	20-09-2018 12:12:37 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacionl

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/075
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/074
Submetida	20-09-2018 12:15:45 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Marinano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/077; RERA/2018/078
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/075
Submetida	20-09-2018 12:17:31 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/083
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/076
Submetida	20-09-2018 12:19:36 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/085
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/077
Submetida	20-09-2018 12:21:46 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José mARIANO l. pIMENTEL	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/089
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/078
Submetida	20-09-2018 12:24:57 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/090
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/079
Submetida	20-09-2018 12:26:41 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/092
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/080
Submetida	20-09-2018 12:28:09 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/234
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/081
Submetida	20-09-2018 12:30:21 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/235
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/082
Submetida	20-09-2018 12:32:00 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Jose Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/236
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/083
Submetida	20-09-2018 14:14:49 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/060
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/084
Submetida	20-09-2018 14:17:24 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/193
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/085
Submetida	20-09-2018 14:19:26 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/202
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/086
Submetida	20-09-2018 14:21:26 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/025
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/087
Submetida	20-09-2018 14:22:07 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/006
Data da observação	20-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Erradicação de Invasoras e desobstrução da ponte
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	2
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/088
Submetida	20-09-2018 14:23:04 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/026
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/089
Submetida	20-09-2018 14:26:28 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/031
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/090
Submetida	20-09-2018 14:28:06 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/033
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/091
Submetida	20-09-2018 14:29:17 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/005
Data da observação	20-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Erradicação de Invasoras e desobstrução da ponte
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/092
Submetida	20-09-2018 14:29:42 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/035
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/093
Submetida	20-09-2018 14:31:13 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/038
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/094
Submetida	20-09-2018 14:33:09 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/039
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/095
Submetida	20-09-2018 14:34:52 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/225
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/096
Submetida	20-09-2018 14:36:05 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/227
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/097
Submetida	20-09-2018 14:37:47 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/228
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/098
Submetida	20-09-2018 14:38:56 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/229
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/099
Submetida	20-09-2018 14:40:23 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/230
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/100
Submetida	20-09-2018 14:40:53 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/004
Data da observação	20-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Erradicação de Invasoras
Meios utilizados	
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/101
Submetida	20-09-2018 14:41:39 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/231
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/102
Submetida	20-09-2018 14:42:59 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/232
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/103
Submetida	20-09-2018 14:44:10 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/233
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/104
Submetida	20-09-2018 14:47:06 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/061
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/105
Submetida	20-09-2018 14:50:44 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/062
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/106
Submetida	20-09-2018 14:52:08 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/063
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/107
Submetida	20-09-2018 14:53:32 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/114
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/108
Submetida	20-09-2018 14:55:13 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/115
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/109
Submetida	20-09-2018 14:56:53 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/116
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/110
Submetida	20-09-2018 14:58:10 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/117
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/111
Submetida	20-09-2018 14:59:27 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/118
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/112
Submetida	20-09-2018 15:00:41 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/119
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/113
Submetida	20-09-2018 15:02:14 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/126
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/114
Submetida	20-09-2018 15:03:20 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/127
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/115
Submetida	20-09-2018 15:04:31 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/129
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/116
Submetida	20-09-2018 15:05:46 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/130
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/117
Submetida	20-09-2018 15:06:52 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/131
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/118
Submetida	20-09-2018 15:08:11 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/132
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/119
Submetida	20-09-2018 15:09:27 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/204
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/120
Submetida	20-09-2018 15:15:27 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/167
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/121
Submetida	20-09-2018 15:22:09 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Mariano L. Pimentel	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/237
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/122
Submetida	20-09-2018 15:26:49 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/238
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/123
Submetida	20-09-2018 15:30:14 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Oeracional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/239
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/124
Submetida	20-09-2018 15:34:27 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/240
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/125
Submetida	20-09-2018 15:36:44 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/241
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/126
Submetida	20-09-2018 15:38:51 por Patricia Carmo Cordeiro Costa

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2018/242
Data da observação	20-9-2018
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/127
Submetida	21-09-2018 13:24:42 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	v.n
Carlos Bettencourt	v.n
Sonia Silva	v.n

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/780
Data da observação	21-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	2
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/128
Submetida	21-09-2018 13:27:57 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	v.n
Carlos Bettencourt	v.n
Sonia Silva	v.n
Eduardo Silveira	v.n

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/779
Data da observação	21-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	limpeza de vegetação
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	4
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2018/129
Submetida	21-09-2018 13:40:21 por Lídia JA. Nogueira

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Observador(es)

Nome	Categoria
Paulo Freitas	v.n

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/778
Data da observação	21-9-2018
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Construção de muros de suporte das margens
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	15
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
20 metros de mistura	600
120 sacos cimento	732

ANEXO VI


CARTAS

Carta de cada ilha, com indicação das bacias hidrográficas avaliadas em 2018, incluindo os novos formulários (ANEXO III) ou histórico (ANEXO V).

São indicados os troços avaliados em 2018, os pontos com ocorrências e respetiva gravidade.

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 1 2 4 6 8 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 0,5 1 2 3 4 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 1,25 2,5 5 7,5 10 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 1,5 3 6 9 12 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 0,5 1 2 3 4 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 1,75 3,5 7 10,5 14 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas


Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2018

N

0 1 2 4 6 8 Km

2018 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 02/10/2018