SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

RERA 2017

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores



SETEMBRO DE 2017

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 1

Enquadramento legal 2

Objetivos e Metodologia

Recolha da informação 4

Histórico/Ponto da situação relatórios anteriores 6

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

Equipa 7

Extensão avaliada 8

Avaliação geral 9

RERA 2012-2017 14

SÍNTESE POR ILHA

Corvo
Flores
Graciosa
Pico
Santa Maria
São Jorge
São Miguel
Terceira

ANEXO I - Ocorrências

ANEXO II – Relatórios sem ocorrências a registar

ANEXO III – Formulários

ANEXO IV – Gravidade das ocorrências

ANEXO V – Histórico

ANEXO IV - Cartas

INTRODUÇÃO

O Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores (RERA) é desenvolvido desde 2012 pela Direção Regional do Ambiente (DRA). Com este relatório anual, pretende-se fazer uma análise generalizada sobre o estado dos cursos de água regionais, incidindo na identificação de situações de risco ou que necessitam de manutenção, constituindo um suporte e orientação para o planeamento de ações prioritárias.

Durante um período alargado, é promovido um levantamento extensivo por parte dos Serviços de Ambiente de Ilha, principalmente pelo corpo de Vigilantes da Natureza da DRA, que percorrem vários quilómetros da rede hidrográfica, muitas vezes em zonas de difícil acesso.

Este trabalho complementa as ações de manutenção regular dos troços de cursos de água, desenvolvidas pelas equipas operativas da Secretaria Regional da Energia Ambiente e Turismo (SREAT)/ DRA. Estas equipas, afetas à Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território (DSRHOT) ou aos Serviços de Ambiente de Ilha, integram várias dezenas de trabalhadores, entre assistentes operacionais e pessoal integrado em programas ocupacionais. A DSRHOT conta com 97 colaboradores afetos a estas tarefas, dos quais 26 Assistentes Operacionais nos seus quadros, e os restantes provenientes dos programas ocupacionais. Os trabalhadores são distribuídos por diversas zonas, onde diariamente procedem a diversas operações de manutenção, que envolvem limpezas de vegetação, corte de madeiras, remoção de resíduos, pequenas obras de consolidação, e desobstruções. Sempre que se verificam situações excecionais, os recursos são mobilizados e agrupados em locais onde há maior urgência de intervenção.

Pontualmente, algumas situações são resolvidas pela DRA através de empreitadas, por serem de maior complexidade técnica e financeira, ou por excederem as obrigações legais dos proprietários.

O levantamento anual dá prioridade aos locais tendencialmente mais problemáticos e com ocorrências registadas nos anos anteriores, atendendo à sua natureza, historial e localização, especialmente no que respeita à salvaguarda de pessoas e bens. Embora em grande parte das situações identificadas a responsabilidade de resolução seja de outras entidades (públicas e privadas), a DRA assegura com esta avaliação as suas responsabilidades e competências em termos de fiscalização.

ENQUADRAMENTO LEGAL

A gestão, proteção, conservação e monitorização dos recursos hídricos, avaliação da quantidade de água disponível e garantia da preservação da sua qualidade constituem atribuições orgânicas da atual **Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo** [**Secretaria Regional dos Recursos Naturais** - *alínea l) do Art.º 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto*], atribuições prosseguidas pela **Direção Regional do Ambiente** [*alínea n) do n.º2 do Art.º 34.º: "Exercer as competências legalmente atribuídas à autoridade nacional da água e à Região Hidrográfica dos Açores a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro*], através da **Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território** (DSRHOT, *Art.º 40.º*).

A gestão dos recursos hídricos tem o seu principal enquadramento legal nas Leis n.º 54/2005 de 15 de novembro (*Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos*), alterada pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto e n.º 58/2005, de 29 de dezembro (*Lei da Água*), alterada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, a nível nacional, e a nível comunitário na Diretiva n.º 2000/60 CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 (*Diretiva-Quadro da Água, DQA*).

Considerando a titularidade, nas parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas, é da responsabilidade do respetivo proprietário a manutenção do bom estado de conservação dessas parcelas, sendo que quaisquer obras afetas à conservação, correção, regularização, desobstrução e limpeza carecem de autorização prévia [*n.º 3 do Art.º 21.º da Lei n.º 54/2005*].

No Art.º 33.º da Lei da Água são enumeradas as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, bem como as condições em que determinadas atividades podem ser enquadradas neste conceito, sendo ainda clarificadas as competências para a execução das mesmas.

1—As medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas compreendem, nomeadamente:

a) Limpeza e desobstrução dos álveos das linhas de água, por forma a garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos em situações hidrológicas normais ou extremas;

b) Reabilitação de linhas de água degradadas e das zonas ribeirinhas;

c) Prevenção e protecção contra os efeitos da erosão de origem hídrica;

d) Correcção dos efeitos da erosão, transporte e deposição de sedimentos, designadamente ao nível da correcção torrencial;

e) Renaturalização e valorização ambiental e paisagística das linhas de água e das zonas envolventes;

f) Regularização e armazenamento dos caudais em função dos seus usos, de situações de escassez e do controlo do transporte sólido;

g) Criação de reservas estratégicas de água, quando e onde se justifique;

h) Amortecimento e laminagem de caudais de cheia;

i) Estabelecimento de critérios de exploração isolada ou conjugada de albufeiras.

(…)

5- As medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica devem ser executadas sob orientação da correspondente ARH, sendo da responsabilidade:

a) Dos municípios, nos aglomerados urbanos;

b) Dos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos;

c) Dos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão dos recursos hídricos na área, nos demais casos.

Nota: ARH – Administração de Região Hidrográfica, competência assumida na RAA pela DRA, conforme a respetiva orgânica

Embora estas competências estejam reforçadas na Lei da Água, já se encontravam definidas no Art.º 21.º da Lei n.º 54/2005:

> ***Artigo 21.º***
> ***Servidões administrativas sobre parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas***
> *1—Todas as parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas às servidões estabelecidas por lei e nomeadamente a uma servidão de uso público, no interesse geral de acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, da navegação e da flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes.*
> *2—Nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respectivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes.*
> *3—Os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em bom estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que respeita à execução de obras hidráulicas necessárias à gestão adequada das águas públicas em causa, nomeadamente de correcção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza.*
> *4—O Estado, através das administrações das regiões hidrográficas, ou dos organismos a quem estas houverem delegado competências, e o município, no caso de linhas de água em aglomerado urbano, podem substituir-se aos proprietários, realizando as obras necessárias à limpeza e desobstrução das águas públicas por conta deles.*

A Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2003/A, de 19 de junho, reforçou a importância da realização da avaliação anual do estado das ribeiras regionais como instrumento de planeamento.

O RERA está contemplado no PGRIA (Decreto Legislativo Regional n.º 20/2016/A, de 10 de outubro), através da medida PV09 – Elaboração do Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores (RERA), cujo efeito expectável constitui a garantia das condições de escoamento natural das ribeiras.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

Os objetivos deste relatório são os seguintes:

- Avaliar anualmente o estado geral das ribeiras dos Açores
- Identificar possíveis situações de risco
- Identificar necessidades de intervenção
- Identificar responsabilidades de intervenção
- Definir prioridades de resolução
- Avaliar a evolução interanual do estado geral das ribeiras dos Açores

RECOLHA DA INFORMAÇÃO

A recolha de informação foi concentrada no tempo através da realização de uma campanha anual de avaliação, associada a um sistema de registo capaz de:

- Agilizar a comunicação interna das situações a reportar
- Tornar consistentes e coerentes as descrições das ocorrências e, desta forma, torná-las comparáveis
- Facilitar o processo de análise e de decisão, ao serem recolhidas as informações essenciais, com definição de prioridades e grau de urgência, eventualmente possibilitando a pré-orçamentação das medidas propostas
- Elaborar relatórios periódicos sobre o estado dos cursos de água regionais, e relatórios pontuais sobre situações específicas que se venham a justificar
- Permitir alertar mais rapidamente as entidades responsáveis pela resolução das ocorrências

Na campanha anual, é recolhida informação num espaço temporal definido, relativo aos meses de maio a agosto. Este relatório sintetiza um estado em geral, sem prejuízo das situações que ocorrem ao longo do ano, indissociáveis da natureza dinâmica dos escoamentos, erosão hídrica, alterações no solo, crescimento vegetal e transporte hídrico/fluvial, além do resultado de atividades humanas. A realização do levantamento neste período facilita a avaliação (menores caudais e boas condições para percorrer as ribeiras e observar efeitos do último período chuvoso), e permite que o presente relatório seja concluído antes do início do próximo ano hidrológico (1 de outubro), a título preventivo.

Cada Serviço de Ambiente de Ilha foi incumbido de proceder ao levantamento das ocorrências existentes na respetiva ilha, e de atualizar o estado das situações identificadas no ano anterior, tendo geralmente envolvido as equipas de Vigilantes da Natureza e alguns técnicos.

A recolha de informação baseia-se na avaliação geral do estado dos cursos de água, sendo a seleção dos locais dependente da disponibilidade de recursos em cada ilha, e da prioridade dada a locais onde o fator risco é maior. A rede hidrográfica regional é bastante densa, perfazendo

uma extensão total de cerca de 7000 quilómetros, distribuída por mais de 700 bacias hidrográficas, pelo que, com os recursos disponíveis, o levantamento efetuado corresponde a uma amostragem, com tendência a ser enviesada negativamente pela prioridade dada aos locais historicamente problemáticos.

Os dados são recolhidos em formulários, resultantes da avaliação de troços de ribeiras realizada por cada Serviço. Cada relatório (formulário) resulta da observação de um local, correspondente a um troço contínuo de ribeira, de extensão variável (desde pontos a troços com vários quilómetros), e delimitado por dois pontos (um a montante e outro a jusante). Este sistema permite identificar claramente a extensão avaliada e evita confusão entre afluentes da mesma ribeira, uma vez que cada troço será registado em relatório separado. Assim, podem ser apresentados vários relatórios relativos à mesma ribeira, respeitantes a troços distintos da mesma. Ao longo do troço, podem ser registadas, de forma individualizada, várias ocorrências.

Os formulários são integrados numa base de dados que suporta a organização e síntese para efeitos de análise, encaminhamento e a elaboração do presente relatório. Independentemente da síntese geral resultante da análise conjunta dos dados, salienta-se que cada local mantém a sua singularidade e as generalizações são consideradas sempre com reservas, face à especificidade das soluções, problemas e riscos característicos de cada local.

A quantidade de informação, aliada à grande diversidade de ocorrências e à consequente dificuldade de sintetizá-las, leva a um trabalho de melhoria contínua do sistema de registo da informação, de modo a ser retirado o máximo de informação pertinente. Assim, desde o início do RERA, na lógica da melhoria permanente das metodologias para dar resposta às questões essenciais, vão sendo introduzidas anualmente algumas alterações ao sistema de registo de informação (formulários), ao nível da sua organização, formatação, e em alguns dos seus conteúdos.

Um aspeto essencial desta avaliação consiste na identificação das entidades com responsabilidades para resolução por tipo de ocorrência, recorrendo às disposições legais sobre a titularidade dos recursos hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro) e a utilização dos mesmos (Lei n.º 58/2005, de 31 de dezembro; Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio), e já sintetizadas acima, no enquadramento legal.

Em termos de análise direta dos resultados, salienta-se que se mantiveram os princípios de classificação da gravidade e da prioridade das ocorrências adotados nos anos anteriores (Tabelas I e II).

Tabela I – Classificação da gravidade das ocorrências detetadas.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
Muito Grave	Pessoas e bens afetados
Grave	Pessoas e bens em risco iminente
Médio	Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Pouco grave	Situação pontual, sem riscos imediatos

Tabela II – Classificação da prioridade/urgência de resolução das ocorrências detetadas.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
Muito Urgente	Necessita de intervenção imediata
Urgente	Riscos a curto prazo
Médio	Gravidade moderada, resposta a médio prazo
Pouco urgente	Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

Por outro lado, a responsabilidade de resolução é tipificada nos termos da Tabela III, sendo o(s) responsável(eis) identificado(s) sempre que possível (eventualmente, se no âmbito da fase de avaliação não for possível aprofundar em detalhe, no formulário é indicado apenas o tipo de responsável).

Tabela III – Classificação da responsabilidade de resolução

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
Proprietário	Situações manifestamente imputáveis aos proprietários, nomeadamente em termos de recuperação de infraestruturas particulares ou de obrigação pontual de manutenção ou estabilização de margens privadas
Município	Situações de manutenção ou intervenção geral, identificadas no interior das áreas urbanas, conforme delimitadas nos Planos Diretores Municipais
Rede viária	Situações relacionadas com as infraestruturas viárias, onde há responsabilidades a atribuir à entidade que gere a via em causa
SREAT/DRA	Situações de manutenção ou intervenção geral, extensas e localizadas fora dos aglomerados urbanos

HISTÓRICO/PONTO DA SITUAÇÃO RELATÓRIOS ANTERIORES

Sendo de primordial importância a segurança de pessoas e bens, a DRA desenvolve ações ao longo do ano nos cursos de água regionais. Estas ações incluem as empreitadas de obras públicas desenvolvidas pela DRA e as ações de manutenção periódica desenvolvidas pelas equipas de trabalho permanente afetas à DSRHOT e/ou aos Serviços de Ambiente de Ilha.

A sucessão de relatórios anuais poderia sugerir um simples acumular de informações, sem que fosse efetivamente refletido o grande esforço de resolução das ocorrências. Assim, desde 2014 foi adicionado ao RERA o registo do ponto de situação das ocorrências de relatórios anteriores, anotando-se as ocorrências resolvidas, as que se mantêm ou agravaram.

Atendendo à diversidade de ocorrências, gravidade e urgência, envolvendo diferentes entidades com competências na sua resolução, e às limitações de meios, algumas situações, essencialmente menos graves/urgentes, podem transitar desde a avaliação anterior sem evolução ou resolução. Nestes casos, é registado o ponto de situação, e importa salientar que muitos correspondem a situações cuja resolução constitui competência de outras entidades ou de particulares.

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

EQUIPA

A avaliação do estado dos cursos de água envolveu vigilantes da natureza, técnicos superiores (incluindo diretor de serviços de ambiente de ilha), assistentes técnicos/operacionais e estagiários. O preenchimento dos formulários teve, sempre que necessário, apoio suplementar em gabinete de alguns técnicos (Tabela IV).

Tabela IV – Equipa envolvida na avaliação do estado das ribeiras e no preenchimento dos formulários.

Corvo	Rui Pimentel	Vigilante da Natureza
Faial	Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza
	Valter Medeiros	Vigilante da Natureza
Flores	Luís Cravinho	Vigilante da Natureza
	Luís Serpa	Vigilante da Natureza
	Osmar Medina	Estagiar L
Graciosa	Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
	Luís Aguiar	Vigilante da Natureza
Pico	Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
	Lídia Nogueira	Vigilante da Natureza
Santa Maria	Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
São Jorge	Diana Braga	Vigilante da Natureza
	Rui Sequeira	Diretor dos SASJ
São Miguel	Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
	Afonso Melo	Vigilante da Natureza
	Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
	António Furtado	Vigilante da Natureza
	António Melo	Vigilante da Natureza
	António Pavão	Assistente Operacional
	Bernardo Flor	Assistente Técnico
	David Teves	Vigilante da Natureza
	Fábio Pereira	Operativo
	Gualter Miguel	Operativo
	Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza
	João Feleja	Vigilante da Natureza
	José Ferreira	Vigilante da Natureza
	José Gouveia	Coordenador equipas operativas
	José Pimentel	Assistente Operacional
	Patrícia Costa	Assistente Técnico
	Kenny Alves	Vigilante da Natureza
Terceira	João Silva	Técnico Superior
	Paula Gil	Vigilante da Natureza

O presente relatório foi coordenado e elaborado pela Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território, da Direção Regional do Ambiente (Tabela V).

Tabela V – Equipa envolvida na elaboração do presente relatório.

Coordenação e relatório final	DSRHOT	
Suporte informático, sistema de registo e base de dados	José Machado Carlos Medeiros Patrícia Costa	Worktim Técnico Superior Assistente técnico
Suporte em Sistemas de Informação Geográfica	Sandra Mendes	Técnica Superior
Elaboração e Revisão do relatório	Carlos Medeiros Dina Medeiros Raquel Cymbron Sandra Mendes Renato Verdadeiro	Técnico Superior Diretora de Serviços Técnica Superior Técnica Superior Técnico Superior
Apoio técnico e avaliação das situações	José Gouveia Andrade	Hidrometrista Especialista Principal

EXTENSÃO AVALIADA

Foram avaliadas ribeiras em todas as ilhas, embora com estratégias diversas de avaliação. Os Serviços de Ambiente de algumas ilhas optaram por vistorias sistemáticas à maioria dos cursos de água. Noutras ilhas, as avaliações foram dirigidas a locais tradicionalmente problemáticos, e noutras ainda em resposta a reclamações específicas nesta matéria.

O presente relatório abrange 296 registos efetuados entre setembro de 2016 e setembro de 2017 (Tabela VI), respeitantes a 202 novos levantamentos (relatórios) e 94 avaliações do ponto da situação relativamente a formulários anteriores (histórico).

Tabela VI – Formulários/registos submetidos em 2017

Ilha	Relatórios	Histórico
Corvo	10	
Faial	2	6
Flores	5	5
Graciosa		6
Pico		11
Santa Maria		6
São Jorge	1	11
São Miguel	174	42
Terceira	10	7
TOTAL	202	94



A avaliação realizada envolveu cerca de 428 km de extensão de ribeiras (304 km de novas avaliações e cerca de 124 km de avaliações do ponto da situação relativo aos troços com ocorrências). No total, a avaliação feita em 2017 (novos formulários e histórico) envolveu 138 bacias hidrográficas distintas.

AVALIAÇÃO GERAL

Como referido acima, a estratégia de avaliação variou entre as ilhas, com reflexo na abrangência dos locais avaliados. Na Tabela VII, constata-se que em seis ilhas foram apresentados novos formulários, dos quais 53% registaram ocorrências. Destaca-se a inexistência de ocorrências nos troços avaliados nas ilhas do Corvo e Terceira. Salienta-se ainda que na avaliação mais sistemática realizada na ilha de São Miguel, em 42,5% dos troços percorridos não existiram ocorrências a registar, percentagem bastante superior à de anos anteriores (26% em 2015, 7% em 2016).

Tabela VII – Formulários de 2017 com ocorrências.

Ilha	Com ocorrências	Sem ocorrências	Total Ilha
Corvo		10	**10**
Faial	2		**2**
Flores	5		**5**
Graciosa			
Pico			
Santa Maria			
São Jorge	1		**1**
São Miguel	100	74	**174**
Terceira		10	**10**
TOTAL	**108**	**94**	**202**



Na Tabela VIII é possível constatar que o número de ocorrências relatadas no presente ano é um dos menores dos últimos anos, embora o número total de relatórios se mantenha dentro da média anual (179, numa média anual de 205). A proporção relativa aos diferentes graus de gravidade atribuídos manteve-se sensivelmente a mesma que nos anos anteriores, embora com um ligeiro aumento nas categorias de maior gravidade.

Tabela VIII – Gravidade das ocorrências, por ilha (dados de 2013 a 2017)

Ilha	Pouco Grave					Médio					Grave					Muito Grave					Total Ilha				
ano	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Corvo																									
Faial	3	1		1		7	4		1		2	3			1		2			1	12	10		2	2
Flores		11	20	39	8		7	9	15	6				4					1			18	29	59	14
Graciosa	3	12	1			2	10				1	4									6	26	1		
Pico						22	6	3	2		4	2	3	1		2	2	2			31	10	8	3	
Santa Maria						14	56	1				2									14	59	1		
São Jorge	4	1	5	1		7					7	1	3		1	3					21	2	8	1	1
São Miguel	41	23	13	9	18	156	80	101	113	71	12	11	22	74	63		1	5	13	10	209	115	141	209	162
Terceira	1	3	5	1		6	3	5	12		4	1	2	19		5		2			16	7	14	32	
Totais	55	51	44	51	26	214	166	119	143	77	34	25	30	98	65	10	5	9	14	11	309	247	202	306	179











São consideradas neste quadro apenas as ocorrências às quais foi atribuído grau de gravidade nos formulários preenchidos.

Relativamente às situações reportadas no RERA (inclui situações reportadas entre 2015 e 2017), constata-se que um elevado número de situações foi resolvido por parte dos serviços afetos à SREAT (Tabela IX). Estes dados resultam da análise de 83 formulários de ponto da situação apresentados em 2017, embora no ano anterior tenham sido apresentados 182 relatórios com ocorrências.

Não obstante, entre as situações relatadas anteriormente e revistas em 2017, e da análise dos formulários de ponto da situação, verifica-se que cerca de metade se mantêm, sendo de salientar que várias situações constituem responsabilidades municipais e/ou particulares. Por outro lado, há encaminhamento às equipas operativas da DSRHOT quando são locais da sua responsabilidade e é possível intervencionar com os meios e recursos existentes.

Tabela IX – Ponto da situação em 2017 das ocorrências registadas no RERA (contagem de relatórios).

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SREAT/DRA	Outros			
Faial	6					**6**
Flores	1	3	1		1	**6**
Graciosa	5		1			**6**
Pico	6	4	1			**11**
Santa Maria		4	2		1	**7**
São Jorge	7	4				**11**
São Miguel	17	27		2		**46**
Terceira	7					**7**
Total	**49**	**42**	**5**	**2**	**2**	**100**

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela VI

Nas ilhas das Flores e de Santa Maria foram identificadas situações, embora resolvidas (Serviços de Ambiente das Flores, e outras entidades, respetivamente), identificadas como recorrentes, pelo que merecem atenção frequente.

Na ilha de São Miguel, registou-se o agravamento de duas situações, uma de assoreamento, e outra de deposição de resíduos, ambas de gravidade média, tendo sido encaminhadas e resolvidas pelas equipas operativas da DSRHOT.

A submissão de formulários com ocorrências consideradas urgentes ou muito urgentes levou ao seu encaminhamento imediato para as entidades responsáveis pela resolução e/ou encaminhamento para as equipas operativas da DSRHOT. Nos dados apresentados, destaca-se que as equipas operativas da DSRHOT já contribuíram, à data do presente relatório, para a resolução das ocorrências mais graves identificadas em 23 dos relatórios reportados desde maio de 2017.

A maioria das ocorrências identificadas em 2017 (Tabela X) corresponde a assoreamentos, obstruções e a derrocadas, situações muitas vezes decorrentes do normal desenvolvimento

vegetal e da dinâmica fluvial, nomeadamente do transporte de caudais sólidos e que exigem manutenção regular.

Oito ocorrências correspondem a situações de instabilidade de infraestruturas, sejam muros de contenção ou passagens hidráulicas, que implicam a atenção e a manutenção por parte dos respetivos proprietários e/ou entidades responsáveis.

Uma percentagem significativa de ocorrências está relacionada com o depósito ou abandono de resíduos (27%), questões de falta de civismo e que podem implicar em última análise atentados à segurança de pessoas e bens quando abandonados em cursos de água. O depósito de resíduos, a descarga de águas residuais e a realização de obras em leitos e margens dizem respeito a ações perpetradas por cidadãos e/ou entidades diretamente lesivas à integridade e funcionalidade das correntes, com possíveis consequências para terceiros, podendo inclusivamente contribuir para a génese de algumas das restantes ou novas ocorrências.

Tabela X – Tipos de ocorrências identificadas em 2017.

Tipo de ocorrência	COR	FAI	FLO	GRA	PIC	SMA	SJO	SMI	TER	Total Tipo
Assoreamento/Obstrução			7					83		**90 (49%)**
Depósito de resíduos			1					48		**49 (27%)**
Derrocada			1					44		**45 (25%)**
Descarga de águas residuais			1					2		**3 (1,6%)**
Instabilidade de infraestrutura		2	3				1	2		**8 (4,4%)**
Instabilidade de talude natural		2	5					4		**11 (6%)**
Inundação								3		**3 (1,6%)**
Obras em leitos e margens										**0**
Outros			3					50		**53 (29%)**
Total Ilha		**2**	**14**				**1**	**166**		**183**

Nota: Há ocorrências que se enquadram simultaneamente em vários tipos. O número de ocorrências analisado neste quadro resulta naquelas às quais foi identificado o tipo de ocorrências nos formulários preenchidos.

Quanto à urgência de resolução (Figura 1), foram registadas ocorrências "Muito urgente" na ilha de São Miguel e Faial. No total regional de 2017, estas representam 5,6 % das ocorrências.



Figura 1 – Distribuição das prioridades de resolução resultantes da avaliação realizada em 2017.

A responsabilidade de resolução de ocorrências apresentada resulta do indicado nas avaliações no campo, sem prejuízo de eventuais revisões em algumas das situações concretas. Para a resolução das ocorrências identificadas em 2017 (Tabela XI), verifica-se em cerca de 77% das ocorrências, foi sugerida a intervenção da SREAT/DRA, associada aos trabalhos regulares de manutenção assegurados por esta Direção Regional.

Atendendo aos tipos de problemas identificados, verifica-se a sugestão frequente da resolução conjunta entre entidades e particulares, como no caso da ilha das Flores.

Das 28 ocorrências em que não foi determinada responsabilidade no levantamento de campo, a SREAT/DRA está a desenvolver esforços na resolução das situações de maior urgência, sendo posteriormente avaliada a responsabilidade das restantes, caso a caso.

Tabela XI – Responsabilidades de resolução das ocorrências identificadas em 2017. Os valores apresentados constituem o total das ocorrências com envolvimento proposto na resolução, mesmo conjunta. Entre parêntesis, são indicadas as ocorrências de competência atribuída exclusivamente a cada um dos tipos de intervenientes.

Ilha	Proprietários	Município	Rede Viária	SREAT/DRA	(não atribuída)	Total Ilha*
Corvo						
Faial	2 (0)	2 (0)				**2**
Flores	13 (1)	11 (1)		5 (0)		**14**
Graciosa						
Pico						
Santa Maria						
São Jorge		1 (1)				**1**
São Miguel	2 (2)	1 (1)		135 (135)	28	**166**
Terceira						
Total	**17** 9%	**15** 8%	**0** 0%	**140** 77%	**28** 15%	**183**

*** Atendendo às responsabilidades conjuntas indicadas, o total de ilha será tendencialmente menor que a soma das colunas e indica o número de ocorrências nas quais foi indicada responsabilidade de resolução. As percentagens correspondem ao total de ocorrências em que cada entidade/grupo de entidades terá responsabilidades, mesmo que partilhadas. As responsabilidades apresentadas correspondem às atribuídas nos levantamentos, sem prejuízo de validações posteriores a fazer caso a caso.**

Na maioria das ocorrências relatadas como de resolução "Muito Urgente", foi sugerida a intervenção da SREAT/DRA, o mesmo se passando na maioria das ocorrências classificadas como "Urgente", por se tratarem de situações enquadradas na manutenção regular dos cursos de água efetuada pela DSRHOT.

Durante o período da campanha de avaliação, sempre que foram identificadas ocorrências com prioridade de resolução elevada ("Urgente" ou "Muito Urgente"), foi feita a imediata comunicação direta às entidades com responsabilidades para a sua resolução.

Na sequência do presente relatório, será dado conhecimento das restantes situações a cada entidade, e será desenvolvido o planeamento anual da SREAT/DRA nesta matéria.

RERA 2012-2017

Em 2017, realizou-se a sexta campanha do RERA. Em 2012, o sistema de fichas e relatórios constituiu uma fase inicial, onde se identificaram diversas situações (em duas ilhas, foram apresentados relatórios por ilha, nas restantes, foram remetidas 216 fichas de ribeiras caracterizadas). Desde 2013, a estrutura de formulários foi adotada com alguns ajustamentos anuais, de forma a ser possível melhorar a qualidade da informação recolhida, o que contribui para uma análise e encaminhamento mais eficientes.

Apresenta-se abaixo uma síntese genérica de dados do RERA nas últimas cinco campanhas anuais (2013-2017):

Tabela XII – Síntese do RERA 2013-2017.

	2013-2017
Campanhas anuais	5
Observadores	54
Total Formulários	1610
Novos Formulários	1027
Histórico	583
Bacias Hidrográficas	285
Extensão avaliada	2123 km
Novos Formulários	1432 km
Histórico	691 km
Ocorrências	1264

APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO RERA

Os dados do RERA são sintetizados em seguida sob vários critérios de organização, nomeadamente:

Anexos	Conteúdo
Capítulos-síntese	Síntese dos principais resultados de cada ilha
ANEXO I	Listagem das ocorrências, organizadas por ilha, bacia hidrográfica e freguesia, com identificação da respetiva gravidade, prioridade de resolução e responsabilidade.
ANEXO II	Listagem dos relatórios sem ocorrências, organizados por ilha, bacia hidrográfica e freguesia, com identificação da extensão percorrida
ANEXO III	Formulários do RERA 2017 (Relatórios), ordenados numericamente
ANEXO IV	Contagem da gravidade das ocorrências por relatório, agrupada por ilha
ANEXO V	Formulários de ponto da situação do RERA 2017 (Histórico), ordenados numericamente
ANEXO VI	Cartas da avaliação feita em 2017, por ilha



Figura COR 1 – Extensão avaliada na ilha do Corvo em 2017. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Não foram identificadas ocorrências nos 13 km de ribeiras avaliadas nesta ilha (ANEXOS II e III).

Na ilha do Corvo, foi feita a avaliação regular anual de acordo com os anos anteriores, sendo apresentados os respetivos relatórios, novamente sem ocorrências a registar.



Figura FAI 1 – Extensão avaliada na ilha do Faial em 2017. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Na ilha do Faial foram apresentados dois formulários referentes a novas ocorrências e seis referentes ao ponto da situação de ocorrências reportadas em anos anteriores (ANEXOS II e III).

As ocorrências reportadas foram classificadas como sendo de resolução urgente e muito urgente Figura FAI 2), de resolução do município e proprietário de uma moradia. As mesmas já foram encaminhadas no sentido de informar os responsáveis, dada a sua gravidade.

Responsabilidade de resolução	
Proprietários	2
Município	2
Rede Viária	
SREAT/DRA	

Figura FAI 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas (duas ocorrências).

Relativamente à avaliação de ocorrências identificadas anteriormente, genericamente responsabilidade de outras entidades, mantêm-se por resolver (Tabela FAI I – Anexo V)

Tabela FAI I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
Faial	6					6

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

FLORES

5 relatórios 5 pontos da situação	5 troços com ocorrências	14 ocorrências



Figura FLO 1 – Extensão avaliada na ilha das Flores em 2017. É apresentada a carta referente às avaliações realizadas em anos anteriores.

Nos 5 relatórios referentes à ilha das Flores foram sinalizadas 14 ocorrências. Em geral, as ocorrências foram consideradas de gravidade média a baixa (Figura FLO 2). Uma ocorrência foi considerada de gravidade média, mas de resolução urgente, e está associada à estabilidade de um terreno particular (ANEXOS I e III).

Nestas ocorrências predominam assoreamentos/obstruções. As ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre diversas entidades, conforme se pode verificar no ANEXO I.

Na ilha das Flores foram apresentados 5 formulários de ponto da situação de ocorrências anteriores, reportando-se a resolução da maioria. Mantém-se uma situação por resolver, da responsabilidade conjunta do proprietário e do município.



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	13
Município	11
Rede Viária	
SREAT/DRA	5

Figura FLO 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.



Figura GRA 1 – Extensão avaliada na ilha Graciosa em 2017. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Na ilha Graciosa foi revisto o ponto da situação dos troços avaliados anteriormente (observações de 2013 e 2014). Verifica-se que estas, genericamente responsabilidade de outras entidades, mantêm-se por resolver (Tabela GRA I – Anexo V).

Tabela GRA I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
Graciosa	5		1			6

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

PICO

0 relatórios 11 pontos da situação	0 troços com ocorrências	0 ocorrências



Figura PIC 1 – Extensão avaliada na ilha do Pico em 2017. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Relativamente à avaliação de ocorrências identificadas anteriormente, cerca de metade foi resolvida (Tabela PIC I), porém 6 situações antigas ainda se encontram por resolver.

Tabela PIC I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SREAT/DRA	Outros			
Pico	6	4	1			11

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III



Figura SMA 1 – Extensão avaliada na ilha de Santa Maria em 2017. São apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Na ilha de Santa Maria foi revisto o ponto da situação em seis troços avaliados anteriormente, dando nota da sua resolução, quatro com recurso às equipas de trabalho afetas aos Serviços de Ambiente de Santa Maria, e duas por outras entidades (Tabela SMA I).

Tabela SMA I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
Santa Maria		4	2		1	7

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

SÃO JORGE

1 relatório 11 pontos da situação	1 troço com ocorrências	1 ocorrência



Figura SJO 1 – Extensão avaliada na ilha de São Jorge em 2017. Abaixo, são apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

No caso da ilha de São Jorge foi apresentado 1 relatório, no qual foi reportada uma ocorrência. Esta foi classificada como grave (Figura SJO 2) associada à instabilidade de uma infraestrutura. A responsabilidade de resolução é do município (ver ANEXOS I e III), o qual já foi informado e já assumiu a sua resolução em breve.

Responsabilidade de resolução	
Município	1

Figura SJO 2 – Urgência de resolução da ocorrência identificada.

Relativamente à avaliação de ocorrências identificadas anteriormente, quatro foram resolvidas pela SREAT/DRA, enquanto sete permanecem por resolver (Tabela SJO I), estas com competências atribuídas aos proprietários e/ou município.

Tabela SJO I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SREAT/DRA	Outros			
São Jorge	7	4				11

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III



Figura SMI 1 – Extensão avaliada na ilha de São Miguel em 2017. Abaixo, são apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Na ilha de São Miguel foram apresentados 174 relatórios, correspondentes maioritariamente a vistorias periódicas a troços extensos (mais de 150 metros). Em 42,5% dos relatórios, não havia ocorrências a relatar. Nos restantes foram atribuídos graus de prioridade a 162 ocorrências, dez das quais consideradas de resolução muito urgente (Figura SMI 2), e cinquenta e oito classificadas como urgentes, sendo as restantes enquadráveis na normal manutenção dos cursos de água (ANEXO III).



Responsabilidade de resolução	
Proprietários	2
Município	1
Rede Viária	0
SREAT/DRA	135
(não atribuída)	28

Figura SMI 2 – Urgência de resolução das ocorrências identificadas.

A maioria das ocorrências são problemas de assoreamento/obstrução e de derrocadas, embora ainda seja elevado o número de ocorrências relacionadas com o depósito de resíduos.

As ocorrências de maior urgência tiveram encaminhamento imediato, para notificação aos responsáveis pela sua resolução, incluindo o conhecimento das equipas operativas nos casos em que a SREAT/DRA assume a manutenção. A maioria das situações mais urgentes já se encontra resolvida pelas equipas operativas, estando alguma à data em resolução.

Parte das ocorrências registadas incluem a proposta de resolução conjunta entre diversas entidades, conforme se pode verificar no ANEXO I.

Tabela SMI I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
São Miguel	17	25		2		44

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

TERCEIRA

10 relatórios 7 pontos da situação	0 troços com ocorrências	0 ocorrências



Figura TER1 – Extensão avaliada na ilha Terceira em 2017. Abaixo, são apresentadas as cartas referentes às avaliações realizadas em anos anteriores.

Os relatórios referentes à ilha Terceira não identificam ocorrências. (ANEXO II).

Na ilha Terceira, foram apresentados 7 formulários de ponto da situação de ocorrências anteriores, as quais se mantêm (Tabela TER I).

Tabela TER I – Desenvolvimento das ocorrências registadas anteriormente.

Ilha	Mantém	Resolvido		Agravou	Recorrente	Total Ilha
		SRAA/DRA	Outros			
São Miguel	7					7

Nota: Há pontos da situação parciais, e resoluções conjuntas entre entidades, pelo que alguns totais são superiores ao número de formulários de histórico indicados na Tabela III

As responsabilidades pela resolução destas ocorrências variam entre Proprietários, Municípios, Rede Viária, e a SREAT/DRA.

ANEXO I

Ocorrências

O presente anexo constitui a listagem dos formulários com ocorrências, ordenados bacia hidrográfica e freguesia, com indicação da prioridade de intervenção e tipos de entidades responsáveis pela resolução.

São apresentados dados das bacias hidrográficas, conforme constantes dos Plano de Gestão da Região Hidrográfica Açores.

ANEXO I - Relatórios com ocorrências

Governo dos Açores

2017

RERA Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

Faial

HORTA

Bacia Hidrográfica Rib. de Flamengos

FAB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	44,00	58,20	77,00	91,30	106,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/775	Conceição (Horta)	Grave	Urgente	Proprietário(s) e Município
RERA/2017/774	Conceição (Horta)	Muito Grave	Muito Urgente	Proprietário(s) e Município

Flores

LAJES DAS FLORES

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

FLB35

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,30	10,10	14,10	17,20	20,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/575	Fazenda	Médio	Médio	Proprietário(s) e Município

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

FLB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,50	28,10	38,60	46,80	55,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s)
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Médio	Proprietário(s) e Município
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Médio	Médio	Proprietário(s) e Município
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Município
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e Município
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e Município
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Médio	Médio	Proprietário(s) e Município
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2017/659	Lajes das Flores	Pouco grave	Pouco urgente	Proprietário(s) e Município

Flores

SANTA CRUZ DAS FLORES

Bacia Hidrográfica Rib. da Fazenda

FLB10

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,30	7,40	10,30	12,60	15,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/574	Santa Cruz	Médio	Urgente	Proprietário(s), Município e SREAT
RERA/2017/574	Santa Cruz	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2017/574	Santa Cruz	Médio	Médio	Proprietário(s) e SREAT
RERA/2017/574	Santa Cruz	Médio	Urgente	Proprietário(s), Município e SREAT

São Jorge

CALHETA DE SÃO JORGE

Bacia Hidrográfica Rib. Seca

JOB9

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	16,50	22,30	30,40	36,70	86,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/758	Ribeira Seca	Grave	Urgente	Município

São Miguel

LAGOA

Bacia Hidrográfica Grota das Pedras

MIB28

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,70	3,40	4,40	5,10	5,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/764	Santa Cruz	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota do João Luís

MIB30

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,60	5,90	7,60	8,90	10,30	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/762	Santa Cruz	Grave	Urgente	SREAT

São Miguel

LAGOA

Bacia Hidrográfica Ribeira Seca

MIB48

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	8,00	10,30	12,00	13,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/763	Santa Cruz	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB29

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,40	4,30	5,60	6,50	7,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/765	Vila de Água de Pau	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira Santiago/Ferreiro

MIB78

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	18,30	23,30	30,00	35,20	40,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/766	Vila de Água de Pau	Grave	Urgente	SREAT

NORDESTE

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Caldeirões

MIB67

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	59,90	75,30	95,40	110,70	126,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/708	Achada	Grave		(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira do Cachaço

MIB68

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,00	25,10	31,80	36,90	42,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/714	Achadinha	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira das Coelhas

MIB106

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	38,70	49,10	57,00	65,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/713	Salga	Grave	Urgente	SREAT

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA32

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,40	5,50	7,10	8,30	9,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/732	Santana	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. de Sto. António

MIB61

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	42,70	53,40	67,50	78,30	89,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/728	Santo António de Nordestinho	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/728	Santo António de Nordestinho	Grave	Urgente	SREAT

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Grota das Amoreiras

MIB3

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,80	5,90	7,40	8,60	9,80	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/692	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/692	Ajuda da Bretanha	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota Grande

MIB4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,50	10,50	13,20	15,30	17,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/694	Ajuda da Bretanha	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota da Grotinha

MIB5

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,00	5,00	6,20	7,20	8,30	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/693	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/693	Ajuda da Bretanha	Médio	Médio	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB107

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,10	3,80	4,80	5,60	6,30	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/598	Candelária	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/598	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/598	Candelária	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota da Baldaia

MIB40

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	10,40	12,80	16,00	18,50	21,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/600	Candelária	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIB41

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,70	5,70	7,20	8,40	9,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/608	Candelária	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/608	Candelária	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/608	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/608	Candelária	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira do Ferreira

MIB81

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,40	7,90	9,90	11,50	13,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/599	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/599	Candelária	Grave	Urgente	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB82

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,70	9,70	11,20	12,80	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/602	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/602	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/602	Candelária	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIB84

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,30	5,30	6,60	7,70	8,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/606	Candelária		Médio	SREAT
RERA/2017/607	Candelária		Urgente	SREAT
RERA/2017/606	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/606	Candelária	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/606	Candelária		Médio	SREAT
RERA/2017/607	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/607	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/607	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/607	Candelária	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/607	Candelária	Grave	Médio	SREAT
RERA/2017/607	Candelária		Urgente	SREAT
RERA/2017/607	Candelária	Grave	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA76

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/759	Covoada	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota da Figueira

MIB33

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,30	10,30	12,90	15,00	17,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/761	Covoada	Grave	Urgente	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Grota do Brasil

MIB34

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,70	9,60	12,00	13,90	15,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/760	Covoada	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA77

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/595	Feteiras	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/595	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/592	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota das Lajes

MIB35

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,00	14,80	18,50	21,40	24,40	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/590	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota de Santa Luzia

MIB36

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,90	14,70	18,30	21,20	24,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/589	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/589	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/589	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB38

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,70	12,00	15,00	17,30	19,60	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/597	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/597	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB39

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,70	11,90	14,90	17,20	19,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/601	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/601	Feteiras	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/601	Feteiras	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota da Lombinha

MIB80

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,70	5,80	7,30	8,50	9,60	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/593	Feteiras	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/593	Feteiras	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA93

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,40	10,30	13,00	15,00	17,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/596	Ginetes			(não atribuído)
RERA/2017/596	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/596	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/596	Ginetes			(não atribuído)
RERA/2017/596	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/596	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/596	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/596	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB42

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,60	6,90	8,60	10,00	11,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/603	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Médio	Médio	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/603	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB43

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,00	2,50	3,20	3,70	4,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/605	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/605	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/605	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/605	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/605	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/605	Ginetes	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB45

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,40	7,80	9,90	11,40	13,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/612	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/612	Ginetes	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB46

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,00	16,10	20,10	23,30	26,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/613	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/611	Ginetes	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/611	Ginetes	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT
RERA/2017/610	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/610	Ginetes		Médio	SREAT
RERA/2017/613	Ginetes	Médio	Médio	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Grota das Camarinhas

MIB47

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,20	11,30	14,20	16,40	18,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/609	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/609	Ginetes	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA95

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/617	Mosteiros	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/616	Mosteiros	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/615	Mosteiros	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/615	Mosteiros	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/616	Mosteiros	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/616	Mosteiros	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota dos Milhafre

MIB8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,10	8,80	11,00	12,70	14,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/618	Mosteiros	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/618	Mosteiros	Grave		SREAT
RERA/2017/620	Mosteiros	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA98

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2017/690	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Loural/Lameiro

MIB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,80	9,80	11,40	13,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/687	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2017/687	Pilar da Bretanha	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Grota do Bilhão

MIB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,30	6,60	8,30	9,60	10,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/688	Pilar da Bretanha	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota de Água

MIB9

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,40	6,60	8,30	9,60	11,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/691	Pilar da Bretanha	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/691	Pilar da Bretanha	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/691	Pilar da Bretanha	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA102

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,80	3,50	4,40	5,10	5,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/695	Remédios	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/695	Remédios	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA103

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,30	5,40	6,80	7,90	9,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/656	Remédios	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/655	Remédios	Grave	Urgente	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB10

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,60	6,90	8,70	10,00	11,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/657	Remédios	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota das Lajes

MIB100

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,30	16,30	20,40	23,60	26,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/658	Remédios	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota dos Diogos

MIB11

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,30	7,80	9,80	11,30	12,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/654	Remédios	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA106

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,70	8,30	10,40	12,00	13,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/652	Santa Bárbara	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/652	Santa Bárbara	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/652	Santa Bárbara	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/652	Santa Bárbara	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota do Negro

MIB85

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,20	17,40	21,80	25,20	28,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/650	Santa Bárbara	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/650	Santa Bárbara	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/651	Santa Bárbara	Médio	Médio	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica Ribeira da Grancha

MIB86

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,40	3,00	3,80	4,40	5,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/653	Santa Bárbara	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA107

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	3,50	4,30	5,40	6,30	7,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/635	Santo António	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA37

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,50	14,30	18,00	20,80	23,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/623	Santo António	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota do Lopes

MIB12

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,50	14,20	17,70	20,50	23,20	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/639	Santo António	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/639	Santo António	Pouco grave	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota da Pipa

MIB6

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,50	1,80	2,30	2,70	3,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/636	Santo António	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/636	Santo António	Muito Grave	Muito Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota da Sardinha/Lugar

MIB7

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,20	15,10	18,80	21,70	24,70	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/638	Santo António	Grave	Urgente	SREAT

São Miguel

PONTA DELGADA

RERA/2017/638	Santo António	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/638	Santo António	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/637	Santo António	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/637	Santo António	Médio	Pouco urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Sete Cidades- Azul

MIE1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	51,40	63,20	78,80	90,80	103,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/604	Sete Cidades	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/614	Sete Cidades	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/614	Sete Cidades	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/604	Sete Cidades	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/604	Sete Cidades	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Grota do Morro

MIB13

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,60	8,20	10,30	11,90	10,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/581	Vila das Capelas	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2017/581	Vila das Capelas	Grave	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB87

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,10	37,30	46,80	54,00	61,50	Reduzido

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/584	Vila das Capelas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2017/585	Vila das Capelas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2017/585	Vila das Capelas	Médio	Médio	(não atribuído)
RERA/2017/584	Vila das Capelas	Grave	Urgente	(não atribuído)

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB57

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	4,10	5,10	6,50	7,60	8,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/707	Fenais da Ajuda	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica Ribeira Mato da Cruz

MIB92

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,10	42,70	54,00	62,60	71,40	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/711	Fenais da Ajuda	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. da Faleira

MIB102

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	23,00	28,80	36,40	42,10	48,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/702	Lomba da Maia	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. da Tranca

MIB105

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	41,20	51,60	65,10	75,30	85,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/701	Lomba da Maia	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. Funda

MIB91

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	36,30	45,60	57,80	67,10	76,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/710	Lomba da Maia	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira da Salga

MIB93

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	43,10	54,00	68,30	79,30	90,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/712	Lomba de São Pedro	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica Ribeira da Gorreana

MIB104

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,80	43,70	55,20	64,00	72,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/696	Maia	Médio	Médio	(não atribuído)

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica Ribeira Grande

MIB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	39,00	50,00	58,50	67,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/588	Matriz (Ribeira Grande)	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/621	Porto Formoso	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. do Chiqueiro

MIB51

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,50	38,40	48,80	56,80	64,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/642	Porto Formoso	Pouco grave	Médio	(não atribuído)
RERA/2017/642	Porto Formoso	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Foros

MIB88

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,80	28,60	36,30	42,20	48,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/594	Porto Formoso	Grave	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Seca

MIB98

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,00	34,20	43,90	51,40	59,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/587	Ribeira Seca	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Ribeira Seca

MIB98

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,00	34,20	43,90	51,40	59,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/583	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)
RERA/2017/583	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

RERA/2017/573	Santa Bárbara	Grave	Urgente	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica	Ribeira do Paiva					
MIB89	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,50	18,20	23,10	26,90	30,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/591	São Brás	Médio	Médio	(não atribuído)

VILA DA POVOAÇÃO

Bacia Hidrográfica	(nome desconhecido)					
MIB22	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,40	34,40	43,70	50,90	58,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/628	Água Retorta	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica	Ribeira Quente					
MIB114	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	116,50	146,10	184,70	214,10	244,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/682	Furnas	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/682	Furnas	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica	Rib. do Poiso dos Pombos					
MIB108	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	16,20	20,30	25,90	30,10	34,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/625	Povoação	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica	Rib. da Povoação					
MIB113	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/686	Povoação	Médio		SREAT
RERA/2017/686	Povoação	Médio	Médio	SREAT

São Miguel

VILA DA POVOAÇÃO

Bacia Hidrográfica — Rib. da Povoação

	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
MIB113	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/684	Remédios	Médio	Médio	SREAT

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica — (bacias agregadas)

	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
MIA51	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/679	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/680	Ponta Garça	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica — Ribeira da Vila

	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
MIB72	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,50	28,20	35,60	41,20	46,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/664	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/664	Ponta Garça	Grave	Urgente	Proprietário(s)
RERA/2017/664	Ponta Garça	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica — Rib. da Grancha

	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
MIB94	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,30	34,30	43,60	50,70	57,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/677	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/676	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/678	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/678	Ponta Garça	Grave	Urgente	SREAT

Bacia Hidrográfica — Rib. das Patas

	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
MIB95	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,80	12,20	15,40	17,80	20,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/663	Ponta Garça	Grave	Urgente	Proprietário(s)
RERA/2017/663	Ponta Garça	Médio	Médio	SREAT

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA54

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/665	Ribeira das Tainhas	Pouco grave	Pouco urgente	Município

Bacia Hidrográfica Ribeira das Tainhas

MIB97

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	39,20	49,10	62,10	71,90	81,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/668	Ribeira das Tainhas	Médio	Médio	SREAT

Bacia Hidrográfica Rib. Seca

MIB115

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	46,80	58,80	74,50	86,50	98,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/641	Ribeira Seca	Médio	Médio	SREAT
RERA/2017/643	Ribeira Seca	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/643	Ribeira Seca	Grave	Urgente	SREAT
RERA/2017/641	Ribeira Seca	Médio	Médio	(não atribuído)

Bacia Hidrográfica Rib. da Mãe de Água

MIB24

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	15,10	19,10	24,30	28,30	32,40	Elevado

Relatório	Freguesia	Gravidade	Prioridade	Responsabilidade
RERA/2017/645	São Miguel (Vila Franca do Campo)	Médio	Médio	SREAT

ANEXO II

RELATÓRIOS SEM OCORRÊNCIAS A REGISTAR

O presente anexo constitui a listagem dos formulários de avaliação em que não houve ocorrências a registar, com indicação da extensão percorrida.

São apresentados dados das bacias hidrográficas, conforme constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica Açores.

ANEXO II - Relatórios sem ocorrências

Governo dos Açores

2017

RERA Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

Corvo

VILA DO CORVO

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA3

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/753	Corvo	1220 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/752	Corvo	899 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA6

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,10	3,10	4,70	5,70	7,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/754	Corvo	653 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COA7

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/757	Corvo	1180 metros

Bacia Hidrográfica Rib. Entre Cancelas

COB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,20	1,80	2,60	3,00	4,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/749	Corvo	1734 metros

Corvo

VILA DO CORVO

Bacia Hidrográfica Rib. do Poço da Água

COB2

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,20	1,80	2,60	3,00	4,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/755	Corvo	1017 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

COB3

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,80	2,60	3,70	4,30	5,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/748	Corvo	1157 metros
RERA/2017/750	Corvo	1886 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Lapa

COB4

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	2,70	3,90	5,60	6,40	8,40	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/756	Corvo	1980 metros

Bacia Hidrográfica Rib. das Picadas

COB8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	1,30	2,00	2,90	3,30	4,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/751	Corvo	1448 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Caldeirões

MIB67

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	59,90	75,30	95,40	110,70	126,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida

São Miguel

NORDESTE

RERA/2017/716	Achada	1980 metros
RERA/2017/703	Achada	1025 metros
RERA/2017/704	Achada	365 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA29

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,30	10,50	13,40	15,70	18,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/733	Achadinha	1655 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira dos Caldeirões

MIB67

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	59,90	75,30	95,40	110,70	126,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/715	Achadinha	850 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira do Cachaço

MIB68

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,00	25,10	31,80	36,90	42,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/734	Achadinha	290 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA33

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	9,40	11,70	14,80	17,10	19,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/725	Algarvia	930 metros
RERA/2017/726	Algarvia	350 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira da Mulher

MIB59

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,40	43,00	54,30	63,00	71,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/724	Algarvia	4550 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA37

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,50	14,30	18,00	20,80	23,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/736	Lomba da Fazenda	195 metros
RERA/2017/744	Lomba da Fazenda	1314 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de João de Herodes

MIB10a

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	20,30	25,30	32,00	37,10	42,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/720	Lomba da Fazenda	540 metros

Bacia Hidrográfica Grota da Giesta

MIB63

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,00	17,50	22,10	25,70	29,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/740	Lomba da Fazenda	2370 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Araiado

MIB64

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	23,60	29,50	37,30	43,20	49,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/741	Lomba da Fazenda	1515 metros
RERA/2017/743	Lomba da Fazenda	965 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA40

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/739	Nordeste	935 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica	Grota da Cancela					
MIB65	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,80	16,00	20,30	23,60	27,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/737	Nordeste	485 metros
RERA/2017/738	Nordeste	570 metros

Bacia Hidrográfica	(nome desconhecido)					
MIB66	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,50	30,60	38,70	44,90	51,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/729	Nordeste	1015 metros

Bacia Hidrográfica	Rib. dos Moinhos					
MIB69	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	89,00	111,20	140,20	162,40	184,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/718	Nordeste	1275 metros

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA27	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/735	Salga	545 metros

Bacia Hidrográfica	Ribeira da Achada					
MIB110	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,60	30,70	38,70	44,90	51,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/731	Santana	445 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica Ribeira do Folhado

MIB58

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	18,30	22,90	28,80	33,40	38,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/730	Santana	840 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA34

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/722	Santo António de Nordestinho	1415 metros

Bacia Hidrográfica Rib. Despe-tequetesuas

MIB60

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	47,20	59,10	74,60	86,60	98,70	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/727	Santo António de Nordestinho	2275 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA35

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,30	9,10	11,60	13,40	15,30	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/723	São Pedro de Nordestinho	1035 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de Sto. António

MIB61

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	42,70	53,40	67,50	78,30	89,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/717	São Pedro de Nordestinho	900 metros
RERA/2017/721	São Pedro de Nordestinho	930 metros

São Miguel

NORDESTE

Bacia Hidrográfica	Ribeira de Água					
MIB62	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	28,70	35,80	45,20	52,50	59,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/719	São Pedro de Nordestinho	1055 metros

PONTA DELGADA

Bacia Hidrográfica	Grota do Bilhão					
MIB2	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,30	6,60	8,30	9,60	10,90	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/689	Pilar da Bretanha	705 metros

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA11 1	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,00	6,20	7,80	9,10	10,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/622	Santo António	190 metros

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica	Ribeira Grande					
MIB15	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	39,00	50,00	58,50	67,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/586	Conceição (Ribeira Grande)	2990 metros

Bacia Hidrográfica	Rib. da Tranca					
MIB10 5	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	41,20	51,60	65,10	75,30	85,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/700	Lomba da Maia	2490 metros

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica Rib. do Salto

MIB90

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	25,50	32,00	40,50	46,90	53,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/709	Lomba da Maia	1295 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira Mato da Cruz

MIB92

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	34,10	42,70	54,00	62,60	71,40	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/705	Lomba de São Pedro	1685 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira da Salga

MIB93

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	43,10	54,00	68,30	79,30	90,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/706	Lomba de São Pedro	1470 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB17

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	7,70	9,70	12,40	14,40	16,50	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/698	Maia	1130 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira da Cruz

MIB18

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,20	17,80	22,40	26,00	29,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/697	Maia	1455 metros

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica Grota da Giesta

MIB19

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,30	6,70	8,50	9,90	11,40	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/699	Maia	825 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira Grande

MIB15

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,90	39,00	50,00	58,50	67,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/769	Matriz (Ribeira Grande)	3875 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA8

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/644	Porto Formoso	1200 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira do Pico

MIB16

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	11,00	13,90	17,80	20,90	24,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/634	Porto Formoso	320 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Chiqueiro

MIB51

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	30,50	38,40	48,80	56,80	64,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/649	Porto Formoso	460 metros

São Miguel

RIBEIRA GRANDE

Bacia Hidrográfica	Rib. do Lime					
MIB52	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	16,10	20,30	26,00	30,30	34,80	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/648	Porto Formoso	300 metros

Bacia Hidrográfica	Ribeira dos Foros					
MIB88	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,80	28,60	36,30	42,20	48,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/633	Porto Formoso	650 metros

Bacia Hidrográfica	Ribeira dos Foros					
MIB88	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	22,80	28,60	36,30	42,20	48,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/768	São Brás	1235 metros

VILA DA POVOAÇÃO

Bacia Hidrográfica	Rib. do Faial da Terra					
MIB11 ?	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	98,60	123,10	155,10	179,70	204,50	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/626	Faial da Terra	5615 metros
RERA/2017/627	Faial da Terra	395 metros

Bacia Hidrográfica	Ribeira Quente					
MIB11 ?	PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
	Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	116,50	146,10	184,70	214,10	244,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/629	Furnas	310 metros
RERA/2017/683	Furnas	3525 metros

São Miguel

VILA DA POVOAÇÃO

RERA/2017/640	Furnas	1375 metros
RERA/2017/632	Furnas	1205 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Povoação

MIB112

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/619	Povoação	1460 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de Pelanes

MIB70

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,20	30,50	38,90	45,50	52,10	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/685	Povoação	1380 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB71

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	13,20	16,80	21,50	25,20	28,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/681	Povoação	430 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Povoação

MIB112

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	178,20	222,50	280,10	324,30	368,90	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/624	Remédios	3060 metros

Bacia Hidrográfica Ribeira Quente

MIB114

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	116,50	146,10	184,70	214,10	244,00	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/630	Ribeira Quente	5115 metros

VILA FRANCA DO CAMPO

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA64	PGRH-Acores Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/767	Água de Alto	1260 metros

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA51	PGRH-Acores Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/675	Ponta Garça	175 metros

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA52	PGRH-Acores Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/670	Ponta Garça	315 metros
RERA/2017/673	Ponta Garça	1695 metros
RERA/2017/647	Ponta Garça	185 metros
RERA/2017/672	Ponta Garça	990 metros
RERA/2017/671	Ponta Garça	920 metros

Bacia Hidrográfica	(bacias agregadas)					
MIA53	PGRH-Acores Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/661	Ponta Garça	1200 metros
RERA/2017/662	Ponta Garça	380 metros

Bacia Hidrográfica	Rib. Grande					
MIB10 1	PGRH-Acores Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
		32,80	41,10	52,00	60,30	68,70	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida

São Miguel

VILA FRANCA DO CAMPO

RERA/2017/660	Ponta Garça	1530 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Grancha

MIB94

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	27,30	34,30	43,60	50,70	57,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/674	Ponta Garça	1000 metros

Bacia Hidrográfica (bacias agregadas)

MIA54

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/666	Ribeira das Tainhas	695 metros
RERA/2017/667	Ribeira das Tainhas	965 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

MIB96

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	8,80	11,00	14,00	16,30	18,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/669	Ribeira das Tainhas	1045 metros

Bacia Hidrográfica Grota dos Novais

MIB23

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	10,40	13,10	16,70	19,50	22,30	Elevado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/646	Ribeira Seca	235 metros

Terceira

ANGRA DO HEROÍSMO

Bacia Hidrográfica Rib. de S. Roque

TEB1

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	17,80	23,70	31,60	37,80	44,20	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/772	Altares	5210 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Lapa

TEB24

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	24,00	31,60	41,90	49,80	58,10	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/770	Altares	4355 metros
RERA/2017/771	Altares	5730 metros

Bacia Hidrográfica (nome desconhecido)

TEB20

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/742	Feteira	8725 metros

Bacia Hidrográfica Grota do Tapete

TEA20

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)						

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/577	Porto Judeu	3970 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Testo

TEB19

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	17,90	23,50	31,00	36,90	43,00	Reduzido

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/578	Porto Judeu	5285 metros

Terceira

ANGRA DO HEROÍSMO

Bacia Hidrográfica Ribeira das Nove

TEB22

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	14,00	18,60	24,90	29,70	35,00	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/576	Santa Bárbara	3840 metros

Bacia Hidrográfica Rib. do Gato

TEB11

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	6,70	9,00	12,20	14,60	17,20	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/773	Serreta	2077 metros

Bacia Hidrográfica Rib. de Além

TEB13

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	5,50	7,30	9,80	11,80	13,90	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/746	Serreta	2880 metros

Bacia Hidrográfica Rib. da Lapa

TEB27

PGRH-Acores	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos	100 anos	Risco Cheia
Caudal Ponta de Cheia (m3/s)	12,40	16,60	22,40	26,90	31,60	Moderado

Relatório	Freguesia	Extensão percorrida
RERA/2017/747	Serreta	3340 metros

ANEXO III

FORMULÁRIOS

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários considerados no período de setembro de 2016 a setembro de 2017.

Os formulários apresentados correspondem aos formulários submetidos, embora tenham sido alvo de validação, pelo que foram feitas pequenas correções, nomeadamente em termos de erros de inserção de coordenadas, os quais estão representados em texto de cor azul. Os conteúdos podem ter sido reposicionados de forma a diminuir o número total de páginas, sem que tenha sido removido qualquer conteúdo dos mesmos.

No cabeçalho dos formulários de situações com desenvolvimentos posteriores, é indicada a referência da respetiva sequência.

Os formulários apresentam ligeiros ajustes de formatação que foram sendo introduzidos ao longo do ano 2017.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/573
Submetida	04-01-2017 14:19:34 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_108248_f_4_95070_ribeira camalhões.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira camalhões
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	4-1-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629450
Coordenadas Y/P - jusante	4183685
Coordenadas X/M - montante	629548
Coordenadas Y/P - montante	4183551

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629548
Coordenadas Y/P	4183551
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	madeira no leito da ribeira
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	queda e arrastamento de madeira

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Courela
Espigão
S/N
Figueiras
S/N
Erinha
RIBEIRA SECA
SANTA BÁRBARA
Camalhões
Pico da Erinha

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/574
Submetida	20-01-2017 12:01:11 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza
Luis Serpa	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Santa Cruz das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_109001_f_4_10873_Capturar.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Fazenda
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	18-1-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	659878
Coordenadas Y/P - jusante	4370490
Coordenadas X/M - montante	659843
Coordenadas Y/P - montante	4370442

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	659878
Coordenadas Y/P	4370490
Extensão afetada (metros)	20
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Outros
Descrição da ocorrência	Após reclamação do **Proprietário** em relativo a instabilidade do muro/talude na linha de água que confronta com a sua propriedade, na qual a distancia é de 5 metros para habitação mais próxima, estando esta a uma cota em relação a linha de água a cerca de 4 metros. O Sr. referiu que água da ribeira já levou parte de murro em pedra, deixando o talude natural sem proteção e com a água provocando erosão no talude, e que esta é uma ribeira que transporta um caudal significativo, e por vezes caudal solido. Com o exposto, o **Proprietário** mostra-se preocupado, com a instabilidade do muro/ talude temendo que as força das águas provoquem maior instabilidade do talude e consequentemente causando estragos nas habitações. No local podemos constar que realmente se confirma o descrito anteriormente pelo proprietário, mais se informa que a propriedade do Sr. é composta por 3 edifícios (moinhos de água recuperados) sendo que um destes fica a cerca de 5 metros da linha de água onde o talude que confronta com ribeira é igualmente o que suporta as fundações da habitação. Esta ribeira no local tem uma largura entre 2 a 3 metros e seu leito é completamente rochoso, com taludes de altura variável.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Identificado o proprietário

REGISTO FOTOGRÁFICO

Muro a Construir


Habitação
Habitação
Muro a construir
Material restante do muro

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão ao longo dos anos e consequente queda do talude.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	O proprietário disse que não tinha possibilidade de efetuar esta obra e pediu ajuda a este Serviço para apoio na execução da obra e sugere a construção de um muro de cimento armado com utilização de betão, pedra e armação em ferro para suporte das terras do talude. Evitando assim e sua erosão e salvaguardando as suas habitações.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de muro	20	1	2	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SREAT

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	659843
Coordenadas Y/P	4370442
Extensão afetada (metros)	20
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Erosão do muro/talude construído em pedra sobreposta na margem direita para proteção do terreno. Com a destruição deste muro este talude ficou exposto ás águas da ribeira consequentemente e ribeira escavou parte do terreno que confronta com a linha de água. Sendo este um terreno atualmente inculto, pois o constante galgamento das margens impossibilita a cultivo do mesmo.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	**Proprietário identificado**

REGISTO FOTOGRÁFICO


Resto do muro existente

Linha - Muro a construir
Limpeza vegetação
Terreno do Sr.

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Após reclamação do Sr. Clodoardo Tavares, e após nossa deslocação ao local o mesmo referiu que há alguns anos atrás existia um muro de pedra, que ao longo dos anos foi levado pela força das águas. Podemos observar que ainda existia a base deste muro, no entanto também verificamos que a água já tinha galgando o terreno e que já escavava para além de onde existia o muro de proteção do terreno. Também observamos qua na margem oposta deste terreno, existe um núcleo de árvores e canas que provocam um assoreamento e consequente desvio das águas para o terreno do Sr. Clodoardo.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	O proprietário sugere a construção de um muro de cimento armado com utilização de betão pedra e armação em ferro para suporte das terras do talude. Evitando assim e sua erosão e salvaguardando o seu terreno. Limpeza da vegetação e árvores da margem oposta.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de muro	20	1	2	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

Pisão
Baixa Vermelha
0 19 38 76 114 152 Meters
WGS 1984 Fuso 25
©Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Todos os direitos reservados | Ficha Técnica | Termos e Condições de Uso

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/575
Submetida	08-02-2017 11:00:00 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fazenda
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_112433_f_4_64335_Capturar.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Chamorra
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	7-2-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658142
Coordenadas Y/P - jusante	4361919
Coordenadas X/M - montante	658142
Coordenadas Y/P - montante	4361919

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a

descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	658142
Coordenadas Y/P	4361919
Extensão afetada (metros)	30
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Pequena Linha de água, que neste local fica encaixada no terreno com muros de pedra sobreposta em ambas as margens, altura destes entre 2 a 2,5 metros, com largura variável entre 1,5 a 2 metros do leito. Cerca de 2 metros do muro já desabou, estando eminente a queda de mais muro.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado - **Identificado**

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	instabilidade do muro, falta de remoção de raízes que aumenta a queda do muro.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Reposição de cerca de 2 metros de muro que já desabou e reforço dos restante muro nesta zona, o restante troço em causa deverá ser feito o corte raso das arvores existente no muro e remoção das raízes para evitar futuros problemas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de muro e reforço	4	1	2,5	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Proprietário, municipio dentro pedrimetro urbano

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Governo dos Açores
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
658142; 4361919
FAZENDA
Eira
F.E.D.E.R.
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR • Centro de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar
Av. Antero de Quental, n.º 9 C, 2.º Piso • 9500-160 Ponta Delgada • Telefone +351 296 206 700 • Fax +351 296 206 701 • E-mail: sram-cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:2 261
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/575
Submetida	08-02-2017 11:00:00 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fazenda
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_112433_f_4_64335_Capturar.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Chamorra
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	7-2-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658142
Coordenadas Y/P - jusante	4361919
Coordenadas X/M - montante	658142
Coordenadas Y/P - montante	4361919

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a

descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	658142
Coordenadas Y/P	4361919
Extensão afetada (metros)	30
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Pequena Linha de água, que neste local fica encaixada no terreno com muros de pedra sobreposta em ambas as margens, altura destes entre 2 a 2,5 metros, com largura variável entre 1,5 a 2 metros do leito. Cerca de 2 metros do muro já desabou, estando eminente a queda de mais muro.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado - **Identificado**

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	instabilidade do muro, falta de remoção de raízes que aumenta a queda do muro.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Reposição de cerca de 2 metros de muro que já desabou e reforço dos restante muro nesta zona, o restante troço em causa deverá ser feito o corte raso das arvores existente no muro e remoção das raízes para evitar futuros problemas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de muro e reforço	4	1	2,5	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Proprietário, municipio dentro pedrimetro urbano

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Governo dos Açores
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
658142; 4361919
FAZENDA
Eiras
F.E.D.E.R.
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR • Centro de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar
Av. Antero de Quental, n.º 9 C, 2.º Piso • 9500-160 Ponta Delgada • Telefone +351 296 206 700 • Fax +351 296 206 701 • E-mail: sram-cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:2 261
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/576
Submetida	13-03-2017 13:47:35 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_118601_f_4_19585_BH - Ribeira das Sete.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Sete
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	469098
Coordenadas Y/P - jusante	4282652
Coordenadas X/M - montante	471572
Coordenadas Y/P - montante	4284886

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Ribeira das Sete



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/577
Submetida	05-05-2017 14:19:15 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Judeu
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_126055_f_4_92686_BH - Grota do Tapete.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do Tapete
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-03-2013
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	489274
Coordenadas Y/P - jusante	4277599
Coordenadas X/M - montante	487334
Coordenadas Y/P - montante	4280481

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Grota do Tapete
485000.000
485500.000
486000.000
486500.000
487000.000
487500.000
488000.000
488500.000
489000.000
489500.000
4284000.000
4283500.000
4283000.000
4282500.000
4282000.000
4281500.000
4281000.000
4280500.000
4280000.000
4279500.000
4279000.000
4278500.000
4278000.000
4277500.000
4277000.000
4276500.000
Legenda
Altimetria_ter
Grota do Tapete
Bacias - Grota do Tapete
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26
0 250 500 750 1000 m

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/578
Submetida	05-05-2017 14:36:48 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Judeu
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_126067_f_4_72524_BH - Ribeira do Testo.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Testo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-03-2013
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	489541
Coordenadas Y/P - jusante	4277618
Coordenadas X/M - montante	489498
Coordenadas Y/P - montante	4282400

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Ribeira do Testo
486000.000 486500.000 487000.000 487500.000 488000.000 488500.000 489000.000 489500.000 490000.000 490500.000 491000.000 491500.000
4286500.000 4286000.000 4285500.000 4285000.000 4284500.000 4284000.000 4283500.000 4283000.000 4282500.000 4282000.000 4281500.000 4281000.000 4280500.000 4280000.000 4279500.000 4279000.000 4278500.000 4278000.000 4277500.000
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26
0 250 500 750 1000 m
Legenda
Altimetria_ter
Ribeira do Testo
Bacias - Ribeira do Testo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/581
Submetida	11-05-2017 15:18:47 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
kenny alves	vigilante natureza
josé ferreira	vigilante natureza
fabio pereira	operativo
gualter miguel	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	grota do morro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614224
Coordenadas Y/P - jusante	4189110
Coordenadas X/M - montante	612220
Coordenadas Y/P - montante	4188659

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612196
Coordenadas Y/P	4188623
Extensão afetada (metros)	6
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	raiz de grande porte no leito da ribeira NOTA - Não segue mapa em anexo devido a de momento exis��r problemas com o ArcMap. NOTA- Não segue registo fotográfico devido ao equipamento se encontrar avariado.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e remoção	6			

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612550
Coordenadas Y/P	4188954
Extensão afetada (metros)	entre as coordenadas 612550/4188954 e as coordenadas 614116/4189367
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	madeiras caídas no leito da ribeira
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/583
Submetida	18-05-2017 15:10:15 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
José Ferreira	Vigilante natureza
Fabio Pereira	Operativo
Gualter Miguel	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_126959_f_4_99880_Ribeira_do_vilão_MIB98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Vilão_MIB98
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629363
Coordenadas Y/P - jusante	4187031
Coordenadas X/M - montante	629454
Coordenadas Y/P - montante	4183687

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629221
Coordenadas Y/P	4184591
Extensão afetada (metros)	12m
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Derrocada de um muro com aproximadamente 3m de altura
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	construção do muro

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
construção do muro	12		3	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não


Ribeirinha
Santo António
Matriz
Lameiro
Serração
Pico da Multa
Pico Mocho
Ribeira Grande
Ponta das Praias
Bandejo
Morro do Rabo de Peixe
Freiras
Escadinha
Ramal
RIBEIRINHA
Gramas de Baixo
Gramas de Cima
Gramas
Caminhas
Biscoito
Carreira de Tiro
Praia do Rabo de Peixe
Morro de Baixo
Rego Esquerdo
Foros
RIBEIRA SECA
Santana
Pernada
Areeiro
Monte Frade
Morro do Meio
Almas
RIBEIRA GRANDE (MATRIZ)
Morro de Cima
Mafoma
Caminho Velho
Ponte da Telha
Fajãs
Poço do Cavalo
Courela
Canteis
RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO)
RABO DE PEIXE
Pico da Varanda
Pico Leitão
Pachas
Maranhão
Chavinha
Caldeiras
Pico Alto
Pico da Mediana
Pico Vermelho
Diogo
Santo do Cabrito
Pico da Madeira
Pico Arce
Courela
Espigão
Boa Vista
Corôa da Mediana
Casas Telhadas
SANTA BÁRBARA
Eirinha
Figueiras
Pico do Alho
Mata do Botelho
Camalhoas
Pico da Eirinha
Mata do Frade e Freira
Pico do Cordeiro

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/584
Submetida	18-05-2017 15:44:30 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo
Gualter Miguel	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_126960_f_4_64428_Grota_cadima_MIB87.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Cadima
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	616099
Coordenadas Y/P - jusante	4188341
Coordenadas X/M - montante	614089
Coordenadas Y/P - montante	4185721

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614255
Coordenadas Y/P	4185562
Extensão afetada (metros)	3
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore de grande porte a obstruir a linha de água.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e remoção	3			

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614725
Coordenadas Y/P	4185389
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	saca com restos animais abaixo da ponte
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	abandono de resíduos
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

Caminho do Marcelino
Marcelino
Rua da Republica
Pedras Negras
Rua do Barreto
Quinta do Navio
Porto dos Poços
Rua dos Poços
Poços
EIR 1-1ª - Rua do Rosário
EIR 1-1ª - São Vicente Ferreira
Rua do Navio
Bairro Padre Inácio
Beco do Quartelo
Rua da Igreja
Rua da Bela Mar
Caminho do Pereiro
Pereiro
Caminho da Lomba
Largo da Lomba
CAPELAS
Rua Nossa Senhora da Conceição
Canada da Eira
Canada Nova
Quinta Cruz do Pau
Pico do Boi
Caminho do Pereiro
Travessa da Atalhada
Rua do Meio
Rua dos Pasos
Rua do Outeiro
Portal do Vento
Quinta das Murtas
Quinta da Vigia
Rua da Atafona
Atafona
SÃO VICENTE FERREIRA
Canada do Caminho
Canada dos Cerrados
ARRIFES
Pico da Merlera
Canada da Achada
Estufas
Rua das Arrenquinhas
Arrenquinha
Canada da Carapaça
Canada do Forno
Rua da Igreja - EIR
Pico da Arrenquinha
Canada da Larga
Canada dos Barreiros

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/585
Submetida	19-05-2017 15:16:07 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo
Gualter Miguel	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Grota do Italiano
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	11-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614965
Coordenadas Y/P - jusante	4188186
Coordenadas X/M - montante	614380
Coordenadas Y/P - montante	4188024

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614380
Coordenadas Y/P	4188024
Extensão afetada (metros)	15
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Derrocada de madeira no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e remoção	15			

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614669
Coordenadas Y/P	4188203
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Muita vegetação a obstruir a linha de água entra as coordenadas 614669/4188203 e as coordenadas 614380/4188024
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e limpeza	500			

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/586
Submetida	23-05-2017 10:30:34 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Conceição (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127241_f_4_86798_ribeira_pernada_MIB15.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Pernada
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	630378
Coordenadas Y/P - jusante	4186441
Coordenadas X/M - montante	631938
Coordenadas Y/P - montante	4184409

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

RERA-Hist/2017/589
26-6-2017
Resolvido SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/587
Submetida	23-05-2017 10:52:31 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127246_f_4_39863_ribeira_tio_pedro_mib98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Tio Pedro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629334
Coordenadas Y/P - jusante	4185489
Coordenadas X/M - montante	630725
Coordenadas Y/P - montante	4184016

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630725
Coordenadas Y/P	4184016
Extensão afetada (metros)	2
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	dois sacos de lixo abandonado acima e abaixo da ponte.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Abandono de resíduos

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

Rua da Saúde
Ribeira Seca
Vencimento
Rua Antero de Quental
Rua do Bercito
Rego Esquerdo
Rua do Balcão
Rua Dr. Hermano da Silva Mota
Rua das 16 Portas
Rua das Freiras
Caninas
RIBEIRINHA
Foros
Pernadas
Areeiro
Monte Frade
RIBEIRA SECA
Morro do Meio
Morro de Cima
Rua da Saudade
Rua Nova
Almnhas
Mafoma
RIBEIRA GRANDE (MATRIZ)
Caminho Velho
Fonte da Telha
E.R. 27
Rua de Santa Bárbara
Poço do Cavalo
Courela
Rua Cipriano Lima Machado
Santa Bárbara
Caniças
RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO)
Maranhão
Chavinha
Rua Forel Dona Helena
Pico Letão
Pico da Mediana
Diogo
Rua do Meio
Pico Vermelho
Salto do Cabrito
Pico Arde
SANTA BÁRBARA
Courela
Rua do Biscoito
Corôa da Mediana
Figueiras
Rua do Outeiro
Elrinha
Camalhões

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/588
Submetida	23-05-2017 14:39:47 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
josé Ferreira	Vigilante natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Matriz (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127276_f_4_64078_R_grande_1_caldeiras.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das caldeiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	630469
Coordenadas Y/P - jusante	4187035
Coordenadas X/M - montante	632968
Coordenadas Y/P - montante	4184592

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	632968
Coordenadas Y/P	4184592
Extensão afetada (metros)	2000
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	vegetação e madeira nas margens e leito da linha de água. entre as coordenadas acima referidas e as coordenadas 631109/4186683
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza e corte vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e limpeza	2000			

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/589
Submetida	25-05-2017 10:02:34 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127438_f_4_68262_Grota de Santa Luzia, Feteiras.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota de Santa Luzia,Feteiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606504
Coordenadas Y/P - jusante	4184622
Coordenadas X/M - montante	608163
Coordenadas Y/P - montante	4185828

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606953
Coordenadas Y/P	4184780
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Resíduos agrícolas

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606573
Coordenadas Y/P	4184661
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	deposito de resíduos.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606502
Coordenadas Y/P	4184623
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Escalinha
Tamujal
Cerrado do Salto
B
Outeiro do Arco
Pico
Bardo
A
Romangos
Feteiras
Cerrado Gr
F.E.D.E.R.
Legenda
Estradas
Caminhos
Edifica do
Hidrografia
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 608574,5
Y = 4184416,3
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
WGS 1984 Fuso 26
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/590
Submetida	25-05-2017 10:29:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127442_f_4_58659_Grota das Lajes, Feteiras.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Lajes, Feteiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607081
Coordenadas Y/P - jusante	4184498
Coordenadas X/M - montante	608326
Coordenadas Y/P - montante	4185348

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608327
Coordenadas Y/P	4185347
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	deposito de resíduos, material lenhoso, Infestante encontrada no local, gunnera (Gigante).
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material lenhoso, remoção de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Outeiro do Arco
Pico
Bardo
B
Romangos
Feteiras
A
Cerrado Grande
F.E.D.E.R.
Legenda
Estradas
Caminhos
Edifica do
Hidrografia
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 608670,9
Y = 4183855,4
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
WGS 1984 Fuso 26
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/591
Submetida	25-05-2017 12:15:03 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127465_f_4_71124_Grota_orvalho.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do orvalho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639977
Coordenadas Y/P - jusante	4186731
Coordenadas X/M - montante	639968
Coordenadas Y/P - montante	4186405

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639968
Coordenadas Y/P	4186405
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	tronco de madeira no sentido da linha de água, arrastado pelas águas
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/592
Submetida	25-05-2017 12:16:50 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127455_f_4_60775_Grota162(feteiras).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira 162, Feteiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607304
Coordenadas Y/P - jusante	4184076
Coordenadas X/M - montante	607517
Coordenadas Y/P - montante	4184138

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607517
Coordenadas Y/P	4184138
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	crescimento normal de vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/593
Submetida	25-05-2017 14:30:50 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127471_f_4_12604_Grota Do Ramalho 450 (Feteiras).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Ramalho, Feteiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607423
Coordenadas Y/P - jusante	4184230
Coordenadas X/M - montante	608392
Coordenadas Y/P - montante	4184782

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608392
Coordenadas Y/P	4184782
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	deposito de resíduos, arvore caída
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Mau tempo e largada de lixo

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	remoção de resíduos e do material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608168
Coordenadas Y/P	4184682
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal sem manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Bardo
Romangos
B
Feteiras
Cerrado Grande
FETEIRAS
A
Vigário
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/594
Submetida	25-05-2017 14:59:49 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127486_f_4_15562_R_monizes.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Monizes_Foros
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638972
Coordenadas Y/P - jusante	4187129
Coordenadas X/M - montante	639271
Coordenadas Y/P - montante	4186703

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639253
Coordenadas Y/P	4186758
Extensão afetada (metros)	300
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Madeiras tombadas no leito da ribeira entre as coordenadas acima referidas e as coordenadas 639052/4186941
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e limpeza	300			

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/595
Submetida	25-05-2017 15:02:16 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	At

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127488_f_4_54751_Grota da Fonte 166 (Feteiras).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Fonte (166) Feteiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607936
Coordenadas Y/P - jusante	4183613
Coordenadas X/M - montante	608881
Coordenadas Y/P - montante	4184419

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607936
Coordenadas Y/P	4183613
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Deposito de resíduos agrícolas.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608094
Coordenadas Y/P	4183696
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa, resíduos agrícolas. Grota vizinha igual situação 608652-4184537
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Mau tempo, atividades agrícolas locais.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de vegetação, remoção de resíduos e material lenhoso

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Romangos
Cerrado Grande
Pico do Rochão
B
FETEIRAS
Vigário
A
RELVA
Ingleses
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/596
Submetida	01-06-2017 11:07:01 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127937_f_4_28821_Cordilhão da Fonte, (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Cordilhão da Fonte
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	601665
Coordenadas Y/P - jusante	4190072
Coordenadas X/M - montante	602246
Coordenadas Y/P - montante	4190673

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602246
Coordenadas Y/P	4190673
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Inundação a montante, carregou resíduos de uma lixeira a céu aberto ao longo da linha de agua
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602062
Coordenadas Y/P	4190330
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602265
Coordenadas Y/P	4190591
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Grande depósito de resíduos, com o volume de chuva e a acumulação de resíduos, o fluxo de agua saltou por uma afluente espalhando os resíduos no terreno de um **Proprietário identificado**. Este particular afirmou ainda em conversa que os operativos da secretaria no terreno, ao fazerem trabalhos de limpeza de resíduos queimaram resíduos perigosos como plásticos e pneus, tendo deixado o remanescente deposito de resíduos no local.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	**Proprietário identificado**

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Retirar material arbóreo, resíduos nocivos (ferros, material de construção, resíduos verdes) para prevenir nova escoada.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	
Descrição da ocorrência	Fotos da ocorrência anterior
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS
Descrição das possíveis causas das ocorrências
SOLUÇÕES
Tipo de intervenção
Local a intervir
Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/597
Submetida	01-06-2017 11:59:54 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_127946_f_4_10443_Grota do Biscoito n. 60 (Feteiras).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Biscoito n.º 60 (Feteiras)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605680
Coordenadas Y/P - jusante	4185280
Coordenadas X/M - montante	606392
Coordenadas Y/P - montante	4185959

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605898
Coordenadas Y/P	4185435
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606392
Coordenadas Y/P	4185959
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa e pequeno depósito de resíduos.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal de vegetação
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção de resíduos e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/598
Submetida	06-06-2017 09:25:46 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128246_f_4_81185_grota da lombinha n.º 55 (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Lombinha (55), Candelária
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603529
Coordenadas Y/P - jusante	4186513
Coordenadas X/M - montante	604236
Coordenadas Y/P - montante	4187136

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603529
Coordenadas Y/P	4186513
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Deposito de resíduos e vegetação densa.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte da vegetação e remoção de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603572
Coordenadas Y/P	4186538
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604236
Coordenadas Y/P	4187136
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído na linha de agua.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Mau tempo

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/599
Submetida	06-06-2017 09:47:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128249_f_4_28278_Grota do Ferreiro N.º 56 (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Ferreiro N.º 56 (Candelária)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604076
Coordenadas Y/P - jusante	4186327
Coordenadas X/M - montante	605267
Coordenadas Y/P - montante	4187173

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605267
Coordenadas Y/P	4187173
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza das madeiras

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604076
Coordenadas Y/P	4186327
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/600
Submetida	06-06-2017 09:58:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128254_f_4_63939_Grota da Baldaia n.º 57 (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Baldaia n.º 57 (Candelária)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604542
Coordenadas Y/P - jusante	4185931
Coordenadas X/M - montante	605279
Coordenadas Y/P - montante	4186881

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605280
Coordenadas Y/P	4186879
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Arvore caída no leito
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/601
Submetida	06-06-2017 10:14:58 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteiras
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128255_f_4_93414_Grota do Martins N.º 58 (Feteiras).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Martins N.º 58 (Feteiras)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	605073
Coordenadas Y/P - jusante	4185570
Coordenadas X/M - montante	605698
Coordenadas Y/P - montante	4186326

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605695
Coordenadas Y/P	4186325
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Material lenhoso e resíduos na linha de agua.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção de material arbóreo e limpeza de resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605132
Coordenadas Y/P	4185668
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605073
Coordenadas Y/P	4185570
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Deposito de resíduos e vegetação densa.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e remoção de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/572
29-08-2017 Resolvida
SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/602
Submetida	06-06-2017 10:43:17 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128258_f_4_17021_Grota Lomba D´Agua N 52 (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Lomba D´Agua N 52 (Candelária)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603279
Coordenadas Y/P - jusante	4186695
Coordenadas X/M - montante	604674
Coordenadas Y/P - montante	4187664

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604602
Coordenadas Y/P	4187640
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Arvore caída no leito da linha de água.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	intempéries.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604674
Coordenadas Y/P	4187664
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo, diverso.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603279
Coordenadas Y/P	4186695
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Deposito de resíduos, material arbóreo caído na linha de agua e vegetação densa
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de vegetação, resíduos e material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
GINETES
Socorro
Horta
CANDELÁRIA
Paraíso
Candelária
Canto Redondo
Mata da Coimbra
Lombinha
Abelheira
Pinheiro
Albinos
Risco
A
B
FETEIRAS
Ribeira do Ferreiro
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/603
Submetida	06-06-2017 11:47:26 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128270_f_4_29107_Grota da Tufe n.º 42 (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Tufe n.º 42 (Ginetes)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602294
Coordenadas Y/P - jusante	4188369
Coordenadas X/M - montante	603287
Coordenadas Y/P - montante	4188712

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602358
Coordenadas Y/P	4188341
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602294
Coordenadas Y/P	4188369
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	vegetação densa.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603042
Coordenadas Y/P	4188574
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	resíduos e material lenhoso na linha de agua
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	remoção de resíduos e material lenhoso

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603367
Coordenadas Y/P	4188753
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603647
Coordenadas Y/P	4188822
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/604
Submetida	06-06-2017 12:19:41 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Sete Cidades
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128280_f_4_32446_Grota dos Romanos (Sete Cidades).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Romanos (Sete Cidades)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604976
Coordenadas Y/P - jusante	4191154
Coordenadas X/M - montante	605007
Coordenadas Y/P - montante	4192260

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604721
Coordenadas Y/P	4192100
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito da linha de agua.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604700
Coordenadas Y/P	4192033
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Arvore caída, deposito de resíduos. assoreamento da linha de agua
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	remoção do material obstruente da linha de agua.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	605007
Coordenadas Y/P	4192260
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/605
Submetida	06-06-2017 14:08:48 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128296_f_4_40709_Grota do Serrado N.º 44 (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Serrado N.º 44 (Ginetes)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602565
Coordenadas Y/P - jusante	4187992
Coordenadas X/M - montante	603774
Coordenadas Y/P - montante	4188705

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602565
Coordenadas Y/P	4187992
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material lenhoso no leito (árvore)
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603042
Coordenadas Y/P	4188389
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603774
Coordenadas Y/P	4188705
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Árvores caídas e vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção/limpeza de material arbóreo e a vegetação das margens.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Lomba de Cima
Chã da Horta
B
GINETES
Queiros
Lomba dos Gagos
A
Socorro
CANDELÁRIA
Horta
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/606
Submetida	06-06-2017 14:25:12 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128298_f_4_71192_Grota N.º 49 (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 49 (Candelária)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603081
Coordenadas Y/P - jusante	4186917
Coordenadas X/M - montante	603541
Coordenadas Y/P - montante	4188013

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603309
Coordenadas Y/P	4187473
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material lenhoso caído na linha de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603587
Coordenadas Y/P	4188026
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa nas margens
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/569
31-08-2017 Resolvida
SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/607
Submetida	06-06-2017 14:45:52 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128302_f_4_23981_Grota Grande (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Grande (Candelária)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603081
Coordenadas Y/P - jusante	4186917
Coordenadas X/M - montante	604206
Coordenadas Y/P - montante	4188388

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604230
Coordenadas Y/P	4188388
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído e vegetação densa nas margens
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material arbóreo obstruente, limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604230
Coordenadas Y/P	4188348
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	derrocada com queda de material lenhoso
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	remoção de material arbóreo desobstrução da linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603744
Coordenadas Y/P	4187815
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	varias arvores caídas nas margens e no leito da grota.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603081
Coordenadas Y/P	4186917
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Árvores caídas e depósitos de resíduos
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
GINETES
Lomba dos Gagos
Socorro
CANDELÁRIA
Horta
Candelária
Paraíso
Tabeleiro
Canto Redondo
Mata da Coimbra
Lombinha
Pinheiro
A
B
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/570
24-08-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/608
Submetida	06-06-2017 14:58:41 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Candelária
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128304_f_4_52375_Grota N.º 51 (Candelária).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 51 (Candelária)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603147
Coordenadas Y/P - jusante	4186831
Coordenadas X/M - montante	604657
Coordenadas Y/P - montante	4188062

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603147
Coordenadas Y/P	4186831
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604657
Coordenadas Y/P	4188022
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas no leito da linha de água.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/574
04-09-2017 Resolvida
SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/609
Submetida	06-06-2017 15:47:13 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128308_f_4_10215_Grota das Camarinhas N.º 36 (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Camarinhas N.º 36 (Ginetes)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	31-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	601443
Coordenadas Y/P - jusante	4190728
Coordenadas X/M - montante	602863
Coordenadas Y/P - montante	4191634

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602162
Coordenadas Y/P	4190966
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Arvores caídas no leito
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602227
Coordenadas Y/P	4191024
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602325
Coordenadas Y/P	4191100
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Leito da linha de água obstruído
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e remoção do material arbóreo obstruente da linha de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602811
Coordenadas Y/P	4191642
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída sobre o leito
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602863
Coordenadas Y/P	4191634
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material lenhoso a obstruir o leito da linha de agua
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Escalvado
Lomba do Vasco
MOSTEIROS
Preguiça
Várzea
B
Espigão Alto
GINETES
Piquinhos
Pico das Camarinhas
A
Fonte do Sapateiro
Arrendamento
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/610
Submetida	06-06-2017 16:21:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128315_f_4_98288_Grota do Sapateiro _Fonte do Sapateiro (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Sapateiro _Fonte do Sapateiro (Ginetes)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602071
Coordenadas Y/P - jusante	4188942
Coordenadas X/M - montante	602957
Coordenadas Y/P - montante	4190573

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602575
Coordenadas Y/P	4190125
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602954
Coordenadas Y/P	4190568
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
MOSTEIROS
Espigão Alto
Ponta da Ferraria
Pico das Camarinhas
Piquinhos
Cumeeiras
Fonte do Sapateiro
B
Arrendamento
Caldeira Seca
SETE CIDADES
Moio
Topo
Cascalho Negro
Pico do Faial
GINETES
Ginetes
São Sebastião
Lomba de Cima
Chã da Horta
A
CANDELÁRIA
Queiros
Lomba dos Gagos
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/611
Submetida	08-06-2017 09:38:39 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128436_f_4_23668_Grota de São Sebastião (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota de São Sebastião (Ginetes)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602178
Coordenadas Y/P - jusante	4189081
Coordenadas X/M - montante	602761
Coordenadas Y/P - montante	4189548

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602761
Coordenadas Y/P	4189548
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvore caída sobre o leito
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/571
27-08-2017 Resolvida
SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/612
Submetida	08-06-2017 10:09:42 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128437_f_4_51040_Ribeira das 3 Grotas N.º 41 (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das 3 Grotas N.º 41 (Ginetes)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602158
Coordenadas Y/P - jusante	4188659
Coordenadas X/M - montante	603209
Coordenadas Y/P - montante	4189081

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602243
Coordenadas Y/P	4188663
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito, vegetação densa, assoreamento da linha de agua 20 m a montante destas coordenadas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e desassoreamento do material obstruente no leito e limpeza de vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603209
Coordenadas Y/P	4189081
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	deposito de resíduos e vegetação densa nas margens.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	remoção de resíduos e limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/567
11-09-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/613
Submetida	09-06-2017 09:38:39 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ginetes
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128522_f_4_33238_Grota N.º 40 (Ginetes).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota n.º 40, Ginetes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	602075
Coordenadas Y/P - jusante	4188941
Coordenadas X/M - montante	602964
Coordenadas Y/P - montante	4189438

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602964
Coordenadas Y/P	4189438
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal de época.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	602490
Coordenadas Y/P	4189365
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvores caídas no leito.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/585
22-09-2017
Resolvido SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/614
Submetida	09-06-2017 10:03:51 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Sete Cidades
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128526_f_4_34456_Grota do Inferno (Sete Cidades).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Inferno (Sete Cidades)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	608060
Coordenadas Y/P - jusante	4191970
Coordenadas X/M - montante	608500
Coordenadas Y/P - montante	4189266

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608493
Coordenadas Y/P	4189263
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Deposito de resíduos, material lenhoso
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de resíduos e corte e remoção do material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608330
Coordenadas Y/P	4190731
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/566
24-08-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/615
Submetida	09-06-2017 10:27:37 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128529_f_4_57095_Grota da Barraca N.º 32 (Mosteiros).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Barraca N.º 32 (Mosteiros)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603217
Coordenadas Y/P - jusante	4192585
Coordenadas X/M - montante	604131
Coordenadas Y/P - montante	4192148

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604131
Coordenadas Y/P	4192148
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Árvores caídas, deposito de resíduos
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603215
Coordenadas Y/P	4192585
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Grande deposito de resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Lombas
MOSTEIROS
A
B
Seara
SETE CIDADES
Escalvado
GINETES
Lomba do Vasco
Preguiça
Várzea
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/616
Submetida	09-06-2017 11:45:12 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128539_f_4_37823_Grota das Machadas N.º 28 (Mosteiros).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Machadas N.º 28 (Mosteiros)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603979
Coordenadas Y/P - jusante	4193363
Coordenadas X/M - montante	604160
Coordenadas Y/P - montante	4192996

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604157
Coordenadas Y/P	4192995
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604174
Coordenadas Y/P	4193069
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Árvore caída, Vegetação densa Derrocada a 20 m Montante da coordenada da ocorrência, assoreamento do leito.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	intempéries

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação, remoção de material arbóreo e desassoreamento da linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603988
Coordenadas Y/P	4193356
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvore caída sobre o leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Lombinha
Roca
Lombas
MOSTEIROS
A
B
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:5.074
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/617
Submetida	09-06-2017 11:59:29 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128542_f_4_21207_Grota da Lomba Grande N.º 30 (Mosteiros).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Lomba Grande N.º 30 (Mosteiros)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603391
Coordenadas Y/P - jusante	4193056
Coordenadas X/M - montante	603844
Coordenadas Y/P - montante	4192599

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	603832
Coordenadas Y/P	4192580
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Derrocada, assoreamento da linha de agua, vegetação densa
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de material arbóreo/vegetação e desobstrução da linha de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA/2017/618**
Submetida	09-06-2017 16:14:48 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128563_f_4_17258_Grota dos Milhafres N.º 455 (Mosteiros).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Milhafres N.º 455 (Mosteiros)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	604115
Coordenadas Y/P - jusante	4193918
Coordenadas X/M - montante	604220
Coordenadas Y/P - montante	4193295

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604220
Coordenadas Y/P	4193295
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída na margem na direita
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preven. va
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de en. dade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604587
Coordenadas Y/P	4193278
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída sobre o leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/619
Submetida	12-06-2017 10:09:28 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128689_f_4_15764_Ribeira dos Lagos (Povoação).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Lagos (Povoação)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654298
Coordenadas Y/P - jusante	4181227
Coordenadas X/M - montante	653981
Coordenadas Y/P - montante	4182309

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Areeiro
Ponte da Mata do Felício
Covinhas
Madeira Nova
Voltas
B
Moitas
Outeiro Grande
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
POVOAÇÃO
Ponte do Lombo das Vacas
Monte de Baixo
Lomba do Pomar
A
Pico Louro
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/620
Submetida	12-06-2017 10:24:35 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Mosteiros
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128695_f_4_32788_Grota do Tunel (Mosteiros).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Tunel (Mosteiros)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	603418
Coordenadas Y/P - jusante	4194136
Coordenadas X/M - montante	605269
Coordenadas Y/P - montante	4193467

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	604757
Coordenadas Y/P	4194034
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa nas margens da Ribeira.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal sem manutenção.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/621
Submetida	12-06-2017 10:48:23 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny	Vigilante natureza
Fabio	operativo
Junta de Freguesia Porto Formoso	

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128700_f_4_23224_bacia porto formoso.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do lugar
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638484
Coordenadas Y/P - jusante	4187017
Coordenadas X/M - montante	638498
Coordenadas Y/P - montante	4187002

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	638496
Coordenadas Y/P	4187010
Extensão afetada (metros)	30 m2
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	A junta de freguesia de Porto Formoso, informou o SASM da necessidade de efetuar uma limpeza na bacia de retenção, da Grota do lugar, situada na freguesia. A bacia encontra-se com areia e terra, quase no limite da sua carga.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Causas naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza da bacia, removendo a areia e terra.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não

Rua José do Canto
Rua Manuel da Ponte
Rua Padre João Botelho do Couto
Rua Francisco Machado Faria e Maia
Rua das Escolas
Canada Nova
Cachinho
SÃO BRÁS
Rua Nova
Rua dos Cabços
Rua do Coucinho
Rua Antonio Machado Faria e Maia
Canada das Courelas
Rua do Ramal
Quarteiras
PORTO FORMOSO
Canada do Meio
courela
Ponte do Valeiro

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/622
Submetida	13-06-2017 10:56:44 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128784_f_4_42026_Cordilhão da Casa do Monte (S.to Anónio).pdf
Nome(s) da ribeira	Cordilhão da Casa do Monte (Santo António)
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614218
Coordenadas Y/P - jusante	4189952
Coordenadas X/M - montante	614040
Coordenadas Y/P - montante	4189952

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/623
Submetida	13-06-2017 11:23:24 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128789_f_4_68308_Grota N. 70 (Santo António).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N. 70 (Santo António)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614139
Coordenadas Y/P - jusante	4190100
Coordenadas X/M - montante	612420
Coordenadas Y/P - montante	4189235

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614100
Coordenadas Y/P	4190140
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído na linha de água
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/624
Submetida	13-06-2017 12:10:20 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128792_f_4_81447_Ribeira dos Bispos (Nossa Sr.ª Remédios).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Bispos (Nossa Sr.ª Remédios)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655695
Coordenadas Y/P - jusante	4180587
Coordenadas X/M - montante	656698
Coordenadas Y/P - montante	4182597

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/625
Submetida	13-06-2017 12:31:04 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128796_f_4_32617_Ribeira Poiso dos Pombos (Povoação).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira Poiso dos Pombos (Povoação)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654319
Coordenadas Y/P - jusante	4179588
Coordenadas X/M - montante	653587
Coordenadas Y/P - montante	4181350

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	654199
Coordenadas Y/P	4179645
Extensão afetada (metros)	20
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Muro construído em betão com fundação erodida numa extensão de +/- 20 M de comprimento e um metro de altura.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries passadas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/626
Submetida	13-06-2017 14:25:23 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Faial da Terra
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128806_f_4_40614_Ribeira do Faial da Terra (Faial da Terra).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Faial da Terra (Faial da Terra)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	659124
Coordenadas Y/P - jusante	4178711
Coordenadas X/M - montante	659732
Coordenadas Y/P - montante	4182484

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:40.591

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/627
Submetida	13-06-2017 14:39:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Faial da Terra
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128807_f_4_48458_Grota da Lapa (Faial da Terra).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Lapa (Faial da Terra)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	6-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658975
Coordenadas Y/P - jusante	4178997
Coordenadas X/M - montante	659263
Coordenadas Y/P - montante	4179321

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Sanguinho
Arrendamento
Pico do Vento
Lapas
Burguete
Cerrado de Verão
Caminho do Pico
FAIAL DA TERRA
Rebentão
Pico
Ponte do Outeiro
Outeiro
ÁGUA RETORTA
B
A
Faial da Terra
Vale do Curral
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/628
Submetida	13-06-2017 14:52:23 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água Retorta
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128810_f_4_39298_Grota da Criação (Água Retorta).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Criação (Água Retorta)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	6-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661736
Coordenadas Y/P - jusante	4181168
Coordenadas X/M - montante	661396
Coordenadas Y/P - montante	4181754

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	661623
Coordenadas Y/P	4181310
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Verificado ao longo do percurso resíduos (pneu)
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRAA

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/629
Submetida	13-06-2017 15:02:48 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128811_f_4_60435_Ribeira das Funduras (Furnas).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Funduras (Furnas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650306
Coordenadas Y/P - jusante	4181627
Coordenadas X/M - montante	650497
Coordenadas Y/P - montante	4181811

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/630
Submetida	13-06-2017 15:13:20 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Quente
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128813_f_4_11337_Ribeira da Ribeira Quente (Ribeira Quente).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ribeira Quente (Ribeira Quente)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649931
Coordenadas Y/P - jusante	4177867
Coordenadas X/M - montante	650481
Coordenadas Y/P - montante	4181348

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:40.591

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/631
Submetida	13-06-2017 15:23:28 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128814_f_4_43418_Grota das Caldeiras (Furnas).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Caldeiras (Furnas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649578
Coordenadas Y/P - jusante	4182029
Coordenadas X/M - montante	648976
Coordenadas Y/P - montante	4182452

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não Existem ocorrências a relatar

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/632
Submetida	13-06-2017 15:37:28 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128818_f_4_74788_Ribeira do Salto do Fogo (Furnas).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Salto do Fojo (Furnas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648639
Coordenadas Y/P - jusante	4181884
Coordenadas X/M - montante	647816
Coordenadas Y/P - montante	4182257

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/633
Submetida	14-06-2017 09:06:43 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128865_f_4_97118_R_Lajes.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota das Lajes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638971
Coordenadas Y/P - jusante	4187133
Coordenadas X/M - montante	639009
Coordenadas Y/P - montante	4186597

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Ponte
Boa Viagem
Rua Nª Sª da Graça
Rua José do Canto
Faja
Rua Manuel da Ponte
Porto Formoso
Rua das Escolas
Rocha
Rua Nova
São Brás
Cerrado da Cova
Rua do Outeiro
Rua dos Ornelas
E.R. 1-1ª
Rua João Paulo II
MAIA
Travessa de Gorreana
Gorreana de Cima
Gorreana
Caminho do Pico
Rua do Alferes
São Brás
Rua da Igreja
Rua Direita
Rua das Fontes
Rua Nova Vazia
Quarteiras
Caminho do Mato
PORTO FORMOSO
Rua do Ramal
SÃO BRÁS
Ponte do Valeiro
E.R. 1-1ª
Ponte do Salto
Jardim
Ponte da Lombinha
Pereiro
Arrebentão

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/634
Submetida	14-06-2017 09:29:41 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_128869_f_4_15833_R_pico.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Pico
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	636660
Coordenadas Y/P - jusante	4187257
Coordenadas X/M - montante	636477
Coordenadas Y/P - montante	4187003

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Ladeira da Velha
Rua dos Moinhos
PORTO FORMOSO
Moinhos
Praia dos Moinhos
Carpinteira
D.E.S.
Chã das Fazendas
Ponte Nova
Engenho
Rua do Ramal

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/635
Submetida	16-06-2017 11:20:06 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129005_f_4_15891_Grota da Cruz n.º 74 (Sto António).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Cruz n.º 74 (Sto António)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613558
Coordenadas Y/P - jusante	4191743
Coordenadas X/M - montante	612176
Coordenadas Y/P - montante	4191079

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612176
Coordenadas Y/P	4191079
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa, madeiras caídas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza de material lenhoso e vegetação densa
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/584
15-09-2017
Resolvido SREAT-DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/636
Submetida	16-06-2017 11:40:41 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129007_f_4_59226_Grota da Pipa n.º 72 (Sto António).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Pipa n.º 72 (Sto António)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614109
Coordenadas Y/P - jusante	4191260
Coordenadas X/M - montante	612447
Coordenadas Y/P - montante	4190833

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612956
Coordenadas Y/P	4191105
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614111
Coordenadas Y/P	4191258
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	linha de agua obstruída por material de construção (entulho) e material lenhoso.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/583
31-08-2017
Resolvido SREAT-DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/637
Submetida	16-06-2017 12:00:50 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129009_f_4_45125_Grota do Rosário (Sto António).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Rosário (Sto António)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613752
Coordenadas Y/P - jusante	4191101
Coordenadas X/M - montante	612039
Coordenadas Y/P - montante	4190720

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612510
Coordenadas Y/P	4190750
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Depósito de resíduos (Pneus/sacos).
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Pneu no leito

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612040
Coordenadas Y/P	4190717
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Quebrada, material arbóreo caído
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/638
Submetida	16-06-2017 14:36:48 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129030_f_4_98817_Grota do Lugar _ Erva Má N.º 451 (Sto António).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Lugar _Erva Má N.º 451 (Sto António)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613773
Coordenadas Y/P - jusante	4190920
Coordenadas X/M - montante	612486
Coordenadas Y/P - montante	4190167

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612612
Coordenadas Y/P	4190232
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612870
Coordenadas Y/P	4190319
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito, resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção do material arbóreo e resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	61295
Coordenadas Y/P	4190341
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	assoreamento no leito, de madeiras, a cerca de 30-40m a montante existe um deposito de resíduos e material lenhoso caído no leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/639
Submetida	16-06-2017 15:21:38 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Afonso Melo	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129039_f_4_68297_Grota do Lopes (Sto António).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Lopes (Sto António)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614191
Coordenadas Y/P - jusante	4190578
Coordenadas X/M - montante	612516
Coordenadas Y/P - montante	4189879

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614109
Coordenadas Y/P	4190510
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Resíduos verdes (canas)
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612516
Coordenadas Y/P	4189880
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/640
Submetida	16-06-2017 15:48:52 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129050_f_4_35341_Ribeira de Nossa Senhora (Furnas).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Nossa Senhora (Furnas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648071
Coordenadas Y/P - jusante	4181568
Coordenadas X/M - montante	647265
Coordenadas Y/P - montante	4181886

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/641
Submetida	16-06-2017 16:19:31 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_129051_f_4_96120_Ribeira Seca (Ribeira Seca VFC).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca (Ribeira Seca VFC)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639191
Coordenadas Y/P - jusante	4175563
Coordenadas X/M - montante	639296
Coordenadas Y/P - montante	4176667

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639035
Coordenadas Y/P	4176009
Extensão afetada (metros)	20
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Fundações de um muro que suportam a margem direita adjacente ao terreno de uma moradia estão degradadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639248
Coordenadas Y/P	4176594
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído na linha de água
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/642
Submetida	20-06-2017 14:52:05 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130300_f_4_29943_r_chiqueiro_seca_salto_.jpg
Nome(s) da ribeira	ribeira chiqueiro salto seca
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	637444
Coordenadas Y/P - jusante	4187357
Coordenadas X/M - montante	637918
Coordenadas Y/P - montante	4186456

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	637960
Coordenadas Y/P	4186742
Extensão afetada (metros)	3
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Madeira tombada no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	corte remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	637940
Coordenadas Y/P	4186955
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	raiz arrastada pelas águas
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	causas naturais

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Ponte
Boa Viagem
Rua N.ª S.ª da Graça
Rua N.ª Sr.ª do Carmo
Rua José do Canto
Rua Manuel da Ponte
Rocha
Rua das Escolas
Porto Formoso
Cachinho
Rua Nova
Rua dos Cabos
Rua do Cachinho
Praia dos Moinhos
Rua dos Moinhos
Rua Vale Formoso
Moinhos
Carpinteira
Quarteiras
Canada do Maio
PORTO FORMOSO
Rua do Rabaçal
SÃO BRÁS
Chã das Fazendas
Goureia
Ponta do Vale Ilho
E.R. 1-1ª
Ponta Nova
Engenho
Ponta da Lombinha
Casa do Galo
Jardim
Junqueira
Fontes
RIBEIRINHA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/643
Submetida	20-06-2017 14:57:17 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130299_f_4_67800_Ribeira dos Moinhos, Afluente da R.Seca (Ribeira Seca).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Moinhos, Afluente da R.Seca (Ribeira Seca)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639146
Coordenadas Y/P - jusante	4176599
Coordenadas X/M - montante	638810
Coordenadas Y/P - montante	4177731

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639130
Coordenadas Y/P	4177203
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído na ribeira(1ºfoto), a 50m montante destas coordenadas existe outra situação igualde uma arvore caída no leito(2foto).
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	638956
Coordenadas Y/P	4177389
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	No percurso efetuado até as coordenadas dadas, foram encontradas varias ocorrências de madeiras caídas sobre o leito.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	Recursos Hídricos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/644
Submetida	20-06-2017 14:59:33 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130303_f_4_76591_R_lugar.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do lugar
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	20-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638536
Coordenadas Y/P - jusante	4187337
Coordenadas X/M - montante	638433
Coordenadas Y/P - montante	4186364

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Ponte
Boa Viagem
Rua Nª Sª da Graça
Rua José do Canto
Rua Nª Sª do Carmo
Faja
Rua Vale Formoso
Carpinteira
PORTO FORMOSO
Vila Formosa
Rua do Ramal
Ponte Nova
Engenho
Ponte do Salto
Pontas
Canada do Malo
Quarteiras
Porto Formoso
Rua das Escolas
Rua dos Cabos
Rua do Coqueirão
Rua Nova
Rua Nova
Cachinho
Rocha
São Bras
MAIA
Rua do Alecrim
Canada do Pico
E.R. 1-1ª
Rua João Paulo II
Rua Tomé Vaz Pereira
São Bras
Rua da Igreja
Rua Direita
Rua das Fontes
Courela
SÃO BRÁS
Ponte do Valeiro
E.R. 1-1ª
Ponte da Lombinha
Jardim
Arrebentão

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/645
Submetida	20-06-2017 15:29:16 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Miguel (Vila Franca do Campo)
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130310_f_4_54480_Ribeira dos Palames (São Miguel VFC).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Palames (São Miguel VFC)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638034
Coordenadas Y/P - jusante	4175272
Coordenadas X/M - montante	637685
Coordenadas Y/P - montante	4176998

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	637687
Coordenadas Y/P	4176488
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Foram encontradas madeiras caídas nas margens e leito, não havia cobertura de satélite sendo por isso coordenadas mais próximas conseguidas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	Recursos Hídricos
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/646
Submetida	20-06-2017 15:40:13 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130316_f_4_35330_Grota do Pico D'el Rei (Ribeira Seca).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Pico D'el Rei (Ribeira Seca)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	26-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	638793
Coordenadas Y/P - jusante	4176093
Coordenadas X/M - montante	638841
Coordenadas Y/P - montante	4176307

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/647
Submetida	20-06-2017 15:55:39 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130318_f_4_68672_Grota do Açôr (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Açôr (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642936
Coordenadas Y/P - jusante	4175686
Coordenadas X/M - montante	643022
Coordenadas Y/P - montante	4176096

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/648
Submetida	22-06-2017 12:46:34 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130305_f_4_21360_rib_lime_1.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Lime
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	636831
Coordenadas Y/P - jusante	4187254
Coordenadas X/M - montante	636866
Coordenadas Y/P - montante	4186978

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Praia dos Moinhos
Rua dos Moinhos
Rua dos Moinhos
Rua Vale Formoso
Rua da Ribeira Seca
Moinhos
PORTO FORMOSO
Carpinteira
Vila Formosa
Rua do Ramal
Rua do Ramal

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/649
Submetida	22-06-2017 12:52:00 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fábio Pereira	Operativo

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Porto Formoso
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130508_f_4_52038_afluente_chiqueiro.jpg
Nome(s) da ribeira	Afluente Ribeira do Chiqueiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	637716
Coordenadas Y/P - jusante	4187128
Coordenadas X/M - montante	637599
Coordenadas Y/P - montante	4186716

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Rua Nª Sª da Graça
Rua Nª Sª do Carmo
Rua José do Canto
Rua Manuel da Ponte
Rua Padre João Botelho de Couto
Rua das Escolas
Porto Formoso
Caminho das Gentes
Rua da Ribeira Seca
Rua Vale Formoso
Carpinteira
PORTO FORMOSO
Vila Formosa
Rua do Reinal
Quarteiras
Caminho do Meio
Ponte Nova
Engenho
Ponte do Salto

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/650
Submetida	28-06-2017 10:14:47 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130966_f_4_29856_Grota N.º 478 (Sta Bárbara).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 478 (Sta Bárbara)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612269
Coordenadas Y/P - jusante	4192850
Coordenadas X/M - montante	611290
Coordenadas Y/P - montante	4192075

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611622
Coordenadas Y/P	4192244
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído na linha de água, depósito de resíduos, 50 metros a jusante da coordenada mais arvores caídas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza e remoção do material arbóreo e resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611615
Coordenadas Y/P	4192219
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Material arbóreo e resíduos
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/651
Submetida	28-06-2017 10:47:17 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130980_f_4_58042_Grota do Negro (Sta Bárbara).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Negro (Sta Bárbara)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	612613
Coordenadas Y/P - jusante	4192648
Coordenadas X/M - montante	611617
Coordenadas Y/P - montante	4191537

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611617
Coordenadas Y/P	4191539
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore caída no leito da linha de água
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/652
Submetida	28-06-2017 11:10:27 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130987_f_4_88194_Grota do Paul N.º 76 (Sta Bárbara).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Paul N.º 76 (Sta Bárbara)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613096
Coordenadas Y/P - jusante	4192162
Coordenadas X/M - montante	611872
Coordenadas Y/P - montante	4191391

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611885
Coordenadas Y/P	4191375
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	613096
Coordenadas Y/P	4192162
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/653
Submetida	28-06-2017 11:30:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130993_f_4_38399_Grota da Roseira N.º 75 (Sta Bárbara).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Roseira N.º 75 (Sta Bárbara)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	613292
Coordenadas Y/P - jusante	4192038
Coordenadas X/M - montante	611187
Coordenadas Y/P - montante	4190569

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611186
Coordenadas Y/P	4190570
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Árvores caídas, vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries, e crescimento normal de época.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e limpeza de material arbóreo e limpeza da vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/586
22-09-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/654
Submetida	28-06-2017 12:28:54 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_130995_f_4_26667_Grota dos Diogos (Remédios da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Diogos (Remédios da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610516
Coordenadas Y/P - jusante	4194127
Coordenadas X/M - montante	609738
Coordenadas Y/P - montante	4192297

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610463
Coordenadas Y/P	4193493
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Material arbóreo, resíduos e vegetação. Situação mantem se do ano passado
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/655
Submetida	28-06-2017 14:55:55 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131009_f_4_28480_Grota N.º 466 (Remédios da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 466 (Remédios da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611009
Coordenadas Y/P - jusante	4193881
Coordenadas X/M - montante	601339
Coordenadas Y/P - montante	4193061

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609807
Coordenadas Y/P	4192594
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Resíduos Verdes/Plásticos .
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ação humana.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/656
Submetida	28-06-2017 15:52:35 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131018_f_4_73714_DSC02779.JPG
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 24 (Remédios da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611167
Coordenadas Y/P - jusante	4193938
Coordenadas X/M - montante	611013
Coordenadas Y/P - montante	4193565

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611013
Coordenadas Y/P	4193565
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/657
Submetida	28-06-2017 16:24:53 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131021_f_4_97247_Grota N.º 25 (Remédios da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 25 (Remédios da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611280
Coordenadas Y/P - jusante	4193779
Coordenadas X/M - montante	610611
Coordenadas Y/P - montante	4193121

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610611
Coordenadas Y/P	4193121
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Grande quantidade de resíduos, material arbóreo caído no leito
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	desassoreamento da linha de agua remoção e limpeza de madeiras e resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/658
Submetida	30-06-2017 10:35:52 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131148_f_4_13630_Grota das Lajes N.º 27 (Remédios da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Lajes N.º 27 (Remédios da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611655
Coordenadas Y/P - jusante	4193436
Coordenadas X/M - montante	610998
Coordenadas Y/P - montante	4193073

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	611017
Coordenadas Y/P	4193075
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa e resíduos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	resíduos provenientes de agropecuária e vegetação normal de época.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e remoção de resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/659
Submetida	04-07-2017 16:47:22 por Luis C. Serpa

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luís Serpa	TS
O. Franclim Medina	Estagiar L

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajes das Flores
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_131075_f_4_74011_Mapa.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Fundão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655950
Coordenadas Y/P - jusante	4361255
Coordenadas X/M - montante	657546
Coordenadas Y/P - montante	4360465

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	065662
Coordenadas Y/P	4360562
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Descarga de águas residuais
Descrição da ocorrência	Descarga de águas residuais provenientes de um curral de porco
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Particular

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Descarga de águas residuais provenientes de um curral de porco

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Identificar proprietário e comunicar de que se trata de uma infração

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	065660
Coordenadas Y/P	4360589
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Nesta antiga PH pedonal, existe assoreamento a montante e obstrução por um tronco de grande dimensão. Pode se observar no local que esta PH é parte de um caminho de pé posto que atravessa a Ribeira.

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	CM Lajes das Flores ou Junta de freguesia de Lajes das Flores

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Reduzida dimensão da ponte pedonal, falta de limpeza e manutenção, deposição de rochas e sedimentos a montante da PH.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Sugere-se a remoção do tronco e pedras de maior diâmetro a montante da PH.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	CM Lajes das Flores e/ou Junta de Freguesia

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	065656
Coordenadas Y/P	4360630
Extensão afetada (metros)	2
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na margem Esquerda da linha de água pode se observar uma árvore que se estende até ao leito da ribeira.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte da árvore em questão

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Proprietário e/ou Câmara Municipal ou junta de freguesia

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	065637
Coordenadas Y/P	4360997
Extensão afetada (metros)	1
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Árvore de grande porte parcialmente na margem e eleito da ribeira. Perigo de arrastamento, podendo cuasar instabilidade no talude da linha de água

Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Particular

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Provavelmente a queda de uma árvore que não foi totalmente retirada da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte do remanescente da árvore, com o intuito de impedir o seu arrastamento pela linha de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Proprietário e/ou Câmara Municiapal de Lajes das Flores

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	065622
Coordenadas Y/P	4361109
Extensão afetada (metros)	1
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	A jusante da PH, pode se verificar erosão na base do talude lateral da PH. A montante da PH verificou-se a deposição de resíduos de origem animal, restos de suíno e vísceras.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	PH da responsabilidade da Câmara Municipal de Lajes das Flores

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão provocada pela água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Consolidação da base do talude para evitar o aumento do buraco na do mesmo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Câmara Municipal de Lajes das Flores

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 6

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	656842
Coordenadas Y/P	4360480
Extensão afetada (metros)	15
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Esta ocorrência já foi tratada anteriormente na distribuição SGC0100/2013/12815. No local pode ser observar que em ambas as margens parte dos talude de pedra solta foram levados pela água, com maior incidência na margem esquerda(sentido de escoamento da água). Nesta margem o terreno por ter uma cota mais baixa que o terreno da margens direita, apresenta sinais de ser galgado pelas águas da linha de água em dias de maior pluviosidade. A existência de rochas de grande dimensões neste pequeno troço faz que a água também suba de nível. Pelo registo fotográfico que se observa na distribuição

	anteriormente referida pode se considerar que a situação não se agravou significativamente
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	**Proprietários identificados**

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Esta ocorrência encontra-se imediatamente a uma queda de água com aproximadamente 15 metros de altura. Após esta queda de água existe acumular de rochas e pedras de vários tamanhos, pelo que, em dia de maior pluviosidade, ás aguas galga a margem esquerda que se encontra desprotegida.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Foi considerado na distribuição que ..."será conveniente proceder a uma desobstrução do leito, promovendo a deslocação dos blocos rochosos para os limites das margens, consolidando a proteção das mesmas e, ao mesmo tempo, aumentando a secção de escoamento do leito."

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 7

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	656861
Coordenadas Y/P	4360463
Extensão afetada (metros)	4
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Corte de várias árvores que se encontravam no topo da talude de pedra (margem esquerda) e consequente deposito no leito da ribeira. Pode observar que os ramos e ramagem das árvores foram abandonados no leito da ribeira de pois de cortados, alegadamente pelo proprietário do terreno que confronta com a linha de água.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Alegadamente o proprietário do terreno na margem esquerda terá cortado a vegetação e abandonado no leito da Ribeira

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção dos ramos do leito da ribeira

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
remoção do material lenho do leito da ribeira	2	2	1	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	O proprietário ou na impossibilidade deste a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 8

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	065713
Coordenadas Y/P	4360426
Extensão afetada (metros)	2
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência	Erosão na base de uma talude da margem direita da linha de água, na proximidade de uma pequena PH da responsabilidade da Câmara Municipal.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privada

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão provocada pela água

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Consolidação da base, para evitar a continua erosão deste talude

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Consolidação da base do talude	1		0.5	

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Particular e/ou Câmara Muncipal

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

OCORRÊNCIA 9

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	065595
Coordenadas Y/P	4361255
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Neste ponto já foi feito um RERA em Agosto de 2016, a situação foi resolvida e fez -se o Histórico. Contudo nesta visita periódica veio-se a verificar nova acumulação de troncos no mesmo sitio.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado,

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de Limpeza de Vegetação a Montante

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção de vegetação a linha de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Corte e remoção de vegetação a linha de água	4	4	1	

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Municipio de Lajes das Flores e/ou Junta de Freguesia

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não


655 950, 4 361 255
(9)
Inicio
656 221, 4 361 109
(5)
656 372, 4 360 997
(4)
656 568, 4 360 630
(3)
656 609, 4 360 589
(2)
656 628, 4 360 562
(1)
656 842, 4 360 480
(6)
656 861, 4 360 463
(7)
657 136, 4 360 426
(8)
657 546, 4 360 465
Fim
Fundão
Ladeira grande
Calvário
Forcas
Telhal
Morros
Lajes das Flores

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/660
Submetida	05-07-2017 09:38:27 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131538_f_4_36725_Ribeira da Ponte da Ribeira Grande (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte da Ribeira Grande (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642838
Coordenadas Y/P - jusante	4175801
Coordenadas X/M - montante	643003
Coordenadas Y/P - montante	4176913

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/661
Submetida	05-07-2017 14:53:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131571_f_4_65104_Grota Henrique João (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Henrique João (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642424
Coordenadas Y/P - jusante	4175693
Coordenadas X/M - montante	642243
Coordenadas Y/P - montante	4176723

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/662
Submetida	05-07-2017 15:24:25 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131588_f_4_51199_Grota das Onze Águas (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Onze Águas (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642003
Coordenadas Y/P - jusante	4175791
Coordenadas X/M - montante	641996
Coordenadas Y/P - montante	4176156

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/663
Submetida	05-07-2017 16:04:16 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131593_f_4_57670_Ribeira das Patas (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Patas (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641566
Coordenadas Y/P - jusante	4175807
Coordenadas X/M - montante	641899
Coordenadas Y/P - montante	4176870

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	641881
Coordenadas Y/P	4176674
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Descarga de águas residuais
Descrição da ocorrência	Descarga de chorumes na margem esquerda para o leito da Rib. Proveniente de uma exploração bovina, esta situação já foi verificada no ano de 2015, em 2016 esteve resolvida.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	**Proprietário identificado**

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas
das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	641881
Coordenadas Y/P	4176674
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	50m a montante dessas coordenadas existe um assoreamento de madeiras, incluindo resíduos agropecuários no leito da Ribeira. ao longo percurso foram verificadas situações semelhantes de madeiras.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção de material arbóreo, limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/664
Submetida	06-07-2017 10:18:58 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131631_f_4_16520_Ribeira da Senhora da Vida (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Senhora da Vida (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641308
Coordenadas Y/P - jusante	4175757
Coordenadas X/M - montante	641316
Coordenadas Y/P - montante	4176787

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	641440
Coordenadas Y/P	4176058
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito da Ribeira, com plásticos resultantes de agropecuária conforme a primeira fotografia, ao longo o percurso foram encontradas mais situações idênticas, conforme a segunda fotografia.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Madeiras arrastadas pelos caudais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e remoção de material arbóreo e remoção de residuos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	641441
Coordenadas Y/P	4176402
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Descarga de águas residuais
Descrição da ocorrência	Desscarga de chorumes da margem direita para o leito da Ribeira,provenientes de uma exploração bovina adjacente na zona da Pacheca de Baixo, pertencente a **proprietário identificado**
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	641490
Coordenadas Y/P	4176493
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Madeiras caídas no leito da Ribeira, com assoreamento e obstrução da mesma, alguns resíduos provenientes de lavouras
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte, desassoreamento e limpeza de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	R. Hídricos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/665
Submetida	06-07-2017 11:12:41 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131647_f_4_77602_Grota do Dinis (Ribeira das Tainhas).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Dinis (Ribeira das Tainhas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640801
Coordenadas Y/P - jusante	4175625
Coordenadas X/M - montante	641159
Coordenadas Y/P - montante	4176377

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	Percuso
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa entre as coordenadas percorridas.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Junta de freguesia Ribeira das Tainhas

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/666
Submetida	06-07-2017 11:28:53 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131653_f_4_95385_Grota das Amoreiras (Ribeira das Tainhas).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Amoreiras (Ribeira das Tainhas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640606
Coordenadas Y/P - jusante	4175546
Coordenadas X/M - montante	640836
Coordenadas Y/P - montante	4176103

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/667
Submetida	06-07-2017 12:20:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante a Natureza
António Furtado	Vigilante a Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131661_f_4_51565_Grota da Galega da Igreja (Ribeira das Tainhas).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Galega da Igreja (Ribeira das Tainhas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640114
Coordenadas Y/P - jusante	4175817
Coordenadas X/M - montante	640646
Coordenadas Y/P - montante	4176561

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/668
Submetida	06-07-2017 13:47:06 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131665_f_4_46220_Ribeira das Tainhas (Ribeira das Tainhas).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Tainhas (Ribeira das Tainhas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639887
Coordenadas Y/P - jusante	4175711
Coordenadas X/M - montante	640366
Coordenadas Y/P - montante	4176996

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640366
Coordenadas Y/P	4176966
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Outros
Descrição da ocorrência	Derrube de árvores da margem direita.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/669
Submetida	06-07-2017 15:47:03 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira das Tainhas
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131676_f_4_98859_Grota Larga (Ribeira das Tainhas).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Larga (Ribeira das Tainhas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639535
Coordenadas Y/P - jusante	4175760
Coordenadas X/M - montante	639860
Coordenadas Y/P - montante	4176601

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/670
Submetida	06-07-2017 16:11:35 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131677_f_4_55147_Grota da Marçalina (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Marçalina (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643420
Coordenadas Y/P - jusante	4175515
Coordenadas X/M - montante	643309
Coordenadas Y/P - montante	4175791

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/671
Submetida	07-07-2017 10:57:56 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131729_f_4_59420_Grota da Demanda (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Demanda (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643444
Coordenadas Y/P - jusante	4175511
Coordenadas X/M - montante	643469
Coordenadas Y/P - montante	4176288

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/672
Submetida	07-07-2017 11:06:57 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131731_f_4_70969_Grota do Calvário (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Calvário (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643837
Coordenadas Y/P - jusante	4175468
Coordenadas X/M - montante	643641
Coordenadas Y/P - montante	4176300

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/673
Submetida	07-07-2017 11:15:59 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131733_f_4_37304_Grota do Funchal (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Funchal (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644043
Coordenadas Y/P - jusante	4176017
Coordenadas X/M - montante	643404
Coordenadas Y/P - montante	4177394

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/674
Submetida	07-07-2017 11:23:51 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131736_f_4_81769_Grota do Cagarro ou dos Castanheiros (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cagarro ou dos Castanheiros (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644392
Coordenadas Y/P - jusante	4176571
Coordenadas X/M - montante	644012
Coordenadas Y/P - montante	4177339

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/675
Submetida	07-07-2017 11:31:23 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131741_f_4_84885_Grota da Zabomba (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Zabomba (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644948
Coordenadas Y/P - jusante	4176609
Coordenadas X/M - montante	644837
Coordenadas Y/P - montante	4176738

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/556
16-08-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/676
Submetida	07-07-2017 11:46:09 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	Vigilante da Natureza
António Melo	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131746_f_4_51452_Grota das Courelas (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Courelas (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644195
Coordenadas Y/P - jusante	4176568
Coordenadas X/M - montante	643937
Coordenadas Y/P - montante	4176869

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	Percurso trilhado
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	R. Hídricos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Cerrado dos Montes
Roça da Figueira
Pico do Sousa
PONTA CARÇA
B
A
Moinho de Vento
Cancelinha
Senhora das Mercês
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/677
Submetida	07-07-2017 12:00:33 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131750_f_4_85618_Ribeira do Crancha (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Crancha (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644297
Coordenadas Y/P - jusante	4176563
Coordenadas X/M - montante	643737
Coordenadas Y/P - montante	4177852

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	644113
Coordenadas Y/P	4176890
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Madeiras caídas no leito da Ribeira, onde foram arrastadas pelas correntes de água. +/-50M das coordenadas das situações.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	R. Hídricos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/591
22-09-2017 Resolvida
SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/678
Submetida	07-07-2017 12:16:01 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131754_f_4_37233_Ribeira do Garcia (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Garcia (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644704
Coordenadas Y/P - jusante	4176586
Coordenadas X/M - montante	644648
Coordenadas Y/P - montante	4177703

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	644648
Coordenadas Y/P	4177703
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural Outros
Descrição da ocorrência	Madeiras caídas da margem direita para o leito da ribeira +/- 50M a Jusante das referidas coordenadas. Verificou-se ainda a necessidade de fazer limpezas de vegetação nas margens de algumas zonas
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	644551
Coordenadas Y/P	4177442
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	a montante da referida coordenada +/- 100 m, existe madeiras caídas com assoreamento no leito.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	ultimas intempéries

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/555
23-08-2017
Resolvida SREAT-DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/679
Submetida	07-07-2017 14:07:11 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131765_f_4_99377_Grota Fundas (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Fundas (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	645205
Coordenadas Y/P - jusante	4176706
Coordenadas X/M - montante	645157
Coordenadas Y/P - montante	4176918

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	Percurso trilhado
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	R. Hídricos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/587
15-09-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/680
Submetida	07-07-2017 14:23:53 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131767_f_4_81901_Grota do Espigão Morto (Ponta Garça).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Espigão Morto (Ponta Garça)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	645393
Coordenadas Y/P - jusante	4176745
Coordenadas X/M - montante	645388
Coordenadas Y/P - montante	4177234

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	645401
Coordenadas Y/P	4176972
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	No percurso efetuado verificou-se a necessidade de corte material lenhoso, no leito, detetou se ainda resíduos provenientes da agro pecuária.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/681
Submetida	07-07-2017 14:36:39 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131772_f_4_48678_Ribeira do Agrião (Povoação).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Agrião (Povoação)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	21-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651606
Coordenadas Y/P - jusante	4178671
Coordenadas X/M - montante	651441
Coordenadas Y/P - montante	4179012

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Saladinha
Bodes 1º
Pau Branco
Pedreira
Quintas
POVOAÇÃO
Cabouco
Agrião
RIBEIRA QUENTE
Pasto Agrião
B
Senhor dos Aflitos
A
Circos
Cumeeira
Cancela
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/682
Submetida	07-07-2017 15:45:35 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131782_f_4_98408_Ribeira das Furnas ou da Alegria (Furnas).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Furnas ou da Alegria (Furnas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650036
Coordenadas Y/P - jusante	4182033
Coordenadas X/M - montante	648649
Coordenadas Y/P - montante	4183219

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	649592
Coordenadas Y/P	4182905
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvores caídas no leito da Ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	648746
Coordenadas Y/P	4183333
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvore caída no leito da Ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/683
Submetida	07-07-2017 16:23:07 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Furnas
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131789_f_4_84916_Ribeira dos tombares_Amarela_Barracas_Sanguinhal (Furnas).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos tombares_Amarela_Barracas_Sanguinhal (Furnas)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650112
Coordenadas Y/P - jusante	4181901
Coordenadas X/M - montante	647876
Coordenadas Y/P - montante	4181221

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/684
Submetida	10-07-2017 10:23:01 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131920_f_4_80261_Ribeira do Pungar (Remédios, Povoação).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Pungar (Remédios, Povoação)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655054
Coordenadas Y/P - jusante	4179868
Coordenadas X/M - montante	655020
Coordenadas Y/P - montante	4182274

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	655216
Coordenadas Y/P	4181505
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvores caídas no leito da ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
LOMBA DE SÃO PEDRO
SALGA
ACHADINHA
LOMBA DA FAZENDA
NORDESTE
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
FURNAS
POVOAÇÃO
ÁGUA RETORTA
FAIAL DA TERRA
RIBEIRA QUENTE
B
A
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:40.591
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/685
Submetida	10-07-2017 10:37:36 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131924_f_4_82436_Ribeira dos Pelames (Povoação).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Pelames (Povoação)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654153
Coordenadas Y/P - jusante	4179202
Coordenadas X/M - montante	653445
Coordenadas Y/P - montante	4180036

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/686
Submetida	10-07-2017 10:55:04 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
João Sousa	Estagiário

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Povoação
Concelho	Vila da Povoação
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131928_f_4_50368_Afluente da Rib. dos Lagos, Lomba das Vacas (Povoação).pdf
Nome(s) da ribeira	Afluente da Rib. dos Lagos, Lomba das Vacas (Povoação)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	12-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653924
Coordenadas Y/P - jusante	4181887
Coordenadas X/M - montante	653248
Coordenadas Y/P - montante	4182499

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653762
Coordenadas Y/P	4182212
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvores de grande porte caída sobre o leito da Ribeira
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653296
Coordenadas Y/P	4182496
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvore de grande porte caída no leito da ribeira, proveniente da um deslizamento da margem direita, obstruindo o livre escoamento de águas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ultimas intempéries.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/687
Submetida	10-07-2017 11:42:59 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131934_f_4_25364_Grota do Loural (Pilar da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Loural (Pilar da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606060
Coordenadas Y/P - jusante	4194458
Coordenadas X/M - montante	606114
Coordenadas Y/P - montante	4193976

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606060
Coordenadas Y/P	4194458
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Resíduos (Frigorifico) e vegetação densa.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e remoção de resíduos. Corte de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606131
Coordenadas Y/P	4193990
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa nas margens
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência — Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/581
11-08-2017
Resolvido SREAT-DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/688
Submetida	10-07-2017 11:54:40 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131940_f_4_82392_Grota das Patas (Pilar da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Patas (Pilar da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606488
Coordenadas Y/P - jusante	4195243
Coordenadas X/M - montante	606699
Coordenadas Y/P - montante	4194497

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	606691
Coordenadas Y/P	4194512
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Derrocada sobre o leito proveniente da margem esquerda.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e remoção do material arbóreo caído da ribeira

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/689
Submetida	10-07-2017 12:04:20 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131944_f_4_31958_Grota da Areia (Pilar da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Areia (Pilar da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	606512
Coordenadas Y/P - jusante	4195482
Coordenadas X/M - montante	606654
Coordenadas Y/P - montante	4194925

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/690
Submetida	10-07-2017 12:13:28 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131945_f_4_32549_Grota N.º 442 (Pilar da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota N.º 442 (Pilar da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	4-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607190
Coordenadas Y/P - jusante	4196042
Coordenadas X/M - montante	607218
Coordenadas Y/P - montante	4195940

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607218
Coordenadas Y/P	4195940
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa no percurso trilhado
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/691
Submetida	10-07-2017 12:26:45 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pilar da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131946_f_4_71745_Grota D'Água N.º 13 (Pilar da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota D'Água N.º 13 (Pilar da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	
Data das ocorrências	4-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	607853
Coordenadas Y/P - jusante	4195958
Coordenadas X/M - montante	607102
Coordenadas Y/P - montante	4193447

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607111
Coordenadas Y/P	4193456
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607126
Coordenadas Y/P	4193682
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito da ribeira.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte do material lenhoso e desassoreamento da linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	607434
Coordenadas Y/P	4194589
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Outros
Descrição da ocorrência	Árvore atravessada
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/582
31-08-2017
Resolvido SREAT-DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/692
Submetida	10-07-2017 14:31:50 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131951_f_4_71903_Grota das Amoreiras (Ajuda da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Amoreiras (Ajuda da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	608573
Coordenadas Y/P - jusante	4195192
Coordenadas X/M - montante	608000
Coordenadas Y/P - montante	4193478

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608595
Coordenadas Y/P	4195184
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Árvores caídas sobre o leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608000
Coordenadas Y/P	4193478
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Amoreiras
PILAR DA BRETANHA
AJUDA DA BRETANHA
DIOS
REMÉDIOS
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/693
Submetida	10-07-2017 14:58:19 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131954_f_4_42874_Grota da Levada (AJuda da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Levada (AJuda da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	609179
Coordenadas Y/P - jusante	4195124
Coordenadas X/M - montante	608980
Coordenadas Y/P - montante	4194889

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609129
Coordenadas Y/P	4195015
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito da linha de água
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	608982
Coordenadas Y/P	4194890
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:5.074

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/694
Submetida	10-07-2017 15:12:43 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ajuda da Bretanha
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131961_f_4_17131_Grota Grande (Ajuda da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Grande (Ajuda da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	609833
Coordenadas Y/P - jusante	4194886
Coordenadas X/M - montante	609485
Coordenadas Y/P - montante	4194429

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	609443
Coordenadas Y/P	4194381
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Varias situações de material arbóreo atravessado sobre o leito, vegetação densa e deposito de resíduos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte, limpeza e remoção de resíduos, material arbóreo e de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/695
Submetida	23-08-2017 09:53:01 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Bernardo Flor	AT

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Remédios
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_131978_f_4_70877_Grota do Canta Galo N.º 21 (Remédios da Bretanha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Canta Galo N.º 21 (Remédios da Bretanha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610434
Coordenadas Y/P - jusante	4194442
Coordenadas X/M - montante	609903
Coordenadas Y/P - montante	4193575

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610433
Coordenadas Y/P	4194440
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Vegetação densa
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Ponta da Agulha
Pico Vermelho
B
AJUDA DA BRETANHA
Remédios
REMÉDIOS
Pedreiras
A
Pernadas
SANTA BÁRBARA
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/696
Submetida	11-07-2017 09:36:47 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132015_f_4_87461_Ribeira da Cafua (Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Cafua (Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640775
Coordenadas Y/P - jusante	4187861
Coordenadas X/M - montante	640813
Coordenadas Y/P - montante	4186420

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na fiscalização efetuada, verificou-se que a linha de água necessitava de limpeza e corte de material arbóreo.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/697
Submetida	11-07-2017 10:14:07 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132018_f_4_17745_Ribeira da Cruz (Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Cruz (Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	16-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	640945
Coordenadas Y/P - jusante	4187906
Coordenadas X/M - montante	641683
Coordenadas Y/P - montante	4186895

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/698
Submetida	11-07-2017 11:20:43 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	Vigilante da Natureza
David Teves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132037_f_4_49170_Grota de Stº António (Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota de Stº António (Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641679
Coordenadas Y/P - jusante	4188185
Coordenadas X/M - montante	642099
Coordenadas Y/P - montante	4187234

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/699
Submetida	11-07-2017 12:05:56 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	Vigilante da Natureza
David Teves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132047_f_4_51716_Grota da Lajinha (Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Lajinha (Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642037
Coordenadas Y/P - jusante	4188282
Coordenadas X/M - montante	642397
Coordenadas Y/P - montante	4187583

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/700
Submetida	11-07-2017 12:16:10 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132050_f_4_34397_Ribeira da Tranca (Lomba da Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Tranca (Lomba da Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643452
Coordenadas Y/P - jusante	4188282
Coordenadas X/M - montante	643995
Coordenadas Y/P - montante	4186247

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/701
Submetida	11-07-2017 14:09:49 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132057_f_4_99619_Ribeira da Faia (Lomba da Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Faia (Lomba da Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	643452
Coordenadas Y/P - jusante	4188282
Coordenadas X/M - montante	644419
Coordenadas Y/P - montante	4186608

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito da ribeira, Resíduos plásticos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de resíduos e corte e remoção do material lenhoso.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/590
22-09-2017 Resolvida
SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/702
Submetida	11-07-2017 14:25:56 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132060_f_4_82351_Ribeira da Faleira (Lombinha da Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Faleira (Lombinha da Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	13-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	642936
Coordenadas Y/P - jusante	4188178
Coordenadas X/M - montante	642706
Coordenadas Y/P - montante	4185429

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Na linha de água verificou-se que a mesma necessita de limpeza
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/703
Submetida	11-07-2017 14:52:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132064_f_4_78460_Grota do Piquinho (Achada).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Piquinho (Achada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652488
Coordenadas Y/P - jusante	4190453
Coordenadas X/M - montante	653097
Coordenadas Y/P - montante	4189747

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/704
Submetida	11-07-2017 15:04:37 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132076_f_4_75805_Grota Cova do Cavalo (Achada).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota Cova do Cavalo (Achada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652426
Coordenadas Y/P - jusante	4190534
Coordenadas X/M - montante	652525
Coordenadas Y/P - montante	4190205

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/705
Submetida	11-07-2017 15:20:33 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba de São Pedro
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132081_f_4_85143_Grota das Protestantes (Lomba de São Pedro).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Protestantes (Lomba de São Pedro)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648069
Coordenadas Y/P - jusante	4190651
Coordenadas X/M - montante	648530
Coordenadas Y/P - montante	4189225

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/706
Submetida	11-07-2017 15:35:04 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba de São Pedro
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132086_f_4_58144_Grota do Calço (Lomba de São Pedro).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Calço (Lomba de São Pedro)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648732
Coordenadas Y/P - jusante	4190601
Coordenadas X/M - montante	648790
Coordenadas Y/P - montante	4189252

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/707
Submetida	11-07-2017 15:51:59 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fenais da Ajuda
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132088_f_4_11247_Grota dos Lagos (Fenais da Ajuda).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Lagos (Fenais da Ajuda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	647285
Coordenadas Y/P - jusante	4190827
Coordenadas X/M - montante	647477
Coordenadas Y/P - montante	4189683

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Verificou-se durante a fiscalização a necessidade de corte de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/708
Submetida	11-07-2017 16:03:28 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132089_f_4_51214_Ribeira dos Caldeirões (Achada).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Caldeirões (Achada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652447
Coordenadas Y/P - jusante	4189663
Coordenadas X/M - montante	652453
Coordenadas Y/P - montante	4189361

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Pesqueiro
Achadinha
Feteira Pequena
Santana
Feteira Grande
Achada
Mangona
Cogumbeiro
Burgete
Lomba de São Pedro
ALGARVIA
Pico Manteiga
Caminho das Cabras
Lanho
ACHADINHA
Cerrado do Outeiro
SALGA
Lomba de El-Rei
SANTANA
A
ACHADA
Cabeço
Chã do Cerrado
B
Lameirão
Grotinha da Água
Pedra do Forno
Lombinhas
Cancela
Espigão do Cabo
Paus Branco
Espigão de Madeira
Chã do Bardo Novo
LOMBA DE SÃO PEDRO
João Lopes
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/709
Submetida	11-07-2017 16:15:09 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132090_f_4_57135_Ribeira do Salto (Lomba da Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Salto (Lomba da Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644491
Coordenadas Y/P - jusante	4188038
Coordenadas X/M - montante	645109
Coordenadas Y/P - montante	4187049

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/710
Submetida	12-07-2017 10:37:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132158_f_4_87598_Ribeira das Cumeeiras (Lomba da Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Cumeeiras (Lomba da Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	645601
Coordenadas Y/P - jusante	4188243
Coordenadas X/M - montante	646064
Coordenadas Y/P - montante	4187299

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	ao longo do percurso efetuado foi encontrado material lenhoso caído no leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/711
Submetida	12-07-2017 10:54:53 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fenais da Ajuda
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132161_f_4_92471_Ribeira da Ponte Nova (Fenais da Ajuda).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte Nova (Fenais da Ajuda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	648077
Coordenadas Y/P - jusante	4189827
Coordenadas X/M - montante	648053
Coordenadas Y/P - montante	4189425

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Material lenhoso caído no leito
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/712
Submetida	12-07-2017 11:04:44 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba de São Pedro
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132163_f_4_87973_Ribeira da Salga (Lomba de São Pedro).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Salga (Lomba de São Pedro)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649091
Coordenadas Y/P - jusante	4189880
Coordenadas X/M - montante	649163
Coordenadas Y/P - montante	4189444

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído nas margens e leito da ribeira
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/713
Submetida	12-07-2017 11:18:16 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salga
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132165_f_4_51684_Ribeira das Coelhas (Salga).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Coelhas (Salga)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650038
Coordenadas Y/P - jusante	4190162
Coordenadas X/M - montante	649957
Coordenadas Y/P - montante	4188837

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material Arbóreo caído nas margens e leito.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/714
Submetida	12-07-2017 11:27:12 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132167_f_4_75886_Ribeira do Cahaço (Achadinha).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cahaço (Achadinha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650370
Coordenadas Y/P - jusante	4190203
Coordenadas X/M - montante	651050
Coordenadas Y/P - montante	4188543

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído nas margens e leito da ribeira
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/715
Submetida	12-07-2017 11:34:29 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132171_f_4_15689_Ribeira do Lanho (Achadinha).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Lanho (Achadinha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651415
Coordenadas Y/P - jusante	4189882
Coordenadas X/M - montante	651039
Coordenadas Y/P - montante	4189174

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Mangona
Achada
Santana
Feteira Grande
Salga
Cogumbeiro
Burgete
Lomba de São Pedro
A
SANTANA
Caminho das Cabras
Lanho
Cerrado do Outeiro
Lomba de El-Rei
Cabeço
SALGA
Chã do Cerrado
Lameirão
B
Grotinha da Água
ACHADINHA
LOMBA DE SÃO PEDRO
ACHADA
Lombinhas
Terra Nostra
Cancela
Espigão do Cabo
Paus Branco
Espigão de Madeira
Chã do Bardo Novo
João Lopes
Espigão da Festa
Rebentão da Areia
FENAIS DA AJUDA
Lagoeiras
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/716
Submetida	12-07-2017 11:47:58 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achada
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132172_f_4_40258_Ribeira João Váz (Achada).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira João Váz (Achada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	652447
Coordenadas Y/P - jusante	4189663
Coordenadas X/M - montante	652427
Coordenadas Y/P - montante	4187868

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/717
Submetida	12-07-2017 11:57:06 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132177_f_4_81511_Ribeira de São Pedro (São Pedro de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira de São Pedro (São Pedro de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658107
Coordenadas Y/P - jusante	4190646
Coordenadas X/M - montante	657956
Coordenadas Y/P - montante	4189851

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/718
Submetida	12-07-2017 12:05:41 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132179_f_4_93811_Ribeira do Guilherme (Vila do Nordeste).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Guilherme (Vila do Nordeste)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	662266
Coordenadas Y/P - jusante	4188934
Coordenadas X/M - montante	661725
Coordenadas Y/P - montante	4187904

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/719
Submetida	12-07-2017 12:26:48 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	Vigilante da Natureza
David Teves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132181_f_4_88348_Ribeira D'Água (São Pedro de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira D'Água (São Pedro de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	659171
Coordenadas Y/P - jusante	4190446
Coordenadas X/M - montante	659013
Coordenadas Y/P - montante	41895752

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/720
Submetida	13-07-2017 09:20:03 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132264_f_4_76460_Ribeira da Baieta (Lomba da Fazenda).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Baieta (Lomba da Fazenda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	18-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	660037
Coordenadas Y/P - jusante	4190562
Coordenadas X/M - montante	659844
Coordenadas Y/P - montante	4190184

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/721
Submetida	13-07-2017 09:44:12 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132267_f_4_21858_Grota do Burguete (São Pedro de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Burguete (São Pedro de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658295
Coordenadas Y/P - jusante	4190767
Coordenadas X/M - montante	658523
Coordenadas Y/P - montante	4189911

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/722
Submetida	13-07-2017 10:16:27 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132271_f_4_44781_Grota do Calvo (St.º António de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Calvo (St.º António de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	656990
Coordenadas Y/P - jusante	4191156
Coordenadas X/M - montante	656884
Coordenadas Y/P - montante	4189920

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/723
Submetida	13-07-2017 10:34:28 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Pedro de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132274_f_4_21363_Grota da Bica (São Pedro de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Bica (São Pedro de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	658570
Coordenadas Y/P - jusante	4190887
Coordenadas X/M - montante	658631
Coordenadas Y/P - montante	4189931

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO
Espigão
A
São Pedro de Nordestinho
LOMBA DA FAZENDA
SÃO PEDRO DE NORDESTINHO
Laseira
Pico de São Pedro
B
Rechão
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/724
Submetida	13-07-2017 11:28:39 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132283_f_4_48863_Ribeira da Mulher (Algarvia).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Mulher (Algarvia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655065
Coordenadas Y/P - jusante	4190158
Coordenadas X/M - montante	655298
Coordenadas Y/P - montante	4186254

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:40.353

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/725
Submetida	13-07-2017 11:46:07 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	Vigilante da Natureza
David Teves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132287_f_4_56916_Grota da Ponte Velha (Algarvia).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Ponte Velha (Algarvia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655304
Coordenadas Y/P - jusante	4190500
Coordenadas X/M - montante	655654
Coordenadas Y/P - montante	4189695

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/726
Submetida	13-07-2017 11:58:51 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Algarvia
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132294_f_4_85772_Grota da Quinta (Algarvia).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Quinta (Algarvia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	655885
Coordenadas Y/P - jusante	4190526
Coordenadas X/M - montante	656026
Coordenadas Y/P - montante	4190267

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/727
Submetida	13-07-2017 14:53:49 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132322_f_4_90817_Ribeira Despe-te-que suas (St.º António de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira Despe-te-que suas (St.º António de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	656352
Coordenadas Y/P - jusante	4190394
Coordenadas X/M - montante	655648
Coordenadas Y/P - montante	4188429

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA/2017/728**
Submetida	13-07-2017 15:21:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo António de Nordestinho
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132324_f_4_70688_Ribeira do Espigão (St.º António de Nordestinho).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Espigão (St.º António de Nordestinho)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	657769
Coordenadas Y/P - jusante	4190745
Coordenadas X/M - montante	657353
Coordenadas Y/P - montante	4189491

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	657353
Coordenadas Y/P	4189486
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito e margens da ribeira.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de en. dade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	657460
Coordenadas Y/P	4189623
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo caído no leito e margens da ribeira.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/729
Submetida	14-07-2017 10:07:13 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132377_f_4_43295_Ribeira da Ponte (Nordeste).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte (Nordeste)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663426
Coordenadas Y/P - jusante	4187352
Coordenadas X/M - montante	662779
Coordenadas Y/P - montante	4186689

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/730
Submetida	14-07-2017 10:45:18 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santana
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132383_f_4_12514_Ribeira do Folhado (Santana).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Folhado (Santana)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653909
Coordenadas Y/P - jusante	4190388
Coordenadas X/M - montante	654074
Coordenadas Y/P - montante	4189666

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/731
Submetida	14-07-2017 10:54:00 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Teves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santana
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132387_f_4_47327_Grota do Eugenho (Santana).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Eugenho (Santana)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	653398
Coordenadas Y/P - jusante	4191016
Coordenadas X/M - montante	653502
Coordenadas Y/P - montante	4190532

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/732
Submetida	14-07-2017 11:09:34 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santana
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132391_f_4_47906_Grota das Freiras (Santana).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Freiras (Santana)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	23-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654061
Coordenadas Y/P - jusante	4190874
Coordenadas X/M - montante	654189
Coordenadas Y/P - montante	4190499

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Ao longo da fiscalização verificou-se a necessidade de corte de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Feteira Pequena
Santana
Feteira Grande
Pico
A
B
ACHADA
SANTANA
ALGARVIA
Algarvia
Pico Manteiga
Caminho das Cabras
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/733
Submetida	14-07-2017 11:27:49 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Teves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132393_f_4_70644_Grota da Fonte Velha (Achadinha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Fonte Velha (Achadinha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651326
Coordenadas Y/P - jusante	4191088
Coordenadas X/M - montante	650948
Coordenadas Y/P - montante	4189706

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/734
Submetida	14-07-2017 12:08:14 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Achadinha
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132412_f_4_24211_Grota do Areeiro (Achadinha).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Areeiro (Achadinha)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650671
Coordenadas Y/P - jusante	4190508
Coordenadas X/M - montante	650809
Coordenadas Y/P - montante	4190264

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/735
Submetida	14-07-2017 12:15:31 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salga
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132420_f_4_39199_Grota do Sr.º Melo (Salga).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Sr.º Melo (Salga)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	649773
Coordenadas Y/P - jusante	4190398
Coordenadas X/M - montante	649777
Coordenadas Y/P - montante	4189889

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/736
Submetida	14-07-2017 13:41:55 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132424_f_4_17705_Grota das Almas (Lomba da Fazenda).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Almas (Lomba da Fazenda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	660798
Coordenadas Y/P - jusante	4190776
Coordenadas X/M - montante	660721
Coordenadas Y/P - montante	4190591

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/737
Submetida	14-07-2017 13:53:22 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132444_f_4_29415_Grota do Cinzeiro (Nordeste).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cinzeiro (Nordeste)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663555
Coordenadas Y/P - jusante	4186308
Coordenadas X/M - montante	663160
Coordenadas Y/P - montante	4186299

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/738
Submetida	14-07-2017 14:04:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132455_f_4_57212_Grota do Loural (Nordeste).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Loural (Nordeste)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663470
Coordenadas Y/P - jusante	4186080
Coordenadas X/M - montante	662998
Coordenadas Y/P - montante	4185885

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/739
Submetida	14-07-2017 14:14:23 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Nordeste
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132457_f_4_23067_Grota dos Pelames (Nordeste).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Pelames (Nordeste)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	662976
Coordenadas Y/P - jusante	4188751
Coordenadas X/M - montante	662504
Coordenadas Y/P - montante	4188041

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/740
Submetida	14-07-2017 14:27:15 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132471_f_4_97305_Grota do Cavaleiro (Lomba da Fazenda).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Cavaleiro (Lomba da Fazenda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	662273
Coordenadas Y/P - jusante	4190117
Coordenadas X/M - montante	660975
Coordenadas Y/P - montante	4188477

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/741
Submetida	14-07-2017 14:37:57 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132476_f_4_54542_Ribeira do Anaiado (Lomba da Fazenda).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Anaiado (Lomba da Fazenda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661551
Coordenadas Y/P - jusante	4190217
Coordenadas X/M - montante	660904
Coordenadas Y/P - montante	4189049

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Fajã da Mó
Assomada
Ponta da Ribeira
Fazenda
Tabuleiro
Lomba da Fazenda
Laseira
Ponta da Lomba da Cruz
A
SÃO PEDRO DE NORDESTINHO
Rechão
LOMBA DA FAZENDA
Lomba da Cruz
Fonte da Areia
Erva Má
NORDESTE
Nordeste
Criação
Preguiça
Outeiros
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/742
Submetida	14-07-2017 14:46:37 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Feteira
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_132478_f_4_55875_BH - Grota da Feteira.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Feteira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-2-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	487756
Coordenadas Y/P - jusante	4277535
Coordenadas X/M - montante	484389
Coordenadas Y/P - montante	4284423

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Grota da Feteira
483000.000
483500.000
484000.000
484500.000
485000.000
485500.000
486000.000
486500.000
487000.000
487500.000
4285000.000
4284500.000
4284000.000
4283500.000
4283000.000
4282500.000
4282000.000
4281500.000
4281000.000
4280500.000
4280000.000
4279500.000
4279000.000
4278500.000
4278000.000
4277500.000
4277000.000
Legenda
Grota da Feteira
BH - Grota da Feteira
Altimetria_ter
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26
0 250 500 750 1000 m

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/743
Submetida	14-07-2017 14:50:02 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132481_f_4_40260_Grota da Figueira (Lomba da Fazenda).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Figueira (Lomba da Fazenda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661135
Coordenadas Y/P - jusante	4190127
Coordenadas X/M - montante	660832
Coordenadas Y/P - montante	4189432

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Tabuleiro
Lomba da Fazenda
B
SÃO PEDRO DE NORDESTINHO
LOMBA DA FAZENDA
Lomba da Cruz
A
Fonte da Areia
NORDESTE
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/744
Submetida	14-07-2017 14:56:38 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132484_f_4_34512_Grota do Eugenho (Lomba da Fazenda).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Eugenho (Lomba da Fazenda)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661006
Coordenadas Y/P - jusante	4190777
Coordenadas X/M - montante	660426
Coordenadas Y/P - montante	4189822

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/745
Submetida	14-07-2017 15:03:46 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Maia
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_132487_f_4_52886_Grota de São Pedro (Maia).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota de São Pedro (Maia)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	641887
Coordenadas Y/P - jusante	4188506
Coordenadas X/M - montante	641155
Coordenadas Y/P - montante	4188550

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:20.296

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/746
Submetida	14-07-2017 15:19:45 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior
Paula Gil	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Serreta
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_132483_f_4_67797_BH - Ribeira de Além.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Além
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	468327
Coordenadas Y/P - jusante	4289805
Coordenadas X/M - montante	470477
Coordenadas Y/P - montante	4288715

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


467500.000
468000.000
468500.000
469000.000
469500.000
470000.000
470500.000
471000.000
471500.000
472000.000
4291000.000
4290500.000
4290000.000
4289500.000
4289000.000
4288500.000
4288000.000
0 250 500 750 1000 m
Sistema de referência: WGS84 - UTM zona 26
Legenda
Ribeira de Além
BH - Ribeira de Além
Altimetria_ter

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/747
Submetida	14-07-2017 15:34:17 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior
Paula Gil	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Serreta
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_132496_f_4_73415_BH - Ribeira das Lapas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-4-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	468605
Coordenadas Y/P - jusante	4290723
Coordenadas X/M - montante	470930
Coordenadas Y/P - montante	4288871

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


467500.000
468000.000
468500.000
469000.000
469500.000
470000.000
470500.000
471000.000
471500.000
472000.000
472500.000
4291000.000
4290500.000
4290000.000
4289500.000
4289000.000
4288500.000
4288000.000
0 250 500 750 1000 m
Sistema de referência: WGS84 - UTM zona 26
Legenda
Ribeira das Lapas
BH - Ribeira das Lapas
Altimetria_ter

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/748
Submetida	26-07-2017 15:47:49 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133504_f_4_45739__ribeira da ponte.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Ponte
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663790
Coordenadas Y/P - jusante	4394577
Coordenadas X/M - montante	662582
Coordenadas Y/P - montante	4395951

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Paus Altos
Lomba Redonda
Trevo
Tanques
Cerrado das Vacas
Corvo 1º
Outeiro da Roça
Alqueve
Palheiros
Lomba
Cabaceira
Coroa do Pico
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 664218,6
Y = 4394355,2
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:9.531
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/749
Submetida	26-07-2017 15:52:57 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133507_f_4_22462__ribeira entre as cancelas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Entre as Cancelas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664388
Coordenadas Y/P - jusante	4396443
Coordenadas X/M - montante	662814
Coordenadas Y/P - montante	4396562

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Fajã da Madeira
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Trevo
Coroinha
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Outeiro da Roça
Zimbral
Canto do Pão de Açucar
Urzea
Morro da Fonte
Lagos
Calçada
Fonte Velha
Pão de Açucar
Corvo 2º
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Vértice Geodésico - POOC Corvo
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 664841,5
Y = 4393517,2
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.167
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/750
Submetida	26-07-2017 15:59:56 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133508_f_4_22691_c_57519_f_4_55212_ribeira das rocinhas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Rocinhas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663843
Coordenadas Y/P - jusante	4394651
Coordenadas X/M - montante	662981
Coordenadas Y/P - montante	4395249

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Praia
Espigãozinho
Monte Gordo
Braço
Pico João de Moura
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Fajã da Madeira
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Coroinha
Trevo
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Outeiro da Roça
Zimbral
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 664846,4
Y = 4394129,9
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.061
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/751
Submetida	26-07-2017 16:04:03 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133509_f_4_58373_c_57531_f_4_93664_ribeira do cantinho.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribiera do Cantinho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664348
Coordenadas Y/P - jusante	4396550
Coordenadas X/M - montante	663163
Coordenadas Y/P - montante	4397071

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Cancela do Pico
Loural
Cachinho
Espigãozinho
Monte Gordo
Braço
Pico João de Moura
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Coroinha
Trevo
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 665149
Y = 4394432,5
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.061
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/752
Submetida	26-07-2017 16:08:29 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133510_f_4_84898_c_57532_f_4_54530_ribeira do galvao.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Galvão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664220
Coordenadas Y/P - jusante	4397395
Coordenadas X/M - montante	663376
Coordenadas Y/P - montante	4397180

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Serão Alto
Canto da Cameira
Madeira Seca
Junco Queimado
Cancela do Pico
Loural
Cachinho
Espigãozinho
Praia
Monte Gordo
Braço
Pico João de Moura
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Fajã da Madeira
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 664458
Y = 4395171,3
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.061
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/753
Submetida	26-07-2017 16:15:07 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133513_f_4_97899_c_72204_f_4_20752_c_57533_f_4_29358_ribeira da cancela do pico.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Cancela do Pico
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663967
Coordenadas Y/P - jusante	4398065
Coordenadas X/M - montante	662977
Coordenadas Y/P - montante	4397678

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Moledo
Serão Alto
Canto da Cameira
Madeira Seca
Junco Queimado
Cancela do Pico
Loural
Cachinho
Espigãozinho
Praia
Monte Gordo
Braço
Pico João de Moura
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Fajã da Madeira
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 664458
Y = 4395473,9
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.061
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/754
Submetida	26-07-2017 16:19:51 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133514_f_4_49897_c_72222_f_4_41452_c_57527_f_4_53696_ribeira do vintm.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Vintém
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664019
Coordenadas Y/P - jusante	4395182
Coordenadas X/M - montante	663494
Coordenadas Y/P - montante	4395496

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Espigãozinho
Monte Gordo
Braço
Pico João de Moura
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Coroinha
Trevo
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Outeiro da Roça
Zimbral
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 665149
Y = 4394180,3
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.061
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/755
Submetida	26-07-2017 16:23:30 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Naureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133515_f_4_96368_Ribeira Poço D'Água.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Poço D'Água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	664284
Coordenadas Y/P - jusante	4395711
Coordenadas X/M - montante	663360
Coordenadas Y/P - montante	4395887

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Cachinho
Espigãozinho
Loural
Monte Gordo
Braço
Pico João de Moura
Saída
Amoreira
Estreithinho
Morro dos Homens
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Coroinha
Trevo
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 665201,2
Y = 4394434,7
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:18.127
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/756
Submetida	26-07-2017 16:29:11 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133516_f_4_48613_ribeira da lapa.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663072
Coordenadas Y/P - jusante	4393863
Coordenadas X/M - montante	662058
Coordenadas Y/P - montante	4395372

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Estreithinho
Morro dos Homens
Amoreira
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Fajã da Madeira
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Trevo
Coroinha
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Outeiro da Roça
Zimbral
Canto do Pão de Açucar
Urzea
Morro da Fonte
Lagos
Calçada
Fonte Velha
Pão de Açucar
Corvo 2º
Portal
Topo
Praia da Areia
Vila do Corvo
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Vértice Geodésico - POOC Corvo
Área de Jurisdição Portuária da APTO - POOC Corvo
Estabilização da Arriba - POOC Corvo
Áreas de Projecto - POOC Corvo
Frente Urbana Litoral - POOC Corvo
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 664458
Y = 4393103,6
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.061
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/757
Submetida	26-07-2017 16:33:56 por Rui MD. Pimentel

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Corvo

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Domingos Pimentel	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Corvo
Concelho	Vila do Corvo
Ilha	Corvo
Mapa	c_133518_f_4_88860__ribeira cerrado das vacas.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cerrado das Vacas
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	663568
Coordenadas Y/P - jusante	4394469
Coordenadas X/M - montante	662799
Coordenadas Y/P - montante	4395194

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Estreithinho
Morro dos Homens
Amoreira
Lomba da Rosada
Fojo
Vigia de Baleiras
Palheiros
Paus Altos
Alqueve
Lomba
Lomba Redonda
Cabaceira
Coroinha
Trevo
Cova Vermelha
Coroa do Pico
Tanques
Cerrado das Vacas
Pingas
Corvo 1º
Outeiro da Roça
Zimbral
Canto do Pão de Açucar
Urzea
Morro da Fonte
Lagos
Calçada
Fonte Velha
Pão de Açucar
Corvo 2º
Portal
Legenda
Estradas
Caminhos
Edificado
Hidrografia
Vértice Geodésico - POOC Corvo
Áreas de Projecto - POOC Corvo
Áreas Vulneráveis - POOC Corvo
Áreas Balneares
Áreas de Vocação Recreativa
Áreas de Interesse Cultural e Paisagístico
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (terrestre)
Áreas de Protecção e Conservação da Natureza (marítima)
Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Edificadas
Zona Terrestre de Protecção - POOC Corvo
Faixa Marítima de Protecção - POOC Corvo
Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 665069,7
Y = 4393363,7
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:19.167
WGS 1984 Fuso 25
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/758
Submetida	03-08-2017 09:45:55 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Calheta de São Jorge
Ilha	São Jorge
Mapa	c_134049_f_4_30383_Ribeira Seca.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	24-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	414850
Coordenadas Y/P - jusante	4272385
Coordenadas X/M - montante	414846
Coordenadas Y/P - montante	4272394

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	414850
Coordenadas Y/P	4272385
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	A ponte apresenta sinais de forte erosão nas suas bases de fundação, estando algumas delas parcialmente suspensas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Infra-estrutura municipal

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Reparação/reabilitação da ponte, principalmente nas suas bases.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Município da Calheta

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Travessas
Lomba
Caminhos Novos
Pojal
Miradouro
Grotão Fundo
Ribeira Seca
Ponta da Forcada
Canada de Baixo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/759
Submetida	14-08-2017 11:39:05 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134845_f_4_91361_Grota do Saramagal (Covoada).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Saramagal (Covoada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610342
Coordenadas Y/P - jusante	4181581
Coordenadas X/M - montante	610334
Coordenadas Y/P - montante	4184004

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Necessita de limpeza e remoção de material arbóreo.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de madeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Cerrado Grande
Pico do Rochão
Lourais
ARRIFES
Charquim
Vigário
FETEIRAS
Ingleses
Amêndoa
Boqueirão
COVOADA
Lajes
Monte Gordo
RELVA
Saramagal
Encruzilhadas
B
A
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/760
Submetida	14-08-2017 14:50:27 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134864_f_4_52338_Grota do Brasil n.174 (Covoada).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Brasil n.174 (Covoada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610673
Coordenadas Y/P - jusante	4181425
Coordenadas X/M - montante	610798
Coordenadas Y/P - montante	4184691

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte de vegetação e desassoreamento

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Cerrado Grande
Pico do Rochão
Lourais
Ginjal
Vigário
Charquim
FETEIRAS
Ingleses
Barreiros
Amêndoa
Boqueirão
ARRIFES
COVOADA
Lajes
Monte Gordo
RELVA
Saramagal
Encruzilhadas
Malfurada
Covoada
A
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/761
Submetida	14-08-2017 16:21:51 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134873_f_4_18004_Grota da Figueira n. 446 (Covoada).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Figueira n. 446 (Covoada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610084
Coordenadas Y/P - jusante	4184632
Coordenadas X/M - montante	610036
Coordenadas Y/P - montante	4184031

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610078
Coordenadas Y/P	4184494
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Pico
Cerrado da Fonte
Cerrado da Areia
Pico do Cerrado do Arco
Lagoa Lourais
Lagoa da Prata
ARRIFES
Romangos
Falamento
Baptsador
Feteiras
Cerrado Grande
Pico do Rochão
A
Lourais
FETEIRAS
Vigário
Charquim
COVOADA
Ingleses
RELVA
Amêndoa
Boqueirão
Monte Gordo
Saramagal
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/762
Submetida	16-08-2017 10:10:42 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134974_f_4_56648_Ribeira do João Luís N.184 Santa Cruz (Lagoa).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do João Luís N.184 Santa Cruz (Lagoa)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	627574
Coordenadas Y/P - jusante	4178078
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Falta de manutenção/conservação Não foi efetuado qualquer intervenção a situação mantem desde o ano passado.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/588
07-09-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/763
Submetida	16-08-2017 10:30:14 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134979_f_4_31292_Ribeira Seca N.185 Santa Cruz (Lagoa).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca N.185 Santa Cruz (Lagoa)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-6-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	628075
Coordenadas Y/P - jusante	4177912
Coordenadas X/M - montante	629032
Coordenadas Y/P - montante	4178355

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	A situação não foi resolvida - Falta de limpeza/ conservação entre as coordenadas indicadas. vegetação densa, material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Cinco Caminhos
Lamego
CABOUCO
Pico do Machado
LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO)
Remédios
LAGOA (SANTA CRUZ)
Outeiro da Lomba
Vulcão
Pico do Raposo
Valado Velho
Mariana
Santa Cruz
Cabo da Vila
Fontinhas
B
Relva
A
Termo
ÁGUA DE PAU
Murtas
Labaçal
Banquetas
Relvinha Verde
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:20.296
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/764
Submetida	16-08-2017 10:53:36 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santa Cruz
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134986_f_4_47023_Grota das Pedras N.187 Santa Cruz (Lagoa).pdf
Nome(s) da ribeira	Grota das Pedras Santa Cruz (Lagoa)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629417
Coordenadas Y/P - jusante	4177159
Coordenadas X/M - montante	629508
Coordenadas Y/P - montante	4177255

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629502
Coordenadas Y/P	4176272
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Vegetação densa Material arbóreo, A partir da coordenada para montante não foram efetuados trabalhos de limpeza
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	limpeza de vegetação e corte de madeira

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/765
Submetida	16-08-2017 11:15:24 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila de Água de Pau
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134991_f_4_76959_Grota dos Carvalhos N.188 Água de Pau.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Carvalhos Água de Pau (Lagoa)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629687
Coordenadas Y/P - jusante	4176159
Coordenadas X/M - montante	631138
Coordenadas Y/P - montante	4176757

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	629687
Coordenadas Y/P	4176159
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Situação não foi resolvida A ribeira mantem-se obstruída com material lenhoso a montante das coordenadas acima referenciadas
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e material arbóreo

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

RERA-Hist/2017/559
16-08-2017
Resolvida SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/766
Submetida	16-08-2017 11:44:18 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila de Água de Pau
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_134995_f_4_34632_Ribeira do Santiago, Água de Pau (Lagoa).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Santiago, Água de Pau (Lagoa)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	631066
Coordenadas Y/P - jusante	4175482
Coordenadas X/M - montante	631007
Coordenadas Y/P - montante	4177697

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	631066
Coordenadas Y/P	4175482
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Material arbóreo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Água de Pau
Monte Santo
ÁGUA DE PAU
Lomba
Eira Velha
Praia da Baixa da Areia
A
RIBEIRA CHÃ
Jubileu
Pisão
Cinzeiro
Galera
Caloura
F.E.D.E.R.
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:10.148
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2017/767
Submetida	16-08-2017 14:19:18 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_135011_f_4_30235_Ribeira do Pico N.200 (Água D'Alto).pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Pico (Água D'Alto)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-7-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	634638
Coordenadas Y/P - jusante	4175444
Coordenadas X/M - montante	634682
Coordenadas Y/P - montante	4176480

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Direção Regional do Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 207 300 • Fax +351 292 391 568 • E-mail: info.dra@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:10.148

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/768
Submetida	05-09-2017 14:57:31 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fábio Pereira	Operativo

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_136367_f_4_86502_r_fontes_MIB88.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Fontes
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639066
Coordenadas Y/P - jusante	4187092
Coordenadas X/M - montante	639657
Coordenadas Y/P - montante	4186642

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/769
Submetida	05-09-2017 15:01:32 por Kenny F. Alves

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fábio Pereira	operativo

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Matriz (Ribeira Grande)
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_136368_f_4_71240_R_Grande_salto_cabrito_mib15.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Salto cabrito
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629955
Coordenadas Y/P - jusante	4187361
Coordenadas X/M - montante	631934
Coordenadas Y/P - montante	4185184

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/770
Submetida	06-09-2017 10:04:34 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Altares
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_136414_f_4_68246_BH - Ribeira da Luz.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Luz
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	474546
Coordenadas Y/P - jusante	4293959
Coordenadas X/M - montante	474538
Coordenadas Y/P - montante	4290362

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Ribeira da Luz
474000.000
474500.000
475000.000
475500.000
476000.000
476500.000
4294500.000
4294000.000
4293500.000
4293000.000
4292500.000
4292000.000
4291500.000
4291000.000
4290500.000
4290000.000
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/771
Submetida	06-09-2017 10:23:42 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Altares
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_136416_f_4_42979_BH - Ribeira da Lapa.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Lapa
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	475473
Coordenadas Y/P - jusante	4293835
Coordenadas X/M - montante	474506
Coordenadas Y/P - montante	4289571

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Ribeira da Lapa
473500.000
474000.000
474500.000
475000.000
475500.000
476000.000
476500.000
477000.000
477500.000
4294500.000
4294000.000
4293500.000
4293000.000
4292500.000
4292000.000
4291500.000
4291000.000
4290500.000
4290000.000
4289500.000
4289000.000
4288500.000
4288000.000
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/772
Submetida	06-09-2017 10:29:49 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Altares
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_136418_f_4_56931_BH - Ribeira de São Roque.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira de São Roque
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	473832
Coordenadas Y/P - jusante	4293907
Coordenadas X/M - montante	473848
Coordenadas Y/P - montante	4290186

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


Ribeira de São Roque
472000.000
472500.000
473000.000
473500.000
474000.000
474500.000
475000.000
475500.000
4294500.000
4294000.000
4293500.000
4293000.000
4292500.000
4292000.000
4291500.000
4291000.000
4290500.000
4290000.000
4289500.000
4289000.000
4288500.000
4288000.000
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/773
Submetida	06-09-2017 12:51:17 por João PRFB. Silva

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior
Paula Gil	Vigilante da Natureza

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Serreta
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_136444_f_4_58112_BH - Ribeira do Gato.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Gato
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	468201
Coordenadas Y/P - jusante	4289300
Coordenadas X/M - montante	469743
Coordenadas Y/P - montante	4288474

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências


467500.000
468000.000
468500.000
469000.000
469500.000
470000.000
470500.000
471000.000
471500.000
4290000.000
4289500.000
4289000.000
4288500.000
4288000.000
4287500.000
0 250 500 750 1000 m
Sistema de referência: WGS84 - UTM zona 26
Legenda
Ribeira do Gato
BH - Ribeira do Gato
Altimetria_ter

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/774
Submetida	18-09-2017 15:55:44 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista
Valter Medeiros	Vigilante da Natureza de 2ª

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Conceição (Horta)
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_137329_f_4_61316_ribeira conceição.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Conceição/Flamengos
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	11-4-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	358128
Coordenadas Y/P - jusante	4267409
Coordenadas X/M - montante	358187
Coordenadas Y/P - montante	4267411

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	O talude natural está com erosão acentuada pondo em perigo uma habitação e respetivo quintal.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	**Proprietário identificado**

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão do talude e falta de estabilidade do mesmo, esta Ribeira tem um caudal grande quando chove muito.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Sugerimos a vinda de um técnico de hidráulica

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Municipio da Horta e eventualmente o proprietario

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

N
Image © 2017 DigitalGlobe
Google earth

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016/2017

Referência	RERA/2017/775
Submetida	20-09-2017 16:02:53 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista
Valter Medeiros	Vigilante da Natureza de 2ª

2. LOCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Conceição (Horta)
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_137482_f_4_32410_Eduardo Reis.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Conceição/Flamengos
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	15-3-2017
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	357499
Coordenadas Y/P - jusante	4267989
Coordenadas X/M - montante	357497
Coordenadas Y/P - montante	4268003

3. DESCRIÇÃO - Observações e propostas de resolução

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	357499
Coordenadas Y/P	4260003
Extensão afetada (metros)	40
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	O talude esta com acentuada erosão o que já se vai notando no muro que o proprietário tem a volta do seu terreno.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ao longo dos anos a Ribeira vai retirando terra e pedras, alargando desta forma as margens.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção	Sugeríamos a vinda de um técnico de hidráulica

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Municipio da Horta e eventualmente o proprietário

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

ANEXO IV

GRAVIDADE DAS OCORRÊNCIAS

O presente anexo constitui síntese da classificação da gravidade das ocorrências registadas em cada relatório, agrupados por ilha, e contém a indicação do total de ocorrências por relatório.

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
Corvo						
	RERA/2017/748					0
	RERA/2017/749					0
	RERA/2017/750					0
	RERA/2017/751					0
	RERA/2017/752					0
	RERA/2017/753					0
	RERA/2017/754					0
	RERA/2017/755					0
	RERA/2017/756					0
	RERA/2017/757					0
Faial						
	RERA/2017/774				1	1
	RERA/2017/775			1		1
Flores						
	RERA/2017/659	7	2			9
	RERA/2017/574		4			4
	RERA/2016/386		1			1
	RERA/2016/387	1				1
	RERA/2017/575		1			1
São Jorge						
	RERA/2017/758			1		1
São Miguel						
	RERA/2017/603		6	9		15
	RERA/2017/609		4		6	10
	RERA/2017/599		4	4		8
	RERA/2017/596				6	6
	RERA/2017/605		6			6
	RERA/2017/607			6		6
	RERA/2017/608	2		2		4
	RERA/2017/652		4			4
	RERA/2017/589	3				3
	RERA/2017/598	2	1			3
	RERA/2017/601	2	1			3

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
São Miguel						
	RERA/2017/602			3		3
	RERA/2017/604		1	2		3
	RERA/2017/616		1	2		3
	RERA/2017/638		1	2		3
	RERA/2017/664		1	2		3
	RERA/2017/691		1	2		3
	RERA/2017/581			2		2
	RERA/2017/583			2		2
	RERA/2017/584		1	1		2
	RERA/2017/585		2			2
	RERA/2017/593		2			2
	RERA/2017/595	1		1		2
	RERA/2017/597	2				2
	RERA/2017/606		2			2
	RERA/2017/611	2				2
	RERA/2017/612			2		2
	RERA/2017/613		1		1	2
	RERA/2017/614		1	1		2
	RERA/2017/615			2		2
	RERA/2017/618		1	1		2
	RERA/2017/636		1		1	2
	RERA/2017/637		1	1		2
	RERA/2017/639	1	1			2
	RERA/2017/641		2			2
	RERA/2017/642	1	1			2
	RERA/2017/643			2		2
	RERA/2017/650			2		2
	RERA/2017/663		1	1		2
	RERA/2017/678		1	1		2
	RERA/2017/682		2			2
	RERA/2017/686		2			2
	RERA/2017/687		1	1		2

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
São Miguel						
	RERA/2017/692		1	1		2
	RERA/2017/693		2			2
	RERA/2017/695		2			2
	RERA/2017/728			2		2
	RERA/2017/573			1		1
	RERA/2017/587		1			1
	RERA/2017/588		1			1
	RERA/2017/590	1				1
	RERA/2017/591		1			1
	RERA/2017/592	1				1
	RERA/2017/594			1		1
	RERA/2017/600		1			1
	RERA/2017/610		1			1
	RERA/2017/617			1		1
	RERA/2017/620	1				1
	RERA/2017/621		1			1
	RERA/2017/623		1			1
	RERA/2017/625		1			1
	RERA/2017/628		1			1
	RERA/2017/635		1			1
	RERA/2017/645		1			1
	RERA/2017/651		1			1
	RERA/2017/653		1			1
	RERA/2017/654			1		1
	RERA/2017/655			1		1
	RERA/2017/656		1			1
	RERA/2017/657				1	1
	RERA/2017/658		1			1
	RERA/2017/665	1				1
	RERA/2017/668		1			1
	RERA/2017/676		1			1
	RERA/2017/677		1			1

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
São Miguel						
	RERA/2017/679		1			1
	RERA/2017/680		1			1
	RERA/2017/684		1			1
	RERA/2017/688				1	1
	RERA/2017/690		1			1
	RERA/2017/694			1		1
	RERA/2017/696		1			1
	RERA/2017/701			1		1
	RERA/2017/702			1		1
	RERA/2017/707		1			1
	RERA/2017/708			1		1
	RERA/2017/710			1		1
	RERA/2017/711			1		1
	RERA/2017/712			1		1
	RERA/2017/713			1		1
	RERA/2017/714			1		1
	RERA/2017/732		1			1
	RERA/2017/759		1			1
	RERA/2017/760			1		1
	RERA/2017/761			1		1
	RERA/2017/762			1		1
	RERA/2017/763			1		1
	RERA/2017/764		1			1
	RERA/2017/765			1		1
	RERA/2017/766			1		1
	RERA/2017/586					0
	RERA/2017/619					0
	RERA/2017/622					0
	RERA/2017/624					0
	RERA/2017/626					0
	RERA/2017/627					0
	RERA/2017/629					0

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
São Miguel						
	RERA/2017/630					0
	RERA/2017/631					0
	RERA/2017/632					0
	RERA/2017/633					0
	RERA/2017/634					0
	RERA/2017/640					0
	RERA/2017/644					0
	RERA/2017/646					0
	RERA/2017/647					0
	RERA/2017/648					0
	RERA/2017/649					0
	RERA/2017/660					0
	RERA/2017/661					0
	RERA/2017/662					0
	RERA/2017/666					0
	RERA/2017/667					0
	RERA/2017/669					0
	RERA/2017/670					0
	RERA/2017/671					0
	RERA/2017/672					0
	RERA/2017/673					0
	RERA/2017/674					0
	RERA/2017/675					0
	RERA/2017/681					0
	RERA/2017/683					0
	RERA/2017/685					0
	RERA/2017/689					0
	RERA/2017/697					0
	RERA/2017/698					0
	RERA/2017/699					0
	RERA/2017/700					0
	RERA/2017/703					0

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
São Miguel						
	RERA/2017/704					0
	RERA/2017/705					0
	RERA/2017/706					0
	RERA/2017/709					0
	RERA/2017/715					0
	RERA/2017/716					0
	RERA/2017/717					0
	RERA/2017/718					0
	RERA/2017/719					0
	RERA/2017/720					0
	RERA/2017/721					0
	RERA/2017/722					0
	RERA/2017/723					0
	RERA/2017/724					0
	RERA/2017/725					0
	RERA/2017/726					0
	RERA/2017/727					0
	RERA/2017/729					0
	RERA/2017/730					0
	RERA/2017/731					0
	RERA/2017/733					0
	RERA/2017/734					0
	RERA/2017/735					0
	RERA/2017/736					0
	RERA/2017/737					0
	RERA/2017/738					0
	RERA/2017/739					0
	RERA/2017/740					0
	RERA/2017/741					0
	RERA/2017/743					0
	RERA/2017/744					0
	RERA/2017/745					0

Gravidade das ocorrências por relatório

Ilha	Formulário	Gravidade				Total
		Pouco Grave	Média	Grave	Muito Grave	
São Miguel						
	RERA/2017/767					0
	RERA/2017/768					0
	RERA/2017/769					0
Terceira						
	RERA/2017/576					0
	RERA/2017/577					0
	RERA/2017/578					0
	RERA/2017/742					0
	RERA/2017/746					0
	RERA/2017/747					0
	RERA/2017/770					0
	RERA/2017/771					0
	RERA/2017/772					0
	RERA/2017/773					0

ANEXO V

HISTÓRICO

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários de ponto da situação (histórico) considerados no período de setembro de 2016 a setembro de 2017.

Aos formulários de histórico foram anexados os formulários que lhes deram origem.

No caso dos formulários de 2017 entretanto resolvidos e que constam do Anexo III, os mesmos não foram anexados ao respectivo formulário de histórico, para não serem duplicados.

As páginas deste anexo têm dupla numeração: no topo, numeração do anexo; no rodapé, numeração do formulário.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/490**
Submetida	07-09-2016 09:51:04 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN
Luis Serpa	TS

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/357
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	2
Data da observação	6-9-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/357
Submetida	10-09-2015 15:03:23 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis cravinho	Vigilante da Natureza
Luis Serpa	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Delgada
Concelho	Santa Cruz das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_74705_f_4_35210_P1.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Fazenda 012
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	8-9-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	654355
Coordenadas Y/P - jusante	4375413
Coordenadas X/M - montante	654043
Coordenadas Y/P - montante	4374052

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	654024
Coordenadas Y/P	4374153
Extensão afetada (metros)	600
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Proliferação de Vegetação e ou arbustiva, que impedem o normal escoamento das águas.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza e corte da vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.	600			

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários Rede viária SRAA
Responsáveis pela resolução	SRTTCT; SRAA, privados

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653700
Coordenadas Y/P	4374521
Extensão afetada (metros)	10
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Desmoronamento de uma parte base da passagem hidráulica.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	SRTTCT

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de manutenção, erosão hidrica da base.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	reforço do muro da base da passagem hidráulica.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
reforço do muro da base da passagem hidráulica.	10	2,20	2	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	SRTTCT

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	653637
Coordenadas Y/P	4375003
Extensão afetada (metros)	550
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Proliferação de Vegetação e ou arbustiva, que impedem o normal escoamento das águas.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza e corte da vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	privados, SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	656538
Coordenadas Y/P	4375195
Extensão afetada (metros)	500
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Proliferação de Vegetação e ou arbustiva, falta de desassoreamento que impedem o normal escoamento das águas
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza e corte da vegetação e desassoreamento

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo e desassoreamento

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários Município Rede viária
Responsáveis pela resolução	Proprietários; Município

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	

Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	659148
Coordenadas Y/P	4375368
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos Outros
Descrição da ocorrência	Proliferação de Vegetação e ou arbustiva, que impedem o normal escoamento das águas e acumulação de sedimentos no leito.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Municipio

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza e corte da vegetação e remoção de sedimentos.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo e remoção de sedimentos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	Proprietários; Município

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


Ponta Delgada
654 355, 4 375 413
P1
653 674, 4 375 012
Pico do Meio Dia
654 043, 4 374 052

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Turismo e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/491**
Submetida	19-12-2016 15:02:45 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	v.n
Lidia Nogueira	v.n

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/389
Data da observação	17-11-2016
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/389
Submetida	06-04-2016 14:25:02 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Prainha
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Murrão
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	15-1-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	393025
Coordenadas Y/P - jusante	4259640
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Instabilidade/derrocada da margem e grande inclinação do leito junto á estrada regional
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Reduzir a inclinação do leito junto a estrada e proceder a reparação da margem no local

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/492**
Submetida	26-12-2016 09:59:47 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/235
Data da observação	30-8-2013
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Desobstruão, limpeza e remoção do todos os residuos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	35
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motosserras, roçadoras, gasolina e ferramentas diversas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/235
Submetida	03-12-2013 15:56:56 por Marilia B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_47621_f_4_52336_Rib_Terça.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Terça
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	676619,399
Coordenadas Y/P - jusante	4090533,031
Coordenadas X/M - montante	675583,349

Coordenadas Y/P - montante	4089855,162
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	1-Leito não interdito mas totalmente coberto por canavial e silvado. 2-Denso canavial. 3-Denso canavial e silvado. 4-Árvores que cobrem o leito. 5-Árvores que cobrem o leito. 6-Árvores e canavial que cobre o leito. 7-Leito estreito, coberto por árvores e canavial. 8-Canavial até à encosta.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.
Propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos residuos
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



Ribeira da Terça

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/493**
Submetida	26-12-2016 10:04:30 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/237
Data da observação	30-8-2013
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Desobstrução, liimpeza e remoção de residuos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	25
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motoserras, roçadoras, gasolina e ferramentas diversas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/237
Submetida	03-12-2013 15:58:35 por Marilia B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_47654_f_4_77983_Rib_Terras.Raposo.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Terras do Raposo
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	674589,435
Coordenadas Y/P - jusante	4090922,756
Coordenadas X/M - montante	674147,314

Coordenadas Y/P - montante	4090428,133
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	1-Ao longo da pastagem leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial. 2-Ao longo da pastagem leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial. 3-Ao longo da pastagem leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial. 4-Na área florestada, leito totalmente coberto silvado, fetos e galhos de árvores e canavial. 5-Denso canavial e silvado que cobre o leito. 6-Denso silvado que fecha o leito por completo 7-Denso silvado que fecha o leito por completo
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.
Propostas de intervenção	desobstrução/limpeza e remoção de residuos
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
SANTO ESPÍRITO
VILA DO PORTO
Terra do Raposo
Ribeira das Terras do Raposo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/494**
Submetida	26-12-2016 10:08:07 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/238
Data da observação	30-8-2013
Estado	Situação resolvida por outras entidades Problema recorrente

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência	A entidade referenciada procedeu à limpeza no troço inserido em zona urbana, no ambito do projeto Eco Freguesias.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/238
Submetida	03-12-2013 15:59:30 por Marilia B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marília Morgado	Vigilante da natureza
Nelson Moura	Vigilante da natureza
Jaime Bairos	Vigilante da natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_47644_f_4_57120_Rib_Sto.Antonio.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Santo António
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	674483,715
Coordenadas Y/P - jusante	4094142,529
Coordenadas X/M - montante	673009,126

Coordenadas Y/P - montante	4092853,965
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	1-Para montante, em geral o leito está coberto por hedychium gardenarium e por árvores, mas que não o interditam. 2-Leito interdito por hedychium gardenarium e por resíduos florestais. 3-Árvores caídas no leito. 4-Leito coberto por fetos. Árvore caída no leito. 5-Árvores caídas no leito. 6-Leito pouco definido, muito largo. 7-Deposição de resíduos e acumulação de galhos de árvore. 8-Pequena mancha de árvores que cobrem o leito. 9-O leito apresenta silvado e fetos, mas não obstrutivos. 10-Árvores caída no leito que retêm resíduos. 11-Densa mancha de canavial, silvado para jusante. 12-Canavial sobre o leito. Fim do ponto anterior. 13-Retenção de resíduos naturais florestais. 14-Canavial, silvado e hedychium gardenarium sobre o leito. 15-Retenção de resíduos florestais naturais no leito. 16-Retenção de resíduos florestais naturais no leito. 17-Denso canavial sobre o leito. 18-Fim do denso canavial do ponto anterior. Confrontação com afluente. 19-Para montante, na afluente, leito completamente coberto por silvado e denso canavial.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.
Propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção de residuos
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata


SANTA BÁRBARA
Azenha de Baixo
Ponta das Salinas
Figueiras
Azenha de Cima
Baía do Cura
Cruz
SANTO ESPÍRITO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
VILA DO PORTO
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
Santo António
Ponta do Morgado
Lombas
Almagrinha
Almas
Feteirinha
Loural
Cavaleiro
Cruzeiro
Ribeira de Santo António

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/495**
Submetida	26-12-2016 10:10:32 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/251
Data da observação	30-8-2013
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Desobstrução, limpeza e remoção dos residuos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	40
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motoserras, biotriturados, roçadoras, gasolina e ferramentas diversas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/251
Submetida	03-12-2013 16:13:37 por Marilia B. Morgado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Nelson Moura	Vigilante da Natureza
Marília Morgado	Vigilante da Natureza
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Santo Espírito
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_47649_f_4_22436_Rib_Cachaço.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Cachaço
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-8-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	674706,916
Coordenadas Y/P - jusante	4091109,275
Coordenadas X/M - montante	671908,125

Coordenadas Y/P - montante	4091949,579
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	1 - Para montante, o leito apresenta-se pouco profundo e coberto sobretudo por silvado e hedichyum gardenarium mas também com alguns galhos em pontos isolados. A jusante, este, encontra-se ainda mais fechado de silvado. 2 - Leito coberto por hedychium gardenarium e duas árvores sobre o leito. 3 - Leito coberto por hedychium gardenarium e alguns ramos de árvore no leito. 4 - Leito coberto por denso silvado e hedychium gardenarium. 5 - Continuação das condições mencionadas no ponto anterior. 6 - Leito coberto por silvado e árvores 7 - Estrada florestal, leito totalmente coberto por silvado e canavial, a montante 8 - Leito totalmente coberto de silvado e fetos 9 - Leito estreito, com retenção de resíduos naturais florestais e coberto por hedychium gardenarium e desno silvado 10 - Leito coberto por denso silvado e ramos de árvore caída no leito 11 - Área afectada pelo tufão de Dezembro de 2010. Árvores caídas no leito que o interdita. 12 - Para jusante, denso silvado que cobre o leito 13 - Para jusante, denso silvado e ramos que cobrem o leito 14 - Para jusante e montante, leito profundo, coberto por denso silvado.
Gravidade	Urgente - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	Ausência de manutenção das margens e leito por parte de alguns dos proprietários confinantes e abandono das várias parcelas de terrenos limítrofes com a linha de água.
Propostas de intervenção	Desobstrução, limpeza e remoção dos residuos.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo



Ribeira do Cachaço

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/496**
Submetida	26-12-2016 10:17:18 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/077
Data da observação	2-7-2013
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Desobstrução, limpeza e remoção dos residuos.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	30
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Motoserras, roçadoras, biotriturador, gasolina e ferramentas diversas.	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/077**
Submetida	17-07-2013 11:47:49 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante
Nelson Moura	Vigilante
Marilia Morgado	Vigilante

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	São Pedro
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Bananeiras
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-7-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	667742
Coordenadas Y/P - jusante	4096531
Coordenadas X/M - montante	669644

Coordenadas Y/P - montante	4096800
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Nº Ponto Observações 1 Árvores e silvado que cobrem o leito 2 Denso canavial e silvado que cobrem o leito 3 Árvores caídas, silvado e canavial que interditam o leito 4 Árvore caída que interdita o leito 5 Árvore caída que interdita o leito 6 Árvores caídas sobre o leito 7 Árvore caída sobre o leito 8 Árvores caídas sobre o leito 9 Árvore caída sobre o leito 10 Árvore caída que interdita o leito 11 Árvore caída no leito 12 Canavial e árvore caída no leito leito 13 Silvado e árvore caída no leito leito 14 Silvado e árvore caída no leito leito 15 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 16 Mancha de silvado, canavial e árvores das margens que cobrem o leito 17 Árvores caídas e mancha de silvado que cobrem o leito 18 Silvado e árvore caída no leito leito 19 Árvore caída sobre o leito 20 Árvores caídas e mancha de silvado que interdita o leito 21 Árvores caídas e derrocada da margem que interdita o leito 22 Árvore caída sobre o leito 23 Árvores caídas e derrocada da margem que interdita o leito 24 Àrvore caída que interdita o leito 25 Densa mancha de canavial que cobre o leito 26 Densa mancha de canavial que cobre o leito 27 Árvore caída no leito 28 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 29 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 30 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 31 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 32 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 33 Mancha de silvado e canavial das margens que cobrem o leito 34 Arvore caída no leito 35 Silvado que cobre o leito 36 Árvore caída sobre o leito 37 Árvore caída sobre o leito 38 Árvores caídas no leito 39 Árvores caídas no leito 40 Árvore caída sobre o leito 41 Árvore caída no leito 42 Árvore caída e herbáceas trepadeiras que interditam o leito 43 Silvado e árvores caídas no leito que o obstroem 44 Árvores caídas que obstroem o leito 45 Árvore caída no leito 46 Grande árvore caída sobre o leito 47 Árande árvore caída sobre o leito 48 Canavial caído sobre o leito 49 Árvore caída e silvado no leito 50 Árvores caídas no leito 51 Árvore caída no leito 52 Árvores caídas no leito 53 Árvores caídas no leito 54 Árvore caída sobre o leito

	55 Árvore caída sobre o leito 56 Árvores caídas que obstroem o leito 57 Árvore caída sobre o leito 58 Árvore caída sobre o leito 59 Árvores caídas que obstroem o leito
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Falta de manutenção das margens desta linha de água por parte dos proprietários confinantes e abandono de várias parcelas de terreno em zona de passagens de linhas de água.
Propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos residuos.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2016/497**
Submetida	26-12-2016 10:24:45 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Outros - Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/90
Data da observação	9-7-2013
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/090**
Submetida	17-07-2013 11:44:52 por Jaime B. Bairos

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante
Nelson Moura	Vigilante
Marilia Morgado	Vigilante

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Santa Bárbara
Concelho	Vila do Porto
Ilha	Santa Maria
Mapa	c_41882_f_4_85441_Rib_Sta.Barbara.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Santa Barbara
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-7-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	671466
Coordenadas Y/P - jusante	4096608
Coordenadas X/M - montante	670903

Coordenadas Y/P - montante	4093810
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Nº Ponto Observações 1 Denso silvado e arvores que cobrem o leito 2 Denso silvado e canavial 3 Denso silvado e canavial 4 Leito extreito fechado de silvado
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	
Identificação das causas e possíveis soluções	
Causas das ocorrências	Falta de manutenção das margens desta linha de água por parte dos proprietários confinantes e abandono de várias parcelas de terreno em zona de passagens de linhas de água.
Propostas de intervenção	Desobstrução/limpeza e remoção dos residuos.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo


Jesus Maria José
Cais de São Lourenço
Outeiro
Eira Alta
Cova do Salbro
S. Lourenço
Pico da Faleira
Poço Grande
Barreiro
SÃO PEDRO
Baia de S. Lourenço
Ponta Negra
Ilhéu de S. Lourenço
Covão da Mula
Terra Velha
Boavista
Desterro
SANTA BÁRBARA
Santa Bárbara
Portão
P4
Piquinho
Pocilgas
VILA DO PORTO
P3
Pico Alto
Atoleiros
Ponta do Ilhéu
P2
Pico Vermelho
Pontinha
P1
Arrebentão
Pico do Penedo
SANTO ESPÍRITO
ALMAGREIRA
Pontinha
Ponte dos Agriões
Pedra Rija
Azenha de Baixo
090
Forno
Figueiras
Ribeira de Santa Barbara

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/498**
Submetida	05-05-2017 13:45:05 por João PRFB. Silva
1. Identificação Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)	
Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação Ponto da situação em locais anteriormente avaliados	
Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/176
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	3
Data da observação	5-5-2017
Estado	A situação mantém-se

RERA-Hist/2016/382
11-01-2016
Ocorrência 1 - Resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/176
Submetida	19-05-2015 16:09:50 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Praia da Vitória
Ilha	Terceira
Mapa	c_69025_f_4_28304_BH - Ribeira dos Pães.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Pães
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	14-3-2013
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	489013
Coordenadas Y/P - jusante	4289828
Coordenadas X/M - montante	488855
Coordenadas Y/P - montante	4289590

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	488905
Coordenadas Y/P	4289652
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Nova passagem hidráulica construída, no entanto, não foi construída a bacia de retenção de sólidos solicitada pela DRA no contrato ARAAL com a Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

RERA-Hist/2016/382
11-01-2016
Ocorrência 1 - Resolvida por outras entidades

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis	A bacia de retenção, que não foi construída, teria como principal objetivo evitar o

causas das ocorrências	assoreamento de um troço da ribeira a jusante da Via Rápida, na Canada das Covas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de muro de betão ciclópico (com drenos, para evitar a acumulação de águas, por ser uma ribeira que não tem curso permanente) numa depressão existente a montante da PH.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Câmara Municipal da Praia da Vitória

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Sim
Valor orçamentado	Incluído no contrato ARAAL
Fornecedor	DRA
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	489013
Coordenadas Y/P	4289828
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Passagem hidráulica com secção insuficiente.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Estrada Municipal (Canada das Covas)

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica com secção insuficiente inundando o caminho municipal.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de nova PH, com secção adequada.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	Câmara Municipal da Praia da Vitória

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	488914
Coordenadas Y/P	4289717
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Descarga das pluviais da Via Rápida para um caminho agrícola e deste para um poço absorvente. Em eventos extremos o poço absorvente é ineficaz, o que leva à inundação dos terrenos a jusante do caminho agrícola (incluindo casas no troço inicial da Canada das Covas).
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Em eventos extremos o poço absorvente é ineficaz, o que leva à inundação dos terrenos a jusante do caminho agrícola (incluindo casas no troço inicial da Canada das Covas).

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Deverá ser construída uma solução que canalize e descarregue as pluviais na ribeira dos Pães, evitando assim a acumulação das águas nas traseiras das casas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	Estrada Regional - Obras Públicas

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Ribeira dos Pães



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/499**
Submetida	08-05-2017 12:07:26 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/457
Data da observação	8-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/457
Submetida	06-07-2016 15:51:59 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Conceição (Angra do Heroísmo)
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_93832_f_4_32249_BH - Ribeira da Vinha Brava.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Vinha Brava - afluente da Grota dos Calrinhos
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-9-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	481470
Coordenadas Y/P - jusante	4279519
Coordenadas X/M - montante	481405
Coordenadas Y/P - montante	4281376

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481405
Coordenadas Y/P	4281376
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Passagem hidráulica junto a antigo moinho de água da Nasce Água tem secção insuficiente. Apenas com o escoamento dos excedentes das nascentes a PH já transborda, mas quando em escoamento torrencial, os escoamentos são projectados em direção à Estrada Regional, cortando a circulação e destruindo o caminho da Nasce Água e o caminho da Grota dos Calrinhos.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica junto a antigo moinho de água da Nasce Água tem secção insuficiente. O caudal de ponta de 100 anos (Qp100) calculado para este ponto é de 14,5 m3/s.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Reconstrução da passagem hidráulica, com secção suficiente para vazão do Qp100 calculado (acrescido do caudal dos excedentes das nascentes).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município SRAA

Responsáveis pela resolução	CMAH ou DRA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481405
Coordenadas Y/P	4281376
Extensão afetada (metros)	100
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	O escoamento extravasa o canal da ribeira, que não tem secção suficiente. O Qp100 é o mesmo do ponto anterior.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Canal com secção reduzida para vazão de escoamentos torrenciais.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Alargamento do canal num troço de 100 metros.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município SRAA
Responsáveis pela resolução	CMAH ou DRA
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481044
Coordenadas Y/P	4280652
Extensão afetada (metros)	15
Tipo de ocorrência relatada	Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Junto ao segundo moinho de água, no muro de abastecimento de água aos lavradores há uma abertura na base que provoca o extravasamento da ribeira. Um pouco mais a jusante uma passagem hidráulica de acesso a pastos tem secção insuficiente.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	1) Abertura rasa em muro da margem da ribeira; 2) PH com secção insuficiente para vazão de escoamentos torrenciais.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de nova PH e encerramento da abertura no muro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município SRAA
Responsáveis pela resolução	CMAH ou DRA

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481405
Coordenadas Y/P	4281376
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	No local existe um antigo moinho de água que, em eventos extremos, tem sofrido inundações. Actualmente vive um senhor nesta casa.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A casa na margem direita da ribeira (antigo moinho de água) e a rampa de acesso e um quintal ficam por cima da ribeira, constituindo uma PH. O caudal em eventos extremos extravasa o canal nesta PH, inundando as áreas mais baixas da casa e obrigando o morador a sair de casa. O Qp100 calculado para este ponto é 21,29 m3/s.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção da actual rampa de acesso à casa, bem como do quintal instalado em cima da ribeira e construção de um muro ala na margem direita que proteja a casa. Será

	necessário construir nova rampa de acesso à casa desviada da ribeira. O proprietário não tem capacidade para fazer estas intervenções.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	Proprietário ou DRA.

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481019
Coordenadas Y/P	4280708
Extensão afetada (metros)	60
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Quando os pontos críticos de montante forem resolvidos, o caudal de ponta de cheia neste ponto poderá exceder a capacidade de vazão (devido às dimensões do canal).
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Canal com secção reduzida (ou no limite mesmo) para o Qp100 (cerca de 21,29 m3/s).

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Aumento da altura dos muros ala do canal (a inclinação deverá ser verificada primeiro, pois poderá não ser necessário mexer neste ponto).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	UNICOL
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 6

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481044
Coordenadas Y/P	4280533
Extensão afetada (metros)	250
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Canal da ribeira que atravessa uma quinta (pomares) tem secção insuficiente. Com o escoamento dos excedentes das nascentes da Nasce Água o canal já escoa próximo do limite, aquando de eventos extremos há galgamento, acabando por descarregar no caminho da Vinha Brava.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Canal com secção insuficiente para vazão em eventos extremos.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de muro na margem esquerda do canal. Na margem direita fica uma parcela de pomar que é delimitada por um muro alto, o que fará com que apenas em eventos extremos haja inundação dessa parcela (controlada pelos dois muros), mas evita o galgamento para a estrada e zonas habitadas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de muro	250		1	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SRAA
Responsáveis pela resolução	Proprietário ou CMAH ou DRA
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 7

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481084
Coordenadas Y/P	4280403
Extensão afetada (metros)	150
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Estrangulamento do canal com verga do muro na transição para a Casa de Saúde do Espírito Santo (CSES). O canal que segue ao longo da CSES poderá não ter capacidade de vazão para o Qp100 após a resolução dos pontos críticos a montante. Há que verificar dimensões (largura, altura e inclinação).

Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado - Casa de Saúde do Espírito Santo

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Verga do muro de separação das propriedades estrangula a secção da ribeira. Canal poderá ter secção insuficiente para Qp100 após resolução dos pontos críticos de montante.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Alargamento da secção na transição das propriedades (mexendo no muro que divide) e possível alteração das alturas dos muros ala (sujeito a verificação prévia).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SRAA
Responsáveis pela resolução	Casa de Saúde do Espírito Santo
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 8

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481073
Coordenadas Y/P	4280216
Extensão afetada (metros)	220
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	Canal (antiga levada para moínhos de água) poderá ter secção insuficiente para Qp100 após resolução dos pontos críticos de montante.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Casa de Saúde de São Rafael
REGISTO FOTOGRÁFICO	



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Canal poderá ter secção insuficiente para Qp100 após resolução dos pontos críticos de montante.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Alargamento da secção na transição das propriedades (mexendo no muro que divide) e possível alteração das alturas dos muros ala (sujeito a verificação prévia).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SRAA
Responsáveis pela resolução	Casa de Saúde de São Rafael
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 9

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481101
Coordenadas Y/P	4280073
Extensão afetada (metros)	130
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Passagem hidráulica com secção insuficiente (duas manilhas de 0,6m) faz o atravessamento da rotunda da Circular de Angra.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Obras Públicas
REGISTO FOTOGRÁFICO	

CÃO BARBADO
DA ILHA TERCE

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica com secção insuficiente (duas manilhas de 0,6m) faz o atravessamento da rotunda da Circular de Angra.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Aumento da secção da PH que atravessa a Circular de Angra.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	Obras Públicas

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 10

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481186
Coordenadas Y/P	4280011
Extensão afetada (metros)	600
Tipo de ocorrência relatada	Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Existem alguns estrangulamentos pontuais da linha de água ao longo de 600 metros que poderão ser agravados com a correção dos pontos críticos de montante.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Estrangulamentos pontuais da linha de água ao longo de 600 metros.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras

Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Alargamento pontual onde se verificar estrangulamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Privados

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 11

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	481392
Coordenadas Y/P	4279497
Extensão afetada (metros)	85
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Passagem hidráulica com secção insuficiente após correção dos pontos críticos de montante.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	CMAH

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica com secção insuficiente após correção dos pontos críticos de montante.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de nova passagem hidráulica com capacidade de vazão para o Qp100.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município Rede viária
Responsáveis pela resolução	CMAH

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

http://servicos.sniamb.apambiente.pt/webservices/ficheiros/2016/07/pt/7B3E3E8D-2B5E-4E49-9F89-3D1BF7282ABC/ficheiro.pdf?_ts=1469019...

Ribeira da Vinha Brava - afluente da Grota dos Calrinhos



Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/500**
Submetida	08-05-2017 12:11:59 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/458
Data da observação	7-4-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/458
Submetida	07-07-2016 13:43:02 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnino Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Agualva
Concelho	Praia da Vitória
Ilha	Terceira
Mapa	c_94015_f_4_78165_Ribeira da Agualva - Troço com falta de sedimentos.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Agualva
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	6-7-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	485267
Coordenadas Y/P - jusante	4292413
Coordenadas X/M - montante	484593
Coordenadas Y/P - montante	4291658

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a

descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	484593
Coordenadas Y/P	4291658
Extensão afetada (metros)	1200
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Falta de sedimentos a jusante da bacia de retenção está a descalçar várias estruturas da obra que foi efectuada pela DRA nesta ribeira (muros e fundações de suporte a gabiões).
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	DRA (leito e muros da obra da ribeira)

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	As comportas da bacia de retenção estiveram sempre fechadas (desde a conclusão das 2 fases da obra), retendo demasiados sedimentos (incluindo finos), o que levou a uma "lavagem" dos sedimentos no troço de jusante e consequente descalce das estruturas.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	1) Manutenção das comportas da bacia abertas, permitindo a passagem dos sedimentos (continua a reter todos os sólidos grandes); 2) construção de pequenos muretes/vigas transversais (meia dúzia) ao longo do troço de 1200 metros identificado, com a finalidade de criar zonas de retenção de sólidos, garantindo assim um nível crítico para manter as fundações das estruturas enterradas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRAA
Responsáveis pela resolução	DRA

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


484250.000
484500.000
484750.000
485000.000
485250.000
485500.000
485750.000
4292500.000
4292250.000
4292000.000
4291750.000
4291500.000
Sistema de referência:
UTM WGS84 zona 26
0 100 200 300 400 500 m

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/501**
Submetida	08-05-2017 13:01:09 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/440
Data da observação	8-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/440
Submetida	27-06-2016 15:30:31 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fontinhas
Concelho	Praia da Vitória
Ilha	Terceira
Mapa	c_93350_f_4_39241_Ribeira dos Pães - São Brás - Fontinhas.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Pães
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	4-9-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	488585
Coordenadas Y/P - jusante	4288765
Coordenadas X/M - montante	488723
Coordenadas Y/P - montante	4288567

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a

descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	488723
Coordenadas Y/P	4288567
Extensão afetada (metros)	200
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Neste ponto crítico a Grota do Pau Branco (afluente da ribeira dos Pães) é atravessada por um caminho do IROA através de uma passagem hidráulica muito reduzida que funciona como passagem a vau em eventos extremos (a estrada também é rebaixada, mas a secção e orientação da PV não é eficaz). A partir deste ponto, ao longo de 200 metros a secção da ribeira é insuficiente, apresentando-se muito assoreada, e é atravessada por uma passagem hidráulica para terrenos agrícolas composta por tubagens de diâmetro muito reduzido, provocando a projeção do escoamento da ribeira para a estrada. O escoamento da estrada acaba por descarregar em prédios agrícolas a jusante, inundando-os.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	IROA (caminho) e PH's de prédios agrícolas.

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	- Passagem a vau do caminho do IROA tem secção e orientação ineficaz; - Troço de 200 metros assoreado e com secção reduzida; - Passagem hidráulica, para terrenos agrícolas, de secção muito reduzida.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	- Reconstrução da passagem a vau do caminho do IROA(com melhor secção e orientação); - Limpeza e alargamento do troço de 200m; - Reconstrução das duas PH's para terrenos agrícolas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza e alargamento de troço	200	2	0,8	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	IROA (na PV do caminho), proprietários privados nas duas PH's e DRA ou IROA no troço de 200 metros.

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	488585
Coordenadas Y/P	4288765
Extensão afetada (metros)	50
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros

Descrição da ocorrência	Passagem hidráulica de caminho florestal (na ribeira dos Pães) tem secção reduzida, provocando o galgamento e escoamento pelo caminho, que posteriormente descarrega em prédios agrícolas a jusante, inundando-os.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Caminho Florestal

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica com secção reduzida no caminho florestal que atravessa a ribeira dos Pães junto ao parque de merendas de São Brás.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Reconstrução da Passagem hidráulica com uma secção de, pelo menos, 3mx1m.

Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRAA
Responsáveis pela resolução	Serviços Florestais
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	



Sistema de referência: WGS84 - UTM zona 26

RIBEIRA dos PÃES - São Brás

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/502**
Submetida	08-05-2017 16:07:23 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/469
Data da observação	8-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/469
Submetida	15-07-2016 14:35:37 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior
Paula Gil	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila Nova
Concelho	Praia da Vitória
Ilha	Terceira
Mapa	c_94659_f_4_74500_BH - Ribeira da Areia.jpeg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Areia
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	488682
Coordenadas Y/P - jusante	4292108
Coordenadas X/M - montante	486231
Coordenadas Y/P - montante	4287545

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	488697
Coordenadas Y/P	4291844
Extensão afetada (metros)	50
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Grandes árvores caídas no leito da ribeira.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Público

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	As árvores caídas no leito são acácias, espécie especialmente vulnerável aos ventos fortes, que caem arrancadas pela raiz.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Os operários dos SAT ou os trabalhadores afectos à Junta de Freguesia procederão ao corte dos troncos e remoção do leito da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SREAT
Responsáveis pela resolução	SAT

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


477000.000
478500.000
480000.000
481500.000
483000.000
484500.000
486000.000
487500.000
489000.000
490500.000
492000.000
493500.000
4293000.000
4291500.000
4290000.000
4288500.000
4287000.000
4285500.000
4284000.000
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26
Legenda
BH - Ribeira da Areia
Ribeira da Areia
altimetria

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/503**
Submetida	11-05-2017 13:49:03 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo
Gualter Miguel	Operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/397
Data da observação	10-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/397
Submetida	20-05-2016 10:20:33 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante da Natureza
José Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_90848_f_4_20232_Grota_cemitério_MIB87.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do cemitério MIB87
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	615547
Coordenadas Y/P - jusante	4187951
Coordenadas X/M - montante	614136
Coordenadas Y/P - montante	4187656

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614136
Coordenadas Y/P	4187656
Extensão afetada (metros)	1000
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Muita vegetação e madeira ao longo da linha de água.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza e corte da vegetação nos taludes.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação e madeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Corte e limpeza	1000	5		

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/504**
Submetida	17-05-2017 10:15:42 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
José ferreira	Vigilante natureza
Fábio Pereira	Operativo
Gualter Miguel	Operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	Rera/2016/398
Data da observação	15-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/398
Submetida	25-05-2016 12:33:17 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91186_f_4_60417_ribeira_espigão_MIB98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do espigão_MIB98
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629336
Coordenadas Y/P - jusante	4185495
Coordenadas X/M - montante	629991
Coordenadas Y/P - montante	4183678

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630006
Coordenadas Y/P	4183905
Extensão afetada (metros)	1800m
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Muita madeira caída/tombada, durante a extensão acima referida. Toda a extensão também tem muita vegetação.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ventos fortes durante o inverno

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção da madeira. Corte da vegetação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Corte e limpeza	1800	4		

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/507**
Submetida	19-05-2017 15:40:16 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo
Gualter Miguel	operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/404
Data da observação	10-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/404
Submetida	30-05-2016 15:54:23 por José MB. Ferreira

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jose Manuel Branco Ferreira	Vigilante da Natureza
kenny Alves	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91501_f_4_16771_grota_morro_MIB13.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do morro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	614224
Coordenadas Y/P - jusante	4189110
Coordenadas X/M - montante	612220
Coordenadas Y/P - montante	4188659

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	612220
Coordenadas Y/P	4188659
Extensão afetada (metros)	2500m
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Madeira tombada ao longo da linha de água
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	ventos fortes

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/509**
Submetida	23-05-2017 10:37:10 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/413 ribeira cruz
Data da observação	19-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/413
Submetida	07-07-2016 15:45:08 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	Vigilante da Natureza
João Feleja	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/226
Data da observação	15-6-2016
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/226
Submetida	20-08-2015 12:33:48 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN
João Feleja	VN

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lomba da Fazenda
Concelho	Nordeste
Ilha	São Miguel
Mapa	c_73436_f_4_24096_Grota do Engenho_Fazenda.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Engenho
Extensão da Ribeira avaliada	
Data das ocorrências	24-6-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	661006
Coordenadas Y/P - jusante	4190777
Coordenadas X/M - montante	660426
Coordenadas Y/P - montante	4189822

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Verificou-se no percurso percorrido desta linha de água, necessidade de limpeza de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Devido à falta de intervenção de limpeza da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção ou queima de vegetação .

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SRAA
Responsáveis pela resolução	Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Rua Capitão Albergaria
Rua do Geada
Caminho do Calço
Assomada
Fajã da Mó
Rua das Almas de Baixo
Rua das Almas
Rua do Vale
Rua do Cristiano
Fazenda
Rua da Flora
Rua dos Barreiros
Rua do Silva
Rua da Fonte
SÃO PEDRO DE NORDESTINHO
Tabuleiro
LOMBA DA FAZENDA
Rua Dr. Manuel João Silveira
Rua Francisco Duarte
Rua do Arraiado
Rua do Queiró
Rua da Igreja
Rua do Cavaleiro
Rua da Courela
Fonte da Areia

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/510**
Submetida	23-05-2017 10:58:37 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/399
Data da observação	19-5-2017
Estado	A situação mantém-se A situação agravou-se

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência	RERA/2017/587

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/399
Submetida	25-05-2016 13:31:34 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91198_f_4_95522_ribeira_tio_pedro_mib98.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira Tio Pedro_MIB98
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	24-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	629334
Coordenadas Y/P - jusante	4185489
Coordenadas X/M - montante	630725
Coordenadas Y/P - montante	4184016

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	630725
Coordenadas Y/P	4184016
Extensão afetada (metros)	2000m
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Madeira caída e vegetação dos taludes
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Vento durante o inverno
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
corte e remoção	2000	4		

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Rua da Saúde
Ribeira Seca
Rua Direita do Barro
Rua do Baldio
Rua Direita do Barro
Rua Nova
Rua Dr. Hermano da Silva Mota
Rua Anterio de Quental
Rua do Bento
Rego Esquerdo
Rua das Fieiras
Rua das 10 Podras
RIBEIRINHA
Pernada
Areeiro
Monte Frade
RIBEIRA GRANDE (MATRIZ)
Caminho Velho
Almenhas
Mafoma
Poço do Cavalo
Canicas
RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO)
Pico Leitão
Pico Vermelhoes
Salto do Cabrito
Pico Arde
Erinha
Rua da Saudade
RIBEIRA SECA
Morro do Meio
Morro de Cima
Ponte da Telha
ER 1-2ª
Rua de Santa Bárbara
Courela
Rua Cipriano Lima Machado
Santa Bárbara
Maranhão
Chaminha
Rua Foral Dona Helena
Pico da Mediana
Diogo
Rua do Meio
SANTA BÁRBARA
Courela
Rua do Biscoito
Corga da Mediana
Figueiras
Rua do Outeiro
Camalhões

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/511**
Submetida	23-05-2017 14:43:41 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante natureza
José Ferreira	Vigilante natureza
Fabio Pereira	operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/388
Data da observação	23-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/388
Submetida	06-04-2016 11:55:07 por Luis C. Serpa

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luís Carlos Serpa	Técnico Superior
Luís Miguel Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajes das Flores
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_88055_f_4_59494_Ribeira dos Morros.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Morros
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	16-3-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	656326
Coordenadas Y/P - jusante	4360460
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	656326
Coordenadas Y/P	4360460
Extensão afetada (metros)	25
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Na sequencia das fortes chuvadas que assolaram ilha das Flores no mês de Março, este serviço foi contatado pelo proprietário de uma das margens da Ribeira dos Morros. Numa deslocação ao local foi possível averiguar na margem que a força das águas cavou na base do talude uma cavidade com as dimensões de 1.50 metros de altura por 1.00 metro de largura, esta cavidade encontra se entre a base solida da rocha e o inicio do talude construído em pedra sobreposta. No fundo da ribeira foi também cavado um buraco, que no passado havia sido preenchido com betão para consolidar o talude da margem direita. Mais a baixo na mesma margem, pode se verificar, que a meio do talude de 7.00 metros de altura, esta a criar uma "barriga" o que torna o talude instável.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Particular, Luís Miguel Mendonça de Freitas

REGISTO FOTOGRÁFICO

Distancia da casa à Margem 3.50m
L=6.00m
h=7.30m
Distância da casa a Margem 7.00m

h=1.50m
L=1.00m
Buraco no fundo da ribeira e base do talude

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Fortes chuvadas, erosão provocada pela força das águas.

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de	Articular conjuntamente entre o município de Lajes das Flores e Junta de Freguesia de Lajes das Flores para a consolidação com betão armado, ou ciclópico da base e do talude.

intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Reforço e consolidação do talude desde da sua base até meio do mesmo	25	0.5	5	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	C.M. Lajes das Flores, Propietário

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

656 326, 4 360 460
Talude
Afetado

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/512**
Submetida	25-05-2017 12:06:38 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/419
Data da observação	24-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/419
Submetida	03-06-2016 10:01:03 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91768_f_4_37644_R_picheleiro.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Picheleiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-6-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639857
Coordenadas Y/P - jusante	4187575
Coordenadas X/M - montante	640129
Coordenadas Y/P - montante	4186334

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	640129
Coordenadas Y/P	4186334
Extensão afetada (metros)	400
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	vegetação e madeira tombada no leito da linha de água
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Ventos e arrastamento de madeiras tombadas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/513**
Submetida	25-05-2017 12:21:26 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza
Fabio Pereira	Operativo

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/420
Data da observação	24-5-2017
Estado	A situação mantém-se A situação agravou-se

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência	RERA/2017/591

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/420
Submetida	03-06-2016 10:35:42 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante Natureza
José Ferreira	Vigilante Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Brás
Concelho	Ribeira Grande
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91769_f_4_43295_Grota_orvalho.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota do orvalho
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	2-6-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	639977
Coordenadas Y/P - jusante	4186731
Coordenadas X/M - montante	639968
Coordenadas Y/P - montante	4186405

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	639958
Coordenadas Y/P	4186627
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Muro de moradia partido em risco de cair.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	erosão, movimentação de solo.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Reforço do muro

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
reforço	5		1	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/515**
Submetida	31-05-2017 11:56:01 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/471
Data da observação	31-5-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/471
Submetida	18-07-2016 14:38:55 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Raminho
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_94808_f_4_95338_BH - Grota dos Filhadais.jpeg
Nome(s) da ribeira	Grota dos Filhadais
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	471859
Coordenadas Y/P - jusante	4293684
Coordenadas X/M - montante	472069
Coordenadas Y/P - montante	4293684

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	472069
Coordenadas Y/P	4292171
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Linha de água desviada por privado para a estrada do IROA. O escoamento pela estrada proveniente destes pontos críticos contribui significativamente para a grande quantidade de água que chega à Estrada Regional através da Canada dos Dois Moios.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A linha de água está actualmente a ser desviada para a estrada por uma rampa de acesso a pastagens e um muro a jusante.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	A rampa de acesso às pastagens deverá ser rebaixada ou então deverá ser embutida uma manilha (no mínimo 80cm de diâmetro) e o muro de jusante deverá ser aberto, de forma a permitir o escoamento pelo leito natural da linha de água, evitando a sua projecção para a estrada.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Proprietário dos terrenos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	472052
Coordenadas Y/P	4292244
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Foram construídas infraestruturas de uma exploração agropecuária em cima da linha de água (há um armazém construído à esquerda das silagens, que não aparece no ortofotomapa mas que existe no terreno), verificando-se que a água escoa entre as valas de silagem e o armazém e, imediatamente a seguir, o proprietário colocou um monte de terra que projecta a água para a estrada.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO

472000.000
472050.000
472100.000
472150.000
472200.000
472250.000
472300.000
472350.000
4292300.000
4292250.000
4292200.000
4292150.000
4292100.000
4292050.000
1
2
3
4
5

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Foram construídas infraestruturas de uma exploração agropecuária em cima da linha de água.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	O proprietário da sala de ordenha instalada em cima da linha de água deverá permitir que a água passe por trás desses edifícios, garantindo assim o percurso o mais próximo possível do seu leito natural, tendo para tal de abrir os muros que estão a bloquear a ribeira e rebaixar o solo nalgumas partes, de forma a evitar que a água saia do seu leito.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	Proprietário dos terrenos

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	472036
Coordenadas Y/P	4292300
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	A água deveria seguir no enfiamento indicado na carta militar, tendo o muro sido tapado mais recentemente nessa secção. Alguma da água que não entra nesse ponto, acaba por entrar num portão dessa mesma pastagem a seguir à curva, no entanto grande parte da água segue pela estrada, devido às velocidades alcançadas, altura de água em escoamento de ponta e inclinação da estrada (todo o escoamento do lado esquerdo continua por aí, descarregando apenas parte do lado direito).
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Muros tapam o percurso natural da ribeira. O caudal de ponta de cheia de 100 anos calculado para o ponto crítico 3 é de 2,82 m3/s. Se o escoamento se der na estrada (com 6m de largura) a altura de água é de cerca de 7,5 cm com uma velocidade de cerca de 6,31 m/s.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Os muros deverão ter aberturas que permitam o escoamento de ponta de 100 anos. A estrada deverá ser rebaixada, criando-se uma passagem a vau e deverá ser aberta a parede do cerrado de forma a permitir que a água siga normalmente pela linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA

Responsáveis pela resolução	Privado e IROA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 4

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471951
Coordenadas Y/P	4292366
Extensão afetada (metros)	300
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Entre os pontos críticos 4 e 6 (da imagem em anexo) existe uma canada que tem comportamento de ribeira, uma vez que fica mais funda que as pastagens de ambos os lados, criando um canal por onde a água escoa. Parte do escoamento que vem pela estrada (dos pontos críticos anteriores) entra na canada e o restante continua pela estrada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	IROA

REGISTO FOTOGRÁFICO

471850.000
471900.000
471950.000
472000.000
472050.000
472100.000
472150.000
4292800.000
4292750.000
4292700.000
4292650.000
4292600.000
4292550.000
4292500.000
4292450.000
4292400.000
4292350.000
4292300.000
4292250.000
4292200.000
7
6
4
3

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A canada actualmente encontra-se obstruída por terra (lá colocada para barrar os escoamentos da estrada) e vegetação densa, não impedindo que, ainda assim, haja escoamento pela mesma, mas projecta grande parte para a estrada.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Deverá ser construída uma lomba na estrada, na diagonal da esquerda para a direita, cortando assim os escoamentos do lado esquerdo da estrada e descarregando-os na canada ali existente (que deverá ser desobstruída de terras e vegetação) que os levará de volta para a linha de água no ponto 6. A alternativa será modelar a estrada de modo a conseguir este encaminhamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária SRAA
Responsáveis pela resolução	IROA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 5

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471881
Coordenadas Y/P	4292833
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	A estrada atravessa a linha de água cortando-a. Verifica-se que existem muros dos dois lados e a água que galga os muros segue pela estrada no sentido da Canada dos Dois Moios. O caudal de ponta de cheia de 100 anos calculado para este ponto crítico é de 3,12 m3/s.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A estrada atravessa a linha de água cortando-a. Verifica-se que existem muros dos dois lados e a água que galga os muros segue pela estrada no sentido da Canada dos Dois Moios.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Os muros de pedra de montante e jusante da linha de água deverão ser removidos, podendo ser colocadas vedações abertas que possibilitam o escoamento (em madeira ou metal) e a estrada deverá ser modelada de forma a permitir a passagem a vau da ribeira ou então através de passagem hidráulica, uma vez que a inclinação actual da estrada leva a que as águas sigam por esta.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Rede viária
Responsáveis pela resolução	Privados e CMAH

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 6

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471853
Coordenadas Y/P	4293230
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros

Descrição da ocorrência	Neste ponto existe uma caleira do lado direito da estrada, com um murete mais alto e que desvia as águas da valeta desse lado da estrada para um canal ao longo de uma pastagem que depois as descarrega na linha de água (grota dos Filhadais). Esta solução será adequada, no entanto, apenas está a recolher as águas do lado direito da estrada.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	IROA

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Modelação da estrada (com seta com duas pendentes) não permite o encaixe dos escoamentos no canal de descarga na ribeira ali existente.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Modelação da estrada de modo a encaixar todo o escoamento da estrada no canal existente no lado direito (Leste). Este canal foi melhorado este ano pela Junta de Freguesia do Raminho, tendo ficado em

	óptimas condições.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	IROA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 7

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471859
Coordenadas Y/P	4293684
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Passagem hidráulica da Estrada Regional sobre a grota dos Filhadais, com secção rectangular de 1mx1m, que será insuficiente para comportar o caudal de ponta de cheia de 100 anos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Obras Públicas

REGISTO FOTOGRÁFICO

471850.000
471900.000
471950.000
472000.000
472050.000
4293750.000
4293700.000
4293650.000
4293600.000
4293550.000
4293500.000
4293450.000
4293400.000
10
11

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Passagem hidráulica com secção insuficiente para Qp100 (11,45 m3/s).

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	A betonagem de um troço do canal a montante da PH e do fundo da própria PH permitirá garantir a vazão do caudal de ponta de cheia de 100 anos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária SRAA
Responsáveis pela resolução	Obras Públicas

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não


Grota dos Filhadais - Freguesia do Raminho
471000.000
471250.000
471500.000
471750.000
472000.000
472250.000
472500.000
472750.000
473000.000
473250.000
4294250.000
4294000.000
4293750.000
4293500.000
4293250.000
4293000.000
4292750.000
4292500.000
4292250.000
4292000.000
4291750.000
4291500.000
4291250.000
4291000.000
4290750.000
Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/519**
Submetida	04-07-2017 11:12:15 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Serpa	TS
Luis Cravinho	VN

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/385 / Distribuição SGC0100/2016/8188 dos trabalhos
Data da observação	3-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Desassoreamento/desobstrução
Meios utilizados	Contratação externa
Tempo de intervenção (dias)	cerca de um mês
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Trabalho de Maquina	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/385
Submetida	16-03-2016 12:23:40 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Fajã Grande
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_87032_f_4_49436_Capturar.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira Gande
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	15-3-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651067
Coordenadas Y/P - jusante	4366569
Coordenadas X/M - montante	651141
Coordenadas Y/P - montante	4366471

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	651141
Coordenadas Y/P	4366471
Extensão afetada (metros)	100
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Foram arrastados e depositados junto a base da ponte da Ribeira Grande muitos sedimentos, pedras e terras, no troço logo acima da ponte bem com junto ao açude que lá se encontra construído e junto ao pilhares da ponte.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno (s)	SRAA

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Aumento do caudal, existências de muitos sedimentos a montante de ponte.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção dos sedimentos e pedras do leito da ribeira a montante PH, do açude e da base da ponte, com recurso a giratória de rastos e deposição nas margens ou remoção do local do material do desassoreamento.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Desassoreamento	100	5	2	

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária SRAA
Responsáveis pela resolução	SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


Governo dos Açores
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Topo
PALA GRANDE
651.067, 4.366.569
651.141, 4.366.471
PALA PEQUENA
F.E.D.E.R.
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR • Centro de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar
Av. Antero de Quental, n.º 9 C, 2.º Piso • 9500-160 Ponta Delgada • Telefone +351 296 206 700 • Fax +351 296 206 701 • E-mail: sram-cigam@azores.gov.pt
PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:3.394
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/520**
Submetida	04-07-2017 11:20:40 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN
Luis Serpa	TS

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/391 / Distribuição SGC0100/2016/8188 dos trabalhos
Data da observação	26-6-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Desassoreamento/desobstrução
Meios utilizados	Contratação externa
Tempo de intervenção (dias)	cerca de um mês
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Trabalhos de maquina	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/391
Submetida	18-04-2016 11:45:33 por Luis C. Serpa

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Serpa	Tecnico Superior
Luís Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajedo
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_88676_f_4_85946_Capturar.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Campanário
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-4-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	651370
Coordenadas Y/P - jusante	4361585
Coordenadas X/M - montante	651506
Coordenadas Y/P - montante	4361688

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	651382
Coordenadas Y/P	4361621
Extensão afetada (metros)	300
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Na sequencia das fortes chuvadas do dia 15 do mês de março, verificou que que na Ribeira do Campanário ocorreram alguns deslizamentos de terras ao longo do seu percurso, que levaram ao arrastamento de sedimentos para a linha de água, provocando um grave assoreamento e consequente galgamento das margens. A ribeira escavou parte das margens que eram terrenos de pastagem, assim como depositou sedimentos terrenos adjacentes. Em algumas zonas o leito ficou quase a face dos terrenos, devido a grande quantidade de sedimentos depositados no seu leito, calcula-se que de a altura de sedimentos em alguns sítios possa ter atingido 2 metros de altura e uma largura em alguns casos de perto de 6 metros.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Particulares

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Deslizamento de terras, fortes chuvadas, falta de limpeza nomeadamente o corte de vetação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Existe a necessidade de proceder ao desassoreamento do troço principal da ribeira por uma extensão aproximada de 200 metros, pode se também a quando do desassoreamento colocar as pedras de maior diâmetro nas margens para proteger os terrenos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
desassoreamento	200	3-4	2	
Limpeza de vegetação	300	2-4		

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	Proprietario e SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


Pináculo
651 506, 4 361 688
651 382, 4 361 621
Campanário
651 370, 4 361 585

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/521**
Submetida	04-07-2017 11:24:33 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN
Luis Serpa	TS

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/554
Data da observação	3-7-2017
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/554
Submetida	25-08-2016 16:05:49 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	VN
Luis Serpa	TS

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajedo
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_97314_f_4_98524_Ribeira do pau serrado.JPG
Nome(s) da ribeira	Afluente ribeira do Campanario, Ribeira Pau serrado
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	22-8-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	650952
Coordenadas Y/P - jusante	4361897
Coordenadas X/M - montante	650952
Coordenadas Y/P - montante	4361897

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	650952
Coordenadas Y/P	4361897
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	deposição de sediementos e pedras e paus na entrada da PH
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	SRTT

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	arrastamento de pedras e paus para entrada da PH, falta de limpeza.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	desassoriamento e limpeza da entrada/boca da PH, colocação de um gradiamento para evitar introdução de pedras dentro da PH.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária
Responsáveis pela resolução	SRTT

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


650 952 4 361 897
Lajedo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/522**
Submetida	04-07-2017 16:51:46 por Luis C. Serpa

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luís Serpa	TS

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/571
Data da observação	3-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA Problema recorrente
Descrição da intervenção	O SAFLO poco tempo de pois resolveu a ocorrencia, levando a cabo trabalhos de desostrução da linha de água, retirando toda a vegetação que obstruia alinha de água, depois de desempedida a linha de água e natural ficou desassoreado aquele troço
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	3
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência	RERA/2017/659

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/571
Submetida	31-08-2016 14:48:16 por Luis C. Serpa

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luís Serpa	TS
Luís Cravinho	VN

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Lajes das Flores
Concelho	Lajes das Flores
Ilha	Flores
Mapa	c_97798_f_4_82671_ribeira de fundão.JPG
Nome(s) da ribeira	Ribeira de Fundão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	25-8-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	656072
Coordenadas Y/P - jusante	4361203
Coordenadas X/M - montante	655652
Coordenadas Y/P - montante	4361401

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	655950
Coordenadas Y/P	4361255
Extensão afetada (metros)	5
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Neste troço de ribeira verifica se uma obstrução da linha de água, pode-se observar vários paus de grande diâmetro atravessado no leito e margens da ribeira, o que provocou o assoreamento a montante da obstrução da linha de água. De momento o SAFLO está a intervir nesta zona para minimizar os problemas recorrentes desta situação .
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de limpeza nesta linha de água e em afluente a esta ribeira. Derrocadas a montante

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo com vista a regular o escoamento da linha de água.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Corte de material arbóreo	5	4	2.5	

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SRAA
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Serra do Velho
655 652, 4 361 401
655 950, 4 361 255
656 072, 4 361 203
Madrug
Monte

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/523**
Submetida	17-07-2017 14:45:50 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/472
Data da observação	17-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/472
Submetida	18-07-2016 16:30:54 por João PRFB. Silva

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt da Silva	Técnico Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Raminho
Concelho	Angra do Heroísmo
Ilha	Terceira
Mapa	c_94844_f_4_47773_BH - Grota do Trancão.jpeg
Nome(s) da ribeira	Grota do Trancão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	471645
Coordenadas Y/P - jusante	4293623
Coordenadas X/M - montante	471581
Coordenadas Y/P - montante	4291592

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471249
Coordenadas Y/P	4292788
Extensão afetada (metros)	850
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Entre a ribeira de Francisco Vieira (Oeste) e a Grota do Trancão (Leste) encontra-se uma depressão onde está implantada a Canada do Esteves (ou Canada da Igreja), cuja drenagem natural para qualquer uma dessas linhas de água é actualmente impossível, tendo esta Canada um comportamento de ribeira, acabando por atingir o centro da freguesia do Raminho.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	CMAH

REGISTO FOTOGRÁFICO



Sistema de referência: WGS84 - UTM zona 26

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Escoamento pela Canada do Esteves sem possibilidade natural de descarga em linhas de água. O caudal de ponta de 100 anos previsto para esta área é de cerca de 2,3 m3/s.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Modelação da Canada do Esteves, no ponto indicado pela linha azul claro na fig. anexa, de forma a desviar o escoamento da estrada para um canal a construir ao longo de uma pastagem (comprimento de cerca de 80m por 1m de largura e altura). Construção de um segundo canal (também com cerca de 80m de comprimento por 1m de largura) nas pastagens situadas a Leste, garantindo a descarga dos escoamentos da Canada do Esteves na Grota do Trancão.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária

Responsáveis pela resolução	CMAH

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 2

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471516
Coordenadas Y/P	4292815
Extensão afetada (metros)	100
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Um proprietário aterrou a ribeira para poder passar com o gado de um lado para o outro, o que provoca a inundação de vários terrenos agrícolas em eventos extremos.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privado

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A ribeira encontra-se aterrada ao longo de vários metros, com as pastagens abertas e o gado a passar de um lado para o outro.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desaterro de um troço da ribeira, com extensão de algumas dezenas de metros (cerca de 100m), construindo-se, eventualmente, uma ou duas PHs para passagem do gado. O caudal de ponta de cheia de 100 anos calculado para este ponto é de 13,85 m3/s.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município

Responsáveis pela resolução	Privados e CMAH

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

OCORRÊNCIA 3

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	471645
Coordenadas Y/P	4293623
Extensão afetada (metros)	100
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Na observação da carta militar, ortofotomapa e verificação no terreno, entre os pontos 8 e 10 parece ter havido um desvio da ribeira (apenas nesse troço) para Leste, sendo esta hipótese ainda mais reforçada com a verificação do ângulo apertado e distância percorrida pela passagem hidráulica da Estrada Regional, com uma extensão de cerca de 40 metros e um ângulo entre as secções de montante (ponto 9) e jusante (ponto 10) de cerca de 110o a 120o
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Obras Públicas

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A passagem hidráulica apresenta uma secção de 1,3m x 1,0m, com paredes de pedra e fundo em terra e pedras/rocha, tendo uma capacidade de vazão de 15,64 m3/s (superior ao caudal de ponta de cheia de 100 anos, de 14,74 m3/s), no entanto, com a solução apresentada para a Canada do Esteves passará a ser insuficiente.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Com a descarga dos escoamentos da Canada do Esteves na Grota do Trancão, torna-se necessário betonar o fundo da passagem hidráulica da Estrada Regional, bem como uns metros antes da mesma, de forma a garantir maior velocidade de escoamento e uma capacidade de vazão de 17,72 m3/s, o que será suficiente para os caudais previstos em escoamento de ponta de 100 anos (pouco acima dos 17 m3/s, juntando o caudal da ribeira e o escoamento da Canada do Esteves).

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Rede viária SRAA
Responsáveis pela resolução	Obras Públicas
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Grota do Trancão - Freguesia do Raminho



Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/524**
Submetida	26-07-2017 14:56:56 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Viera de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/470
Data da observação	24-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/470
Submetida	29-08-2016 11:29:15 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/277
Data da observação	8-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/046
Submetida	17-07-2014 09:49:34 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Santo Antão
Concelho	Calheta de São Jorge
Ilha	São Jorge
Mapa	c_56883_f_4_46834_Santo Antão.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Enxudreiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	14-7-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	430792
Coordenadas Y/P - jusante	4266889
Coordenadas X/M - montante	430228
Coordenadas Y/P - montante	4266878

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	043064
Coordenadas Y/P	4266884
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento da linha de água devido ao excesso de vegetação no leito
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação no leito da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRRN
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Enxudreiro
Fajã das Barreiro
Chão
Santo Antão
Santa Rosa

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/277**
Submetida	30-06-2015 12:17:37 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/046
Data da observação	29-6-2015
Estado	Situação resolvida pela SRAA/DRA
Descrição da intervenção	Foi feita a limpeza de vegetação ao longo do troço. Tal intervenção será novamente posta em prática brevemente.
Meios utilizados	
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2017/525
Submetida	26-07-2017 15:03:48 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Viera de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/468
Data da observação	24-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/468
Submetida	29-08-2016 11:11:19 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/271
Data da observação	8-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/115**
Submetida	17-07-2013 16:51:50 por Ana LS. Cardoso

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Ana Lúcia Sousa Cardoso	Técnica superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Calheta de São Jorge
Ilha	São Jorge
Mapa	c_42016_f_4_41210_02-RS.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira Seca
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-7-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	414236
Coordenadas Y/P - jusante	4274488
Coordenadas X/M - montante	414426

Coordenadas Y/P - montante	4274370

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	414236
Coordenadas Y/P	4274488
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Estando a estrada de acesso agrícola muito próximo ao nível da ribeira, em episódios de enxurrada, a água da ribeira passa o caminho, por onde escorre com abundância e abre regos profundos.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Caminho do Município

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Cota da ribeira pouco inferior à cota do caminho do Município.
	Desassoreamento e construção de muros de guarda.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

Propostas de intervenção

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:4.482

L15
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/271**
Submetida	30-06-2015 11:45:12 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/087
Data da observação	22-6-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/087
Submetida	14-07-2014 14:32:02 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/115
Data da observação	10-7-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/526**
Submetida	26-07-2017 15:05:44 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Viera de Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/467
Data da observação	24-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/467
Submetida	29-08-2016 11:04:45 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/270
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	1
Data da observação	8-8-2016
Estado	A situação mantém-se

SÃO JORGE

Gravidade

Média

Urgência

Média



Grotão Seco

JOA23

1 Troço extenso
Asoreamento/obstruções

Gravidade moderada, necessidade de ação preventva
Desassoreamento; Construção de muros

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/121**
Submetida	18-07-2013 11:56:19 por Ana LS. Cardoso

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor SASJ
Ana Lúcia Sousa Cardoso	Técnica Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Calheta de São Jorge
Ilha	São Jorge
Mapa	c_42211_f_4_99546_07- RS.pdf
Nome(s) da ribeira	Grotão Seco
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-7-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	414950
Coordenadas Y/P - jusante	4273251
Coordenadas X/M - montante	414987
Coordenadas Y/P - montante	4272815

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	414950
Coordenadas Y/P	4273251
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Transbordo das águas da ribeira e desvio das mesmas para áreas de uso agrícola e áreas de ocupação urbana.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Várias propriedades

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Obstrução por acumulação de pedra e sedimentos, bem como existência de vegetação excessiva e de grande porte no leito da ribeira.
Propostas de intervenção	Desassoreamento e retirada de vegetação, construção de muros de guarda.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:3.193

L21

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/270
Submetida	30-06-2015 11:41:05 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/090
Data da observação	22-6-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/090
Submetida	14-07-2014 14:46:32 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/121
Data da observação	10-7-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/527**
Submetida	28-07-2017 09:58:38 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/471
Data da observação	24-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/471
Submetida	29-08-2016 11:31:35 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/197
Data da observação	8-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/197
Submetida	08-07-2015 16:19:56 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Seca
Concelho	Calheta de São Jorge
Ilha	São Jorge
Mapa	c_71101_f_4_26693_Rib. Aveiro.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Aveiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	7-7-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	415361
Coordenadas Y/P - jusante	4273677
Coordenadas X/M - montante	415251
Coordenadas Y/P - montante	4273521

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	415315
Coordenadas Y/P	4273585
Extensão afetada (metros)	130 metros
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Outros
Descrição da ocorrência	Assoreamento da linha de água devido ao excesso de vegetação no leito e margens.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários proprietários

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação no leito e margens da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

RIBEIRA SECA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/528**
Submetida	28-07-2017 10:10:16 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/476
Data da observação	26-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte da vegetação no paredão confinante à ribeira e corte de vegetação na margens e leito da ribeira
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/476
Submetida	29-08-2016 14:43:07 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/275
Data da observação	11-8-2016
Estado	A situação mantém-se

ÑŲŠŴŴŠTŤ

Média

ØŲŦêŪŞŲŠ

Média





Concelho

VELAS

SÃO JORGE

Bocal da Fonte

JOE2

Í ËÖŬŪŴŴ
ŅŲŴŠŞŲŴŦŠTŤĚŦŤĚŲŢŲŠŤWŲŲŴŴŲŠ

ÑŲŠŴŴŠTŤĚŲ ŬTŤŲŠTŠĦŪŢŞŤWŴŦŠTŤĚŦŤĚŠçãÜĚŮŲŤŴŦŪŴŠ?
ÒŴŴ ŮŤŸŠĚŦŤĚŴŦŦŤŴŠçãÜ

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	AHA/RIBEIRAS/2013/175
Submetida	29-07-2013 16:56:49 por Ana LS. Cardoso

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Sequeira	Diretor SASJ
Ana Lúcia Cardoso	Técnica Superior

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Santo Amaro
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_42721_f_4_61112_16 - StoAmaro.pdf
Nome(s) da ribeira	Bocal da Fonte
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	10-7-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	399266
Coordenadas Y/P - jusante	4280237
Coordenadas X/M - montante	

Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	399266
Coordenadas Y/P	4280237
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Risco de desmoronamento de muro de suporte em pedra seca com cerca de 7m de altura e 40m de comprimento, devido a ação das raízes e tronco de 8 exemplares de incenso, podendo causar grande construção da ribeira e em consequência causar graves estragos na ponte, estrada e moradias que se encontram a jusante.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Domínio hídrico

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Crescimento de vegetação de grande porte nas fendas do paredão confinante à ribeira.
Propostas de intervenção	Corte da vegetação que se encontra em desenvolvimento no paredão em causa.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA
Escala 1:5.516

.75
Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/275
Submetida	30-06-2015 12:06:06 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/086
Data da observação	29-6-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/086
Submetida	14-07-2014 14:28:24 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/175
Data da observação	10-7-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/529**
Submetida	28-07-2017 10:12:07 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/477
Data da observação	26-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/477
Submetida	29-08-2016 14:47:49 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/187
Data da observação	11-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/187
Submetida	30-06-2015 15:35:48 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Urzelina
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_70645_f_4_76600_Mapa Pessegueiro.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Pessegueiro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	29-6-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	402244
Coordenadas Y/P - jusante	4278337
Coordenadas X/M - montante	402265
Coordenadas Y/P - montante	4278569

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	402244
Coordenadas Y/P	4278337
Extensão afetada (metros)	150 metros
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento da linha de água devido ao excesso de vegetação no leito
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários proprietários

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação no leito da ribeira.
Dimensões	

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

URZELINA (SÃO MATEUS)
Canada da Feiteira
Canada da Bica
Cais da Urzelina
Ponta Grande
Casteletes
MANADAS (SANTA BÁRBARA)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/530**
Submetida	28-07-2017 10:17:19 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/472
Data da observação	26-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SRAA/DRA
Descrição da intervenção	Corte de vegetação no leito e margens da ribeira.
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/472
Submetida	29-08-2016 12:29:36 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/195
Data da observação	11-8-2016
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/195
Submetida	08-07-2015 14:14:39 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Rosais
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_71082_f_4_67216_mapa.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira de água
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	30-6-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	391339
Coordenadas Y/P - jusante	4286483
Coordenadas X/M - montante	391524
Coordenadas Y/P - montante	4286780

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	391410
Coordenadas Y/P	4286561
Extensão afetada (metros)	200 metros
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	A linha de água encontra-se assoreada com vegetação.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de vegetação do leito da ribeira e desassoreamento do poço sumidouro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Tronqueira
Achada
Canada da Preguiça
Matinhos
ROSAIS
Outeiro do Loural
Rosais
Canada de Trás
Canada das Faias

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/531**
Submetida	28-07-2017 10:20:04 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/474
Data da observação	26-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Corte de vegetação no leito e margens da ribeira.
Meios utilizados	
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/484
Submetida	31-08-2016 10:17:25 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2015/363 (DSRHOT/RIBEIRAS/2014/129
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	1
Data da observação	22-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/129
Submetida	01-09-2014 15:24:30 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salão
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_58239_f_4_24158_Canada Dona catarina.png
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	0
Coordenadas Y/P - jusante	0
Coordenadas X/M - montante	383710
Coordenadas Y/P - montante	4275883

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	383710
Coordenadas Y/P	4275883
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	Neste local existe a necessidade de construção de uma vedação.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Construção de vedação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Construção de uma vedação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de vedação	10	.10	1	1

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município Rede viária
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


SRAM-SIG
Governo dos Açores
SIGAM
Pesquisas
Ajuda
Escala:
Resultados
Tabela de Conteúdos
Conteúdos
Carta de Ocupação do Solo
Áreas Classificadas
Elementos de Referência
Planos Especiais de Ordenament
Cartas Militares
Ortofotomapas
Fonte Nova
Canada da Dona Catarina
Canada do Mestre
Salão
Mata do Barão
Canada do Arrabalde
Datum Base SW Graciosa Fuso 26
©Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Todos os direitos reservados | Ficha Técnica | Termos e Condições de Uso
PT
09:41
19-08-2014

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2015/363
Submetida	01-10-2015 11:21:21 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/129
Data da observação	8-9-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/532**
Submetida	28-07-2017 10:23:10 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/473
Data da observação	26-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/473
Submetida	29-08-2016 12:31:58 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/273
Data da observação	11-8-2016
Estado	A situação mantém-se



Gravidade

Muito grave

Urgência

Muito urgente

1 Troço extenso
Inundação; Asoreamento/obstrução; Obras em leitos e margens

Muito grave, pessoas e bens afetados
Desassoreamento; Restabelecimento do leito e margens

SÃO JORGE

Rib Canada das Faias

JOA1

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	AHA/RIBEIRAS/2013/118
Submetida	18-07-2013 11:12:24 por Ana LS. Cardoso

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Ana Lúcia Sousa Cardoso	Técnica Superior

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Rosais
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_42224_f_4_96187_09 - Rosais.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Canada das Faias
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-7-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	392597
Coordenadas Y/P - jusante	4286288
Coordenadas X/M - montante	392302,96

Coordenadas Y/P - montante	4285385,85
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	392597
Coordenadas Y/P	4286288
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	As águas da ribeira correram maioritariamente fora do leito da ribeira, devido à transforação de um troço da ribeira em caminho asfaltado, pelo Município, a mais de 12 anos, a passagens hidráulicas com secção insuficiente, e enchimento do leito para transformação em pastagem, pomares e currais de galinhas. Algumas zonas da ribeira apresentam-se assoreadas e com vegetação em excesso.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	vários

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Transformação do leito da ribeira para estrada e pastagem. Passagens hidráulicas com secção insuficiente. Algum assoreamento e obstrução por vegetação excessiva.
Propostas de intervenção	Da responsabilidade do Município repor o leito, corrigir secções das pastagens hidráulicas, desassoreamento e retirar vegetação.
Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

obdf, l =^r qÛkl j ^=al p=^Êl obp=>=pÉÅêÉí~êá~=oÉÖáç å~äÇçë=oÉÅì êëçë=k~íì ê~äë

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

mi ^kq^=ab=l kpriq^

Escala 1:5.800

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/273
Submetida	30-06-2015 11:58:56 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/192
Data da observação	29-6-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/192
Submetida	17-07-2014 10:03:40 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/118
Data da observação	10-7-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/533**
Submetida	28-07-2017 10:24:57 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/570
Data da observação	26-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/570
Submetida	31-08-2016 14:08:06 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Norte Grande
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_97785_f_4_31607_Rib. Norte Grande.png
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	9-8-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	407666
Coordenadas Y/P - jusante	4280732
Coordenadas X/M - montante	407141
Coordenadas Y/P - montante	4279674

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	407428
Coordenadas Y/P	4280332
Extensão afetada (metros)	450
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Assoreamento da linha de água devido ao excesso de vegetação
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Vários

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento espontâneo da vegetação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Desassoreamento e re. rada de vegetação no leito e margens da ribeira.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO


Norte Grande
Espigão

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/534**
Submetida	03-08-2017 09:27:39 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/475
Data da observação	26-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Reperfilamento da ribeira e construção de três passagens hidráulicas.
Meios utilizados	Contratação externa
Tempo de intervenção (dias)	180 dias
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/475
Submetida	29-08-2016 12:36:29 por Diana RV. Braga

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/274
Data da observação	11-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/047
Submetida	17-07-2014 09:53:29 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Velas
Concelho	Velas
Ilha	São Jorge
Mapa	c_56885_f_4_99230_Beira.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Beira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	10-7-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	395696
Coordenadas Y/P - montante	4285346

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	395696
Coordenadas Y/P	4285346
Extensão afetada (metros)	1400
Tipo de ocorrência relatada	Inundação
Descrição da ocorrência	As água pluviais captadas ao longo da estrada regional a montante da localidade da Beira drenam para um canal cuja secção bem como suas passagens hidráulicas são manifestamente subdimensionadas, originando inundações.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno (s)	Vários

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Precipitação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Aumentar a secções das passagens hidráulicas.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


Pico Pelado
Terreiros da Marcela
Serroa
Pico da Barroca
Telha
Tanques
Canadinha Nova
Ladeiras
Canto da Relva
Terreiros
Cimo do Corão
Ribeirinho
Beira
São Pedro
Canavial
Piquinho

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/274
Submetida	30-06-2015 12:02:23 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
João Augusto do Rosário Silva Monteiro	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/047
Data da observação	29-6-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/535**
Submetida	07-08-2017 11:40:47 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/286
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/286
Submetida	14-08-2015 13:59:44 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/Hist/2014/080
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/080
Submetida	27-06-2014 13:48:57 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/004
Data da observação	23-6-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/004**
Submetida	12-06-2013 11:47:05 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Lajes do Pico
Concelho	Lajes do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_40296_f_4_92870_RSoldão.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira do Soldão
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-11-2012
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	26S 0387091
Coordenadas Y/P - jusante	4253274
Coordenadas X/M - montante	

Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	26S 0387091
Coordenadas Y/P	4253274
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	A- Verifica-se que a ribeira neste local tem uma margem constituída essencialmente de aluvião/terra, aquando do escorrer das águas a margem acaba por ceder e consequentemente escorrer para o caminho. B-Obstroção do leito por vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Público

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Falta de manutenção.
Propostas de intervenção	A- É necessário proceder á construção de um muro solido de forma a suportar o caudal da ribeira em causa. B- Limpeza e remoção do coberto vegetal.
Prioridade/Urgência	

Caisinho
Debaixo da Rocha
Baía do Canto
Pedra da Fonte
Terra Alta
005
Caisinho
Debaixo da Rocha
Baía do Canto
Pedra da Fonte
Terra Alta
TERRA ALTA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/536**
Submetida	07-08-2017 11:42:46 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/287
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/287
Submetida	14-08-2015 14:00:44 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/Hist/2014/079
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/079
Submetida	27-06-2014 13:45:40 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/219
Data da observação	23-6-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/219
Submetida	21-11-2013 16:17:15 por Valter NR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Valter Nuno Rodrigues Medeiros	Vigilante da Natureza - 2ª Classe

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Ribeiras
Concelho	Lajes do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_47404_f_4_31980_Grota Mancilhas.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Ribeira das Mancilhas (PIB12 - 02)
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	16-9-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	0394286
Coordenadas Y/P - montante	4250620

3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	0394286
Coordenadas Y/P	4250620
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	Uma passagem de acesso a alguns terrenos lavradios e quintas, utilizada por pessoas e gado, situada do lado esquerdo, dentro da grota foi completamente erodida pela passagem da água e a estabilidade do pilar da ponte nessa margem encontra-se comprometida, ficando também vedado o acesso aos referidos terrenos. Fotos em anexo: IMG_1215.jpg - Afloramento rochoso (canto inferior direito), zona erodida (lado esquerdo) e ponte - Sentido Jusante. IMG_1216.jpg - zona erodia (canto inferior direito) e afloramento rochoso (lado esquerdo) - Sentido Montante.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	A ribeira tem um afloramento rochoso à direita, que direciona o curso de água para a margem oposta, onde existia uma passagem, junto à ponte, para alguns terrenos a montante.
Propostas de intervenção	Reconstrução da passagem com reforço da zona da ponte afetada e rebaixamento do afloramento rochoço para direcionar o curso de água para o vão da ponte. Reconstrução do muro da margem afetada, numa extensão de cerca de 5 metros. O rebaixamento do leito na zona do referido afloramento rochoso pode ser efectuado com o apoio da Junta de Freguesia, nomeadamente com recurso a uma retro-escavadora com martelo pneumático. A restante intervenção pode ser realizada com recurso aos trabalhadores CTTS e a materiais do SAP.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

0394286

4250620

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/537**
Submetida	07-08-2017 11:44:03 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/288
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/288
Submetida	14-08-2015 14:01:48 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/Hist/2014/082
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/082
Submetida	27-06-2014 13:57:51 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/011
Data da observação	23-6-2014
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/011**
Submetida	12-06-2013 14:02:00 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Ribeiras
Concelho	Lajes do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_40306_f_4_57589_RFaia.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Faia
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	22-11-2012
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	26S0398180
Coordenadas Y/P - jusante	4252098
Coordenadas X/M - montante	

Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	26S0398180
Coordenadas Y/P	4252098
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Verifica-se algum estrangulamento da ribeira com Árvore-do-Papel-de-Arroz, Roca de Velha e Incenso, quer a montante, quer a jusante da Estrada Regional.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Público



Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Falta de Manutenção.
Propostas de intervenção	É necessário o controlo ou erradicação da Árvore-do-Papel-de-Arroz e outras espécies exóticas com carácter invasor, bem como o contínuo trabalho no que diz respeito à limpeza/corte da vegetação das margens e do leito da ribeira.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

Cabeço Canzana
Pontas Negras
Cerrado da Gruta
AGUADA
011

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/538**
Submetida	07-08-2017 11:46:55 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/285
Data da observação	5-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SRAA/DRA
Descrição da intervenção	limpeza de vegetação e recuperação das margens
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	10
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/285
Submetida	14-08-2015 13:57:07 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/Hist/2014/081
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/081
Submetida	27-06-2014 13:54:51 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/009
Data da observação	22-11-2012
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/009**
Submetida	12-06-2013 13:33:53 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Ribeiras
Concelho	Lajes do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_40303_f_4_93248_Ribeira grande ribeiras.png
Nome(s) da ribeira	Ribeira Grande
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	22-11-2012
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	26S 0400603
Coordenadas Y/P - jusante	4251875
Coordenadas X/M - montante	

Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	26S 0400603
Coordenadas Y/P	4251875
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Verifica-se algum estrangulamento da ribeira, quer nos troços a montante, quer a jusante da Estrada Regional. A montante da estrada, junto à oficina de mecânica, verifica-se a deposição de resíduos provenientes da atividade da referida oficina.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Público

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Falta de Manutenção.
Propostas de intervenção	É necessário proceder á sua limpeza/corte de vegetação.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

Ribeira Grande
Ribeira Grande
009

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/539**
Submetida	07-08-2017 11:49:12 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2015-381
Data da observação	5-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	
Meios utilizados	Contratação externa
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2015/381
Submetida	30-12-2015 10:07:51 por Marisa M. Brum

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Marisa Madruga Brum	Técnico Superior (Estagiar L)

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Prainha
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_81247_f_4_11507_Ribeira-Prainha.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Areia (não se encontra cartografada)
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	Outubro de 2013
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	395901
Coordenadas Y/P - jusante	4257218
Coordenadas X/M - montante	396008
Coordenadas Y/P - montante	4257616

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	395901
Coordenadas Y/P	4257218
Extensão afetada (metros)	20
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Formou-se uma nova linha de água junto da Ribeira da Areia, a qual, em Outubro de 2013, devido a fortes chuvadas, transbordou, inundando um pomar e a Estrada Regional. Pretende-se agora ligar esta nova linha de água à Ribeira da Areia, aumentar o seu leito, contruir uma vala para retenção de material a montante da Estrada Regional e construir uma Passagem hidráulica na ligação desta ribeira com o Caminho do Morro, a jusante da Estrada Regional, de forma a não ocorrerem novas inundações nem a destruição de mais propriedades privadas.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Ao longo de toda a Ribeira existem propriedade privadas.

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	A possível causa do sucedido poderá ter sido a incapacidade do leito da Ribeira da Areia de suportar a quantidade de água que resultou das intensas chuvadas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Pretende-se agora ligar esta nova linha de água à Ribeira da Areia, aumentar o seu leito, contruir uma vala para retenção de material a montante da Estrada Regional e construir uma Passagem hidráulica na ligação desta ribeira com o Caminho do Morro, a jusante da Estrada Regional.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de vala	100	4	2	400

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município SRAA
Responsáveis pela resolução	SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/540**
Submetida	07-08-2017 11:50:51 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/384
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/384
Submetida	20-01-2016 14:45:26 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Prainha
Concelho	São Roque do Pico
Ilha	Pico
Mapa	c_82192_f_4_54736_1.bmp
Nome(s) da ribeira	Desconhecido
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	15-1-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	392176
Coordenadas Y/P - jusante	4260357
Coordenadas X/M - montante	392305
Coordenadas Y/P - montante	4260469

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de infraestrutura Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	No Ponto A e B o leito é canalizado junto ao caminho florestal por manilhas que ficaram obstruídas
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	No Ponto A é necessário desobstruir as manilhas e canalizar a agua pelas mesmas, no Ponto B é necessário a construção de uma Passagem Hidráulica.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	Serviços Florestais

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Baia de Canas
A - 26S 0392176
4260357
B - 26S 0392305
4260469
Calhau da Moisona
PRAINHA
B
A

RERA-Hist/2017/542
01-08-2017
Resolvido SREAT/DRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/541**
Submetida	07-08-2017 11:54:27 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/292
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/292
Submetida	14-08-2015 14:41:23 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/170
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/170
Submetida	27-04-2015 14:34:43 por Lídia JA. Nogueira

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Mateus
Concelho	Madalena
Ilha	Pico
Mapa	c_67929_f_4_17039_ribeira dos bodes.bmp
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Bodes
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	26-12-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	373291
Coordenadas Y/P - jusante	4254604
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	373291
Coordenadas Y/P	4254604
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	O elevado caudal provocou o desabamento de uma parede
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Com o auxilio dos trabalhadores ctts e recuperar ira se proceder á limpeza de alguma vegetação e reconstrução do muro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	SAP
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/542**
Submetida	07-08-2017 11:57:30 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2017/541
Data da observação	1-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Rcuperação das margens
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	6
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/541**
Submetida	07-08-2017 11:54:27 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/292
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/292
Submetida	14-08-2015 14:41:23 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/170
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/170
Submetida	27-04-2015 14:34:43 por Lídia JA. Nogueira

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Mateus
Concelho	Madalena
Ilha	Pico
Mapa	c_67929_f_4_17039_ribeira dos bodes.bmp
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Bodes
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	26-12-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	373291
Coordenadas Y/P - jusante	4254604
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	373291
Coordenadas Y/P	4254604
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	O elevado caudal provocou o desabamento de uma parede
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem direita
Descrição geral das propostas de intervenção	Com o auxilio dos trabalhadores ctts e recuperar ira se proceder á limpeza de alguma vegetação e reconstrução do muro.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários
Responsáveis pela resolução	SAP

ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

http://servicos.srrn.azores.gov.pt/doit/store/c_67929_f_4_17039_ribeira%20dos%20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/543**
Submetida	07-08-2017 12:00:03 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/238
Data da observação	5-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Recuperação das margens e leitos
Meios utilizados	Meios próprios Contratação externa
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/238
Submetida	27-08-2015 14:53:41 por Lídia JA. Nogueira

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Paulo Freitas	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Mateus
Concelho	Madalena
Ilha	Pico
Mapa	c_73761_f_4_41261_Ponto A- Ribeira São Mateus.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira dos Bodes
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	20-6-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	373201
Coordenadas Y/P - montante	4254494

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	373201
Coordenadas Y/P	4254494
Extensão afetada (metros)	75 metros
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Derrube dos muros em ambas as margens numa extensão de 75 metros. Assoreamento do leito desta mesma extensão.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	4 terrenos

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	caudal demasiado elevado para a seção do leito neste troço.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	75 metros de desassoreamento e 150 metros de reforço e construção de muros.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
desassopreamento	75	2	1	150
construção e reforço de muros	150	0.50	1	150

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRAA
Responsáveis pela resolução	DRA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Sim
Valor orçamentado	2500 EUROS
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


Ponto A

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/544**
Submetida	07-08-2017 12:01:42 por Carlos ER. Be. encourt

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	V.N
Lidia Nogueira	V.N

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/293
Data da observação	5-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/293
Submetida	14-08-2015 14:42:41 por Carlos ER. Bettencourt

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/169
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/169
Submetida	27-04-2015 14:08:42 por Lídia JA. Nogueira

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia Nogueira	V.N
Carlos Bettencourt	V.N

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	São Mateus
Concelho	Madalena
Ilha	Pico
Mapa	c_67927_f_4_30859_ribeira da calheta.bmp
Nome(s) da ribeira	Ribeira da calheta
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	26-12-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	373505
Coordenadas Y/P - montante	4255706

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	373505
Coordenadas Y/P	4255706
Extensão afetada (metros)	967
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural Obras em leitos e margens
Descrição da ocorrência	Verificou-se na extensão de 967 metros ser necessário a reparação/construção das margens e limpeza de vegetação.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Varias propriedades privadas

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Má manutenção

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Reforço de muro
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Recorrendo aos ctts e recuperar vai-se proceder á reparação e construção das margens que se encontram derrubados, assim como a limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza de vegetação	967			
Reparação e construção de muros	967			

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	SAP

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/545**
Submetida	14-08-2017 15:14:33 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/460
Data da observação	14-7-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA

Descrição da intervenção	
Meios utilizados	
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/460
Submetida	08-07-2016 14:48:59 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_94132_f_4_53946_Grota Lajes Cima 0611167 - 4185554.JPG
Nome(s) da ribeira	Grota das Lajes de Cima, Covoada
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	27-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	611127
Coordenadas Y/P - jusante	4184622
Coordenadas X/M - montante	611517
Coordenadas Y/P - montante	4180658

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	061116
Coordenadas Y/P	4185554
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Depósito de resíduos junto à ponte do caminho dos Lourais, obstruindo o natural escoamento de aguas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Deposição de resíduos de forma clandestina Crescimento natural de vegetação
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Limpeza de resíduos
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte de material arbóreo, limpeza de vegetação e remoção de resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/547**
Submetida	16-08-2017 09:48:49 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/417
Data da observação	14-6-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/417
Submetida	02-06-2016 14:43:06 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	Vigilante da Natureza
António Furtado	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ponta Garça
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91733_f_4_76255_Grota CastanheirosOuCagarro_afluenteCrancha_ponta garça.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota dos Castanheiros/Cagarro
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	644353
Coordenadas Y/P - jusante	4176520
Coordenadas X/M - montante	644013
Coordenadas Y/P - montante	4177343

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	644013
Coordenadas Y/P	4177343
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Após a coordenada dada, na ocorrência, é necessário limpeza de vegetação em direção para montante.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Crescimento normal de vegetação aliado à pouca manutenção. Resíduos provenientes das produções agrícolas envolventes

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Limpeza de vegetação
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e a remoção dos resíduos.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	Diversos

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Governo dos Açores

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

Legenda

Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 645226,8
Y = 4176225,9

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:8.000

WGS 1984 Fuso 26

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/548**
Submetida	16-08-2017 11:21:32 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2016/395
Data da observação	14-7-2017
Estado	A situação mantém-se Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	
Meios utilizados	
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/395
Submetida	06-05-2016 13:24:01 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Kenny Alves	Vigilante da Natureza
José Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Vila das Capelas
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_90069_f_4_38164_Grota_cadima_MIB87.jpg
Nome(s) da ribeira	Grota da Cadima MIB87
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	3-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	616099
Coordenadas Y/P - jusante	488341
Coordenadas X/M - montante	614089
Coordenadas Y/P - montante	4185721

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	614774
Coordenadas Y/P	4185932
Extensão afetada (metros)	1m
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Um tronco de pequenas dimensões atravessado na linha de água.
Gravidade	Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Arrastamento pelas águas.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Corte e remoção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	SRAA
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Caminho do Maranhão
Maranhão
Rua da República
Padras Negras
Rua do Sertão
Quinta do Navio
Porto dos Poços
Rua dos Poços
Poços
Rua da Beira Mar
ER 114 - Rua do Rosário
ER 114 - São Vicente Ferreira
Rua do Navio
Bairro Padre Inácio
Beco do Quartelro
Largo da Lomba
Caminho da Lomba
CAPELAS
Rua Nossa Senhora da Conceição
Rua da Igreja
Canada da Eira
Canada Nova
Quinta Cruz de Pau
Pico do Boi
Caminho do Pereiro
Portal do Vento
Travessa de Abelheira
Rua do Moio
Rua do Poço
Rua do Cruzeiro
Quinta das Murtas
Quinta da Vila
Rua da Atafona
Atafona
SÃO VICENTE FERREIRA
Canada dos Cotovia
ARRIFES
Pico da Merlana
Canada da Achada
Estrias
Canada das Crianças
Rua da Arrenquinha
Caminho da Fonte
Arrenquinha
Rua da Cidade - E.R.
Pico da Arrenquinha
Canada dos Barreis

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/549**
Submetida	16-08-2017 11:48:14 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/421
Data da observação	14-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/421
Submetida	03-06-2016 10:50:35 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Covoada
Concelho	Ponta Delgada
Ilha	São Miguel
Mapa	c_91565_f_4_76410_Grota do Brasil_Covoada.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Brasil
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	19-5-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	610673
Coordenadas Y/P - jusante	4181427
Coordenadas X/M - montante	610788
Coordenadas Y/P - montante	4184693

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	610755
Coordenadas Y/P	4184707
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Causas naturais, más condições climatéricas.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Condições climatéricas.
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza de vegetação e corte de material arbóreo.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores



Legenda
Estradas
Caminhos
Edifícios
Hidrografia

Coordenadas (Canto Inferior Direito)
X = 614041,8
Y = 4180754,4

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES • Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Rua Cônsul Dabney • 9900-014 Horta • Telefone +351 292 208 800 • Fax +351 292 391 588 • E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

PLANTA DE CONSULTA

Escala 1:25.000

WGS 1984 Fuso 26

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/550**
Submetida	16-08-2017 12:19:31 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/462
Data da observação	14-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015/2016

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA/2016/462
Submetida	11-07-2016 15:44:15 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Ribeira Chã
Concelho	Lagoa
Ilha	São Miguel
Mapa	c_94292_f_4_69011_198 - Ribeira das Barreiras.jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira das Barreiras, Ribeira Chã
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	1-7-2016
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	633590
Coordenadas Y/P - jusante	4175629
Coordenadas X/M - montante	633447
Coordenadas Y/P - montante	4176719

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA 1

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	633515
Coordenadas Y/P	4176173
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Secção da ribeira bloqueada com bloco de tupo
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	Diversos

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS	
Descrição das possíveis causas das ocorrências	Naturais
SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Desassoreamento
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza e remoção de elementos obstrutivos ao escamento normal.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários SRAA
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	


Eira da Rocha
Caminho do Maio
Caminho da Correia
Cerrado Correia
Rua do Caldeirão
Rua da Garoupa
Rua de São José
Rua Padre João Caetano Flores
Ribeira das Barreiras
Via Rápida Vila Franca
Rua da Igreja
Eira Velha
Praia
Prainha
E.R.1-1ª
Rocha do Campo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/552**
Submetida	16-08-2017 14:22:43 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA-Hist/2016/422
Data da observação	14-7-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/422
Submetida	11-07-2016 15:49:40 por Bernardo G. Flor

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante da Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/315
Data da observação	1-7-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2015

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2015/315
Submetida	03-09-2015 14:08:18 por Kenny F. Alves

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Aniceto Cordeiro	Vigilante Natureza
Hildeberto Ferreira	Vigilante Natureza

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Água de Alto
Concelho	Vila Franca do Campo
Ilha	São Miguel
Mapa	c_74165_f_4_84806_Ribeira da Praia (202).jpg
Nome(s) da ribeira	Ribeira da Praia_MIB74
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	17-6-2015
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	635103
Coordenadas Y/P - jusante	4175516
Coordenadas X/M - montante	634869
Coordenadas Y/P - montante	4178212

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

	Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	634869
Coordenadas Y/P	4178212
Extensão afetada (metros)	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	- Material lenhoso no leito da ribeira para montante da coordenada indicada.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	naturais

SOLUÇÕES	
Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
Local a intervir	Leito
Descrição geral das propostas de intervenção	corte e limpeza

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Urgente - Riscos a curto prazo
RESPONSABILIDADES	
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	
Responsáveis pela resolução	
ORÇAMENTO	
Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Pico da Praia
Cimo das Pedras
Lagos
Clemente da Costa
Eira da Rocha
Loural
Cerrado Correia
Ribeira das Barreiras
Eira
Praia
Ribeira Chã
Trinta Reis
Água de Alto
Praia
Praínha
Alminhas
Rocha do Campo
Praia de Água de Alto
Piquinhos
Praia da Pedreira
Ponta da Pirâmide

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/555**
Submetida	01-09-2017 11:26:08 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Gouveia	Coordenador equipas operativas
José Pimentel	Assistente operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/679
Data da observação	23-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Trabalhos de manutenção das equipas operativas da DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/556**
Submetida	01-09-2017 11:46:00 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Gouveia	Coordenador equipas operativas
José Pimentel	Assistente operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/676
Data da observação	16-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Trabalhos de manutenção dos serviços operativos da DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/557**
Submetida	01-09-2017 12:44:11 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Gouveia	Coordenador equipas operativas
José Pimentel	Assistente operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/762
Data da observação	31-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/558**
Submetida	01-09-2017 12:49:16 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Gouveia	Coordenador equipas operativas
José Pimentel	Assistente operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/765
Data da observação	31-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/559**
Submetida	01-09-2017 12:51:27 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Gouveia	Coordenador equipas operativas
José Pimentel	Assistente operacional

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/766
Data da observação	31-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção dos serviços operativos da DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2017/560
Submetida	04-09-2017 09:30:19 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO

Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/034	RERA-Hist/2016/433
Data da observação	1-9-2017	
Estado	A situação mantém-se	

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/034**
Submetida	17-06-2013 12:26:23 por Ana MCA. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Ana Margarida Cabral Andrade Silva	Vigilante da Natureza 2.ª Classe
Luís Miguel Pereira Aguiar	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Vila da Praia
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_40697_f_4_97703_Grota da Ventosa - GRB17.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Ventosa - GRB17
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	4-6-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	416283
Coordenadas Y/P - jusante	4322300
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Crescimento de canas (Arundo donax L.), silvas (Rubus ulmifolius schott) e outras infestantes, que estão a obstruir o seguimento da água.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno (s)	Abrange mais de 2 propriedades privadas.

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Falta de limpeza e desbaste das infestantes.
Propostas de intervenção	Limpeza e corte das infestantes, como é o caso das canas (Arundo donax L.) e silvas (Rubus ulmifolius schott).
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata


034
Ponte
Fenais
1
SÃO MATEUS
Saúde
Pico da Ladeira do Moro
Trás dos Pomares
Pedras Brancas
Canada Longa

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/433
Submetida	22-08-2016 10:21:16 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-HIS/2015/296
Data da observação	18-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/296
Submetida	17-08-2015 10:04:47 por Joana C. Lourenço

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/Ribeiras-Hist/2014/018
Data da observação	14-8-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/018
Submetida	17-06-2014 12:33:07 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/034
Data da observação	17-6-2013
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/561**
Submetida	04-09-2017 09:32:31 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/254 RERA-Hist/2016/435
Data da observação	1-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/254
Submetida	09-12-2013 17:44:02 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Vila da Praia
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_48081_f_4_95850_SIGAM-SRIT - Grota (GRA12) - São Mateus - Santa Cruz da Graciosa.pdf
Nome(s) da ribeira	sem nome
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	29-11-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	417112,564
Coordenadas Y/P - jusante	4321516,344
Coordenadas X/M - montante	417090,206

Coordenadas Y/P - montante	4321432,71

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	417122,275
Coordenadas Y/P	4321496,754
Tipo de ocorrência relatada	Outros
Descrição da ocorrência	A passagem hidráulica construída sob a estrada regional 1-2.ª Fenais-São Mateus descarrega diretamente para o denominado caminho Velho dos Fenais (CM 1017-2). Risco do corte do caminho em questão pela ação da escorrência superficial de águas pluviais.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Caminho Municipal

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de passagem hidráulica.
Propostas de intervenção	Execução de conveniente solução técnica.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

i ÉÖÉâÇ~

bëîê~Ç~ë

` ~ãáåÛçë

bÇãÑâ~Çç

e¿ç¿Öê~Ñá

` ççêÇÉâ~Ç~ë=E`~åíç=fåÑëéçê=a ãÉãçF

u=Z=417369,8

v=Z=4321305,6

obdf, l =^r qÛkl j ^=al p=^Êl obp=>=pÉÅêÉí~éá~=o ÉÖáçå~ãÇçë=o ÉÅì ëëçë=k~íì ê~ãë

Rua Cônsul Dabney ● 9900-014 Horta ● Telefone +351 292 208 800 ● Fax +351 292 391 588 ● E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

mi ^kq^=ab= l kpr i q^

Escala 1:2.116

t dp=NVUQ=cì ëç=OS

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/435
Submetida	22-08-2016 10:55:43 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-HIST/2015/297
Data da observação	18-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/297
Submetida	17-08-2015 10:08:27 por Joana C. Lourenço

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/Ribeiras-Hist/2014/022
Data da observação	14-8-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/022
Submetida	17-06-2014 12:48:56 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/254
Data da observação	9-12-2013
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/562**
Submetida	04-09-2017 09:34:49 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/041 RERA-Hist/2016/436
Data da observação	1-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/041**
Submetida	18-06-2013 15:27:19 por Ana MCA. Silva

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Ana Margarida Cabral Andrade Silva	Vigilante da Natureza 2.ª Classe
Luís Miguel Pereira Aguiar	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Vila da Praia
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_40816_f_4_50765_(Grota Canada do Sousa - Bacias agregadas GRA13).pdf
Nome(s) da ribeira	GRA10 - Grota do Sousa
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	4-6-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	417206
Coordenadas Y/P - jusante	4320952
Coordenadas X/M - montante	
Coordenadas Y/P - montante	

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	
Coordenadas Y/P	
Tipo de ocorrência relatada	Inundação Outros
Descrição da ocorrência	A linha de água não apresenta passagem hidráulica, ocorrência de depósito de terra e pedras.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de 2 proprietários

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	A linha de água não apresenta passagem hidráulica, o que fez com que todo o material fica-se parado na zona mais baixa.
Propostas de intervenção	Criar saída para passagem hidráulica.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

1
Portela
SÃO MATEUS

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/436
Submetida	22-08-2016 11:00:04 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-HIS/2015/298
Data da observação	18-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/298
Submetida	17-08-2015 10:11:58 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/Ribeiras-Hist/2014/023
Data da observação	14-8-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/023
Submetida	17-06-2014 12:50:45 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/041
Data da observação	18-6-2013
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/563**
Submetida	04-09-2017 10:12:11 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/255 RERA-Hist/2016/437
Data da observação	1-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/255
Submetida	09-12-2013 17:56:27 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Vila da Praia
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_48115_f_4_63507_SIGAM-SRIT - Grota do Sousa (GRA13) - São Mateus - Santa Cruz da Graciosa.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota do Sousa (GRA13)
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	27-11-2013
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	417217,608
Coordenadas Y/P - jusante	4320948,693
Coordenadas X/M - montante	416988,837

Coordenadas Y/P - montante	4320886,152
3. Descrição Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.	
Coordenadas X/M	417156,712
Coordenadas Y/P	4320942,11
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Verifica-se que para além da inexistência da passagem hidráulica sob a estrada regional 1-2.ª Carapacho-Fenais, já registada/assinalada no formulário AHA/RIBEIRAAS/2013/041, imediatamente a montante a mesma ribeira encontra-se obstruída por um canavial.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de uma propriedade privada.

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular limpeza e manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira no troço confinantes com os terrenos alegadamente privados pelo(s) proprietário(s).
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

i ÉÖÉåÇ~

e¿ç¢;Öè-Ñá

` ççêÇÉå~Ç~ë=E`~åíç=fåÑëéç=êa ãÉáçF
u=Z=417729,5
v=Z=4320336,6

obdf, l =^r qÛkl j ^=al p=^Êl obp=ª=pÉÅêÉí~êá-=ªÉÖáçå~ãÇçë=ªÉÅì ëëçë=k~íì ê~ãë

Rua Cônsul Dabney ● 9900-014 Horta ● Telefone +351 292 208 800 ● Fax +351 292 391 588 ● E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

mi ^kq^=ab= l kpr iq^

Escala 1:6.221

t dp=NVUQ=cì ëç=OS

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/437
Submetida	22-08-2016 11:03:10 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-HIS/2015/299
Data da observação	18-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/299
Submetida	17-08-2015 10:13:40 por Joana C. Lourenço

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/Ribeiras-Hist/2014/024
Data da observação	14-8-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/024
Submetida	17-06-2014 12:52:45 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/255
Data da observação	9-12-2013
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/564**
Submetida	04-09-2017 10:15:14 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/256 RERA-Hist/2016/438
Data da observação	1-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/256
Submetida	09-12-2013 18:48:26 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Luz
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_48122_f_4_23065_SIGAM-SRIT - Grota na Luz - Luz - Santa Cruz da Graciosa.pdf
Nome(s) da ribeira	sem nome
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	414469,953
Coordenadas Y/P - jusante	4319020,459
Coordenadas X/M - montante	414421,312
Coordenadas Y/P - montante	4320086,334

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	414461,494
Coordenadas Y/P	4319037,377
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Área Urbana - Município de Santa Cruz da Graciosa

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 100 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
Coordenadas X/M	414370,994
Coordenadas Y/P	4319963,274
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Área Urbana - Município de Santa Cruz da Graciosa

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 100 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
Coordenadas X/M	414414,221
Coordenadas Y/P	4320053,703
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por pedras, vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de uma propriedade privada.

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 150 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores



i ÉÖÉåÇ~

`ççêÇÉå~Ç~ë=E`~åíç=fåÑÉáçê=a âÉáçF
u=Z=415220,8
v=Z=4318851,5

obdf, l =^r qÛkl j ^=al p=^Êl obp=>=pÉÅëÉí~êá~=o ÉÖéçå~äÇçë=o ÉÅì êëçë=k~íì ê~äë

Rua Cônsul Dabney ● 9900-014 Horta ● Telefone +351 292 208 800 ● Fax +351 292 391 588 ● E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

mí ^kq^=ab= l kpr i q^

Escala 1:7.994

t dp=NVUQ=cì ëç=OS

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/438
Submetida	22-08-2016 11:06:16 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-HIS/2015/300
Data da observação	19-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/300
Submetida	17-08-2015 10:15:39 por Joana C. Lourenço

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/Ribeiras-Hist/2014/027
Data da observação	14-8-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/027
Submetida	17-06-2014 12:58:38 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/256
Data da observação	9-12-2013
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/565**
Submetida	04-09-2017 10:17:45 por Joana C. Lourenço

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/257 RERA-Hist/2016/439
Data da observação	1-9-2017
Estado	Situação resolvida por outras entidades

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/257
Submetida	09-12-2013 19:19:16 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local

Freguesia	Luz
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Ilha	Graciosa
Mapa	c_48123_f_4_86732_SIGAM-SRIT - Grota da Ribeira - Luz - Santa Cruz da Graciosa.pdf
Nome(s) da ribeira	Grota da Ribeira
Extensão da Ribeira avaliada	Troço extenso (mais de 150 metros)
Data das ocorrências	28-11-2013

Coordenadas

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	414484,776
Coordenadas Y/P - jusante	4319528,021
Coordenadas X/M - montante	414706,377
Coordenadas Y/P - montante	4319834,089

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	414499,419
Coordenadas Y/P	4319668,704
Tipo de ocorrência relatada	Depósito de resíduos
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira por vegetação e resíduos diversos.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Área Urbana - Município de Santa Cruz da Graciosa

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 100 metros.
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
Coordenadas X/M	414629,039

Coordenadas Y/P	4319749,912
Tipo de ocorrência relatada	Assoreamento/Obstrução
Descrição da ocorrência	Obstrução da ribeira, contígua a uma canada, por vegetação arbustiva e herbácea.
Gravidade	Pouco urgente - Situação pontual, sem riscos imediatos
Titularidade do(s) terreno(s)	Abrange mais de uma propriedade privada.

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Ausência de regular manutenção da ribeira.
Propostas de intervenção	Limpeza e desobstrução da ribeira numa extensão de cerca de 250 metros
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores



i ÉÖÉåÇ~
e¿Çç¨Ö¤-Ñé

` ççêÇÉå~Ç~ë=E`~åíç=fåÑÉéçê=a ãÉÁçF
u=Z=414997,5
v=Z=4319264,8

obdf, l =^ r qÛk l j ^=a l p=^ Êl obp=➧=pÉÅéÉí~êá-=o ÉÖéçå~ãÇçë=o ÉÅì êëçë=k~íì ê~ãë

Rua Cônsul Dabney ● 9900-014 Horta ● Telefone +351 292 208 800 ● Fax +351 292 391 588 ● E-mail: info.cigam@azores.gov.pt

mi ^ kq^=a b= l kpr i q^

Escala 1:3.756

t dp=NVUQ=cì ëç=OS

Base Cartográfica do IGeoE (2000)

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2016/439
Submetida	22-08-2016 11:09:02 por Joana C. Lourenço

1. Identificação
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS-HIS/2015/301
Data da observação	19-8-2016
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2015/301
Submetida	17-08-2015 10:18:00 por Joana C. Lourenço

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Joana Lourenço	Vigilante da Natureza
Luís Aguiar	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/Ribeiras-Hist/2014/028
Data da observação	14-8-2015
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/028
Submetida	17-06-2014 13:00:19 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2013/257
Data da observação	9-12-2013
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/566**
Submetida	12-09-2017 15:43:09 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/615
Data da observação	24-08-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/567**
Submetida	12-09-2017 15:45:05 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativa

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/613
Data da observação	11-09-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/568**
Submetida	12-09-2017 15:47:07 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/617
Data da observação	11-09-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/569**
Submetida	12-09-2017 15:48:53 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/607
Data da observação	31-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	5
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/570**
Submetida	12-09-2017 15:51:18 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/608
Data da observação	24-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/571**
Submetida	12-09-2017 15:53:01 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/612
Data da observação	27-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/572**
Submetida	12-09-2017 15:55:30 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/602
Data da observação	29-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/573**
Submetida	12-09-2017 15:58:12 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/760
Data da observação	12-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/574**
Submetida	12-09-2017 16:01:44 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/609
Data da observação	4-9-2017
Estado	A situação mantém-se Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT - Maquinaria necessária para completar a ocorrência 3
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2017/575
Submetida	13-09-2017 11:56:52 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO

Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista
Valter Medeiros	Vigilante da Natureza de 2ª categoria

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	AHA/RIBEIRAS/2013/092
Ocorrência relatada no presente ponto da situação	1
Data da observação	5-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	**AHA/RIBEIRAS/2013/092**
Submetida	09-07-2013 16:22:24 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Observação pontual
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista
Eunice Santos	Técnica Superior

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

Identificação do local	
Freguesia	Castelo Branco
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_41885_f_4_93700_Ribeira Pequena.pdf
Nome(s) da ribeira	Ribeira Pequena
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	
Coordenadas	

Considerar um ponto representativo do relatório (ex. ponto de acesso ao curso de água ou ponto mais crítico), ou os dois pontos extremos de um troço de ribeira avaliado. Na página seguinte podem ser descritos pontos mais detalhados.

Coordenadas X/M - jusante	350267.88
Coordenadas Y/P - jusante	4265759.65
Coordenadas X/M - montante	350267.88
Coordenadas Y/P - montante	4265759.65

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição poderá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

Coordenadas X/M	350267.88
Coordenadas Y/P	4265759.65
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Outros
Descrição da ocorrência	Erosão hidrica, na margem esquerda da ribeira, na Rua da Ribeira Pequena, que poderá´colocar em risco as casas em leito de cheia.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

Identificação das causas e possíveis soluções

Causas das ocorrências	Naturais
Propostas de intervenção	Construção de muro de suporte.
Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

092
CASTELO BRANCO

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/576**
Submetida	13-09-2017 11:59:08 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/139
Data da observação	5-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/139
Submetida	01-09-2014 15:42:16 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Pedro Miguel
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_58264_f_4_32961_Pedro Miguel casa.png
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	5-8-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	0
Coordenadas Y/P - jusante	0
Coordenadas X/M - montante	383453
Coordenadas Y/P - montante	4271585

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	383453
Coordenadas Y/P	4271585
Extensão afetada (metros)	50
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Isntabilidade do talude natural da ribeira, está a destruir o quintal com possibilidade e afetar amoradia.
Gravidade	Grave - Pessoas e bens em risco iminente
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Solicita-se vistoria de um técnico de hidráulica.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Solicita-se vistoria de um técnico de hidráulica.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	


Governo dos Açores
SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Pesquisas | Ajuda
Escala: 1:8062
Resultados
Tabela de Conteúdos
Conteúdos
Carta de Ocupação do Solo
Áreas Classificadas
Elementos de Referência
Planos Especiais de Ordenamento
Cartas Militares
Ortofotomapas
Atrás da Ladeira
Caminho da Boa Vista
Calvário
Miragaia
Rua Velha
Areias
Canto do Redondo
0 58 116 232 348 464 Meters
Datum Base SW Graciosa Fuso 26
©Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Todos os direitos reservados | Ficha Técnica | Termos e Condições de Uso

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/577**
Submetida	13-09-2017 12:00:46 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/127
Data da observação	5-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/127
Submetida	01-09-2014 15:51:34 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação
Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização
Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Salão
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_58235_f_4_20826_Canada Dona catarina.png
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)
Data das ocorrências	5-8-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	383723
Coordenadas Y/P - montante	4276290

3. Descrição
Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	383723
Coordenadas Y/P	4276290
Extensão afetada (metros)	30 a 100
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural Instabilidade de infraestrutura
Descrição da ocorrência	O talude esta a desaparecer e deste modo a por em perigo a estrada.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Construção de muro, sugeria a visita de um técnico de hidráulica ao local.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município Rede viária
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	


SRAM-SIG
Governo dos Açores
SIGAM
Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores
Pesquisas
Ajuda
Escala:
Resultados
Tabela de Conteúdos
Conteúdos
Carta de Ocupação do Solo
Áreas Classificadas
Elementos de Referência
Planos Especiais de Ordenament
Cartas Militares
Ortofotomapas
Fonte Nova
Canada da Dona Catarina
Canada do Mestre
Salão
Mata do Barão
Canada do Arrabalde
Datum Base SW Graciosa Fuso 26
©Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Todos os direitos reservados | Ficha Técnica | Termos e Condições de Uso
PT
09:41
19-08-2014

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/578**
Submetida	13-09-2017 12:02:04 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/144
Data da observação	
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/144
Submetida	02-09-2014 09:40:17 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Flamengos
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_58665_f_4_76423_Flamengos.png
Nome(s) da ribeira	Flamengos
Extensão da Ribeira avaliada	
Data das ocorrências	4-8-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	
Coordenadas Y/P - jusante	
Coordenadas X/M - montante	355150
Coordenadas Y/P - montante	4268269

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	355150
Coordenadas Y/P	4268269
Extensão afetada (metros)	100
Tipo de ocorrência relatada	Derrocada Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Aio longo dos anos a Ribeira neste local tem levado o talude, segundo opresidente da junta de freguesia, existe uma entrada perto deste local que permitiria a entrada de uma maquina de forma a esta colocar algumas pedras a proteger o talude e o terreno em causa. Sugeria a vinda de um técnico.
Gravidade	
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Erosão ao longo dos anos

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)

Prioridade/Urgência	

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente
NAMINHAILHA
Introduza o nome da rua, freguesia ou lugar
Cruz do Bravo
FLAMENGOS
WGS1984 - x: 355112.3390, y: 4268449.1168

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/579**
Submetida	13-09-2017 12:06:50 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/130
Data da observação	5-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/130
Submetida	01-09-2014 15:30:10 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Cedros
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_58240_f_4_75310_Canada Larga Cedros.png
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	18-8-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	0
Coordenadas Y/P - jusante	0
Coordenadas X/M - montante	383708
Coordenadas Y/P - montante	4275896

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	383708
Coordenadas Y/P	4275896
Extensão afetada (metros)	10
Tipo de ocorrência relatada	Instabilidade de talude natural
Descrição da ocorrência	Durante a reparação da conduta de agua que abastece a lavoura, a junta de freguesia deparou-se com a situação que as fotos mostram. As hortênsias encobriam a proximidade da estrada à grota. Esta estrada além de dar acesso a inúmeras pastagens, também dá acesso ao inico do trilho das Levadas, onde passam diariamente muitas viaturas de rent-a-car entre outras. Sugeria com urgência a colocação de uma guarda metálica de forma a evitar algum acidente, refiro ainda que muitas das viaturas que passam neste local são tratores agrícolas, viaturas mais pesadas e mais largas, dificultado assim a passagem neste local.
Gravidade	Muito Grave - Pessoas e bens afetados
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Colocação de uma guarda metálica.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	Margem esquerda
Descrição geral das propostas de intervenção	

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
colocação de guarda metálica	10			

Prioridade/Urgência	Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município Rede viária SRRN
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não

Governo dos Açores
www.azores.gov.pt

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

Pesquisas | Ajuda

Escala: 1:16123

Resultados

Tabela de Conteúdos

- Conteúdos
  - Carta de Ocupação do Solo
  - Áreas Classificadas
  - Elementos de Referência
  - Planos Especiais de Ordenamento
  - Cartas Militares
  - Ortofotomapas

0 117 234 468 702 936 Meters

Datum Base SW Graciosa Fuso 26

©Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Todos os direitos reservados | Ficha Técnica | Termos e Condições de Uso

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/580**
Submetida	13-09-2017 12:10:57 por Dejalme AMG. Vargas

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria periódica
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/140
Data da observação	5-9-2017
Estado	A situação mantém-se

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência	DSRHOT/RIBEIRAS/2014/140
Submetida	01-09-2014 15:39:13 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Reclamação
Serviço	Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia	Castelo Branco
Concelho	Horta
Ilha	Faial
Mapa	c_58265_f_4_10612_Ribeirinha 351172 4265421.png
Nome(s) da ribeira	
Extensão da Ribeira avaliada	Ponto (extensão inferior a 30 metros)
Data das ocorrências	4-8-2014
Coordenadas gerais do troço avaliado	
Coordenadas X/M - jusante	0
Coordenadas Y/P - jusante	0
Coordenadas X/M - montante	383125
Coordenadas Y/P - montante	4265339

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência	
Coordenadas X/M	383126
Coordenadas Y/P	4265339
Extensão afetada (metros)	10
Tipo de ocorrência relatada	
Descrição da ocorrência	Destruição de muro de proteção a terreno.
Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
Titularidade do(s) terreno(s)	

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Reconstrução do muro existente.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de muro
Local a intervir	
Descrição geral das propostas de intervenção	Reconstrução do muro existente.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Reconstrução de muro	10	.50	1	5

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município
Responsáveis pela resolução	

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
Valor orçamentado	
Fornecedor	
Inserir documento (se aplicável)	

Governo dos Açores
WWW.AZORES.GOV.PT

SIGAM Sistema de Informação Geográfica do Ambiente e do Mar dos Açores

Pesquisas | Ajuda

Escala: 1:1008

Resultados

Tabela de Conteúdos

- Conteúdos
  - Carta de Ocupação do Solo
  - Áreas Classificadas
  - Elementos de Referência
  - Planos Especiais de Ordenamento
  - Cartas Militares
  - Ortofotomapas

Datum Base SW Graciosa Fuso 26

©Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Todos os direitos reservados | Ficha Técnica | Termos e Condições de Uso

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/581**
Submetida	18-09-2017 11:41:47 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/688
Data da observação	11-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/582**
Submetida	18-09-2017 11:43:29 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/692
Data da observação	31-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/583**
Submetida	18-09-2017 11:45:07 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/637
Data da observação	31-8-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/584**
Submetida	18-09-2017 11:47:07 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/636
Data da observação	15-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/585**
Submetida	18-09-2017 11:49:40 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/614
Data da observação	22-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/586**
Submetida	18-09-2017 11:51:51 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/654
Data da observação	22-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/587**
Submetida	18-09-2017 11:53:14 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/680
Data da observação	15-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/588**
Submetida	18-09-2017 11:54:34 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/763
Data da observação	7-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	**RERA-Hist/2017/589**
Submetida	18-09-2017 11:56:36 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO
Iden. ficação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO
Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/587
Data da observação	27-6-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção serviços operativos DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2017/590
Submetida	22-09-2017 11:21:47 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente operativo
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/702
Data da observação	22-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Registo de ocorrências em ribeiras - Histórico

Ponto da situação de formulários de ocorrências em ribeiras

Referência	RERA-Hist/2017/591
Submetida	22-09-2017 11:23:01 por Carlos FR. Medeiros

1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo	Vistoria pós-ocorrência
Serviço	Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente operacional
José Gouveia	Coordenador equipas operativas

2. PONTO DA SITUAÇÃO

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior	RERA/2017/678
Data da observação	22-9-2017
Estado	Situação resolvida pela SREAT/DRA
Descrição da intervenção	Manutenção DSRHOT
Meios utilizados	Meios próprios
Tempo de intervenção (dias)	
Relatório	

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo

ANEXO VI

CARTAS

Carta de cada ilha, com indicação das bacias hidrográficas avaliadas em 2017, incluindo os novos formulários (ANEXO III) ou histórico (ANEXO V).

São indicados os troços avaliados em 2017 (novos relatórios e histórico), os pontos com ocorrências e respetiva gravidade.

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 30/08/2017

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave
- (não atribuída)

Data: 21/09/2017

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 1 2 4 6 8 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 30/08/2017

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 0,5 1 2 3 4 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 04/09/2017

RERA

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 1,25 2,5 5 7,5 10 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 30/08/2017

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 1,5 3 6 9 12 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 30/08/2017

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 0,5 1 2 3 4 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 30/08/2017

RERA

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



N

AVALIAÇÃO 2017

0 1,75 3,5 7 10,5 14 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave
- (não atribuída)

Data: 19/09/2017

RERA

Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2017

N

0 1 2 4 6 8 Km

2017 | Histórico

Troços avaliados
(troços de pequena extensão podem não ser visíveis a esta escala)

Bacias hidrográficas

Ocorrências

- Muito Grave
- Grave
- Médio
- Pouco grave

Data: 06/09/2017