

AN2.9 – Detalhes sobre a eventual contaminação histórica do local, quer à superfície, quer no subsolo, quer dos lençóis freáticos

Não existe informação disponível documentada no que se refere a contaminação do local , quer à superfície, quer no subsolo, quer dos lençóis freáticos por motivo de derrames ou infiltração de águas residuais industriais ou outras, no local de implantação da exploração.