

ANEXO II

FORMULÁRIOS

DSRHOT/RIBEIRAS/2014/127 até DSRHOT/RIBEIRAS/2014/155

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários considerados no período de setembro de 2013 a setembro de 2014.

Os formulários apresentados correspondem aos formulários tal como submetidos. No posterior tratamento de dados, houve necessidade de pequenas correções, nomeadamente em termos de erros de inserção de coordenadas.

Os formulários correspondentes ao ano de 2013 apresentam diferente formatação, uma vez que foi reajustado o conteúdo dos formulários a preencher em 2014.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/127

Submetida 01-09-2014 15:51:34 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Salão

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58235_f_4_20826_Canada Dona catarina.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 5-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante

Coordenadas Y/P - jusante

Coordenadas X/M - montante 383723

Coordenadas Y/P - montante 4276290

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383723

Coordenadas Y/P 4276290

Extensão afetada (metros) 30 a 100

Tipo de ocorrência relatada
Instabilidade de talude natural
Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência O talude esta a desaparecer e deste modo a por em perigo a estrada.

Gravidade Muito Grave - Pessoas e bens afetados

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Construção de muro, sugeria a visita de um técnico de hidráulica ao local.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Construção de muro

Local a intervir

Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Município
Rede viária

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/128

Submetida 01-09-2014 15:47:43 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Salão

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58238_f_4_84897_Canada Dona catarina.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 5-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383713

Coordenadas Y/P - montante 4275972

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383713

Coordenadas Y/P 4275972

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Inundação

Descrição da ocorrência Segundo a membro da Junta de Freguesia, esta situação de inundação de loja, já aconteceu pelo menos 3 vezes nos últimos 2 anos. Na casa em questão, vive uma mãe um filho menor, sem possibilidades de construção de um muro de proteção.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno (s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Sugeria-se a construção de um muro com cerca de 10 metros de comprimento por 1 metro de altura de forma a evitar que as águas entrem na loja da proprietária.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Construção de muro

Local a intervir

Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de murio	10	.30	1	3

Prioridade/Urgência

Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/129

Submetida 01-09-2014 15:24:30 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Salão

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58239_f_4_24158_Canada Dona catarina.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383710

Coordenadas Y/P - montante 4275883

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383710

Coordenadas Y/P 4275883

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Neste local existe a necessidade de construção de uma vedação.

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Construção de vedação.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Outras

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Construção de uma vedação.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Construção de vedação	10	.10	1	1

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Município
Rede viária

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/130

Submetida 01-09-2014 15:30:10 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Cedros

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58240_f_4_75310_Canada Larga Cedros.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 18-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383708

Coordenadas Y/P - montante 4275896

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383708

Coordenadas Y/P 4275896

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de talude natural

Descrição da ocorrência Durante a reparação da conduta de água que abastece a lavoura, a junta de freguesia deparou-se com a situação que as fotos mostram. As hortênsias encobriam a proximidade da estrada à grot. Esta estrada além de dar acesso a inúmeras pastagens, também dá acesso ao início do trilho das Levadas, onde passam diariamente muitas viaturas de rent-a-car entre outras. Sugeria com urgência a colocação de uma guarda metálica de forma a evitar algum acidente, refiro ainda que muitas das viaturas que passam neste local são tratores agrícolas, viaturas mais pesadas e mais largas, dificultado assim a passagem neste local.

Gravidade Muito Grave - Pessoas e bens afetados

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Colocação de uma guarda metálica.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de muro

Local a intervir Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
colocação de guarda metálica	10			

Prioridade/Urgência Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município
Rede viária
SRRN

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

- ☒ Conteúdos
 - ☐ Carta de Ocupação do Solo
 - ☐ Áreas Classificadas
 - ☒ Elementos de Referência
 - ☐ Planos Especiais de Ordenamento
 - ☐ Cartas Militares
 - ☒ Ortofotomapas



0 117 234 468 702 936 Meters



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/131

Submetida 01-09-2014 15:36:29 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Castelo Branco

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58242_f_4_77376_Santa Catarina 2 349517 4265447.png](#)

Nome(s) da ribeira Santa Catarina

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 4-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M -
montante 383126

Coordenadas Y/P -
montante 4265362

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383126

Coordenadas Y/P 4265362

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Conforme as fotos em anexo, pode-se constatar que a parede de suporte ao quintal da proprietária está instável, já foram realizadas obras no mesmo muro, pela C.M. Horta, SRRN e Obras Públicas.


Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Reforço do muro com betão.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Reforço de muro

Local a intervir

Margem esquerda

Descrição geral das
propostas de intervenção

Reforço do muro com betão

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
10				

Prioridade/Urgência

Urgente - Riscos a curto prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s)
responsável(eis)

Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a
intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/133

Submetida 01-09-2014 15:45:01 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Pedro Miguel

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58249_f_4_21649_Pedro Miguel.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 5-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383517

Coordenadas Y/P - montante 4272390

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383517

Coordenadas Y/P 4272390

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada
Derrocada
Instabilidade de talude natural
Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência O talude cedeu, conforme fotos, era urgente a reabilitação do mesmo com pedra e betão.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

É urgente a reabilitação do talude com pedra e betão.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Reforço de muro

Local a intervir

Margem direita

Descrição geral das propostas de intervenção

reforço do muro com pedra e betão.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Reforço do talude com pedra e betão	15	.50	2	15

Prioridade/Urgência

Muito Urgente - Necessita de intervenção imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Rede viária
SRRN

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?


Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

- ☒ Conteúdos
 - ☐ Carta de Ocupação do Solo
 - ☐ Áreas Classificadas
 - ☒ Elementos de Referência
 - ☒ Planos Especiais de Ordenamento
 - ☐ Cartas Militares
 - ☒ Ortofotomapas



0 58 116 232 348 464 Meters



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/138

Submetida 01-09-2014 15:54:47 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Castelo Branco

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58250_f_4_16200_Santa_Catarina_349502_4265421_\(6\).png](#)

Nome(s) da ribeira Santa Catarina

Extensão da Ribeira avaliada

Data das ocorrências 4-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383125

Coordenadas Y/P - montante 4265278

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383125

Coordenadas Y/P 4265278

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Fomos alertados pelo presidente da junta de freguesia para a possível queda de uma das pedras que sustenta a estrada.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Reforço com betão.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Reforço de muro

Local a intervir

Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Reforço do local com betão.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Rforço com betão	1	.5		

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Município

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/139

Submetida 01-09-2014 15:42:16 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Pedro Miguel

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58264_f_4_32961_Pedro Miguel casa.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 5-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383453

Coordenadas Y/P - montante 4271585

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383453

Coordenadas Y/P 4271585

Extensão afetada (metros) 50

Tipo de ocorrência relatada Instabilidade de talude natural

Descrição da ocorrência Instabilidade do talude natural da ribeira, está a destruir o quintal com possibilidade e afetar amoradia.

Gravidade Grave - Pessoas e bens em risco iminente

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Solicita-se vistoria de um técnico de hidráulica.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Outras

Local a intervir

Descrição geral das propostas de intervenção

Solicita-se vistoria de um técnico de hidráulica.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

- ☒ Conteúdos
 - ☐ Carta de Ocupação do Solo
 - ☐ Áreas Classificadas
 - ☒ Elementos de Referência
 - ☒ Planos Especiais de Ordenamento
 - ☐ Cartas Militares
 - ☒ Ortofotomapas



0 58 116 232 348 464 Meters



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/140

Submetida 01-09-2014 15:39:13 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Castelo Branco

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58265_f_4_10612_Ribeirinha_351172_4265421.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 4-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M - montante 383125

Coordenadas Y/P - montante 4265339

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383126

Coordenadas Y/P 4265339

Extensão afetada (metros) 10


Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência Destruição de muro de proteção a terreno.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Reconstrução do muro existente.

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de muro

Local a intervir

Descrição geral das propostas de intervenção Reconstrução do muro existente.

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Reconstrução de muro	10	.50	1	5

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

Resultados

Tabela de Conteúdos

- ☒ Conteúdos
 - ☐ Carta de Ocupação do Solo
 - ☐ Áreas Classificadas
 - ☒ Elementos de Referência
 - ☒ Planos Especiais de Ordenamento
 - ☐ Cartas Militares
 - ☒ Ortofotomapas





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/141

Submetida 01-09-2014 15:33:17 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Castelo Branco

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58266_f_4_92726_Santa Catarina.png](#)

Nome(s) da ribeira

Extensão da Ribeira avaliada Ponto (extensão inferior a 30 metros)

Data das ocorrências 4-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 0

Coordenadas Y/P - jusante 0

Coordenadas X/M -
montante 383143

Coordenadas Y/P -
montante 4265901

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 383143

Coordenadas Y/P 4265901

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência Conforme as fotos, a rocha existente no leito da ribeira está a direcionar a água para um novo lugar que está a destruir o talude da ribeira, sugeria a vinda de um técnico de hidráulica.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis

Conforme as fotos, a rocha existente no leito da ribeira está a direccionar a água

causas das ocorrências	para um novo lugar que está a destruir o talude da ribeira, sugeria a vinda de um técnico de hidráulica.
------------------------	--

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
---------------------	--------

Local a intervir	Margem direita
------------------	----------------

Descrição geral das propostas de intervenção	Conforme as fotos, a rocha existente no leito da ribeira está a direccionar a agua para um novo lugar que está a destruir o talude da ribeira, sugeria a vinda de um técnico de hidráulica.
--	---

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Município
--------------------------------------	-----------

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

- ☒ Conteúdos
 - ☐ Carta de Ocupação do Solo
 - ☐ Áreas Classificadas
 - ☒ Elementos de Referência
 - ☒ Planos Especiais de Ordenamento
 - ☐ Cartas Militares
 - ☒ Ortofotomapas





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/142

Submetida 28-08-2014 12:49:50 por João PRFB. Silva

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Terceira

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Paulo Bettencourt	Técnico Superior
Paula Gil	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Santa Cruz (Praia da Vitória)

Concelho Praia da Vitória

Ilha Terceira

Mapa [c_58393_f_4_80426_BH - Ribeira do Belo Jardim.jpeg](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira do Belo Jardim

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 18-6-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 494633

Coordenadas Y/P - jusante 4285257

Coordenadas X/M - montante 490650

Coordenadas Y/P - montante 4284130

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 491638

Coordenadas Y/P 4285274

Extensão afetada (metros) 6

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Passagem hidráulica assoreada (meia secção).

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Caminho agrícola

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Arrastamento natural de terras, rochas e ramagens.
--	--

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
---------------------	-----------------

Local a intervir	Leito
------------------	-------

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza/desassoreamento da passagem hidráulica.
--	---

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
---------------------	---

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	SRRN
---------------------------------------	------

Responsáveis pela resolução	DRA ou IROA
-----------------------------	-------------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 492014

Coordenadas Y/P 4284838

Extensão afetada (metros) 6

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Passagem hidráulica assoreada (meia secção).

Gravidade

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Arrastamento natural de terras, rochas e ramagens.
--	--

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
---------------------	-----------------

Local a intervir	Leito
------------------	-------

Descrição geral das propostas de intervenção	Limpeza/dessassoreamento da passagem hidráulica.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
---------------------	---

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Rede viária
---------------------------------------	-------------

Responsáveis pela resolução	DRA ou IROA
-----------------------------	-------------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M	492394
-----------------	--------

Coordenadas Y/P	4285510
-----------------	---------

Extensão afetada (metros)	15
---------------------------	----

Tipo de ocorrência relatada	Derrocada
-----------------------------	-----------

Descrição da ocorrência	Derrocada na margem direita da ribeira, junto a uma habitação, tendo ficado algumas rochas e árvores caídas no leito da ribeira.
-------------------------	--

Gravidade	Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva
-----------	--

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Elevada carga em talude instável (crescimento das árvores e grande quantidade de água no solo devido a chuvadas).
--	---

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Corte de material arbóreo
---------------------	---------------------------

Local a intervir	Margem direita
------------------	----------------

Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção de material lenhoso do leito da ribeira. Eventual corte de algumas árvores grandes no talude.
--	--

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Município
---------------------------------------	-----------

Responsáveis pela resolução	CMPV ou DRA
-----------------------------	-------------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 494339

Coordenadas Y/P 4285356

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução

Descrição da ocorrência Passagem hidráulica apresenta algum assoreamento na secção de jusante

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Arrastamento natural de terras.
--	---------------------------------

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Desassoreamento
---------------------	-----------------

Local a intervir	Leito
------------------	-------

Descrição geral das propostas de intervenção	Remoção de terras/areão da PH.
--	--------------------------------

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata
---------------------	---

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)	Rede viária
---------------------------------------	-------------

Responsáveis pela resolução	Obras Públicas (Estrada Regional)
-----------------------------	-----------------------------------


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?	Não
--------------------------------------	-----

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



Sistema de referência: WGS84 UTM zona 26

Legenda

- BH - Ribeira do Belo Jardim
- Ribeira do Belo Jardim
- altimetria



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/143

Submetida 29-08-2014 16:43:49 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58591_f_4_50348_R4a.PNG](#)

Nome(s) da ribeira ribeira seca

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 15-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 657524

Coordenadas Y/P - jusante 4360460

Coordenadas X/M - montante 652231

Coordenadas Y/P - montante 4362578

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 652231

Coordenadas Y/P 4362578

Extensão afetada
(metros) 6

Tipo de ocorrência
relatada Instabilidade de infraestrutura

Descrição da ocorrência Encontra-se uma passagem hidráulica construída com varias manilhas de cerca de 1 metro de diâmetro, com uma extensão de aproximadamente de 6 metros e a uma profundada de 6 metros, encontra-se enchimento de terras e pedras sobre as manilhas, que esta a provocar a o racha-mento das mesmas, provocando a fragilidade da passagem hidráulica, Possível aluimento das terras e pedras passagem hidráulica da bloqueando a linha de água.

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s) Caminho Municipal

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Demasiada carga/terra, pedras sobre as manilhas
--	---

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Construção de Passagem Hidráulica
---------------------	-----------------------------------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda Leito
------------------	--

Descrição geral das propostas de intervenção

reconstrução/reforço da passagem hidráulica

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
reconstrução/reforço da passagem hidráulica	6	5	6	40

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Município

Responsáveis pela resolução

Município, caminho municipal

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

652423

Coordenadas Y/P

4362166

Extensão afetada (metros)

2

Tipo de ocorrência relatada

Instabilidade de infraestrutura
Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

Encontra-se uma passagem hidráulica de acesso a pastagem, construída rudimentarmente com postes elétricos de betão, e madeiras, com passagem da água de pequenas dimensões, possibilidade de enxurrada obstrução da linha de água

Gravidade

Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

Propriedade privada

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Construção ilegal de passagem hidráulica

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Construção de Passagem Hidráulica

Local a intervir
Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção reconstrução/reforço passagem hidráulica, limpeza de vegetação e resíduos

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
reconstrução/reforço passagem hidráulica	3	2	3	15
limpeza de vegetação e resíduos	100			

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Proprietários

Responsáveis pela resolução Proprietários

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 652978

Coordenadas Y/P 4362081

Extensão afetada (metros) 300

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência existencia de vegetação cana roca e outros pequenos arbustos

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

falta de limpeza de vegetação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

limpeza de vegetação

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

Proprietários, SRAA

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

656112

Coordenadas Y/P

4360823

Extensão afetada (metros)

10

Tipo de ocorrência relatada

Assoreamento/Obstrução
Depósito de resíduos

Descrição da ocorrência

passagem hidráulica encontra-se assoreada debaixo de tabuleiro da ponte, provocando a passagem da água apenas por um dos lados da passagem, que vai em direção ao taludo, provocando a instabilidade do mesmo, que faz margem com uma habitação!

Gravidade

Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s)

Caminho municipal



CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências falta de dessoramento das terras por baixo a ponte

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Desassoreamento

Local a intervir Leito

Descrição geral das propostas de intervenção dessoramento das terras

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
dessoramento	10	3	1	

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela resolução municipio

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 656975

Coordenadas Y/P 4360342

Extensão afetada (metros) 10

Tipo de ocorrência relatada Descarga de águas residuais

Descrição da ocorrência Despejo de águas residuais de habitações para linha de água

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) privados

REGISTO FOTOGRÁFICO









IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de saneamento básico
--	----------------------------

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
Local a intervir	Margem direita Margem esquerda

Descrição geral das
propostas de
intervenção

construção de saneamento básico para habitações

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s)
responsável(eis) Proprietários
Município
SRRN

Responsáveis pela
resolução Municipio

ORÇAMENTO

Existe orçamento para
a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se
aplicável)

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 657277

Coordenadas Y/P 4360300

Extensão afetada
(metros) 10

Tipo de ocorrência
relatada Descarga de águas residuais

Descrição da ocorrência Despejo de águas residuais de habitações para linha de água

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s)
terreno(s) privado

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências	Falta de saneamento básico
--	----------------------------

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras
---------------------	--------

Local a intervir	Margem direita Margem esquerda
------------------	-----------------------------------

Descrição geral das propostas de intervenção	construção de saneamento básico para habitações
--	---

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência	Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo
---------------------	--

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município SRRN
--------------------------------------	------------------------------------

Responsáveis pela resolução	município
-----------------------------	-----------

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/144

Submetida 02-09-2014 09:40:17 por Dejalme AMG. Vargas

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Reclamação

Serviço Serviços de Ambiente do Faial

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Dejalme Vargas	Vigilante da Natureza Especialista

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Flamengos

Concelho Horta

Ilha Faial

Mapa [c_58665_f_4_76423_Flamengos.png](#)

Nome(s) da ribeira Flamengos

Extensão da Ribeira
avaliada

Data das ocorrências 4-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M -
jusante

Coordenadas Y/P -
jusante

Coordenadas X/M -
montante 355150

Coordenadas Y/P -
montante 4268269

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 355150

Coordenadas Y/P 4268269

Extensão afetada
(metros) 100

Tipo de ocorrência
relatada Derrocada
Instabilidade de talude natural

Descrição da ocorrência Aio longo dos anos a Ribeira neste local tem levado o talude, segundo opresidente da junta de freguesia, existe uma entrada perto deste local que permitiria a entrada de uma maquina de forma a esta colocar algumas pedras a proteger o talude e o terreno em causa. Sugeria a vinda de um técnico.

Gravidade

Titularidade do(s)
terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências Erosão ao longo dos anos

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção Outras

Local a intervir

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis) Município

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção? Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/145

Submetida 03-09-2014 14:11:12 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58722_f_4_11681_R2.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca, afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 15-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 653833

Coordenadas Y/P - jusante 4361650

Coordenadas X/M - montante 653626

Coordenadas Y/P - montante 4360966

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653626

Coordenadas Y/P 4360966

Extensão afetada (metros) 2000

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Existência de vegetação nas margens e leito da linha de água, em pequenos troços avaliado, que constituem um afluente a Ribeira Seca principal

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Falta de limpeza das margens e leito da linha de água pelos particulares e serviços públicos

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

limpeza de vegetação Essencialmente de cana-roca e hortencias, incenso

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza de vegetação	2000			

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários
SRRN

Responsáveis pela resolução

proprietários, SRAA

ORÇAMENTO


Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



653 831, 4 361 650

LAVES DAS FLORES

653 445, 4 361 149

653 526, 4 360 956

653 962, 4 360 885



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/146

Submetida 03-09-2014 14:53:01 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
luis cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58727_f_4_48913_R5.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca, afluente

Extensão da Ribeira avaliada Pequeno troço(entre 30 e 150 metros)

Data das ocorrências 13-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 653361

Coordenadas Y/P - jusante 4361938

Coordenadas X/M - montante 652987

Coordenadas Y/P - montante 4262306

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653345

Coordenadas Y/P 4361981

Extensão afetada (metros) 150

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência existência de vegetação ao longo do troço avaliado e principalmente junta da passagem hidráulica da estrada regional

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privados, rede viária

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

falta de limpeza de vegetação

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

limpeza de vegetação, cana-roca, hortencias e incenso

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
limpeza de vegetação	150			

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
Rede viária

Responsáveis pela resolução

Rede Viária

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



652 987,4 162 306

LAJES DAS FLORES

653 361,4 361 816



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/147

Submetida 03-09-2014 15:18:44 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58730_f_4_83241_R6.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira Seca Afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 13-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 653879

Coordenadas Y/P - jusante 4361908

Coordenadas X/M - montante 653354

Coordenadas Y/P - montante 4362599

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 653737

Coordenadas Y/P 4362027

Extensão afetada (metros) 500

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência existência de vegetação ao longo do troço avaliado, principalmete na passagem hidráulica da estrada regional

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) privados e rede viária.

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

falta de limpeza das margens e leito da ribeira pelos proprietários e passagem hidráulico

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

limpeza de vegetação principalmente, cana-roca e imcenso, criptomerios

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
------------------	----------------------	-------------	------------	-----------

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
Rede viária

Responsáveis pela resolução

proprietarios, rede viária

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

653.354, 4.362.599

Boca da Baía

LAJES DAS FLORES

653.879, 4.361.908



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/148

Submetida 03-09-2014 15:39:29 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
luis cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58732_f_4_97847_R7.PNG](#)

Nome(s) da ribeira ribeira do loureiro

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 656391

Coordenadas Y/P - jusante 4360270

Coordenadas X/M - montante 656096

Coordenadas Y/P - montante 4360763

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 656321

Coordenadas Y/P 4360464

Extensão afetada (metros) 50

Tipo de ocorrência relatada Descarga de águas residuais

Descrição da ocorrência descarga de águas residuais

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privada

REGISTO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

falta de saneamento basico

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção	Outras			
Local a intervir	Margem direita			
Descrição geral das propostas de intervenção	construção de saneamento basico			
Dimensões				
Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Prioridade/Urgência	Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata			
RESPONSABILIDADES				
Tipo de entidade(s) responsável(eis)	Proprietários Município			
Responsáveis pela resolução	Município			
ORÇAMENTO				
Existe orçamento para a intervenção?	Não			
Valor orçamentado				
Fornecedor				
Inserir documento (se aplicável)				



656.096; 4.360.763

Morros

LAVES DAS FLORES

656.391; 4.360.270



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/149

Submetida 09-09-2014 14:44:33 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58913_f_4_84730_R8.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Lajes ou Ribeira do Fundão

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 27-8-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 657324

Coordenadas Y/P - jusante 4360349

Coordenadas X/M - montante 654368

Coordenadas Y/P - montante 4363113

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência

Gravidade

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Local a intervir

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução


ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



654 168 663 113

Pedrinha

Perna da

FAZENDA

Fonte do Louro

Canceia da Vila

Canceia da Pedrinha

Cava eiras

Serra do Velho

LAJES DAS FLORES

Fundão

Ladeira Grande

Madrugã

Anel

Monte

Vime

Pico Negro

Prades

Pico do Lourenço

Morros

Achada

Tei hal

Praia da Ca

Lajes das Flores

657 224 660 149



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/150

Submetida 09-09-2014 15:10:17 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58918_f_4_39979_R9.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Lajes ou Ribeira do Fundão, afluente

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 14-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 654872

Coordenadas Y/P - jusante 4361844

Coordenadas X/M - montante 654430

Coordenadas Y/P - montante 4362122

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 654596

Coordenadas Y/P 4362055

Extensão afetada (metros) 500

Tipo de ocorrência relatada Outros

Descrição da ocorrência Vegetação na linha de água no leito e margens de terrenos privados

Gravidade Pouco grave - Situação pontual, sem riscos imediatos

Titularidade do(s) terreno(s) Privados

REGISTO FOTOGRÁFICO





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

Falta de limpeza/manutenção da linha de água

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Limpeza de vegetação

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda
Leito

Descrição geral das propostas de intervenção

Falta de limpeza da vegetação linha de água

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza de Vegetação	500	2	1.5	

Prioridade/Urgência

Pouco urgente - Risco menor, sem necessidade de resposta imediata

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Proprietários

Responsáveis pela resolução

privados

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



654 430, 4 362 122

654 596, 4 362 055

654 672, 4 361 844

Lajes das Flores

Cancels da Vila



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/151

Submetida 09-09-2014 15:22:22 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58919_f_4_61331_r10.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Ribeira das Lajes, Afluente da Pedrinha

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 17-7-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 656309

Coordenadas Y/P - jusante 4361066

Coordenadas X/M - montante 656267

Coordenadas Y/P - montante 4361390

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M

Coordenadas Y/P

Extensão afetada (metros)

Tipo de ocorrência relatada

Descrição da ocorrência

Gravidade

Titularidade do(s) terreno(s)

REGISTO FOTOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Local a intervir

Descrição geral das propostas de intervenção

Dimensões

Ação/intervenção

Comprimento (metros)

Largura (m)

Altura (m)

Área (m2)

Prioridade/Urgência

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável(eis)

Responsáveis pela resolução

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)

Canceia da Pedrinha

LAJES DAS FLORES

658 267,4 361 390

656 309,4 361 066

ndão

Mãe



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/152

Submetida 09-09-2014 16:19:35 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58921_f_4_52210_R11.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Afluente Ribeira das Lajes

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 1-9-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 656801

Coordenadas Y/P - jusante 4360507

Coordenadas X/M - montante 656707

Coordenadas Y/P - montante 4360623

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

OCORRÊNCIA

Coordenadas da ocorrência

Coordenadas X/M 656801

Coordenadas Y/P 4360507

Extensão afetada (metros) 350

Tipo de ocorrência relatada Assoreamento/Obstrução
Outros

Descrição da ocorrência Existencia de vegetação/arvores e troncos e lenha no leito e margens da ribeira, a montante deste ponto

Gravidade Médio - Gravidade moderada, necessidade de ação preventiva

Titularidade do(s) terreno(s) Privados, passagem caminho municipal

REGISTO FOTOGRÁFICO







IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

CAUSAS

Descrição das possíveis causas das ocorrências

falta de limpeza e Obstrução de vegetação e lenha da linha de água

SOLUÇÕES

Tipo de intervenção

Corte de material arbóreo

Local a intervir

Margem direita
Margem esquerda

Descrição geral das propostas de intervenção

Limpeza e corte de vegetação e material arbóreo, lenha da ribeira

Dimensões

Ação/intervenção	Comprimento (metros)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)
Limpeza de vegetação e lenha	350	2	2	

Prioridade/Urgência

Médio - Gravidade moderada, resposta a médio prazo

RESPONSABILIDADES

Tipo de entidade(s) responsável (eis)

Proprietários
Município

Responsáveis pela resolução

privados, município

ORÇAMENTO

Existe orçamento para a intervenção?

Não

Valor orçamentado

Fornecedor

Inserir documento (se aplicável)



VIME

LAJES DAS FLORES

656.707 / 360.623

656.801 / 360.502



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/153

Submetida 11-09-2014 10:56:03 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58963_f_4_87306_R12.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Grotta da Assumada

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 1-9-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 657223

Coordenadas Y/P - jusante 4360461

Coordenadas X/M - montante 656630

Coordenadas Y/P - montante 4361288

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Existem ocorrências a relatar

656 630,4 361 288

Madra

Anel

LAVES DAS FLORES

Vine

Achada

657 221,4 360 461



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014

Formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/155

Submetida 11-09-2014 13:34:02 por Luis MS. Cravinho

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente das Flores

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Luis Cravinho	Vigilante da Natureza

2. Localização

Identificação geográfica do relatório. O relatório deve cingir-se a uma única ribeira

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Freguesia Lajes das Flores

Concelho Lajes das Flores

Ilha Flores

Mapa [c_58969_f_4_55506_R13.PNG](#)

Nome(s) da ribeira Gorta de Serpa

Extensão da Ribeira avaliada Troço extenso (mais de 150 metros)

Data das ocorrências 1-9-2014

Coordenadas gerais do troço avaliado

Coordenadas X/M - jusante 657377

Coordenadas Y/P - jusante 4360477

Coordenadas X/M - montante 656695

Coordenadas Y/P - montante 4361437

3. Descrição

Observações e propostas de resolução. A descrição deverá ser desagregada por zonas/pontos, de forma a melhorar a descrição de cada.

ESTADO GERAL DE MANUTENÇÃO E ESCOAMENTO DA RIBEIRA

Não foram identificadas ocorrências



656.695 1.361.437
Ladeira Grande

Madruge

Vine

Aneí

Achada

657.377 4.360.477

Lajes das Flores

Praia da Calheta

Forças

Tei hal

Calvão

Covas

FAZENDA