



ANEXO III

HISTÓRICO

O presente anexo constitui a listagem ordenada dos formulários de ponto de avaliação apresentados em 2014.

O ponto da situação respeita a formulários entregues em 2013, constantes do Relatório do Estado das Ribeiras dos Açores de 2013, e a formulários posteriores à publicação daquele relatório e constantes do presente relatório.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/001

Submetida 11-06-2014 14:29:10 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/064

Data da observação 2-4-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Desobstrução

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/002

Submetida 11-06-2014 14:32:58 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/065

Data da observação 2-4-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Desobstrução

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/003

Submetida 11-06-2014 14:34:07 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/250

Data da observação 2-4-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Desobstrução

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/004

Submetida 11-06-2014 14:35:11 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Braga Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/224

Data da observação 2-4-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Desobstrução

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/005

Submetida 12-06-2014 09:30:31 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/020

Data da observação 15-11-2012

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Abertura de canal para ligação do escoamento do afluente à Ribeira do Foro com cerca de 40 m de extensão por 2 m de largura e 1 de altura, através da aquisição de serviços de maquinaria para execução de trabalhos de escavação no solo natural.

Meios utilizados Contratação externa

Tempo de intervenção (dias) 3

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
utilização de escavadora (giratória) para abertura de canal	4.550,00 ?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/006

Submetida 12-06-2014 09:35:43 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/019

Data da observação 15-10-2011

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção procedeu-se à reconstrução do muro de suporte e limpeza do leito.

Meios utilizados Meios próprios
Contratação externa

Tempo de intervenção (dias) 20

Materials, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
serviços de maquinaria para limpeza e desobstrução do leito (giratória)	2.600,00



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/007

Submetida 12-06-2014 09:38:03 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/018

Data da observação 15-10-2008

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/008

Submetida 12-06-2014 09:42:56 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/021

Data da observação 20-4-2013

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Reconstrução do muro com pedra e betão e remoção do leito da ribeira das rochas provenientes da derrocada.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 5

Materials, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
	75,00



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/009

Submetida 12-06-2014 09:44:58 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/022

Data da observação

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/010

Submetida 12-06-2014 09:47:19 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/023

Data da observação 19-4-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/011

Submetida 12-06-2014 09:54:44 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/183

Data da observação 16-7-2013

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção reconstrução de muro com 6 m X 4 m em pedra e betão

Meios utilizados Contratação externa

Tempo de intervenção (dias) 5

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
reconstrução de muro com 6 m X 4 m em pedra e betão	1.600, 00



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/012

Submetida 12-06-2014 10:13:42 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/014

Data da observação 4-4-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/013

Submetida 12-06-2014 10:05:11 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/017

Data da observação 4-4-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/014

Submetida 12-06-2014 10:10:01 por José CG. Machado

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Machado	Técnico Superior

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/015

Data da observação 4-4-2013

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/015

Submetida 17-06-2014 12:10:58 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/034

Data da observação 17-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/016

Submetida 17-06-2014 12:22:08 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/035

Data da observação 18-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/017

Submetida 17-06-2014 12:29:26 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/253

Data da observação 7-12-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/018

Submetida 17-06-2014 12:33:07 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/034

Data da observação 17-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/019

Submetida 17-06-2014 12:38:54 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/037

Data da observação 18-6-2013

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/020

Submetida 17-06-2014 12:43:08 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/038

Data da observação 18-6-2013

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/021

Submetida 17-06-2014 12:45:42 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/040

Data da observação 18-6-2013

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/022

Submetida 17-06-2014 12:48:56 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/254

Data da observação 9-12-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/023

Submetida 17-06-2014 12:50:45 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/041

Data da observação 18-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/024

Submetida 17-06-2014 12:52:45 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/255

Data da observação 9-12-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/025

Submetida 17-06-2014 12:54:55 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/042

Data da observação 18-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/026

Submetida 17-06-2014 12:56:56 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/252

Data da observação 6-12-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/027

Submetida 17-06-2014 12:58:38 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/256

Data da observação 9-12-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/028

Submetida 17-06-2014 13:00:19 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel Lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/257

Data da observação 9-12-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/029

Submetida 19-06-2014 15:03:11 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/063

Data da observação 15-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção A linha de água não foi intervencionada na totalidade, faltando executar trabalhos de limpeza e desobstrução a jusante do ponto X: 665963 Y: 4096477.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 15

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Na execução dos trabalhos foram utilizados os seguintes recursos: Trator, motosserras, moto roçadoras, gasolina, óleo, foices e gadanhas.	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/030

Submetida 19-06-2014 15:05:59 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/66

Data da observação 15-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/031

Submetida 19-06-2014 15:07:07 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/76

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/032

Submetida 19-06-2014 15:08:01 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/077

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/033

Submetida 19-06-2014 15:12:59 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/111

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/034

Submetida 19-06-2014 15:13:50 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 20013/112

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/035

Submetida 19-06-2014 15:14:42 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/090

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/036

Submetida 19-06-2014 15:15:29 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/108

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/037

Submetida 19-06-2014 15:16:08 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/109

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/038

Submetida 19-06-2014 15:16:58 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/110

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/039

Submetida 19-06-2014 15:17:39 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/088

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/040

Submetida 19-06-2014 15:18:31 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/089

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/041

Submetida 19-06-2014 15:30:18 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/223

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/042

Submetida 19-06-2014 15:32:39 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante a Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/224

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza e desobstrução do leito e margens, com a eliminação ou remoção dos resíduos.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 20

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Na execução dos trabalhos foram utilizados os seguintes recursos: Trator, motosserras, moto roçadoras, gasolina, óleo, foices e gadanhas.	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/043

Submetida 19-06-2014 15:33:30 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/225

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/044

Submetida 19-06-2014 15:34:14 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/226

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/045

Submetida 19-06-2014 15:34:58 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/227

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/046

Submetida 19-06-2014 15:35:40 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/228

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/047

Submetida 19-06-2014 15:36:30 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/229

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/048

Submetida 19-06-2014 15:37:11 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/230

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/049

Submetida 19-06-2014 15:37:55 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/231

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/050

Submetida 19-06-2014 15:38:33 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/232

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/051

Submetida 19-06-2014 15:39:53 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/233

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/052

Submetida 19-06-2014 15:40:39 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/234

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/053

Submetida 19-06-2014 15:41:21 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/235

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/054

Submetida 19-06-2014 15:42:18 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/236

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/055

Submetida 19-06-2014 15:42:56 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/237

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/056

Submetida 19-06-2014 15:43:40 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/238

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/057

Submetida 19-06-2014 15:44:17 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/239

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/058

Submetida 19-06-2014 15:44:57 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/240

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/059

Submetida 19-06-2014 15:45:43 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/241

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/060

Submetida 19-06-2014 15:47:45 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/242

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Corte e remoção de alguns troncos.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 5

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Na execução dos trabalhos foram utilizados os seguintes recursos: Trator, motosserras, moto roçadoras, gasolina, óleo, foices e gadanhas.	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/061

Submetida 19-06-2014 16:05:22 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/243

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA
Situação resolvida por outras entidades

Descrição da intervenção Desassoreamento do leito e consolidação das margens, no ponto X: 671507 Y: 4096618, conforme descrito na distribuição n.º SGC0100/2013/17334.

Meios utilizados Contratação externa

Tempo de intervenção (dias) 2

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Maquina giratoria.	1.392,00?



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/062

Submetida 19-06-2014 16:06:08 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/244

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/063

Submetida 19-06-2014 16:06:58 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/245

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/064

Submetida 19-06-2014 16:08:10 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/246

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza e desobstrução do leito e margens, com a eliminação ou remoção dos resíduos.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 30

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Na execução dos trabalhos foram utilizados os seguintes recursos: Trator, motosserras, moto roçadoras, gasolina, óleo, foices e gadanhas.	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/065

Submetida 19-06-2014 16:08:52 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/247

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/066

Submetida 19-06-2014 16:16:56 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/248

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Foi efetuada uma intervenção parcial, na foz desta linha de água, procedendo-se ao corte e remoção dos resíduos, não se verificando a alteração do grau de gravidade nem de urgência.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 15

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Na execução dos trabalhos foram utilizados os seguintes recursos: Trator, retroescavadora, motosserras, moto roçadoras, gasolina, óleo, foices e gadanhas.	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/067

Submetida 19-06-2014 16:17:31 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/249

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/068

Submetida 19-06-2014 16:18:18 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/250

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/069

Submetida 19-06-2014 16:18:55 por Jaime B. Bairos

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de Santa Maria

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Jaime Bairos	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior 2013/251

Data da observação 16-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/070

Submetida 20-06-2014 13:15:51 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/031

Data da observação 1-5-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Foram removidas as acacias de grande porte que se encontravam no leito da ribeira.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 8

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/071

Submetida 20-06-2014 13:48:49 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/222

Data da observação 23-4-2014

Estado A situação mantém-se
Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Após a limpeza da ribeira verificou-se que a ponte é muito estreita, a mesma não causou mais problemas após a limpeza elaborada pelos nossos serviços

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 15

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/072

Submetida 20-06-2014 14:00:23 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/221

Data da observação 22-5-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Procedeu-se ao corte/limpeza de vegetação numa extensão de cerca de 81 metros

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 10

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Gasolina/mistura	50eur
Oleo Motoserra	20eur
acendalhas	2eur
Limas	10eur



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/073

Submetida 20-06-2014 14:10:32 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/258

Data da observação 31-5-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA
Situação resolvida por outras entidades

Descrição da intervenção Os nossos serviços em conjunto com a junta de freguesia efetuaram os trabalhos de desobstrução da ponte e da ribeira.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 15

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/074

Submetida 20-06-2014 14:21:30 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/220

Data da observação 21-3-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Efetuou-se a limpeza necessaria e a ponte foi desobstruida.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 15

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
Gasolina/mistura	72eur
oleo	25eur
acendalhas	2eur
limas	14eur



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/075

Submetida 20-06-2014 14:33:00 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/003

Data da observação 18-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Efetuou-se a limpeza de vegetação nos locais onde a ribeira se encontrava obstruída (junto a ponte)

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 2

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
gasolina/mistura	12eur
oleo	6eur
limas	2eur



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/076

Submetida 20-06-2014 14:45:10 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/008

Data da observação 5-2-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Procedeu-se à limpeza do leito da ribeira

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 5

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/077

Submetida 20-06-2014 14:49:42 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/010

Data da observação 7-3-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Efetuou-se a limpeza do troço repleto de infestantes

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 5

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/078

Submetida 20-06-2014 14:58:25 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/013

Data da observação 13-5-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Procedeu-se á limpeza manual do leito da ribeira e remoção de um pinheiro caído(de grande Porte).

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias) 2

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/079

Submetida 27-06-2014 13:45:40 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS/2013/219

Data da observação 23-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/080

Submetida 27-06-2014 13:48:57 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/004

Data da observação 23-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/081

Submetida 27-06-2014 13:54:51 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/009

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/082

Submetida 27-06-2014 13:57:51 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/011

Data da observação 23-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Recursos Naturais

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/083

Submetida 27-06-2014 14:01:53 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/012

Data da observação 23-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/084

Submetida 11-07-2014 15:03:59 por Pedro MLS. Raposo

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente da Graciosa

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Pedro Manuel lopes dos Santos Raposo	Chefe de Divisão

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/025 e AHA/Ribeiras/2013/042

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/085

Submetida 14-07-2014 14:22:19 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/122

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/086

Submetida 14-07-2014 14:28:24 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/175

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/087

Submetida 14-07-2014 14:32:02 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/115

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/088

Submetida 14-07-2014 14:34:52 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/116

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/089

Submetida 14-07-2014 14:37:45 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/169

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/090

Submetida 14-07-2014 14:46:32 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/121

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/091

Submetida 15-07-2014 15:11:42 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/002

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/092

Submetida 15-07-2014 15:14:46 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/007

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/093

Submetida 15-07-2014 15:17:01 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/048

Data da observação 19-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/094

Submetida 15-07-2014 15:18:55 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/049

Data da observação 19-6-2013

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/095

Submetida 15-07-2014 15:27:16 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/005

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/096

Submetida 15-07-2014 15:30:11 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/006

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/097

Submetida 15-07-2014 15:32:08 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/027

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/098

Submetida 15-07-2014 15:34:05 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/029

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/099

Submetida 15-07-2014 15:37:23 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/030

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/100

Submetida 15-07-2014 15:39:22 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente do Pico

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Eugénio da Rosa Bettencourt	Vigilante da Natureza
Lidia de Jesus Andrade Nogueira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/032

Data da observação 22-11-2012

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/101

Submetida 15-07-2014 16:15:12 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/160

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/102

Submetida 15-07-2014 16:16:42 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Encarregado

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/161

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/103

Submetida 15-07-2014 16:26:11 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Encarregado

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/162

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/104

Submetida 15-07-2014 16:27:50 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Encarregado

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/164

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/105

Submetida 15-07-2014 16:29:01 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Encarregado

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/216

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/106

Submetida 15-07-2014 16:29:57 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Encarregado

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/215

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/107

Submetida 16-07-2014 11:29:28 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/113

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/108

Submetida 16-07-2014 11:31:59 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/2013/178

Data da observação 15-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/109

Submetida 16-07-2014 11:58:55 por Utilizador

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/114

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Foi feita a correção de duas passagens hidráulicas (1m X 0.80m cada uma), colocando uma manilha nova tubular com 90 cm de diâmetro.

Meios utilizados

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/110

Submetida 16-07-2014 12:28:34 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/177

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/111

Submetida 16-07-2014 12:36:08 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/119

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Foi feita uma intervenção ao longo do troço que se encontrava com os problemas relatados em 2013, no sentido de desobstruir o leito da ribeira e repor as suas margens, verificando-se de momento a não necessidade de intervenção na ribeira nos próximos tempos.

Meios utilizados

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/112

Submetida 16-07-2014 13:41:18 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/120

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção A vegetação foi retirada pelo que, o risco de obstrução não se verifica

Meios utilizados

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/113

Submetida 16-07-2014 13:43:26 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/2013/182

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção A vegetação foi retirada pelo que, o risco de obstrução não se verifica

Meios utilizados

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/114

Submetida 16-07-2014 13:46:16 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/174

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/115

Submetida 16-07-2014 13:48:27 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/179

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/116

Submetida 16-07-2014 13:52:42 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/114

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Foi feita a correção das duas passagens hidráulicas (1m X 0.80m cada uma), colocando uma manilha nova tubular de 90 cm de diâmetro.

Meios utilizados

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/117

Submetida 16-07-2014 13:55:10 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2014/117

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/118

Submetida 16-07-2014 14:51:38 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/214

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/119

Submetida 16-07-2014 14:52:39 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2014/213

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/120

Submetida 16-07-2014 14:54:00 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2014/212

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/121

Submetida 16-07-2014 14:54:52 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2014/211

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/122

Submetida 16-07-2014 15:20:48 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\210

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/123

Submetida 16-07-2014 15:21:59 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\209

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção e limpeza de madeira

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/124

Submetida 16-07-2014 15:23:47 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\208

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/125

Submetida 16-07-2014 15:25:14 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\207

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/126

Submetida 16-07-2014 15:26:22 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\206

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/127

Submetida 16-07-2014 15:27:29 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\205

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/128

Submetida 16-07-2014 15:28:25 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\203

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/129

Submetida 16-07-2014 15:29:20 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\199

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/130

Submetida 16-07-2014 15:30:27 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\200

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/131

Submetida 16-07-2014 15:31:28 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\201

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/132

Submetida 16-07-2014 15:31:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/072

Data da observação 26-6-2014

Estado A situação agravou-se

Nestas situações, no caso de haver novas informações a acrescentar, deve ser criado novo formulário de ocorrências

Nova referência DSRHOT/RIBEIRAS/2014/039



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/133

Submetida 16-07-2014 15:32:19 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Herculano Medeiros	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\202

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/134

Submetida 16-07-2014 15:34:30 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\204

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/135

Submetida 16-07-2014 15:35:25 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\197

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/136

Submetida 16-07-2014 15:36:37 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\196

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/137

Submetida 16-07-2014 15:37:49 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\195

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/138

Submetida 16-07-2014 15:40:23 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\193

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/139

Submetida 16-07-2014 15:41:22 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\194

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/140

Submetida 16-07-2014 15:43:03 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\192

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/141

Submetida 16-07-2014 15:44:54 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\190

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/142

Submetida 16-07-2014 15:45:51 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\189

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/143

Submetida 16-07-2014 15:46:48 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\188

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/144

Submetida 16-07-2014 15:56:20 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\189

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/145

Submetida 16-07-2014 15:57:19 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\186

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/146

Submetida 16-07-2014 15:58:18 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\185

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/147

Submetida 16-07-2014 15:59:26 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\128

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/148

Submetida 16-07-2014 16:00:28 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\127

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/149

Submetida 16-07-2014 16:02:04 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\126

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/150

Submetida 16-07-2014 16:03:00 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\125

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/151

Submetida 16-07-2014 16:03:51 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\124

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/152

Submetida 16-07-2014 16:04:49 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\135

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/153

Submetida 16-07-2014 16:05:50 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\134

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/154

Submetida 16-07-2014 16:07:44 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\136

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA
Situação resolvida por outras entidades

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materials, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/155

Submetida 16-07-2014 16:08:33 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\137

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/156

Submetida 16-07-2014 16:09:35 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\138

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/157

Submetida 16-07-2014 16:10:53 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\139

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/158

Submetida 16-07-2014 16:12:13 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\140

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/159

Submetida 16-07-2014 16:13:13 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\141

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/160

Submetida 16-07-2014 16:14:14 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\144

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/161

Submetida 16-07-2014 16:15:10 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\142

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/162

Submetida 16-07-2014 16:15:59 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\102

Data da observação

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/163

Submetida 16-07-2014 16:16:57 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Pavão	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\103

Data da observação 2-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/164

Submetida 16-07-2014 16:19:27 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\104

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/165

Submetida 16-07-2014 16:20:15 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\107

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/166

Submetida 16-07-2014 16:21:09 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\101

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/167

Submetida 16-07-2014 16:22:02 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\100

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/168

Submetida 16-07-2014 16:22:53 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\099

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/169

Submetida 16-07-2014 16:23:46 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\082

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/170

Submetida 16-07-2014 16:24:52 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\098

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/171

Submetida 16-07-2014 16:25:45 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\106

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/172

Submetida 16-07-2014 16:26:53 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\105

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/173

Submetida 16-07-2014 16:27:47 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\044

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/174

Submetida 16-07-2014 16:28:41 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\045

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/175

Submetida 16-07-2014 16:29:44 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\028

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/176

Submetida 16-07-2014 16:30:36 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\039

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/177

Submetida 16-07-2014 16:31:19 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\036

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/178

Submetida 16-07-2014 16:32:11 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\046

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/179

Submetida 16-07-2014 16:33:20 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\156

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/180

Submetida 16-07-2014 16:34:20 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\163

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/181

Submetida 16-07-2014 16:35:37 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\157

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/182

Submetida 16-07-2014 16:36:27 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\167

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/183

Submetida 16-07-2014 16:37:20 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\165

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/184

Submetida 16-07-2014 16:38:20 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\001

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/185

Submetida 16-07-2014 16:39:11 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\024

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/186

Submetida 16-07-2014 16:40:05 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\123

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/187

Submetida 16-07-2014 17:01:24 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\024

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/188

Submetida 16-07-2014 17:02:31 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA\Ribeiras\2013\026

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/189

Submetida 17-07-2014 09:56:43 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/180

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/190

Submetida 17-07-2014 09:58:50 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/181

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/191

Submetida 17-07-2014 10:00:56 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/171

Data da observação 10-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/192

Submetida 17-07-2014 10:03:40 por Diana RV. Braga

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Jorge

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Rui Miguel Vieira Sequeira	Diretor dos SASJ
Diana Raquel Vertentes Braga	Vigilante da Natureza
Fábio Miguel Soares Mendes	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/118

Data da observação 10-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/193

Submetida 17-07-2014 12:40:05 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/079

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/194

Submetida 17-07-2014 12:41:05 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/170

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/195

Submetida 17-07-2014 12:41:54 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/173

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/196

Submetida 17-07-2014 12:42:42 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/168

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/197

Submetida 17-07-2014 12:51:15 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/176

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/198

Submetida 17-07-2014 12:49:44 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Pimentel	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/184

Data da observação 3-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/199

Submetida 17-07-2014 12:56:02 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/054

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/200

Submetida 17-07-2014 12:56:55 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/043

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/201

Submetida 17-07-2014 12:57:42 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/053

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/202

Submetida 17-07-2014 12:58:48 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/056

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/203

Submetida 17-07-2014 12:59:48 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/057

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/204

Submetida 17-07-2014 14:24:49 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/058

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/205

Submetida 17-07-2014 14:25:57 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/059

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/206

Submetida 17-07-2014 14:27:09 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/060

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/207

Submetida 17-07-2014 14:33:35 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/062

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/208

Submetida 17-07-2014 14:35:46 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/061

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/209

Submetida 17-07-2014 14:36:58 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/067

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/210

Submetida 17-07-2014 14:37:54 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/068

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/211

Submetida 17-07-2014 14:38:46 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/148

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/212

Submetida 17-07-2014 14:39:35 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/147

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/213

Submetida 17-07-2014 14:40:23 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/069

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/214

Submetida 17-07-2014 14:41:09 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/070

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/215

Submetida 17-07-2014 15:39:51 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/071

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/216

Submetida 17-07-2014 15:42:04 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/072

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/217

Submetida 17-07-2014 15:43:02 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/073

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/218

Submetida 17-07-2014 15:44:04 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/074

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/219

Submetida 17-07-2014 15:45:19 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/075

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/220

Submetida 17-07-2014 15:46:23 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/081

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/221

Submetida 17-07-2014 15:47:19 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/153

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/222

Submetida 17-07-2014 15:48:35 por Carlos FR. Medeiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Observação pontual

Serviço Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
Carlos Silva	Assistente Operacional

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/Ribeiras/2013/151

Data da observação 4-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Manutenção

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/223

Submetida 18-07-2014 11:32:10 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/051

Data da observação 17-6-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/224

Submetida 18-07-2014 11:39:35 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/052

Data da observação 19-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/225

Submetida 18-07-2014 11:43:39 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/050

Data da observação 17-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/226

Submetida 18-07-2014 11:47:02 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria pós-ocorrência

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
João Feleja	VN de 2. ^a Classe
David Teves	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/055

Data da observação 19-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/227

Submetida 18-07-2014 16:27:57 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/047

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza de vegetação

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/228

Submetida 18-07-2014 16:31:09 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/046

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza de Vegetação

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/229

Submetida 18-07-2014 16:34:33 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/039

Data da observação 16-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza de vegetação

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/230

Submetida 18-07-2014 16:41:24 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
David Teves	VN de 2. ^a Classe
João Feleja	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/044

Data da observação 13-6-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/231

Submetida 23-07-2014 10:44:28 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/025

Data da observação 13-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/232

Submetida 23-07-2014 11:38:44 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/078

Data da observação 13-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Remoção de vegetação de grande porte, desobstrução da linha de água.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/233

Submetida 23-07-2014 12:01:22 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior Ribeira das Furnas, Conc. Povoação

Data da observação 18-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Remoção de Vegetação que realizavam a obstrução da linha de água

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/234

Submetida 23-07-2014 15:31:11 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior Não existe - Grota da Marcelina, Ponta Garça, VFC

Data da observação 23-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza da Linha de Água

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/235

Submetida 23-07-2014 15:34:36 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior Não existe - Grotta do Funchal, Ponta Graça, VFC

Data da observação 20-6-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza da linha de água

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/236

Submetida 24-07-2014 10:11:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/176

Data da observação 20-7-2014

Estado Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza da linha de água

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/237

Submetida 25-07-2014 12:22:15 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
Dário Melo	Colaborador do CMIF

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/151

Data da observação 30-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/238

Submetida 25-07-2014 16:33:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/168

Data da observação 7-7-2014

Estado A situação mantém-se
Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza de material arbóreo na zona urbana

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Material, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/239

Submetida 28-07-2014 10:15:39 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Melo	VN de 2. ^a Classe
António Furtado	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/123

Data da observação 18-7-2014

Estado Situação resolvida por outras entidades



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/240

Submetida 28-07-2014 11:46:23 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/026

Data da observação 17-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/241

Submetida 28-07-2014 11:57:10 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/079

Data da observação 16-7-2014

Estado A situação mantém-se
Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Junto da zona habitacional houve limpeza da linha de água corte de material arbóreo.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/242

Submetida 28-07-2014 15:36:38 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
António Furtado	VN de 2. ^a Classe
António Melo	VN de 2. ^a Classe

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/170

Data da observação 8-7-2014

Estado A situação mantém-se
Situação resolvida pela SRRN/DRA

Descrição da intervenção Limpeza da linha de água junto da zona habitacional, nomeadamente de vegetação e resíduos agrícolas.

Meios utilizados Meios próprios

Tempo de intervenção (dias)

Materiais, equipamentos, fornecimentos e custos

Descrição	Custo
-----------	-------



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/243

Submetida 29-07-2014 11:19:55 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	VN Especialista
Adelino Cabral	VN Especialista

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/141

Data da observação 19-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/244

Submetida 30-07-2014 12:12:01 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/137

Data da observação 19-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/245

Submetida 30-07-2014 12:15:49 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/136

Data da observação 19-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/246

Submetida 30-07-2014 16:13:54 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/134

Data da observação 20-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/247

Submetida 30-07-2014 16:18:32 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/135

Data da observação 20-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/248

Submetida 31-07-2014 12:39:04 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/127

Data da observação 23-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/249

Submetida 31-07-2014 12:42:08 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/128

Data da observação 23-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/250

Submetida 31-07-2014 14:17:42 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior Vigilante da Natureza

Data da observação 27-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/251

Submetida 31-07-2014 15:36:15 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/193

Data da observação 22-7-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/252

Submetida 31-07-2014 15:48:06 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/125

Data da observação 20-6-2014

Estado A situação mantém-se



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Registo de ocorrências em ribeiras 2014 - Histórico

Histórico do formulário para registo de ocorrências em ribeiras

Referência DSRHOT/RIBEIRAS-Hist/2014/253

Submetida 31-07-2014 15:54:30 por Mafalda LMSC. Veiros

1. Identificação

Identificação do serviço e responsáveis pelo relatório da(s) ocorrência(s)

Tipo de registo Vistoria periódica

Serviço Serviços de Ambiente de São Miguel

Identificação do(s) observador(es)

Nome	Categoria
José Manuel Ferreira	Vigilante da Natureza
Adelino Cabral	Vigilante da Natureza

2. Ponto da situação

Ponto da situação em locais anteriormente avaliados

Referência anterior AHA/RIBEIRAS/2013/126

Data da observação 20-6-2014

Estado A situação mantém-se



Governo dos Açores



ANEXO IV

CARTAS


Carta de cada ilha, com indicação das bacias hidrográficas avaliadas em 2014, incluindo novos formulários (ANEXO II) ou histórico (ANEXO III).

São indicados os troços avaliados em 2014, os pontos com ocorrências e respetiva gravidade.

As cartas incluem pontos representativos do relatório anterior.

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



0 0,325,65 1,3 1,95 2,6 Km

AVALIAÇÃO 2014


-  Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)
-  outras bacias hidrográficas
-  Troços avaliados
-  Pontos coordenadas 2013

-  Muito Grave
-  Grave
-  Médio
-  Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



0 0,5 1 2 3 4 Km

AVALIAÇÃO 2014


-  Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)
-  outras bacias hidrográficas
-  Troços avaliados
-  Pontos coordenadas 2013

-  Muito Grave
-  Grave
-  Médio
-  Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



0 0,75 1,5 3 4,5 6 Km

AVALIAÇÃO 2014


-  Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)
-  outras bacias hidrográficas
-  Troços avaliados
-  Pontos coordenadas 2013

-  Muito Grave
-  Grave
-  Médio
-  Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



0 0,5 1 2 3 4 Km

AVALIAÇÃO 2014

 Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)

 outras bacias hidrográficas

 Troços avaliados

 Pontos coordenadas 2013

 Muito Grave

 Grave


 Médio

 Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



0 1 2 4 6 8 Km

AVALIAÇÃO 2014

 Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)

 outras bacias hidrográficas

 Troços avaliados

 Pontos coordenadas 2013

 Muito Grave

 Grave


 Médio

 Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2014



0 0,5 1 2 3 4 Km

 Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)

 outras bacias hidrográficas

 Troços avaliados

 Pontos coordenadas 2013

 Muito Grave

 Grave


 Médio

 Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2014



0 1,25 2,5 5 7,5 10 Km

 Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)

 outras bacias hidrográficas

 Troços avaliados

 Pontos coordenadas 2013

 Muito Grave

 Grave


 Médio

 Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



0 1,5 3 6 9 12 Km

AVALIAÇÃO 2014

 Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)

 outras bacias hidrográficas

 Troços avaliados

 Pontos coordenadas 2013

 Muito Grave

 Grave



 Médio

 Pouco grave

Data: 16-09-2014

RELATÓRIO DO ESTADO DAS RIBEIRAS DOS AÇORES

GOVERNO DOS AÇORES | SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE | DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



AVALIAÇÃO 2014

-  Bacias hidrográficas avaliadas em 2014 (nova avaliação e/ou ponto da situação)
-  outras bacias hidrográficas
-  Troços avaliados
-  Pontos coordenadas 2013
-  Muito Grave
-  Grave
-  Médio
-  Pouco grave

Data: 17-09-2014