## Extrato do relatório INSP-SMG/2015/14

INT-IRA/2015/40

### 1 – Dados gerais da inspeção

#### 1.1 - Inspeção

Data: 05-02-2015 Tipo: Inspeção Ambiental

Tipo de inspeção: Extraordinária

#### Descrição da inspeção:

A inspeção teve como objetivo verificar o ponto da situação relativamente à limpeza de hidrocarbonetos detetados na inspeção realizada em 29-09-2014 (INSP-SMG/2014/109), concretamente sob a estação de tratamento de efluentes SENITEC, no antigo poço sumidouro e nas caleiras técnicas da sala dos grupos 1 a 4 (sala MAK), conforme notificação enviada à empresa em 30-09-2014 (SAID-IRA/2014/522).

A inspeção foi precedida de um contacto telefónico com o responsável do estabelecimento, na véspera, de modo a averiguar em que fase se encontravam os trabalhos de limpeza e, deste modo, aferir da pertinência da deslocação ao local.

No local foram contactados o responsável do estabelecimento e o diretor da condução de centrais dos grupos oriental e ocidental. Foram visitados, na companhia dos dois interlocutores anteriormente referidos, os locais afetos ao tratamento de efluentes, designadamente o SENITEC e o antigo poço sumidouro.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

#### 1.2 - Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: EDA - Electricidade dos Açores, SA NIPC/NIF: 512012032

Sede/morada: Rua Dr. Francisco Pereira Ataíde n.º 1

Código Postal:9504-535Freguesia:São SebastiãoConcelho:Ponta DelgadaIlha:São Miguel

#### 1.3 – Estabelecimento inspecionado

Nome: Central Termoelétrica do Caldeirão

Endereço: Rua Bento Elias Carreiro

Concelho: Ribeira Grande Ilha: São Miguel

CAE Principal: Produção de electricidade de origem térmica 35112

**Licença Ambiental:** LA n.º 2/2015/DRA

Enquadramento PCIP: 1.1 Instalações de combustão, incluindo as destinadas ao aproveitamento de biomassa,

com potência calorífica de combustão superior ou igual a 50 MW

Coordenadas UTM: X: 622 184 m Y: 4 182 522 m (sistema de referência WGS84; zona 26)



Figura 1: Localização do estabelecimento inspecionado.

### 2 - Requisitos enquadradores da inspeção

A inspeção teve como objetivo verificar a conformidade da instalação de acordo com os seguintes requisitos:

Tema		Enquadramento legal vigente em 2019
	Gestão da água	Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro de 2005 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio
		Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro
	Gestão de resíduos	Decreto Legislativo Regional nº 29/2011/A, de 16 de novembro  Decreto Legislativo Regional nº 42/2012/A, de 1 de junho  Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro
	Produção e utilização de substâncias perigosas	Regulamento (CE) nº 1907/2006, de 18 de dezembro



#### REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

	Regulamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de dezembro Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de outubro Decreto-lei n.º 220/2012, de 10 de outubro
Emissões atmosféricas	Decreto Legislativo Regional nº 32/2012/A, de 13 de julho Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho
Gases fluorados com efeito de estufa	Regulamento (UE) nº 517/2014, de 16 de abril Decreto-Lei nº 145/2017, de 30 de novembro
Substâncias que empobrecem a camada de ozono	Regulamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de setembro Decreto-Lei nº 85/2014, de 27 de maio
Ruído	Decreto Legislativo Regional nº 23/2010/A, de 30 de junho
Licença ambiental	

# 3 – Conclusões sobre a conformidade com os requisitos legais e com a licença

Não foram identificadas situações irregulares.

## 4 – Medidas adotadas

Na sequência da inspeção foram adotadas as seguintes medidas:

Medida		Observações
	Auto de notícia	
	Notificação para regularização	
$\boxtimes$	Outras	Informação ao Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas sobre o acompanhamento da IRA aos trabalhos de descontaminação em curso; Agendar inspeção de acompanhamento para nova averiguação.