

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Arcos
Código de identificação	PTAT7V

### LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	Pico
Concelho	São Roque do Pico
Freguesia	Santa Luzia
Região hidrográfica	RH9 Açores

#### Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	-28,40876
Latitude	38,56032
Sistema de coordenadas	WGS84

#### Ponto de amostragem da água balnear



#### Zona balnear



#### Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

#### Época Balnear 2023

15 jun - 15 set

### CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

#### Descrição

A zona balnear é em piscina natural de rocha com acessos em cimento ou em mar aberto com fundo de laje de basalto. A zona balnear dispõe de solários em plataforma artificial, balneários com acesso a pessoas com mobilidade reduzida, parque de estacionamento e bar de apoio concessionado. Os acessos às zonas de banhos de mar e de sol são em cimento. Frequência média diária: 50 banhistas.

### POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Não foram identificadas causas de poluição que possam afetar as águas balneares e prejudicar a saúde dos banhistas. Saneamento básico individual (fossas sépticas) com cargas poluentes reduzidas. Recipientes para recolha seletiva de resíduos.

### EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

### MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

- 1 - Registo da ocorrência.
- 2 - Detecção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.
- 3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

### MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2020	2021	2022
*	**	**

\*Não identificada      \*\* Sem classificação

### ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE



2021	2022	2023
Não	Não	Não

### IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

**Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos** Telefone: 296 206 700  
E-mail: [aguasbalneares@azores.gov.pt](mailto:aguasbalneares@azores.gov.pt)

Autoridade marítima

**Delegação Marítima de São Roque do Pico** Telefone: 292 642 326  
E-mail: [delegmar.sroque@amn.pt](mailto:delegmar.sroque@amn.pt)

Autoridade de saúde

**Delegação de Saúde de São Roque do Pico** Telefone: 292 679 400  
E-mail: [sres-dssr@azores.gov.pt](mailto:sres-dssr@azores.gov.pt)

Autarquia

**Município de São Roque do Pico** Telefone: 292 648 700  
E-mail: [cmsrp@mail.telepac.pt](mailto:cmsrp@mail.telepac.pt)

### ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

**Nome** Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

**Data de elaboração do perfil** jan/23

### FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

[www.aguasbalneares.azores.gov.pt](http://www.aguasbalneares.azores.gov.pt)

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares