

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Maia
Código de identificação	PTAX3E

LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	Santa Maria
Concelho	Vila do Porto
Freguesia	Santo Espírito
Região hidrográfica	RH9 Açores

Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	-25,01406
Latitude	36,93911
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2024

15jun-15set

CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição Plataforma artificial e piscina natural de água salgada com acessos em cimento à volta da qual foram implantados solários e infraestruturas de apoio. Zona de banhos de mar aberto com fundo em laje de basalto. Litoral constituído por rochas negras, de origem vulcânica, com águas límpidas e inúmeros pesqueiros. Exposição marinha elevada. Temperatura média da água de banhos: 22°C.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Não foram identificadas causas de poluição que possam afetar as águas balneares e prejudicar a saúde dos banhistas.

EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

- 1 - Registo da ocorrência.
- 2 - Detecção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.
- 3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excelente								

ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sim							

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

Direção Regional de Políticas Marítimas
Telefone: 292 202 400
E-mail: aguasbalneares@azores.gov.pt

Autoridade marítima

Capitania do Porto de Vila do Porto
Telefone: 296 882 157
E-mail: capitania.vporto@amn.pt

Autoridade de saúde

Delegação de Saúde da Ilha de Santa Maria
Telefone: 296 820 100
E-mail: sres-dsvp@azores.gov.pt

Autarquia

Município de Vila do Porto
Telefone: 296 820 000
E-mail: geral@cm-viladoporto.pt

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

Nome Direção Regional de Políticas Marítimas

Data de elaboração do perfil mai/24

FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

www.aguasbalneares.azores.gov.pt

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares