

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Areal de Santa Bárbara
Código de identificação	PTAP8T

LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	São Miguel
Concelho	Ribeira Grande
Freguesia	Ribeira Seca
Região hidrográfica	RH9 Açores

Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	25,54831 O
Latitude	37,81726 N
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2023

04 jun - 30 set

CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição Praia não urbana, de areia fina, caracterizada por ter um extenso areal de cerca de 1Km de comprimento, com zona de banhos de mar aberto de fundo arenoso. Enquadrada por falésia que percorre o areal até ao Morro de Santana, com encosta recortada pelos maciços rochosos de pedra basáltica. Possui infraestruturas de lazer, sanitários, vestiários, chuveiros e parque de estacionamento. Praia muito procurada por surfistas. Exposição marinha elevada. Temperatura média da água de banhos: 21º.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Fonte 1) A existência de descargas pluviais no acesso ao areal poderá constituir um foco de poluição, se nos coletores estiverem acumulados resíduos. Probabilidade de ocorrência elevada. Fonte 2) O uso do solo no cimo do talude é do tipo agrícola podendo originar derrocadas, constituindo um foco de poluição com uma probabilidade de ocorrência moderada.

EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO


Fonte 1) A rede de drenagem pluvial deverá ser limpa, incluindo sarjetas e caixas, antes da época balnear. Contactar Câmara Municipal da Ribeira Grande; Fonte 2) A limpeza das zonas afectadas por derrocadas deverá ser executada sempre que essas situações ocorram. Contactar Câmara Municipal da Ribeira Grande.

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos Telefone: 296 206 700
E-mail: aguasbalneares@azores.gov.pt

Autoridade marítima

Capitania do Porto de Ponta Delgada Telefone: 296 205 240
E-mail: capitania.pdelgada@amn.pt

Autoridade de saúde

Delegação de Saúde da Ribeira Grande Telefone: 296 205 260
E-mail: sres-dsrg@azores.gov.pt

Autarquia

Município de Ribeira Grande Telefone: 296 470 730
E-mail: geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

Nome Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Data de elaboração do perfil jan/23

FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

www.aguasbalneares.azores.gov.pt

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares