

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

<b>Nome</b>	Poços de São Vicente Ferreira / Capelas
<b>Código de identificação</b>	PTAJ3P

### LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

<b>Ilha</b>	São Miguel
<b>Concelho</b>	Ponta Delgada
<b>Freguesia</b>	São Vicente Ferreira
<b>Região hidrográfica</b>	RH9 Açores

#### Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

<b>Longitude</b>	25,66938 W
<b>Latitude</b>	37,83467 N
<b>Sistema de coordenadas</b>	WGS84

**Ponto de amostragem da água balnear**

**Zona balnear**



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

**Época Balnear 2024**

01 jun - 30 set

### CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

**Descrição** Inserida na Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas – Ponta das Calhetas. Piscina de mar, alimentada naturalmente e delimitada por rochas basálticas, com acessos em cimento. Zona de banhos de mar aberto com fundo em laje de basalto. Exposição marinha elevada. Temperatura média da água de banhos: 22°C.

### POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

<b>Cianobactérias</b>	Sem risco
<b>Macroalgas</b>	Sem risco
<b>Fitoplâncton</b>	Sem risco

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Não foram identificadas causas de poluição que possam afetar as águas balneares e prejudicar a saúde dos banhistas.

### EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

### MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

- 1 - Registo da ocorrência.
- 2 - Detecção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.
- 3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

### MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

### ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

### IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

**Direção Regional de Políticas Marítimas**

Telefone: 292 202 400

E-mail: [aguasbalneares@azores.gov.pt](mailto:aguasbalneares@azores.gov.pt)

Autoridade marítima

**Capitania do Porto de Ponta Delgada**

Telefone: 296 205 240

E-mail: [capitania.pdelgada@amn.pt](mailto:capitania.pdelgada@amn.pt)

Autoridade de saúde

**Delegação de Saúde de Ponta Delgada**

Telefone: 296 205 260

E-mail: [sres-dspd@azores.gov.pt](mailto:sres-dspd@azores.gov.pt)

Autarquia

**Município de Ponta Delgada**

Telefone: 296 304 400

E-mail: [geral@mpdelgada.pt](mailto:geral@mpdelgada.pt)

### ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

**Nome** Direção Regional de Políticas Marítimas

**Data de elaboração do perfil** mai/24

### FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

[www.aguasbalneares.azores.gov.pt](http://www.aguasbalneares.azores.gov.pt)

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares