

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Pópulo
Código de identificação	PTAL8M

LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	São Miguel
Concelho	Ponta Delgada
Freguesia	Rosto de Cão (Livramento)
Região hidrográfica	RH9 Açores

Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	25,61818 W
Latitude	37,75012 N
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2024

01 jun - 30 set

CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição Praia urbana de areia negra, de origem basáltica, com zona de banhos de mar aberto de fundo arenoso. Possui balneários públicos e um snack bar como infra-estruturas de apoio e uma zona de estacionamento. Utilizada com frequência por banhistas durante o todo o ano. Bastante próxima da praia das Milícias. Exposição marinha elevada. Temperatura média da água de banhos: 22°C.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

A existência de uma fossa séptica no limite da zona balnear constitui um foco de poluição se não forem garantidas as operações de limpeza e manutenção. Probabilidade de ocorrência elevada.

EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO


Limpeza frequente da fossa séptica dos balneários. Contactar Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - SMAS.

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

Direção Regional de Políticas Marítimas
Telefone: 292 202 400
E-mail: aguasbalneares@azores.gov.pt

Autoridade marítima
Capitania do Porto de Ponta Delgada
Telefone: 296 205 240
E-mail: capitania.pdelgada@amn.pt

Autoridade de saúde
Delegação de Saúde de Ponta Delgada
Telefone: 296 205 260
E-mail: sres-dspd@azores.gov.pt

Autarquia
Município de Ponta Delgada
Telefone: 296 304 400 E-mail: geral@mpdelgada.pt
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Telefone: 296 205 660 Nº Verde: 800 200 250

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

Nome Direção Regional de Políticas Marítimas

Data de elaboração do perfil mai/24

FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

www.aguasbalneares.azores.gov.pt

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares