

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Biscoitos
Código de identificação	PTAL7K

### LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	Terceira
Concelho	Praia da Vitória
Freguesia	Biscoitos
Região hidrográfica	RH9 Açores

#### Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	-27,257417
Latitude	38,80326
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2023

15jun-15set

### CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

#### Descrição

Conjunto de piscinas naturais desenhadas por formações rochosas em basalto, resultantes de derrames de lava com acesso ao mar. Zona de banhos de mar aberto com fundo em laje de basalto. Acessos em cimento. Dispõe de solário, Instalações sanitárias, bar e parque de estacionamento e tem as condições necessárias para receber pessoas com mobilidade reduzida. Exposição marinha intermédia. Temperatura média da água de banhos: 21°C.

### POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Não foram identificadas causas de poluição que possam afetar as águas balneares e prejudicar a saúde dos banhistas.

### EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

### MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO


- 1 - Registo da ocorrência.
- 2 - Detecção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.
- 3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

### MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

### ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

### IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

**Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos** Telefone: 296 206 700  
E-mail: [aguasbalneares@azores.gov.pt](mailto:aguasbalneares@azores.gov.pt)

Autoridade marítima

**Capitania do Porto de Praia da Vitória** Telefone: 295 105 134  
E-mail: [capitania.pvitoria@amn.pt](mailto:capitania.pvitoria@amn.pt)

Autoridade de saúde

**Delegação de Saúde da Praia da Vitória** Telefone: 295 402 900  
E-mail: [sres-dspv@azores.gov.pt](mailto:sres-dspv@azores.gov.pt)

Autarquia

**Município de Praia da Vitória** Telefone: 295 540 200  
E-mail: [geral@cmpv.pt](mailto:geral@cmpv.pt)

### ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

**Nome** Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

**Data de elaboração do perfil** jan/23

### FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

[www.aguasbalneares.azores.gov.pt](http://www.aguasbalneares.azores.gov.pt)

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares