

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Sargentos
Código de identificação	PTAF3T

LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	Terceira
Concelho	Praia da Vitória
Freguesia	Santa Cruz
Região hidrográfica	RH9 Açores

Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	-27,061618
Latitude	38,72594
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2023

15jun-15set

CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição

Praia de areia com zona de banhos de mar aberto de fundo arenoso. Exposição marinha elevada. Temperatura média da água de banhos: 21°C.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

A descarga de emergência da estação elevatória de águas residuais domésticas está localizada no limite Norte da zona balnear o que constitui um foco de poluição aquando da inoperacionalidade da estação. Probabilidade de ocorrência moderada.

EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

Ficar interdita a utilização da zona balnear sempre que não haja eletricidade e fique esgotada a capacidade de armazenamento do poço de bombagem, ou esteja inoperacional a estação elevatória ou em operações de reparação. Contactar a Empresa Municipal Praia Ambiente.

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos Telefone: 296 206 700
E-mail: aguasbalneares@azores.gov.pt

Autoridade marítima

Capitania do Porto da Praia da Vitória Telefone: 295 105 134
E-mail: capitania.pvitoria@amn.pt

Autoridade de saúde

Delegação de Saúde da Praia da Vitória Telefone: 295 402 900
E-mail: sres-dspv@azores.gov.pt

Autarquia

Município de Praia da Vitória Telefone: 295 540 200 E-mail: geral@cmpv.pt

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

Nome Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Data de elaboração do perfil jan/23

FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

www.aguasbalneares.azores.gov.pt

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares