

Estudo de Impacte Ambiental
Areias de Santo Amaro



Anexo III
Matriz de Medidas de Monitorização

Tabela I | Matriz síntese das medidas de monitorização propostas

Impacte a Monitorizar	Descritores Afectados	Indicadores a Monitorizar	Metodologia	Periodicidade	Meios de Verificação
Alteração da geomorfologia local	Geologia	Configuração de taludes	Avaliação geotécnica de taludes (geometria, altura, friabilidade e estabilidade)	Anual	
Dispersão de materiais geológicos (solos e rochas)	Geologia, Solos e Água	Presença de materiais geológicos (solos e rochas) no exterior da área de exploração, nomeadamente na área de defesa do Projecto	Verificação <i>in situ</i> , com registo fotográfico, da presença de materiais geológicos extraídos localmente na área de defesa do Projecto, com especial incidência no quadrante Oeste da mesma, que confronta com o caminho de acesso ao Projecto	Semestral	Relatório anual
Descontinuidade visual da paisagem	Paisagem	Implementação do PARP	Verificação de cumprimento das medidas do PARP (evolução da área de ocupação e implementação de cortinas arbóreas) através de registo fotográfico	Anual	