


#### Esquema de Folhas



#### LEGENDA

Aterro  
Troço em Estudo  
Escavação

Corredor de 400m  
(Fonte: PDM de Ponta Delgada)

ESPAÇOS URBANOS  
(Fonte: PDM de Ponta Delgada)

Área Habitacional Nível II  
Áreas Predominantemente Habitacionais

RESERVA ECOLÓGICA REGIONAL  
(Fonte: PDM de Ponta Delgada)

Leitos e Margens das Linhas de Água

Áreas de Infiltração Máxima

RESERVA AGRÍCOLA REGIONAL  
(Fonte: PDM de Ponta Delgada)

Áreas de Elevado Interesse para a Conservação da Natureza  
Habitat Prioritário 9360 Laurissilvas macaronésias

#### PATRIMÓNIO

(Fonte: Trabalho de Campo)

Elementos Patrimoniais  
1 Casa em Ruína, no Maranhão  
2 Casa Rural em Ruína, no Maranhão  
3 Caminho em Pedra, Antigo  
4 Muro de Suporte de Socalças  
5 Casa em Ruína, Capelas  
6 Casa em Ruína 2, Capelas

#### INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

(Fonte: CM de Ponta Delgada e SMAS)

Reservatório  
Captações de Abastecimento Público (nº)  
(Raio de Protecção = 50m)

Furo Nascente  
(Fonte: Direcção Regional dos Recursos Hídricos)

Nascentes de Abastecimento Público  
Perímetros de Protecção de Captação

Imediata Intermédia Alargada

#### CAPACIDADE DE USO DO SOLO

(Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo - Açores)

Solos com Boa Capacidade (Aráveis)

QUALIDADE DO AR  
Receptores Sensíveis

AMBIENTE SONORO  
(Fonte: Trabalho de Campo)  
Receptor Sensível ao Ruído de Tráfego de Estrada com Necessidade de Medidas Mitigadoras

#### Afectação Directa de Edificações

4 Anexo/Barracão  
14 Ruínas  
20 Habitação  
26 Ruínas  
40 Ruínas  
44 Armazenagem de Materiais  
47 Anexo/Barracão

Formações Hidrogeológicas de Elevada Permeabilidade e Vulnerabilidade à Poluição (Escaldas Lávicas Básicas)