


7



LEGENDA Aterro Troço em Estudo Escavação Corredor de 400m ESPAÇOS URBANOS <small>(Fonte: PDM de Ponta Delgada)</small> Área Habitacional Nível II Áreas Predominantemente Habitacionais	RESERVA ECOLÓGICA REGIONAL <small>(Fonte: PDM de Ponta Delgada)</small> Leitos e Margens das Linhas de Água Áreas de Infiltração Máxima RESERVA AGRÍCOLA REGIONAL <small>(Fonte: PDM de Ponta Delgada)</small> Áreas de Elevado Interesse para a Conservação da Natureza Habitat Prioritário 9360 Laurissilvas macaronésias	PATRIMÓNIO <small>(Fonte: Trabalho de Campo)</small> Elementos Patrimoniais 1 Casa em Ruína, no Maranhão 2 Casa Rural em Ruína, no Maranhão 3 Caminho em Pedra, Antigo 4 Muro de Suporte de Socalcas 5 Casa em Ruína, Capelas 6 Casa em Ruína 2, Capelas	INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Fonte: CM de Ponta Delgada e SMAS)</small> Reservatório Captações de Abastecimento Público (nº) <small>(Raio de Protecção = 50m)</small> Furo Nascente <small>(Fonte: Direcção Regional dos Recursos Hídricos)</small> Nascentes de Abastecimento Público Perímetros de Protecção de Captação Imediata Intermédia Alegada	CAPACIDADE DE USO DO SOLO <small>(Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo - Açores)</small> Solos com Boa Capacidade (Aráveis) QUALIDADE DO AR Receptores Sensíveis AMBIENTE SONORO <small>(Fonte: Trabalho de Campo)</small> Receptor Sensível ao Ruído de Tráfego de Estrada com Necessidade de Medidas Mitigadoras	Afecção Directa de Edificações 4 Anexo/Barracão 14 Ruínas 20 Habitação 26 Ruínas 40 Ruínas 44 Armazenagem de Materiais 47 Anexo/Barracão Formações Hidrogeológicas de Elevada Permeabilidade e Vulnerabilidade à Poluição (Escodas Lávikas Basálticas)
---	--	---	--	---	--