

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Piscina do Carapacho
Código de identificação	PTAH3X

### LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	Graciosa
Concelho	Santa Cruz da Graciosa
Freguesia	Luz
Região hidrográfica	RH9 Açores

#### Localização do ponto de amostragem

##### Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	-27,9591
Latitude	39,01256
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2021

15jun-15set

### CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

**Descrição** Parcialmente inserida na Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sudeste, que consiste numa zona marítima caracterizada por possuir aglomerados de blocos de rocha de tamanhos diversificados quer sobre fundo de areia quer leito rochoso (laje). Piscina natural de rocha com acessos em cimento. Zona de banhos de mar aberto com fundo em laje de basalto e de calhaus. Exposição marinha elevada. Temperatura média da água de banhos na época balnear 2018: 22,8 °C.

### POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

## Perfil de Água Balnear

### IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Não foram identificadas causas de poluição que possam afetar as águas balneares e prejudicar a saúde dos banhistas.

### EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

### MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO


- 1 - Registo da ocorrência.
- 2 - Detecção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.
- 3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

### MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente	Excelente

### ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

### IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

**Direção Regional dos Assuntos do Mar**

Telefone: 292 202 400

E-mail: [aguasbalneares@azores.gov.pt](mailto:aguasbalneares@azores.gov.pt)

Autoridade marítima

**Delegação marítima de Sta. Cruz da Graciosa**

Telefone: 295 712 128

E-mail: [delmarscruzgrac.secretaria@amn.pt](mailto:delmarscruzgrac.secretaria@amn.pt)

Autoridade de saúde

**Delegação de Saúde da Ilha da Graciosa**

Telefone: 295 730 070

E-mail: [sres-dssc@azores.gov.pt](mailto:sres-dssc@azores.gov.pt)

Autarquia

**Município de Santa Cruz da Graciosa**

Telefone: 295 730 040

E-mail: [geral@cm-graciosa.pt](mailto:geral@cm-graciosa.pt)

### ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

**Nome** Direção Regional dos Assuntos do Mar

**Data de elaboração do perfil** mai/21

### FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet da Direção Regional dos Assuntos do Mar

[www.aguasbalneares.azores.gov.pt](http://www.aguasbalneares.azores.gov.pt)

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares